

4 Средства поверки

4.1 При проведении поверки должны применяться образцовые и вспомогательные средства поверки, перечисленные в приложении 1.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата						Лист
										11
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1					

5 Условия поверки и подготовка к поверке

5.1 Поверку следует проводить в условиях, соответствующих указанным в таблице 2.

Применение тестера в части других влияющих величин – соответственно средствам измерений 1 группы по ГОСТ 22261-94.

Таблица 2

Характеристики окружающего воздуха		
Наименование	Номинальное значение соответствующее нормальным и рабочим условиям применения	Допускаемое отклонение
Температура, °С	20	±5
Относительная влажность, %	30-70 при t=20 °С	
Атмосферное давление воздуха кПА мм рт.ст.	70-106,7 537-800	

Питание тестера осуществляется от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В частотой от 49 до 51 Гц .

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	Инв. № подл.					Лист 12	
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1						
Форма 5а					Копировал					Формат А4	

5.4.2 Подготовить к работе поверяемое средство при поверке измерителя статических параметров (ИСП) и программируемых источников напряжения (ПИН). Для этого должны быть к выходным разъемам тестера подключены платы переходные PW128 ЩИМЗ.660.627 и ПК ЩИМЗ.410.036. Вольтметр В7-40/5 должен быть соединен кабелем КОП с выходом интерфейса КОП управляющей ЭВМ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
Форма 5а Копировал				Формат А4
ИЦМ2.688.774 И1				Лист 13

6 Требования безопасности

6.1 При поверке и опробовании тестера необходимо соблюдать требования правил техники безопасности на электроустановках до 1000 В, в соответствии с требованиями «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности при эксплуатации электроустановок) ПОТ РМ-016-2001 РД153-34.0-03.150-00. Москва, «Издательство НЦ ЗНАС», 2001 г.

6.2 К работе по управлению тестером допускаются лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже 1.

6.3 При проведении работ с использованием тестера необходимо руководствоваться инструкцией по охране труда для работников, занятых управлением электроизмерительными приборами ЩИ0.045.435.

6.4 В виду присутствия в тестере электроопасности перед эксплуатацией тестера необходимо подключить тестер к цеховому контуру заземления с помощью изолированного медного провода сечением не менее 4 мм².

6.5 При поверке и опробовании тестера следует руководствоваться инструкцией по охране труда при работе в электроустановках и с радиоэлектронным оборудованием ЩИ0.045.428 и инструкцией по охране труда для работников, занятых техническим обслуживанием, ремонтом и наладкой радиоэлектронного оборудования ЩИ0.045.427.

6.6 Необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в руководствах по эксплуатации на оборудование, используемое при поверке и опробовании тестера.

6.7 Запрещается во время работы тестера отключать платы переходные, плату калибровки и платы с контактирующим устройством.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
ЩИМ2.688.774 И1				Лист 14

7 Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр

7.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемого тестера следующим требованиям:

- 1) наличие грязи и ржавчины недопустимо;
- 2) тестер не должен иметь технических повреждений, которые могут повлиять на его работу;
- 3) заземление корпусов всех устройств, входящих в тестер, в соответствии со схемами

Тестер, имеющий хотя бы один из перечисленных недостатков поверке не подлежит.

7.2 Опробование

7.2.1 Опробование проводится с помощью «Программы настройки и калибровки плат и устройств тестера «ВЕКТОР» и «Программы поверки устройств тестера «ВЕКТОР». Запуск программ на исполнение производится согласно ЩИМ2.688.774 –00 34 00 Руководство оператора и ЩИМ2.688.774 –00 34 01 Руководство оператора соответственно. Опробование платы калибровки (ПК) должно быть выполнено до опробования программируемых источников напряжения (ПИН) и источника статических параметров (ИСП).

7.2.2 При опробовании проверяемый тестер должен быть проверен в следующей последовательности.

7.2.2.1 Необходимо включить тестер, для чего выполняются следующие действия:

- Включить компьютер согласно инструкции на него.
- Установить выключатель, расположенный в верхнем правом углу лицевой панели тестера, в верхнее положение, при этом должен светиться зеленый индикатор +5д на передней панели тестера.

- Нажать кнопку ВКЛ на лицевой панели тестера, при этом должны светиться зеленые индикаторы +5,+3.3,-12,+12,-7,+12,+15,-15 на передней панели тестера.

Инва № подл.	Подп. и дата
Взам. Инв. №	Инв. № дубл
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
-----	------	---------	-------	------

ЩИМ2.688.774 И1

Лист
15

Сообщения о ходе процесса представлены на рисунке 2.



7.2.3 Щелкнуть левой кнопкой «мыши» на кнопке **Настройка синхронизат.**, запускается проверка «Настройка синхронизатора», затем в области меню «Период ЗГ» щелкнуть левой кнопкой «мыши» на кнопке **Пуск**,

после чего в окне «результатов» выдается сообщение следующего вида:

«Период КГ(нс)=320»

В области меню «Измеритель периода» щелкнуть левой кнопкой «мыши» на кнопке **Пуск измерителя**, в ответ на это действие в окне «результатов» выдается сообщение следующего вида:

«Измеренный период ИП=110,000»

После этого необходимо войти в область меню «Период ЗГ» и щелкнуть левой кнопкой «мыши» на кнопке **Стоп**. Выход из проверки осуществляется по щелчку левой кнопкой «мыши» на кнопке ☒.

7.2.4 Щелкнуть левой кнопкой «мыши» в меню «Калибровка», затем в подменю выбрать «Фазы, стробы ПКЭ». После этого в области меню «Устройство» щелчком «мыши» выбрать устройство «Фазы+НСМР» (отмечается знаком •), затем в области меню «Адрес ПКЭ» задать адрес ПКЭ и щелкнуть левой кнопкой «мыши» на кнопке **Установить**. В окне «результатов» появляется сообщение:

«Адрес ПКЭ установлен = N»,

где N-адрес ПКЭ

После того, как выбраны все параметры щелкнуть левой кнопкой «мыши» на кнопке **Исполнить**. В окне «Результаты калибровки» выдаются сообщения следующего вида:

Ind=N NTKLSS=N1 Tns=N2,

где N- индекс

N1- номер текущего канала строба задержки или строба стоп

N2- измеренная величина периода

«Выполнена калибровка Тдлит.ф=7 АПКЭ=0 DFM=1»

«Количество браков=0»

7.2.5 Прежде, чем запустить следующую проверку необходимо щелкнуть на кнопке **Очистить результаты**, затем в области меню «Адрес ПКЭ» задать адрес ПКЭ и щелкнуть левой кнопкой «мыши» на кнопке **Установить**. В окне «результатов» появляется сообщение:

«Адрес ПКЭ установлен = N»,

где N-адрес ПКЭ

Затем в области меню «Устройство» «Режим калибровки» выбрать «Стробы SC0,1» (отмечается знаком •) и щелкнуть левой кнопкой «мыши» на кнопке **Исполнить**. После этого в окне «Результаты калибровки» выдаются сообщения следующего вида:

Ind=N NTK=N1 Tns=N2,

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. Инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Изм.	Лист

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата
------	------	---------	-------	------

ЩИМ2.688.774 И1

Лист
17

где N- индекс;

N1- номер текущего канала строга задержки или строга стоп;

N2- измеренная величина периода.

«Выполнена калибровка строга=1 АПКЭ=1 DFM=1»

«Количество браков=0»

Выход из проверки осуществляется по щелчку левой кнопкой «мыши» на кнопке ☒ .

7.2.6 Откалибровать ПИНЫ и статику, для чего нужно подключить плату калибровки и вольтметр В7-40/5 к контактам платы калибровки, VH- красный (сигнальный), VL- синий (общий). Затем войти в меню «Калибровка» и в подменю выбрать «ПИН». Далее в зоне «Автокалибровка ПИН» щелкнуть левой кнопкой «мыши» на кнопке Исполнить . После этого в окне «Результат» высвечивается сообщение «Калибровка выполнена», а в окне «Перегрузка + отказ» высвечивается сообщение «Отсутствует».

7.2.7 Войти в меню «Калибровка», выбрать подменю «ИСП ПКЭ». Запускается проверка «Калибровка ИСП ПКЭ». Затем в зоне «Адрес ПКЭ» выставить адрес ПКЭ от 0 до 3. После этого щелкнуть левой кнопкой «мыши» на кнопке Установить . В окне «Результат» высвечивается «КОММ. ПК=3». В зоне «Автокалибровка ИСП» щелкнуть левой кнопкой «мыши» на кнопке Исполнить . В окне «результаты» выводятся результаты проверки калибровки ИСП ПКЭ.

В окне «Результат» поля «Автокалибровка ИСП» высвечивается сообщение: «Калибровка выполнена»,

в окне «Перегрузка» высвечивается сообщение: «Отсутствует».

Выход из проверки осуществляется по щелчку левой кнопкой «мыши» на кнопке ☒ .

7.2.8 Щелкнуть левой кнопкой «мыши» в меню «Калибровка», затем в подменю выбрать «Фазы,стробы ПКЭ». После этого в области меню «Устройство» щелчком «мыши» выбрать устройство «Фазы+LCMP» (отмечается знаком •), затем в области меню «Адрес ПКЭ» задать адрес ПКЭ и щелкнуть левой кнопкой «мыши» на кнопке Установить . В окне «результатов» появляется сообщение:

«Адрес ПКЭ установлен = N»,

где N-адрес ПКЭ

После того, как выбраны все параметры щелкнуть левой кнопкой «мыши» на кнопке Исполнить . В окне «Результаты калибровки» выдаются сообщения следующего вида:

ТИП=N ADFM=N1 Канал=N2, ГОДЕН

где N- величина измеренного периода в нс,

N1-адрес DFM,

N2- номер канала DFM

«Калибровка LCMP выполнена»

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. Инв. №	Инв. № дубл
Подп. и дата	
Изм	Лист

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
-----	------	---------	-------	------

Форма 5а

Копировал

ЩИМ2.688.774 И1

Формат А4

Лист
18

7.3 Определение метрологических характеристик

7.3.1 Поверка платы калибровки (ПК) проводится по «Программе поверки устройств тестера «ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 01. Из меню «Выборочный контроль» программы «PoverkaPK» сначала запускается «Поверка измерительных резисторов».

7.3.1.1 При проведении поверки токоизмерительных резисторов используется косвенный метод измерений. В процессе поверки платы калибровки проводится измерение действительных значений токоизмерительных резисторов, которые используются при измерении действительных значений токов с помощью образцового вольтметра В7-40/5. Схема поверки токоизмерительных резисторов платы калибровки приведена на рисунке 3.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1	Лист	
											19	
Форма 5а											Копировал	Формат А4




Рис. 3 Схема поверки токоизмерительных резисторов платы калибровки

В ходе поверки к клеммам платы подключаются внешние образцовые сопротивления класса не ниже 0.02. Величина образцового сопротивления определяется сопротивлением поверяемого токоизмерительного резистора и приведена в таблице 3.

Таблица 3

Диапазон тока, мА	Токоизмерительный резистор платы калибровки	Образцовое сопротивление
1000	1 Ом $\pm 1\%$	1 Ом $\pm 0.02\%$
100	10 Ом $\pm 1\%$	10 Ом $\pm 0.02\%$
10	100 Ом $\pm 1\%$	100 Ом $\pm 0.02\%$
1	1000 Ом $\pm 1\%$	1000 Ом $\pm 0.02\%$
0.1	10000 Ом $\pm 1\%$	10000 Ом $\pm 0.02\%$
0.01	100000 Ом $\pm 1\%$	100000 Ом $\pm 0.02\%$

Действительное значение токоизмерительного резистора $R_{дi}$ вычисляется по формуле:

$$R_{дi} = R_{обр} \cdot U_{изм} / U_{обр},$$

где $R_{дi}$ - действительное значение токоизмерительного резистора, Ом;

$R_{обр}$ - сопротивление токоизмерительного резистора, Ом ;

$U_{изм}$ - измеренное напряжение, В ;

$U_{обр}$ - напряжение на образцовом резисторе, В.

Действительное значение токоизмерительного резистора $R_{дi}$ нужно запомнить. Замкнуть реле подключения активной нагрузки. Повторить действия для всех диапазонов тока согласно таблице 3.

При измерении действительного значения тока посредством платы калибровки пользоваться действительными значениями сопротивлений токоизмерительных резисторов платы, измеренных и занесенных в память в процессе аттестации платы калибровки.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. Инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					ЩИМ2.688.774 И1	Лист
						20
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		
ГОСТ 2.106-68		Форма 5а		Копировал		Формат А4

Вычисление и занесение в память действительных значений сопротивлений токоизмерительных резисторов производить с погрешностью не хуже 0.02%. Сообщения, выдаваемые в ходе выполнения проверки представлены на рисунке 4.




Рис. 4 Вид окна с результатами выполнения проверки

7.3.1.2 При определении погрешностей задания напряжения активной нагрузки используется метод прямых измерений. Контроль погрешностей задания напряжения активной нагрузки проводится следующим образом: Входы цифрового вольтметра В7-40/5 подключаются на выходы ПК (Выс- к клемме «Выв.Сил1», Низ- к клемме КЛ1).Затем запускается проверка «Контроль погрешностей задания напряжения активной нагрузки». На выходе активной нагрузки нужно задать напряжение согласно таблице 4.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. Инв. №	Инв. № дубл
Подп. и дата	Подп. и дата

Таблица 4

№ пп	Задаваемое выходное напряжение активной нагрузки U_z , В	Допустимая абсолютная погрешность задания напряжения (ДАПЗН), мВ	Диапазон напряжения, В
1	-10 В	$\pm(0.01 \cdot U_z + 10)$	-10 В...+10 В
2	-5 В		
3	0 В		
4	+5 В		
5	+10 В		

Измерить действительное выходное напряжение активной нагрузки $U_{д_вых}$ цифровым вольтметром. Вычислить абсолютную погрешность задания напряжения активной нагрузки по формуле:

$$APZN = U_{вых} - U_{д_вых},$$

где APZN - абсолютная погрешность задания напряжения, мВ;

$U_{вых}$ - задаваемое выходное напряжение активной нагрузки, мВ;

$U_{д_вых}$ - действительное выходное напряжение активной нагрузки, мВ;

Сравнить АПЗН и ДАПЗН (Допустимая абсолютная погрешность задания напряжения) по модулю.

7.3.1.3 При определении погрешности измерения тока ПК используется косвенный метод измерений. Контроль погрешности измерения тока проводится следующим образом: Схема поверки такая же как у токоизмерительных резисторов. Подключить образцовый резистор. Диапазон тока ПК и выходное напряжение активной нагрузки $U_{ан}$ задается согласно таблице 5. Рассчитать измеренное значение тока в токоизмерительном резисторе с учетом данных калибровки

$$I_{рт} = U_{рт} / R_t$$

Рассчитать ток в образцовом резисторе

$$I_{обр} = U_{обр} / R_{обр}$$

Рассчитать Абсолютную погрешность калибровки измерения тока $APOGR$ по формуле:

$$APOGR = I_{рт} - I_{обр}$$

Сравнить по модулю $APOGR$ с $DAPOGR$ (допустимая абсолютная погрешность калибровки измерения тока), рассчитанной по формуле:

$$DAPOGR = 0.005 \cdot I_{рт} + 0.002 \cdot I_{макс},$$

где $I_{рт}$ - измеренное значение тока в токоизмерительном резисторе, ;

$U_{рт}$ - напряжение на токоизмерительном резисторе, мВ;

R_t - сопротивление токоизмерительного резистора, Ом ;

$I_{обр}$ - значение тока в образцовом резисторе, мА;

$U_{обр}$ - напряжение на образцовом резисторе, мВ;

$R_{обр}$ - сопротивление образцового резистора, Ом;

$I_{макс}$ - максимальный ток, мА;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист
					22
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	

ЩИМ2.688.774 И1

Таблица 5

№ пп	Ток на- грузки, I_n	Выход- ное на- пряжение активной нагрузки, $U_{ан}$, В	Выходное напряже- ние ПИН- нагрузки, $U_{пин}$, В	Диапазон тока платы калибров ки, $I_{макс}$	Образ- цовый рези- стор, $R_{обр}$
1	-1000 мА	+10	0	1000 мА	1 Ом
2	1000 мА	-10			
3	0	0			
4	-100 мА	+10	0	100 мА	10 Ом
5	100 мА	-10			
6	0	0			
7	-10 мА	+10	0	10 мА	100 Ом
8	10 мА	-10			
9	0	0			
10	-1 мА	+10	0	1 мА	1 кОм
11	1 мА	-10			
12	0	0			
13	-100 мкА	+10	0	100 мкА	10 кОм
14	100 мкА	-10			
15	0	0			
16	-10 мкА	+10	0	10 мкА	100 кОм
17	10 мкА	-10			
18	0	0			

7.3.2 Калибровка ПИН0, ПИН1, ПИН2, ПИН3 осуществляется следующим образом: нужно подключить плату калибровки и вольтметр В7-40/5 к контактам платы калибровки, VH-красный (сигнальный), VL- синий (общий). Затем войти в меню «Калибровка» и в подменю выбрать «ПИН». Далее в зоне «Автокалибровка ПИН» щелкнуть левой кнопкой «мыши» на кнопке **Исполнить**. После этого в окне «Результат» высвечивается сообщение «Калибровка выполнена», а в окне «Перегрузка + отказ» высвечивается сообщение «Отсутствует». В процессе калибровки производится измерение действительных значений погрешностей оборудования при помощи приборов более высокого класса точности:

7.3.2.1 Определение погрешности задания напряжения.

При определении погрешности задания напряжения используется метод прямых измерений.

7.3.2.2 Определение действительных параметров ПИНn.

7.3.2.3 Задать режим ПИНn:

- а) задание напряжения – измерение тока;
- б) диапазон тока – 1 А.

Инв № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1	Лист
											23

а) режим нагрузки – нагрузка отключена,
б) режим измерения выходного напряжения ПИН.

7.3.2.6 Измерить напряжение смещения U_{0n} на выходе ПИН_n.

7.3.2.7 Запомнить напряжение смещения U_{0n} .

7.3.2.8 Задать на выходе ПИН_n число D_{mnp}, соответствующее максимальному напряжению на выходе ПИН_n.

7.3.2.9 Измерить напряжение U_{mn} на выходе ПИНн.

7.3.2.10 Вычислить масштаб единицы младшего разряда U_{ln} по формуле:

$$U1n=(Umn-U0n)/ Dmn,$$

где U_{1n} -напряжение

U_{mn} - напряжение на выходе ПИИ_n, мВ;

U_{0n} - напряжение смещения, мВ;

D_{mn} - число, соответствующее максимальному напряжению на выходе ПИН_n.

7.3.2.11 Запомнить масштаб единицы младшего разряда Uln.

7.3.2.12 При задании на выходе ПИН_n напряжения U_{exn} число D_{xn} , задаваемое на вход данных ЦАП, вычислить по формуле:

$$D_{xn} = (U_{expn} - U_{0n}) / U_{1n},$$

где D_{xp} - число, задаваемое на вход данных ЦАП;

U_{exnp} - напряжение на выходе измерителя, мВ;

U_{0n} - напряжение смещения, мВ;

U_{1n} - напряжение, мВ;

7.3.2.13 Определение погрешности измерения тока.

В калибровке погрешности измерения тока ПИН используется косвенный метод измерения.

7.3.2.14 ПИНn – в режиме задания напряжения-измерения тока, диапазон тока Dt_i , вход АЦП подключен к выходу измерения тока ПИН.

7.3.2.15 Плата калибровки отключена.

7.3.2.16 Задать напряжение на выходе ПИН равным нулю.

7.3.2.17 Считать данные на выходе АЦП I_{0ni}- смещение нуля измерения тока ПИН_n в диапазоне тока D_{ti}. Подключить плату калибровки к выходу калибруемого ПИН, подключить нагрузку, установить диапазон тока нагрузки соответствующим установленному диапазону измерения тока калибруемого ПИН. Программируя выходное напряжение нагрузки, измеряя ток нагрузки по падению напряжения на токоизмерительном резисторе платы калибровки, установить ток на выходе калибруемого ПИН равным 0,9...0,95 от максимального измеряемого тока диапазона.

7.3.2.18 Считать данные на выходе АЦП =Igni

7.3.2.19 Измерить действительное значение тока на выходе калибруемого ПИН= I_{dni} .

7.3.3.20 При измерении тока посредством откалиброванного ПИН считать данные на выходе АЦП Imni, а действительное значение измеряемого

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	В калибровке погрешности измерения тока ПИН используется косвенный метод измерения.
					7.3.2.14 ПИНn – в режиме задания напряжения-измерения тока, диапазон тока D_{ti} , вход АЦП подключен к выходу измерения тока ПИН.
					7.3.2.15 Плата калибровки отключена.
					7.3.2.16 Задать напряжение на выходе ПИН равным нулю.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	7.3.2.17 Считать данные на выходе АЦП I_{0ni} - смещение нуля измерения тока ПИНn в диапазоне тока D_{ti} . Подключить плату калибровки к выходу калибруемого ПИН, подключить нагрузку, установить диапазон тока нагрузки соответствующим установленному диапазону измерения тока калибруемого ПИН. Программируя выходное напряжение нагрузки, измеряя ток нагрузки по падению напряжения на токоизмерительном резисторе платы калибровки, установить ток на выходе калибруемого ПИН равным 0,9...0,95 от максимального измеряемого тока диапазона.
					7.3.2.18 Считать данные на выходе АЦП $=I_{gni}$
					7.3.2.19 Измерить действительное значение тока на выходе калибруемого ПИН $=I_{dni}$.
					7.3.3.20 При измерении тока посредством откалиброванного ПИН считать данные на выходе АЦП I_{mni} , а действительное значение измеряемого
					Лист 24
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1
Форма 5а Копировал Формат А4					

тока I_n вычислить по формуле:

$$I_n = I_{dni} * (I_{mni} - I_{0ni}) / (I_{gni} - I_{0ni}),$$

где I_n - действительное значение измеряемого тока;

I_{dni} - действительное значение тока на выходе калибруемого ПИН, мА;

I_{mni} - измеренные данные на выходе АЦП, мА ;

I_{0ni} - калибровочные данные на выходе АЦП, соответствующие нулевому току диапазона, мА;

I_{gni} - калибровочные данные на выходе АЦП, соответствующие току I_{dni} , мА;

7.3.3 Калибровка ИСП0, ИСП1, ИСП2, ИСП3 осуществляется следующим образом: нужно войти в меню «Калибровка», выбрать подменю «ИСП ПКЕ». После этого запускается проверка «Калибровка ИСП ПКЕ». Затем в зоне «Адрес ПКЭ» необходимо выставить адрес ПКЭ от 0 до 3 и щелкнуть левой кнопкой «мыши» на кнопке **Установить**. В окне «Результат» высвечивается «КОММ. ПК=3». В зоне «Автокалибровка ИСП» щелкнуть левой кнопкой «мыши» на кнопке **Исполнить**. В окне «результаты» выводятся: «Автокалибровка ИСП» и высвечивается сообщение «Калибровка выполнена», в окне «Перегрузка» высвечивается сообщение «Отсутствует».

7.3.3.1 Калибровка измерителя в режиме задания напряжения.

В калибровке ИСП в режиме задания напряжения используется метод прямых измерений.

7.3.3.2 Задать режим измерителя (задание напряжения, измерение тока, диапазон тока – старший)

7.3.3.3 Задать режим платы калибровки (диапазон тока – 100мА)

7.3.3.4 Задать ноль выходного напряжения измерителя (Подать на вход данных соответствующего ЦАП $D_n=0$).

7.3.3.5 Измерить действительное значение напряжения на выходе измерителя U_{dn0} .

7.3.3.6 Запомнить U_{n0} калибруемого измерителя.

7.3.3.7 Задать максимальное напряжение на выходе измерителя (Подать на вход данных соответствующего ЦАП $D_{nmax}=4095$).

7.3.3.8 Измерить действительное значение напряжения на выходе измерителя U_{dnmax} .

7.3.3.9 Вычислить действительное значение единицы младшего разряда измерителя U_{1n} мВ по формуле:

$$U_{1n} = (U_{dnmax} - U_{dn0}) / D_{nmax},$$

где U_{dnmax} -действительное максимальное напряжение на выходе измерителя при максимальном коде, мВ;

U_{dn0} - действительное значение напряжения на выходе измерителя при нулевом коде, мВ;

D_{nmax} - значение максимального кода.

7.3.3.10 Запомнить U_{1n} .

7.3.3.11 При задании напряжения на выходе измерителя U_{expn} число D_{xn} , задаваемое на вход данных соответствующего ЦАП определять по формуле:

$$D_{xn} = (U_{expn} - U_{0n}) / U_{1n},$$

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1	Лист	
											25	
Форма 5а											Копировал	Формат А4

где Dхп- код, задаваемый на вход ЦАП ИСП;
 Uехрп- напряжения на выходе измерителя, мВ;
 U0п и U1п, см. п. 7.3.3.9.

7.3.3.12 Калибровка измерителя в режиме измерения тока.

В калибровке ИСП в режиме измерения тока используется косвенный метод измерения.

7.3.3.13 Задать режим измерителя (задание напряжения, измерение тока, диапазон тока – старший)

7.3.3.14 Задать режим платы калибровки (диапазон тока – 100мА).

7.3.3.15 Нагрузка платы калибровки отключена.

7.3.3.16 Задать напряжение на выходе измерителя равным нулю.

7.3.3.17 Считать данные на выходе АЦП I0ni-смещение нуля измерения тока измерителя в диапазоне Dti.

7.3.3.18 Подключить нагрузку, установить диапазон тока нагрузки соответствующим диапазону тока измерителя.

7.3.3.19 Программируя выходное напряжение нагрузки, измеряя ток нагрузки по падению напряжения на токоизмерительном резисторе платы калибровки, установить ток на выходе калибруемого измерителя равным 0,9...0,95 от максимального измеряемого тока диапазона.

7.3.3.20 Измерить ток измерителем (считать данные на выходе АЦП =Igni).

7.3.3.21 Измерить действительное значение тока на выходе калибруемого измерителя=Idni.

7.3.3.22 При измерении тока посредством откалиброванного ИСП считать данные на выходе АЦП Imni, а действительное значение измеряемого тока In вычислить по формуле:

$$In=Idni*(Imni-I0ni)/(Igni-I0ni),$$

где In- действительное значение измеряемого тока, мА;

Idni- действительное значение тока на выходе калибруемого измерителя, измеренное в ПК, мА;

Imni-ток на выходе АЦП при измерении, мА;

I0ni- смещение нуля измерения тока измерителя в диапазоне Dti, мА;

Igni-ток на выходе АЦП при калибровке максимального тока диапазона, мА;

7.3.3.23 Калибровка измерителя в режиме задания тока.

В калибровке ИСП в режиме задания тока используется косвенный метод измерения.

7.3.3.24 Задать режим измерителя (задание тока, измерение напряжения, диапазон тока – старший).

7.3.3.25 Задать режим платы калибровки, диапазон тока измерительных резисторов и активной нагрузки– старший.

7.3.3.26 Задать ноль напряжения активной нагрузки.

7.3.3.27 Подключить активную нагрузку.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1	Лист
											26

7.3.3.28 Задать ноль выходного тока (ноль на вход данных ЦАП).

7.3.3.29 Измерить действительное значение тока I_{d0} на резисторе платы калибровки.

7.3.3.30 Запомнить значение I_{d0} .

7.3.3.31 Задать максимальный выходной ток измерителя (Dim на вход данных ЦАП).

7.3.3.32 Измерить действительное значение тока I_{dm} на резисторе платы калибровки.

7.3.3.33 Вычислить действительное значение единицы младшего разряда тока по формуле:

$$I1=(I_{dm}-I_{d0})/Dim,$$

где $I1$ - действительное значение единицы младшего разряда тока, мА;

I_{d0}, I_{dm} - действительное значение тока на резисторе платы калибровки для нулевого и максимального тока, мА;

Dim - код соответствующий, максимальному выходному току измерителя.

7.3.3.34 Запомнить значение $I1$.

7.3.3.35 Определить и запомнить значения I_{d0} и $I1$ для всех задействованных в рабочей программе измерителей и диапазонов тока

7.3.3.36 При задании тока I_{exp} на выходе откалиброванного измерителя в рабочем режиме значение данных Dx , подаваемых на вход данных ЦАП, вычислять по формуле:

$$Dx=(I_{exp}-I_{d0})/I1,$$

где Dx - значение кода, задаваемого на вход ЦАП ;

I_{exp} -ток на выходе откалиброванного измерителя, мА;

I_{d0} -ток действительное значение нуля младшего разряда тока, мА;

$I1$ - действительное значение единицы младшего разряда тока, мА.

7.3.3.37 Калибровка измерителя в режиме измерения напряжения.

В калибровке ИСП в режиме задания напряжения используется прямой метод измерения.

7.3.3.38 Задать режим измерителя (задание тока, измерение напряжения, диапазон тока – старший).

7.3.3.39 Задать режим платы калибровки, диапазон тока измерительных резисторов и активной нагрузки– старший.

7.3.3.40 Задать ноль напряжения активной нагрузки.

7.3.3.41 Подключить активную нагрузку.

7.3.3.42 Задать ноль выходного тока (ноль на вход данных ЦАП).

7.3.3.43 Измерить действительное значение напряжения на выходе измерителя U_{d0} .

7.3.3.44 Считать данные на выходе АЦП измерителя $D0$.

7.3.3.45 Запомнить U_{d0} и $D0$.

7.3.3.46 Задать напряжение активной нагрузки 0.9...0.95 от максимального значения.

7.3.3.47 Измерить действительное значение напряжения на выходе измерителя U_{dm} .

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	И1- действительное значение единицы младшего разряда тока, мА.
					7.3.3.37 Калибровка измерителя в режиме измерения напряжения. В калибровке ИСП в режиме задания напряжения используется прямой метод измерения.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	7.3.3.38 Задать режим измерителя (задание тока, измерение напряжения, диапазон тока – старший).
					7.3.3.39 Задать режим платы калибровки, диапазон тока измерительных резисторов и активной нагрузки– старший.
					7.3.3.40 Задать ноль напряжения активной нагрузки.
					7.3.3.41 Подключить активную нагрузку.
					7.3.3.42 Задать ноль выходного тока (ноль на вход данных ЦАП).
					7.3.3.43 Измерить действительное значение напряжения на выходе измерителя Ud0.
					7.3.3.44 Считать данные на выходе АЦП измерителя D0.
					7.3.3.45 Запомнить Ud0 и D0.
					7.3.3.46 Задать напряжение активной нагрузки 0.9...0.95 от максимального значения.
					7.3.3.47 Измерить действительное значение напряжения на выходе измерителя Udm.
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1
					Лист 27

7.3.3.48 Считать данные на выходе АЦП измерителя D_m .

7.3.3.49 Запомнить U_{dm} и D_m .

7.3.3.50 При измерении напряжения посредством откалиброванного измерителя за действительное значение измеренного напряжения U_x принимать вычисленное по формуле:

$$U_x = D_x * (U_{dm} - U_{d0}) - D_0 * U_{dm} + D_m * U_{d0},$$

где U_x - действительное значение измеренного напряжения, мВ;

D_x - данные на выходе АЦП измерителя;

U_{dm} - действительное значение напряжения на выходе измерителя, мВ;

U_{d0} - действительное значение напряжения на выходе измерителя, мВ;

D_0 - данные на выходе АЦП измерителя D_0 при измерении U_{d0} ;

D_m - данные на выходе АЦП измерителя D_m при измерении U_{dm} .

7.3.4 При проведении проверки погрешностей задания напряжения ПИН используется метод прямых измерений. Погрешность задания напряжения для ПИН0, ПИН1, ПИН2, ПИН3 проверяется по «Программе поверки устройств тестера «ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 01. Из области меню «Выборочный контроль» программы «PoverkaPin» нужно выбрать проверку «Контроль погрешностей задания напряжения». Программа предусматривает предварительную калибровку измерителя ПИН с помощью платы калибровки путем измерения смещения нуля повторителя цифровым вольтметром по программе «TestVector». Схема соединения ПИН с платой калибровки представлена на рисунке 4. При измерении выходного напряжения измерителя. Измерительный вывод «общий» цифрового вольтметра подключается к цепи «AGND» через контакт К3, в то время как измерительный вывод «вход» цифрового вольтметра подключен к выходу измерителя.

Заданное ПИН значение напряжения $U_{зад}$ сравнивается с U_d и вычисляется абсолютная погрешность задания напряжения (АПЗН), которая сравнивается с допустимой абсолютной погрешностью задания напряжения (ДАПЗН). Если модуль АПЗН превышает модуль ДАПЗН, формируется Сообщение «Не годен». Если модуль АПЗН меньше модуля ДАПЗН, формируется Сообщение «Годен». Программа реализует алгоритм контроля погрешностей задания напряжения ПИН в режимах согласно таблице 6.

напряжения U_d на выходе ПИН вычисляется по формуле:

$$U_d = U_{цв} - dU_p, \text{ где:}$$

U_d - действительное значение напряжения на выходе ПИН, мВ;

$U_{цв}$ - напряжение, измеренное цифровым вольтметром между выходом измерителя и выводом токоизмерительного резистора, мВ;

dU_p - погрешность измерителя, измеренная цифровым вольтметром, мВ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ЩИМ2.688.774 И1	Лист
						28
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		

Таблица 6

№ ПП	Задаваемое выходное напряжение ПИН U_3 , В	Пределы допустимой абсолютной погрешности задания напряжения (ДАПЗН), мВ	Диапазон напряжения, В
1	-5.000	$\pm(0.005 \cdot U_3 + 10)$	-5 В...+5 В
2	-2.500		
3	0		
4	+2.500		
5	+5.000		
6	0	$\pm(0.005 \cdot U_3 + 10)$	0...+10 В
7	+2.500		
8	+5.000		
9	+7.500		
10	+10.000		
11	-12.000	$\pm(0.005 \cdot U_3 + 12)$	-12 В...+12 В
12	-6.000		
13	0		
14	+6.000		
15	+12.000		

7.3.5 При проведении проверки максимального значения допустимой емкостной нагрузки для ПИН используется метод прямых измерений. Максимальное значение допустимой емкостной нагрузки для ПИН0, ПИН1, ПИН2, ПИН3 проверяется по «Программе поверки устройств тестера «ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 01. Из меню «Выборочный контроль» программы «РоверкаPIN» запускается проверка «Погрешность задания напряжения». Контроль проводится с подключенной емкостью К73-17 10 мкФ 63 В аналогично п. 7.3.4. Затем подключается емкость 1 мкФ.

7.3.6 При проведении проверки погрешности измерения тока ПИН используется косвенный метод измерения. Контроль погрешности измерения тока нагрузки для ПИН0, ПИН1, ПИН2, ПИН3 проводится непосредственно после контроля погрешности задания напряжения и проверяется по «Программе поверки устройств тестера «ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 01.

Из меню «Выборочный контроль» программы «РоверкаPIN» запускается проверка «Контроль погрешности измерения тока». При этом сохраняется схема соединения ПИН с платой калибровки представленная на рисунке 5.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	Изм Лист № докум Подп. Дата	ЩИМ2.688.774 И1 Формат А4	Лист
							29

Форма 5а Копировал Формат А4




Рис. 5 Схема соединения ПИН с платой калибровки

Программа предусматривает предварительную калибровку измерителя ПИН с помощью платы калибровки путем измерения смещения нуля повторителя цифровым вольтметром по программе «TestVector».

В ходе исполнения программы входы цифрового вольтметра подключены к токоизмерительному резистору R_{izm} , действительное значение тока на выходе ПИН вычисляется по формуле:

$$I_d = (U_{цв} - dUp) / R_{izm}, \text{ где}$$

I_d - действительное значение тока на выходе ПИН, мА;

$U_{цв}$ – напряжение, измеренное цифровым вольтметром между выходом измерителя и выводом токоизмерительного резистора, мА;

dUp – погрешность измерителя, измеренная цифровым вольтметром, мА;

R_{izm} – действительное значение токоизмерительного резистора, измеренное в ходе поверки платы калибровки.

Измеренное ПИН значение тока I_{izm} сравнивается с I_d и вычисляется абсолютная погрешность измерения тока (АПИТ), которая сравнивается с

Инв. № полл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
ЩИМ2.688.774 И1				Лист 30
Форма 5а		Копировал		Формат А4

Инв № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

№ пп	Выходное напряжение $U_{\text{вых}}$, В	Ток нагрузки ПИН, I_n	Диапазон тока, $I_{\text{макс}}$	Сопротивление $R_{\text{изм}}$
1	0	-1000 мА	1000 мА	1,0 Ом
2	-5			
3	10			
4	0	-500 мА		
5	-5			
6	10			
7	0	0		
8	-5			
9	10			
120	0	+500 мА		
11	-5			
12	10			
13	0	+1000 мА		
14	-5			
15	10			
16	0	-100 мА	100 мА	10,0 Ом
17	-5			
18	10			
19	0	-50 мА		
20	-5			
21	10			
22	0	0		
23	-5			
24	10			
25	0	+50 мА		
26	-5			
27	10			
28	0	+100 мА		
29	-5			
30	10			

Продолжение табл.7

31	0	-10 мА	10 мА	100,0 Ом
32	-5			
33	10			
34	0	-5 мА		
35	-5			
36	10			
37	0	0		
38	-5			
39	10			
40	0	+5 мА		
41	-5			
42	10			
43	0	+10 мА		
44	-5			
45	10			
46	0	-1.0 мА		
47	-5			
48	10			
49	0	-0.5 мА	1 мА	1,0 кОм
50	-5			
51	10			
52	0	0		
53	-5			
54	10			
55	0	+0.5 мА		
56	-5			
57	10			
58	0	+1 мА		
59	-5			
60	10			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата						Лист 32	
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1						
Форма 5а					Копировал					Формат А4	

Продолжение табл.7

61	0	100 мкА	100 мкА	10,0 кОм
62	-5			
63	10			
64	0	-50 мкА		
65	-5			
66	10			
67	0	0		
68	-5			
69	10			
70	0	+50 мкА		
71	-5			
72	10			
73	0	+100 мкА		
74	-5			
75	10			

7.3.7 При проведении проверки диапазона измерения тока ПИН используется косвенный метод измерения. Диапазон измерения тока для ПИН0, ПИН1, ПИН2, ПИН3 проверяется по «Программе поверки устройств тестера «ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 01. Из области меню «Выборочный контроль» программы «ProverkaPin» запускается проверка «Контроль погрешности измерения тока». Контроль производится следующим образом:

7.3.7.1 Подключить контролируемый ПИН к плате калибровки.

7.3.7.2 Задать режим задания напряжения контролируемого ПИН.

7.3.7.3 Подключить активную нагрузку.

7.3.7.4 Задать диапазон тока контролируемого ПИН согласно таблице 8.

7.3.7.5 Задать сопротивление нагрузки платы калибровки согласно таблице 8.

7.3.7.6 Задать выходное напряжение контролируемого ПИН U_z согласно таблице 8.

7.3.7.7 Задать максимальный уровень ограничения выходного тока контролируемого ПИН.

7.3.7.8 Задать выходное напряжение активной нагрузки $U_{ан} = 0$.

7.3.7.9 При отсутствии сигнала «Перегрузка» запомнить сигнал «Норма».

7.3.7.10 При сигнале «Перегрузка» сформировать сигнал «Не годен».

7.3.7.11 Задать выходное напряжение активной нагрузки $U_{ан} = -U_z$.

7.3.7.12 Задержка 2 мс.

7.3.7.13 Измерить действительное напряжение на выходе контролируемого ПИН $U_{двх}$ цифровым вольтметром.

7.3.7.14 Измерить действительное значение выходного тока контролируемого ПИН $I_{двх}$ на токоизмерительном резисторе.

7.3.7.15 Сравнить $I_{двх}$ с $I_{огр}$ и $I_{мах}$ в таблице 8.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1	Лист
											33
											Форма 5а

7.3.7.16 Если $I_{\max} < I_{\text{двух}} < I_{\text{огр}}$, при наличии сигнала «Перегрузка» сформировать сигнал «Годеи».

7.3.7.17 Если нет – «Не годен».

7.3.7.18 Операции 7.3.7.4...7.3.7.17 проделать для всех ситуаций приведенных в таблице 8.

Таблица 8

№ пп	Заданное напряжение, U_z	Диапазон тока, $I_{\max}$	Сопротивление нагрузки, R_n	Уровень огран. тока, $I_{огр}$
1	+10 В	1000 мА	10 Ом	1200 мА
2	-10 В			
3	+10 В	100 мА	100 Ом	120 мА
4	-10 В			
5	+10 В	10 мА	1 кОм	12 мА
6	-10 В			
7	+10 В	1 мА	10 кОм	1.2 мА
8	-10 В			
9	+10 В	100 мкА	100 кОм	120 мкА
10	-10 В			

7.3.8 При проведении проверки максимального тока нагрузки для ПИН используется косвенный метод измерения. Максимальный ток нагрузки для ПИН0, ПИН1, ПИН2, ПИН3 проверяется по «Программе поверки устройств тестера «ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 01. Из меню «Выборочный контроль» программы «РoverkaPIN» запускается проверка «Контроль погрешности измерения тока», подключается вольтметр цифровой В7-40/5. Методика контроля такая же, как в п.7.3.6.

7.3.9 При проведении проверки диапазона измерения уровня тока ограничения для ПИН используется косвенный метод измерения. Диапазон измерения уровня тока ограничения для ПИН0, ПИН1, ПИН2, ПИН3 проверяется по «Программе поверки устройств тестера «ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 01. Из области меню «Выборочный контроль» программы «РoverkaPin» запускается проверка «Контроль уровня ограничения тока». Контроль производится следующим образом:

7.3.9.1 Подключить контролируемый ПИН к плате калибровки.

7.3.9.2 Задать режим задания напряжения контролируемого ПИН.

7.3.9.3 Подключить активную нагрузку.

7.3.9.4 Задать диапазон тока контролируемого ПИН по таблице 9.

7.3.9.5 Задать сопротивление нагрузки платы калибровки по таблице 9.

7.3.9.6 Задать выходное напряжение контролируемого ПИН U_z по табл. 9.

7.3.9.7 Задать максимальный уровень ограничения выходного тока контролируемого ПИН.

7.3.9.8 Задать выходное напряжение активной нагрузки $U_{an} = 0$.

7.3.9.9 При отсутствии сигнала «Перегрузка» запомнить сигнал «Норма».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата						
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1				Лист 34	
Форма 5а					Копировал					Формат А4

- 7.3.9.10 При сигнале «Перегрузка» сформировать сигнал «Не годен».
- 7.3.9.11 Задать выходное напряжение активной нагрузки $U_{an} = -U_z$.
- 7.3.9.12 Задержка 2 мс.
- 7.3.9.13 Измерить действительное напряжение на выходе контролируемого ПИН $I_{dвых}$ цифровым вольтметром.
- 7.3.9.14 Измерить действительное значение выходного тока контролируемого ПИН $I_{dвых}$ на токоизмерительном резисторе.
- 7.3.9.15 Сравнить $I_{dвых}$ с $I_{огр}$ и I_{max} в таблице 9.
- 7.3.9.16 Если $I_{max} < I_{dвых} < I_{огр}$, при наличии сигнала «Перегрузка» сформировать сигнал «Годен».
- 7.3.9.17 Если нет – «Не годен».
- 7.3.9.18 Операции 7.3.9.4...7.3.9.17 проделать для всех ситуаций приведенных в таблице 9.

Таблица 9

№ пп	Заданное напряжение, U_z	Диапазон тока, I_{max}	Сопротивление нагрузки, R_n	Уровень огран. тока, $I_{огр}$
1	+10 В	1000 мА	10 Ом	1200 мА
2	-10 В			
3	+10 В	100 мА	100 Ом	120 мА
4	-10 В			
5	+10 В	10 мА	1 кОм	12 мА
6	-10 В			
7	+10 В	1 мА	10 кОм	1.2 мА
8	-10 В			
9	+10 В	100 мкА	100 кОм	120 мкА
10	-10 В			

7.3.10 При контроле времени установления напряжения в старшем диапазоне тока нагрузки при максимальном уровне тока ограничения для ПИН используется метод прямых измерений. Время установления напряжения в старшем диапазоне тока нагрузки при максимальном уровне тока ограничения для ПИН0, ПИН1, ПИН2, ПИН3 проверяется по «Программе поверки устройств тестера «ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 01. Из меню «Выборочный контроль» программы «РoverkaPIN» запускается проверка «Контроль времени установления напряжения». Контроль времени установления напряжения ПИН проводится с подключенной к его выходу платой калибровки. На место входов цифрового вольтметра подключается сигнальный вход цифрового осциллографа. Вход синхронизации цифрового осциллографа подключается к выходу синхронизации тестера.

7.3.10.1 Последовательность операций контроля времени установления выходного напряжения ПИН.

7.3.10.2 Установить режим контролируемого ПИН (задание напряжения - измерение тока).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата						Лист
										35
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1					
Форма 5а					Копировал					Формат А4

7.3.10.3 Задать диапазон напряжения и диапазон тока согласно таблице 10.

7.3.10.4 Задать максимальный уровень ограничения тока ПИН $U_{dac} = 10$

7.3.10.5 Попеременно с частотой установить один из двух уровней выходного напряжения ПИН согласно таблице 10.

7.3.10.6 На выход синхронизации тестера вывести меандр цифрового сигнала, передний и задний фронты которого совпадают с моментами задания данных на входы соответствующего DAC.

7.3.10.7 Отключить активную нагрузку.

7.3.10.8 По форме кривой на экране осциллографа измерить время установления и время спада выходного напряжения с точностью $\pm 1\%$. Больше из двух значений есть время установления.

7.3.10.9 Измерения времени установления провести для всех режимов в таблице 10.

Таблица 10.

№ пп	Uз1, В	Uз2, В	Диапазон тока, I макс
1	-10	+10	1000 мА
2	-10	+10	100 мА
3	-10	+10	10 мА
4	-10	+10	1 А
5	-10	+10	100 мкА

7.3.11 При проведении контроля величины выброса напряжения на выходе ПИН используется метод прямых измерений. Величина выброса напряжения на выходе ПИН0, ПИН1, ПИН2, ПИН3 проверяется по «Программе поверки устройств тестера «ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 01. Из меню «Выборочный контроль» программы «PoverkaPIN» выбирается «Контроль времени установления напряжения». Подключается осциллограф и измеряется время установления напряжения и величина выброса. В ПИН программируется величина напряжения питания, которая выдерживается до 10 миллисекунд, после чего сбрасывается до 0. Этот цикл повторяется длительное время. Осциллографом измеряется время переднего фронта, заднего фронта и величина выброса напряжения.

7.3.12 При контроле времени измерения тока нагрузки для ПИН используется косвенный метод измерения. Время измерения тока нагрузки для ПИН0, ПИН1, ПИН2, ПИН3 проверяется по «Программе поверки устройств тестера «ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 01. Из меню «Выборочный контроль» программы «PoverkaPIN» выбирается «Контроль времени измерения тока».

Определяется временем задержки на измерение в операторах измерения тока ПИН :

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
7.3.11 При проведении контроля величины выброса напряжения на выходе ПИН используется метод прямых измерений. Величина выброса напряжения на выходе ПИН0, ПИН1, ПИН2, ПИН3 проверяется по «Программе поверки устройств тестера «ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 01. Из меню «Выборочный контроль» программы «РoverkaPIN» выбирается «Контроль времени установления напряжения». Подключается осциллограф и измеряется время установления напряжения и величина выброса. В ПИН программируется величина напряжения питания, которая выдерживается до 10 миллисекунд, после чего сбрасывается до 0. Этот цикл повторяется длительное время. Осциллографом измеряется время переднего фронта, заднего фронта и величина выброса напряжения. 7.3.12 При контроле времени измерения тока нагрузки для ПИН используется косвенный метод измерения. Время измерения тока нагрузки для ПИН0, ПИН1, ПИН2, ПИН3 проверяется по «Программе поверки устройств тестера «ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 01. Из меню «Выборочный контроль» программы «РoverkaPIN» выбирается «Контроль времени измерения тока». Определяется временем задержки на измерение в операторах измерения тока ПИН :				
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
ЩИМ2.688.774 И1				
Форма 5а Копировал Формат А4				
Лист 36				

Таблица 11

№ пп	Задаваемое выходное на- пряжение из- мерителя U_z , В	Пределы допустимой аб- солютной погрешности задания напряжения (ДАПЗН) , мВ	Диапазон на- пряжения В
1	0	$0.01 \cdot U_z + 2$	-5 В...+5 В
2	-2.500		
3	-5.000		
4	+5.000		
5	+2.500		
6	0	$0.01 \cdot U_z + 2$	0...+10 В
7	+2.500		
8	+5.000		
9	+7.500		
10	+10.000		

При контроле погрешности измерения напряжения ИСП используется метод прямых измерений. Контроль погрешности измерения напряжения проводится по программе «PoverkaISP». Из области меню «Выборочный контроль» нужно выбрать проверку «Контроль погрешности измерения напряжения». Программа предусматривает предварительную калибровку измерителя ИСП с помощью платы калибровки путем измерения смещения нуля повторителя dUp цифровым вольтметром по программе «TestVector». При измерении выходного напряжения измерителя измерительный вывод «общий» цифрового вольтметра подключается к цепи «AGND» через контакт КЗ, в то время как измерительный вывод «вход» цифрового вольтметра подключен к выходу повторителя. В ходе исполнения программы входы цифрового вольтметра подключены к выходу повторителя и точке AGND. Действительное значение напряжения U_d на выходе ИСП вычисляется по формуле:

$$U_d = U_{цв} - dUp, \text{ где}$$

U_d -- действительное значение напряжения на выходе ИСП, мВ;

$U_{цв}$ – напряжение, измеренное цифровым вольтметром между выходом повторителя и выводом токоизмерительного резистора, мВ;

dUp – погрешность повторителя, измеренная цифровым вольтметром, мВ.

Измеренное ИСП значение напряжения $U_{изм}$ сравнивается с U_d и вычисляется абсолютная погрешность измерения напряжения (АПИИ), которая сравнивается с допустимой абсолютной погрешностью измерения напряжения (ДАПИИ). Если модуль АПИИ превышает модуль ДАПИИ, формируется Сообщение «Не годен». Если модуль АПИИ меньше модуля ДАПИИ, формируется Сообщение «Годен». Программа реализует алгоритм контроля погрешностей измерения напряжения измерителя статических параметров в режимах согласно таблице 12.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1	Лист
											38

Форма 5а Копировал Формат А4

Таблица 12

№ пп	Заданное Измеряемое напряжение U изм, В	Задаваемый ток, I _з , мА	Сопротив- ление на- грузки, R _н Ом
1	-5	0	100
2	-2,5		
3	0		
4	+2,5		
5	+5		
6	+7,5		
7	+10		
8	-5	-100 мА	100
9	-2,5		
10	0		
11	+2,5		
12	+5		
13	+7,5		
14	+10		
15	-5	100 мА	100
16	-2,5		
17	0		
18	+2,5		
19	+5		
20	+7,5		
21	+10		

7.3.14 При проведении контроля погрешности измерения тока используется косвенный метод измерения. Контроль погрешности измерения тока проводится непосредственно после контроля погрешности задания напряжения по программе «РoverkaISP». Из области меню «Выборочный контроль» нужно выбрать проверку «Погрешность измерения тока» При этом сохраняется схема соединения измерителя с платой калибровки на рисунке 6.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата						Лист	
										39	
					Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1	
					Форма 5а					Копировал	Формат А4


$$I_d = (U_{цв} - dU_p) / R_{izm} \quad , \text{ где}$$

R_{izm} – действительное значение токоизмерительного резистора, измеренное в ходе поверки платы калибровки, Ом.

Измеренное ИСП значение тока I_{izm} сравнивается с I_d и вычисляется абсолютная погрешность измерения тока (АПИТ), которая сравнивается с допустимой абсолютной погрешностью измерения тока (ДАПИТ). Если модуль АПИТ превышает модуль ДАПИТ, формируется сигнал «Не годен». Если модуль АПИТ меньше модуля ДАПИТ, формируется сигнал «Годен». Программа реализует алгоритм контроля погрешностей измерения тока измерителя статических параметров в режимах согласно таблице 13.

Таблица 13

№ пп	Сопротивление нагрузки Rн	Диапазон тока, Iмакс	Ток нагрузки измерителя, Iн	Выходное напряжение Uвых, В
1	100 Ом	100 мА	-100 мА	0
2				-5
3				+10
4			-50 мА	0
5				-5

Продолжение табл.13

6			0 мА	+10
7				0
8				-5
9				+10
10			+50 мА	0
11				-5
12				+10
13			+100 мА	0
14				-5
15				+10
16	1 кОм 1 кОм	5 мА	-5 мА	0
17				-5
18				+10
19			-2,5 мА	0
20				-5
21				+10
22			0	0
23				-5
24				+10
25			+2,5 мА	0
26				-5
27				+10
28			+5 мА	0
29				-5
30				+10
31	10 кОм	500 мкА	-500 мкА	0
32				-5
33				+10
34			-250 мкА	0
35				-5
36				+10
37			0 мкА	0
38				-5
39				+10
40			+250 мкА	0
41				-5
42				+10
43			+500 мкА	0
44				-5
45				+10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ЩИМ2.688.774 И1

Лист
41

Продолжение табл.13

46	100 кОм	50 мкА	-50 мкА	0
47				-5
48				+10
49			-25 мкА	0
50				-5
51				+10
52			0 мкА	0
53				-5
54				+10
55			+25 мкА	0
56				-5
57				+10
58			+50 мкА	0
59				-5
60				+10
61	1000 кОм	5 мкА	-5 мкА	0
62				-5
63				+10
64			-2,5 мкА	0
65				-5
66				+10
67			0 мкА	0
68				-5
69				+10
70			+2,5 мкА	0
71				-5
72				+10
73			+5 мкА	0
74				-5
75				+10

7.3.15 При контроле погрешности задания тока ИСП используется косвенный метод измерения. Контроль погрешности задания тока ИСП проводится по программе «РoverkaISP» . Из области меню «Выборочный контроль» нужно выбрать проверку «Погрешность задания тока». При этом сохраняется схема соединения измерителя с платой калибровки на рисунке 6. В ходе исполнения программы входы цифрового вольтметра подключены к токоизмерительному резистору Rizm, действительное значение тока на выходе ИСП вычисляется по формуле:

$$I_d = (U_{цв} - dUp) / Rizm, \text{ где}$$

I_d - действительное значение тока на выходе ИСП, мА;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

$U_{цв}$ – напряжение, измеренное цифровым вольтметром между выходом повторителя и выводом токоизмерительного резистора, мВ;
 dU_p – погрешность повторителя, измеренная цифровым вольтметром, мВ;
 R_{izm} – действительное значение токоизмерительного резистора, измеренное в ходе поверки платы калибровки, Ом. Заданное ИСП значение тока $I_{ад}$ сравнивается с I_d и вычисляется абсолютная погрешность задания тока (АПЗТ), которая сравнивается с допустимой абсолютной погрешностью задания тока (ДАПЗТ). Если модуль АПЗТ превышает модуль ДАПЗТ, формируется сообщение «Не годен». Если модуль АПЗТ меньше модуля ДАПЗТ, формируется сообщение «Годен». Программа реализует алгоритм контроля погрешностей задания тока измерителя статических параметров в режимах согласно таблице 14.

Таблица 14

№ пп	Сопротивление нагрузки R_n	Диапазон тока, $I_{смах}$	Диапазон тока, $I_{мах}$	Выходное напряжение $U_{вых}$, В
1	100 Ом	100 мА	-100 мА	0
2				-5
3				+10
4			-50 мА	0
5				-5
6				+10
7			0 мА	0
8				-5
9				+10
10			+50 мА	0
11				-5
12				+10
13			+100 мА	0
14				-5
15				+10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Продолжение табл.14

16	1 кОм	5 мА	-5 мА	0
17				-5
18				+10
19			-2,5 мА	0
20				-5
21				+10
22			0 мА	0
23				-5
24				+10
25			+2,5 мА	0
26				-5
27				+10
28			+5 мА	0
29				-5
30				+10
31	10 кОм	500 мкА	-500 мкА	0
32				-5
33				+10
34			-250 мкА	0
35				-5
36				+10
37			0 мкА	0
38				-5
39				+10
40			+250 мкА	0
41				-5
42				+10
43			+500 мкА	0
44				-5
45				+10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1	Лист 44
-----	------	---------	-------	------	-----------------	------------

Продолжение табл.14

46	100 кОм	50 мкА	-50 мкА	0
47				-5
48				+10
49			-25 мкА	0
50				-5
51				+10
52			0 мкА	0
53				-5
54				+10
55			+25 мкА	0
56				-5
57				+10
58	+50 мкА	0		
59		-5		
60		+10		
61	1000 кОм	5 мА	-5 мкА	0
62				-5
63				+10
64			-2,5 мкА	0
65				-5
66				+10
67			0 мкА	0
68				-5
69				+10
70			+2,5 мкА	0
71				-5
72				+10
73			+5 мкА	0
74				-5
75				+10

7.3.16 При контроле времени задания напряжения и тока в нагрузку ИСП используется метод прямых измерений. Время задания напряжения и тока в нагрузку ИСП проверяется по программе «PoverkaISP» . Из области меню «Выборочный контроль» нужно выбрать проверку «Время задания напряжения».

Контроль времени установления напряжения измерителя статических параметров проводится с подключенной к его выходу платой калибровки. На место входов цифрового вольтметра подключается сигнальный вход цифрового осциллографа. Вход синхронизации цифрового осциллографа подключается к выходу синхронизации тестера.

7.3.16.1 Последовательность операций контроля времени установления выходного напряжения измерителя статических параметров.

7.3.16.2 Установить режим контролируемого измерителя (задание напряжения - измерение тока)

7.3.16.3 Задать диапазон напряжения и диапазон тока по таблице 15.

7.3.16.4 Задать максимальный уровень ограничения тока измерителя. $U_{dac}=5\text{ В}$.

7.3.16.5 Попеременно с частотой по таблице 15 устанавливать один из двух уровней выходного напряжения измерителя из таблицы 15.

7.3.16.6 На выход синхронизации тестера вывести меандр цифрового сигнала, передний и задний фронты которого совпадают с моментами задания данных на входы соответствующего DAC.

7.3.16.7 Отключить активную нагрузку.

7.3.16.8 По форме кривой на экране осциллографа измерить время установления и время спада выходного напряжения с точностью $\pm 1\%$. Больше из двух значений есть действительное время установления.

7.3.16.9 Измерения времени установления провести для всех режимов в таблице 15.

Таблица 15

№ пп	$U_{\min}, \text{В}$	$U_{\max}, \text{В}$	Диапазон тока, $I_{\max}$	$F_{\max}, \text{кГц}$
1	-5	+5	100 мА	4096/ 2
2	-5	+5	5 мА	4096/ 2
3	-5	+5	500 мкА	4096/ 5
4	-5	+5	50 мкА	4096/ 10
5	-5	+5	5 мкА	4096/ 100

7.3.17 При контроле времени установления напряжения на измерительном выходе при измерении напряжения и тока ИСП используется косвенный метод измерения. Время установления напряжения на измерительном выходе при измерении напряжения и тока ИСП проверяется по программе «PoverkaISP».

Время установления напряжения на измерительном выходе при измерении напряжения и тока ИСП определяется временем задержки на измерение в операторах измерения напряжения и тока ИСП : SetCMeasV и SetVMeasC. После запуска проверки нужно убедиться, что в данных операторах стоит нужная задержка:

SetCMeasV – задать ток измерить напряжение ИСП

DT0 – 100 мс,

DT1 – 10 мс,

DT2 – 5 мс,

DT3,DT4 – 2 мс.

Инв № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата					
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1		Лист 46		

7.3.19 При калибровке задания периода повторения тактового сигнала от генератора кварцевого используется косвенный метод измерения. Калибровка задания периода повторения тактового сигнала от генератора кварцевого проверяют по «Программе настройки и калибровки плат и устройств тестера ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 00. Выбирается меню «Калибровка». Вначале выполняется калибровка согласно п.7.3.18. Затем запускается «Калибровка Кварцевого генератора от ИП ПУ» и нажимается кнопка «Исполнить». При исполнении проверки в кварцевый генератор программируется значение периода в трех диапазонах из таблицы 17, измеряется с помощью ИП значение периода и сравнивается с допустимым значением периода повторения тактового сигнала от генератора кварцевого с учетом погрешности.

Таблица 17.

№ пп	T нс	T*10 нс	T*100 нс	Погрешность задания периода повторения тактового сигнала
1	20	200	2000	±0,005 T
2	30	300	3000	
3	40	400	4000	
4	50	500	5000	
5	60	600	6000	
6	70	700	7000	
7	80	800	8000	
8	90	900	9000	
9	100	1000	10000	
10	200	2000	20000	
11	500	5000	50000	
12	1000	10000	100000	
13	2000	20000	200000	
14	5000	50000	500000	
15	10000	100000	1000000	
16	20000	200000	2000000	
17	40000	400000	4000000	

7.3.20 При калибровке задания периода повторения тактового сигнала от генератора автоколебаний используется косвенный метод измерения. Калибровка задания периода повторения тактового сигнала от генератора автоколебаний проверяют по «Программе настройки и калибровки плат и устройств тестера ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 00. Выбирается меню «Калибровка», подменю «КГ, АГ, строб ИК и ИП от Частотомера». Вначале выполняется калибровка согласно п.7.3.18. После этого из подменю задается режим «Создание массива калибровки АГ от ИП ПУ» и нажимается кнопка «Исполнить». Затем задается «Калибровка Автогенер от ИП ПУ» и нажимается кнопка «Исполнить».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата						Лист 48
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1					
Форма 5а					Копировал					Формат А4

В ходе исполнения проверки в генератор автоколебаний программируется значение периода из таблицы 18 в трех диапазонах измеряется период с помощью ИП и сравнивается с допустимым значением с учетом погрешности на автогенератор.

Таблица 18.

N пп	T нс	T*10 нс	T*100 нс	Погрешность задания периода повторения тактового сигнала
1	20	200	2000	±0,02 T+1
2	30	300	3000	
3	40	400	4000	
4	50	500	5000	
5	51	510	5100	
6	52	520	5200	
7	53	530	5300	
8	54	540	5400	
9	55	550	5500	
10	56	560	5600	
11	57	570	5700	
12	58	580	5800	
13	59	590	5900	
14	60	600	6000	
15	70	700	7000	
16	80	800	8000	
17	90	900	9000	
18	100	1000	10000	
19	200	2000	20000	
20	300	3000	30000	
21	400	4000	40000	
22	500	5000	50000	
23	1000	10000	100000	
24	2000	20000	200000	
25	3000	30000	300000	
26	4000	40000	400000	
27	5000	50000	500000	
28	10000	100000	1000000	
29	20000	200000	2000000	
30	30000	300000	3000000	
31	40000	400000	4000000	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

7.3.21 При проведении проверки погрешности задания напряжения в универсальном канале используется косвенный метод измерения. Погрешность задания напряжения проверяется с помощью проверки «Уровни драйверов, компараторов от ИСП ПКЭ». Запускается «Программа настройки и калибровки плат и устройств тестера ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 00. Выбирается меню «Калибровка» и запускается нужная проверка. По тестам проверяются напряжения верхнего и нижнего уровней драйвера. Диапазон напряжений верхнего уровня УН – от минус 2 В до +8 В. Проверяется 18 тестов в каждом канале для верхнего уровня в следующих точках: минус 2 В, минус 1 В, минус 500 мВ, минус 200 мВ, минус 100 мВ, 0 В, +100 мВ, +200 мВ, +500 мВ, +1 В, +2 В, +3 В, +4 В, +5 В, +6 В, +7 В, +8 В, 0 В. Диапазон напряжений нижнего уровня UL –от минус 3 В до +5 В . Проверяется 16 тестов в каждом канале для нижнего уровня в следующих точках: минус 3 В, минус 2 В, минус 1 В, минус 500 мВ, минус 200 мВ, минус 100 мВ, 0 В, +100 мВ, +200 мВ, +500 мВ, +1 В, +2 В, +3 В, +4 В, +5 В, 0 В. Уровни драйверов измеряются с помощью ИСП и сравнивается измеренное значение с допустимым значением. Далее производится компарирование уровня драйвера компаратором. Границы компарирования задаются с учетом погрешности.

7.3.22 При проведении проверки погрешности компарирования напряжений используется косвенный метод измерения. Погрешность компарирования напряжений, измеренную на постоянном напряжении, проверяют по методике п.7.3.21.

7.3.23 При проведении проверки выходного сопротивления драйвера и максимального выходного тока используется косвенный метод измерения. Выходное сопротивление драйвера и максимальный выходной ток проверяют по «Программе настройки и калибровки плат и устройств тестера «ВЕКТОР». ЩИМ2.688.774-00 34 00. Запускается «Проверка драйверов и компараторов» из области меню «Калибровка» и выбирается проверка «R вых драйверов». Задается уровень драйвера +8 В, 0 В, минус 2 В. С помощью ИСП измеряется уровень напряжения U_{xx} при заданном токе $I=0$, далее при этом же напряжении задается ИСП ток нагрузки + 50мА, измеряется напряжение U_n и вычисляется сопротивление

$$R_{\text{вых}} = (U_{xx} - U_n) / I (50 \text{ мА})$$

которое сравнивается с величиной 50 Ом+- 10%,

где $R_{\text{вых}}$ -сопротивление , Ом;

U_{xx} - напряжение холостого хода, мВ;

U_n - напряжение под нагрузкой, мВ;

I - заданный ток , мА, $I=50\text{мА}$;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	ЩИМ2.688.774 И1	Лист				
						50				
						Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

7.3.24 При контроле тока утечки в универсальном канале используется косвенный метод измерения. Ток утечки в универсальном канале (при драйвере в третьем состоянии и с выключенной электронной нагрузкой) проверяют по «Программе настройки и калибровки плат и устройств тестера «ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 00. Запускается проверка «Уровни Драйверов,Компараторов от ИСП ПКЭ » из меню «Калибровка». Затем задается «Ток третьего состояния драйвера». После чего задается адрес блока от 0 до 3 и нажимается кнопка «Исполнить». Для сохранения результатов проверки в файле нужно нажать кнопку «Сохранить результ.». Контроль тока утечки компаратора производится заданием напряжения попеременно + 8 В и минус 2 В на вход компаратора ИСП и измерением тока утечки ИСП.

7.3.25 При проведении проверки погрешности задания втекающего и вытекающего тока электронной нагрузки используется косвенный метод измерения. Погрешность задания втекающего и вытекающего тока электронной нагрузки проверяют по «Программе настройки и калибровки плат и устройств тестера «ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 00. Запускается «Проверка драйверов и компараторов » из меню «Калибровка», «Уровни драйверов и компараторов от ИСП ПКЭ». Далее выбирается проверка «Электронная нагрузка» и задается адрес блока от 0 до 3. После этого нужно нажать кнопку «Исполнить» в области «Режим калибровки». После завершения калибровки для сохранения результатов необходимо нажать кнопку «Сохранить Результаты». В данной проверке контроль тока электронной нагрузки производится ИСП при запрограммированных токах для IOH: 0 мА, минус 1 мА,минус 10 мА, минус 30 мА, и для IOL: 0 мА,+1 мА, + 10 мА,+ 30 мА. Напряжение для IOL минус 1 В, для IOH +5 В. Напряжение переключения VCOM +1 В. Измеренный ток сравнивается с допустимым значением с учетом погрешности равной

$$0,005 \cdot I_{\text{зад}} + 0,2,$$

где $I_{\text{зад}}$ -заданный ток, мА.

7.3.26 При проведении проверки погрешности задания длительности задержки строба компаратора используется косвенный метод измерения. Погрешность задания длительности задержки строба компаратора проверяют по программе «Программа настройки и калибровки плат и устройств тестера ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 00. Выбирается меню «Калибровка», затем «Фазы и стробы ПКЭ». Далее выбирается устройство «стробы SC0,1». Затем устанавливается адрес ПКЭ от 0 до 3. После этого нажимается кнопка «Исполнить» в области «Режим Калибровка». В результате запускается калибровка стробов SC0,1. После завершения калибровки для сохранения результатов необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1	Лист
						51

В данной проверке включается режим рециркуляции замыканием выхода строба компаратора на тактовый вход запуска строба компаратора. В точке выхода строба компаратора коммутируется измеритель периода платы ПКЭ. При запуске теста возникает генерация импульса строба компараторов замкнутой цепи и производятся измерения $T_{oSC0(1)}$, где T_o - значение периода, $SC0(1)$ -строб компаратора 0(1). Проверяется 20 тестов по грубым дискретам- программируются следующие коды задержки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000. По малым дискретам проверяется 10 тестов- программируются следующие коды задержки: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. По точным дискретам проверяется 14 тестов- программируются следующие коды задержки: 9999, 9000, 8000, 7000, 6000, 5000, 4000, 3000, 2500, 2000, 1500, 1000, 500, 300.

Производится измерение периода $T_{kSC0(1)}$, где T_k - значение периода в тесте. Затем определяется истинное значение периода.

$$T_i = T_{kSC0(1)} - T_{oSC0(1)}$$

где T_i -истинное значение периода, нс.

После калибровки по каждому блоку ПКЭ контролируется погрешность. Для чего необходимо войти в меню «Калибровка», выбрать «Фазы, стробы ПКЭ», затем «Погрешность задания стробов». После этого нужно установить адрес ПКЭ и щелкнуть на кнопке «Исполнить».

При контроле погрешности проверяется 12 тестов. Оператором SetStrb задается значение задержки строба T_{zstrb} с учетом калибровки, которое выбирается из массива значений периода задержки $KodT$ (10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 200,0; 500,0; 1000,0; 2000,0; 5000,0; 10000,0; 20000,0; 40000,0).

$$T_{zstrb} = KodT.$$

Измеряется период рециркуляции T_{rez1} . Далее оператором SetStrb задается :

$$T_{zstrb} = 0,$$

Измеряется период рециркуляции T_{rez0} .

Величина задержки измеренная в i канале вычисляется следующим образом:

$$T_{izmzi} = T_{rez1} - T_{rez0},$$

Допуск вычисляется :

$$DopT = 0,022 * KodT + disk, \text{ где } disk - \text{ дискрет.}$$

Если $KodT \leq 1000,0$, то $disk=0,1$, иначе $disk=1,0$.

Ошибка задержки строба компаратора определяется:

$$ErrT = Abs(KodT - T_{izmzi}),$$

Если $ErrT < DopT$ – формируется результат ГОДЕН, в противном случае формируется результат БРАК.

В результате выполнения проверки выдаются сообщения следующего вида:
«Nтеста N Tзад=N1 Tизм=N2 Погрешн=N3 Доп=N4 Результат ГОДЕН»

В конце проверки в случае ее годного результата выдается сообщение:

«Количество браков=0»

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

					ИЦМ2.688.774 И1	Лист
						52
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		

7.3.27 При проведении проверки погрешности задания задержки и длительности фазы используется косвенный метод измерения. Погрешность задания задержки и длительности фазы проверяют по «Программе настройки и калибровки плат и устройств тестера ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 00. Выбирается меню «Калибровка» и подменю «Фазы, стробы ПКЭ», задается адрес ПКЭ (0,1,2,3), затем устанавливается режим «Фазы+НСМР», после этого нужно щелкнуть на кнопке «Исполнить». При выполнении проверки включается режим рециркуляции по заданному номеру фазы в нужном DMF и ПКЭ. С помощью скоммутированного измерителя периода измеряется период генерации при заданном значении задержки и длительности фазы:

- $Tozf0(7)$, где To -период при нулевом значении заданной задержки.

$Tkzf0(7)$, где Tk -период при заданном значении в тесте

$Tikzf0(7) = Tkzf0(7) - Tozf0(7)$, где Tik -истинное значение периода

- $Todf0(7)$, где To -период при нулевом значении заданной длительности.

$Tkdf0(7)$, где Tk -период при заданном значении в тесте

$Tidf0(7) = Tkdf0(7) - Todf0(7)$, где Ti -истинное значение периода

Проверяется 20 тестов по грубым дискретам - программируются следующие коды задержки и длительности по восьми каналам: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000.

По малым дискретам проверяется 10 тестов - программируются следующие коды задержки и длительности: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

После калибровки по каждому блоку ПКЭ контролируется погрешность задания фаз.

Для чего необходимо войти в меню «Калибровка», выбрать «Фазы, стробы ПКЭ», затем «Погрешность задания фаз». После этого нужно установить адрес ПКЭ и щелкнуть на кнопке «Исполнить».

Погрешность задержки фаз контролируется следующим образом :

Проверяется 12 тестов. Оператором SetClk задаются параметры фазы :

Tz -длительность задержки начала фазы,

Ts -длительность задержки конца фазы, которые выбираются из массива значений периода задержки KodT (10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 200,0; 500,0; 1000,0; 2000,0; 5000,0; 10000,0; 20000,0; 40000,0).

Программируется вначале :

$Tz = KodT$

$Ts = KodT + 30,0$

Измеряется период рециркуляции Trez1. Далее оператором SetClk задаются параметры фазы :

$Tz = 0,0$

$Ts = 30,0$

Инд. № подл.	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1	Лист
						53

Измеряется период рециркуляции T_{rez0} .

Значение задержки фазы, измеренной в i канале вычисляется следующим образом:

$$T_{izmzi} = T_{rez1} - T_{rez0},$$

Допуск вычисляется:

$$DopT = 0,022 * KodT + 1,0,$$

Ошибка задержки фазы определяется:

$$ErrT = Abs(KodT - T_{izmzi}),$$

Если $ErrT < DopT$ – формируется результат ГОДЕН, в противном случае формируется результат БРАК.

Погрешность длительности фаз контролируется следующим образом :

Проверяется 12 тестов. Оператором SetClk задаются параметры фазы :

T_z - задержка фазы,

T_s -длительность фазы, которые выбираются из массива значений периода задержки $KodT$ (10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 200,0; 500,0; 1000,0; 2000,0; 5000,0; 10000,0; 20000,0; 40000,0). Программируется вначале :

$$T_z = 0,$$

$$T_s = KodT + 30,0,$$

Измеряется период рециркуляции T_{rez1} . Далее оператором SetClk задаются параметры фазы :

$$T_z = 0,0$$

$$T_s = 30,0$$

Если $ErrT < DopT$ – формируется результат ГОДЕН, в противном случае формируется результат БРАК.

В результате выполнения проверки выдаются сообщения следующего вида:
«Nтеста N $T_{зад}=N1$ $T_{изм}=N2$ Погрешн= $N3$ Доп= $N4$ Результат ГОДЕН»

Измеряется период рециркуляции T_{rez0} .

Величина длительности фазы, измеренной в i канале вычисляется следующим образом:

$$T_{izmzi} = T_{rez1} - T_{rez0},$$

Допуск вычисляется:

$$DopT = 0,022 * KodT + 1,0,$$

Ошибка длительности фазы определяется:

$$ErrT = Abs(KodT - T_{izmzi}),$$

В конце проверки в случае ее годности выдается сообщение:

«Количество браков=0»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата						Лист				
										54				
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1									
Форма 5а					Копировал					Формат А4				

7.3.29 При контроле расфазировки импульсных сигналов между любыми двумя каналами по уровню 0,5 при одинаковой нагрузке используется прямой метод измерения. Расфазировка импульсных сигналов между любыми двумя каналами по уровню 0,5 при одинаковой нагрузке проверяется по «Программе настройки и калибровки плат и устройств тестера «ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774- 00 34 00. Перед запуском программы необходимо вставить платы переходные в следующей последовательности: PP21, PP22, PP TEST1. Затем запускается «Настройка ПКЭ», задается режим NRZ .После того, как будет задан режим по адресам платы 0,1,2,3, выбирается «Настройка ГС ПУ», из меню «Файл» загружается файл PRIM73.TST и исполняется запись в LA и пуск ФК. Выбрать меню «Калибровка», далее «Фазы, стробы ПКЭ» и включить режим «Фазировка драйверов», установить адрес ПКЭ, номер фазлируемого канала и нажать кнопку «Исполнить» После этого производятся измерения осциллографом на разъемах XP1...XP8 платы PP TEST1 в точках соответствующих контролируемому каналу (см. маркировку на плате).

7.3.29 При проведении проверки скорости нарастания фронта/среза импульсных сигналов используется метод прямых измерений. Скорость нарастания фронта/среза импульсных сигналов воздействий проверяют по «Программе настройки и калибровки плат и устройств тестера «ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 00. Перед запуском программы необходимо вставить платы переходные в следующей последовательности: PP21, PP22, PP TEST1. В меню программы выбирается «Настройка ПКЭ », «Формат NRZ» и нажимается кнопка «Задать ». После того как будет задан режим по адресам платы 0,1,2,3 выбирается меню «Настройка ГС ПУ». Затем загружается файл PRIM73.TST из меню «Файл». Исполняется запись в LA и исполняется пуск ФК. Измерение в уровнях 0,1 и 0,9 фронта, среза драйвера производится осциллографом на разъемах XP1...XP8 платы PP TEST1.

7.3.30 При контроле выброса над/под уровнем на вершине и в паузе используется метод прямых измерений. Выброс над/под уровнем на вершине и в паузе проверяют по методике п.7.3.29 по «Программе настройки и калибровки плат и устройств тестера «ВЕКТОР» ЩИМ2.688.774-00 34 00. Запускается «Проверка драйверов и компараторов » из области меню «Калибровка». Контроль выбросов и задержки драйвера производится осциллографом при заданной длительности импульса и логических уровнях “0” и “1” и программируемой частоте.

Инв № подл.	Подп. и дата				Лист 55
	Инв. № дубл				
	Взам. Инв. №				
	Подп. и дата				
	Инв № подл.				
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1

✓

Контроль проводится следующим образом: между выходами соседних каналов «А» и «П» подключается резистор $R=200$ Ом в плате PP TEST3. При исполнении проверки драйвер канала «А» находится в активном состоянии, а драйвер канала «П» заблокирован, где каналы «А» и «П» - два соседних по расположению канала на плате PP TEST3. С выхода 1 канала выдается импульс и измеряется осциллографом на уровнях 0,1 и 0,9 длительность фронта, далее с выхода 2 канала измеряется длительность фронта импульса, полученного через резистор 200 Ом. После чего подсчитывается емкость по формуле :


R- резистор, R=200 Ом.

Формат А4


8 Оформление результатов поверки

Положительные результаты поверки следует оформлять путем записи результатов поверки в паспорте на тестер, заверенной поверителем.


Зам. начальника отдела
32 ГНИИИ МО РФ
А.В. Апрелев



Гл. метролог
Е.И. Костяницын



Гл. конструктор
Е.В. Орлов



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата						Лист	
										57	
					Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1	
Форма 5а					Копировал					Формат А4	

Приложение 1

Перечень образцовых и вспомогательных средств поверки

Наименование	Тип	Обозначение конструкторской документации
Вольтметр цифровой	В7-40/5	
Плата калибровки ПК		ЩИМ3.410.036
Осциллограф цифровой	С1-97	
Образцовые резисторы	Р331 класс 0,01 100000 Ом 10000 Ом 1000 Ом 100 Ом Р321 класс 0,01 10 Ом 1 Ом	

Примечание: допускается применять другое оборудование и приборы, параметры которых не хуже параметров оборудования и приборов, указанных в приложении 1.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1 Формат А4	Лист
						58

Форма 5а Копировал Формат А4

Приложение 2

Перечень оснастки для проведения поверки

Наименование и обозначение	Условное обозначение	Количество	Примечание
Плата переход- ная PW128 ЩИМЗ.660.627	PW128	1	Для калиб- ровки
Плата калиб- ровки ЩИМЗ.410.036	ПК	1	Для калиб- ровки
Плата переход- ная PP21 ЩИМЗ.660.628	PP21	1	Для контакти- рующего уст- ройства
Плата переход- ная PP22 ЩИМЗ.660.629	PP22	1	Для контакти- рующего уст- ройства
Плата переход- ная PP TEST1 ЩИМЗ.660.631	PP TEST1	1	Для поверки
Плата переход- ная PP TEST2 ЩИМЗ.660.632	PP TEST2	1	Для поверки
Плата переход- ная PP TEST3 ЩИМЗ.660.633	PP TEST3	1	Для поверки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЩИМ2.688.774 И1	Лист 59
-----	------	---------	-------	------	-----------------	------------

Приложение 3

Обозначение контактов платы переходной PP22

КАНАЛ	РАЗЪЕМ	КАНАЛ	РАЗЪЕМ
-------	--------	-------	--------

0 K0	XP7:24	1 K0	XP7:32
0 K1	XP8:24	1 K1	XP8:32
0 K2	XP7:22	1 K2	XP7:30
0 K3	XP8:22	1 K3	XP8:30
0 K4	XP7:20	1 K4	XP7:28
0 K5	XP8:20	1 K5	XP8:28
0 K6	XP7:18	1 K6	XP7:26
0 K7	XP8:18	1 K7	XP8:26
0 K8	XP7:16	1 K8	XP7:8
0 K9	XP8:16	1 K9	XP8:8
0 K10	XP7:14	1 K10	XP7:6
0 K11	XP8:14	1 K11	XP8:6
0 K12	XP7:12	1 K12	XP7:4
0 K13	XP8:12	1 K13	XP8:4
0 K14	XP7:10	1 K14	XP7:2
0 K15	XP8:10	1 K15	XP8:2

2 K0	XP1:8	3 K0	XP1:10
2 K1	XP2:8	3 K1	XP2:10
2 K2	XP1:6	3 K2	XP1:12
2 K3	XP2:6	3 K3	XP2:12
2 K4	XP1:4	3 K4	XP1:14
2 K5	XP2:4	3 K5	XP2:14
2 K6	XP1:2	3 K6	XP1:16
2 K7	XP2:2	3 K7	XP2:16
2 K8	XP5:32	3 K8	XP5:18
2 K9	XP6:32	3 K9	XP6:18
2 K10	XP5:30	3 K10	XP5:20
2 K11	XP6:30	3 K11	XP6:20
2 K12	XP5:28	3 K12	XP5:22
2 K13	XP6:28	3 K13	XP6:22
2 K14	XP5:26	3 K14	XP5:24
2 K15	XP6:26	3 K15	XP6:24

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ЩИМ2.688.774 И1

Лист
60

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

Форма 5а

Копировал

ЩИМ2.688.774 И1	Лист
	61

Формат А4