

679

- 3.3.4 Неисправный модуль ремонту в условиях объекта не подлежит и должен быть отправлен на предприятие-изготовитель в установленном порядке. Пломбы модуля не нарушать.

3.4 Бездемонтажная проверка

- а) выключить напряжение питания и контроля сигнализатора;
- б) проверить надежность крепления сигнализатора и, при необходимости, затянуть крепёжные болты;

FORMET A4

в) произвести наружный осмотр сигнализатора, удалить с корпуса сухой ветошью пыль, грязь, влагу. В случае загрязнения сигнализатора протереть его ветошью или тампоном, смоченном в спирте. При повреждении окраски старую краску и следы коррозии удалить;

г) снять крышку с отсека подключений;

д) удалить пыль, грязь, масло с контактов, убедиться в отсутствии механических повреждений;

е) проверить, чтобы все винтовые соединения были надежно затянуты;

ж) проверить состояние крепления кабелей в отсеке подключения;

и) проверить внешним осмотром качество заземления сигнализатора и подходящих к сигнализатору кабелей. При необходимости восстановить поврежденное заземление.

3.4.2 Произвести оперативный контроль сигнализатора в соответствии с п. 2.2.6.

3.4.3 При неисправности сигнализатора необходимо заменить входящий в него модуль модулем из ЗИП-О.

Эксплуатацию сигнализатора не прекращать при неполном комплекте ЗИП-О.

Принять меры к пополнению комплекта ЗИП-О.

3.4.4 Закрывать крышки сигнализатора и опломбировать его.

Инв. № по/п.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

3.5 Методика поверки

3.5.1 Поверку сигнализатора производят с целью подтверждения соответствия его основных параметров техническим требованиям, указанным в разделе 1.

При поверке сигнализатора проверяют погрешность сигнализации, зону возврата и функционирование в режиме контроля.

При проведении поверки рекомендуется вести запись результатов измерений (протокол поверки).

3.5.2 Средства поверки указаны в приложении Д.

3.5.3 Требования безопасности приведены в вводной части и в п. 3.2.

3.5.4 Поверку сигнализатора выполнять при температуре окружающего воздуха $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 15)\%$.

3.5.5 Поверку сигнализатора температуры СТС1 выполнять следующим образом:

- а) выключить напряжения питания и контроля;
- б) снять с сигнализатора крышку и извлечь модуль МСТС1 из сигнализатора;
- в) подключить к соединителю Х1 модуля МСТС1 соединитель Х16 жгута СТ1-Э ДАИЕ.469519.525 (далее - жгут 1);
- г) проверить сопротивление изоляции цепей сигнализатора тераомметром с измерительным напряжением до 10 В и погрешностью измерения (далее - "ПИ") не более $\pm 20\%$, подключая поочередно выводы тераомметра к контактам А1, А2, А3, А4, Б1, Б2, Б3, Б4 соединителя Х17 жгута 1, соответствующим электрически не связанным цепям сигнализатора.

Изн. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Изн. № дубл.
Подп. и дата	

Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Лист
33

Измеренное сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм;

д) отключить соединитель X16 жгута 1 от модуля МСТС1 и установить тумблеры "1" и "2" жгута 1 в положение "П", а тумблер "3" жгута 1 в положение СТС;

е) установить на выходе источника постоянного тока G1 по прибору P1 с ПИ не более $\pm 0,5$ В напряжение ($27,0 \pm 1,0$) В.

Позиционные обозначения средств контроля и измерений соответствуют приложению Е (рисунок Е.4);

ж) установить на приборе R1 (здесь и далее с ПИ не более $\pm 0,05\%$) сопротивление $0,95 R_{ср}$ для каналов сигнализатора с сигнализацией на превышение контролируемой температуры относительно уставки (далее- "направление сигнализации В") и $1,05 R_{ср}$ для каналов сигнализатора с сигнализацией на понижение контролируемой температуры относительно уставки (далее- "направление сигнализации Н").

Расчетное значение сопротивления срабатывания $R_{ср}$ в зависимости от типа НСХ ТС, номера диапазона сигнализации и уставки сигнализации приведено в таблице 3.1.

и) подключить к сигнализатору жгут 1 и другую аппаратуру в соответствии со схемой подключения аппаратуры для проверки канала 1 сигнализатора, приведенной на рисунке Е.4 в приложении Е.

При поверке канала 2 сигнализатора необходимо подключить соединители жгута 1, указанные в скобках, а прибор P1 - в соответствии с пунктирной линией;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ишв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Лист
34

Таблица 3.1

Номер диапазона	Предел сигнализации (диапазона)	Уставка	Сопротивление R _{ср} , Ом, для НСХ ТС	
			50П	100П
			R _{ср} , Ом	R _{ср} , Ом
01	Минус30 -0°C	-30°C	44,020	88,040
		-29°C	44,220	88,441
		-28°C	44,421	88,841
		-27°C	44,621	89,241
		-26°C	44,821	89,641
		-25°C	45,021	90,041
		-24°C	45,221	90,441
		-23°C	45,420	90,841
		-22°C	45,620	91,241
		-21°C	45,820	91,640
		-20°C	46,020	92,039
		-19°C	46,219	92,438
		-18°C	46,419	92,838
		-17°C	46,618	93,236
		-16°C	46,818	93,635
		-15°C	47,017	94,034
		-14°C	47,216	94,433
		-13°C	47,415	94,831
		-12°C	47,615	95,229

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Лист

35

Продолжение таблицы 3.1

Номер диапазона	Предел сигнализации (диапазона)	Уставка	Сопротивление R _{ср} , Ом, для НСХ ТС	
			50П	100П
			R _{ср} , Ом	R _{ср} , Ом
01	Минус30 -0°C	-11°C	47,814	95,628
		-10°C	48,013	96,026
		-9°C	48,212	96,424
		-8°C	48,411	96,821
		-7°C	48,610	97,219
		-6°C	48,808	97,617
		-5°C	49,007	98,014
		-4°C	49,206	98,412
		-3°C	49,404	98,809
		-2°C	49,603	99,206
		-1°C	49,802	99,603
		0°C	50,000	100,000
02	0-10°C	0°C	50,000	100,000
		1°C	50,198	100,397
		2°C	50,397	100,793
		3°C	50,595	101,190
		4°C	50,793	101,586
		5°C	50,991	101,983
		6°C	51,189	102,379

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Исп. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Продолжение таблицы 3.1

Номер диапазона	Предел сигнализации (диапазона)	Уставка	Сопротивление Rcp, Ом, для НСХ ТС	
			50П	100П
			Rcp, Ом	Rcp, Ом
03	0-30°C	14°C	52,772	105,544
		15°C	52,970	105,940
		16°C	53,167	106,335
		17°C	53,365	106,730
		18°C	53,562	107,124
		19°C	53,759	107,519
		20°C	53,957	107,914
		21°C	54,154	108,308
		22°C	54,351	108,702
		23°C	54,548	109,097
		24°C	54,745	109,491
		25°C	54,942	109,885
		26°C	55,139	110,278
		27°C	55,336	110,672
		28°C	55,533	111,066
		29°C	55,730	111,459
		30°C	55,926	111,853

Иинв.№ подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Иинв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Продолжение таблицы 3.1

Номер диапазона	Предел сигнализации (диапазона)	Уставка	Сопротивление Rcp, Ом, для НСХ ТС	
			50П	100П
			Rcp, Ом	Rcp, Ом
04	0-60°C	0°C	50,000	100,000
		5°C	50,991	101,983
		10°C	51,981	103,963
		15°C	52,970	105,940
		20°C	53,957	107,914
		25°C	54,942	109,885
		30°C	55,926	111,853
		35°C	56,909	113,818
		40°C	57,890	115,780
		45°C	58,870	117,740
		50°C	59,848	119,696
		55°C	60,825	121,650
		60°C	61,800	123,600
05	60-120°C	60°C	61,800	123,600
		65°C	62,774	125,548
		70°C	63,746	127,493
		75°C	64,717	129,435
		80°C	65,687	131,374

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Продолжение таблицы 3.1

Номер диапазона	Предел сигнализации (диапазона)	Уставка	Сопротивление R _{ср} , Ом, для НСХ ТС	
			50П	100П
			R _{ср} , Ом	R _{ср} , Ом
05	60-120°C	85°C	66,655	133,310
		90°C	67,621	135,243
		95°C	68,586	137,173
		100°C	69,550	139,100
		105°C	70,512	141,024
		110°C	71,473	142,946
		115°C	72,432	144,864
		120°C	73,390	146,780
06	120-160°C	120°C	73,390	146,780
		125°C	74,346	148,692
		130°C	75,301	150,602
		135°C	76,254	152,509
		140°C	77,206	154,413
		145°C	78,157	156,313
		150°C	79,106	158,211
		155°C	80,053	160,107
		160°C	80,999	161,999

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ишв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Лист

40

Продолжение таблицы 3.1

Номер диапазона	Предел сигнализации (диапазона)	Уставка	Сопротивление R _{ср} , Ом, для НСХ ТС	
			50П	100П
			R _{ср} , Ом	R _{ср} , Ом
07	120-170°C	120°C	73,390	146,780
		125°C	74,346	148,692
		130°C	75,301	150,602
		135°C	76,254	152,509
		140°C	77,206	154,413
		145°C	78,157	156,313
		150°C	79,106	158,211
		155°C	80,053	160,107
		160°C	80,999	161,999
		165°C	81,944	163,888
		170°C	82,887	165,774
08	125-250°C	125°C	74,346	148,692
		135°C	76,254	152,509
		145°C	78,157	156,313
		155°C	80,053	160,107
		165°C	81,944	163,888
		175°C	83,829	167,658

Интв. № подл.	Подш. и дата	Взам. инв. №	Ишв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Лист

41

Продолжение таблицы 3.1

Номер диапазона	Предел сигнализации (диапазона)	Уставка	Сопротивление R _{ср} , Ом, для НСХ ТС	
			50П	100П
			R _{ср} , Ом	R _{ср} , Ом
08	125-250°C	185°C	85,708	171,416
		195°C	87,581	175,162
		205°C	89,448	178,896
		215°C	91,310	182,619
		225°C	93,165	186,331
		235°C	95,015	190,030
		245°C	96,859	193,718
		250°C	97,779	195,557
09	150-180°C	150°C	79,106	158,211
		152°C	79,485	158,970
		154°C	79,864	159,728
		156°C	80,243	160,485
		158°C	80,621	161,242
		160°C	80,999	161,999
		162°C	81,377	162,755
		164°C	81,755	163,510
		166°C	82,133	164,265

Исп. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Исп. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Лист

42

Продолжение таблицы 3.1

Номер диапазона	Предел сигнализации (диапазона)	Уставка	Сопротивление R _{ср} , Ом, для НСХ ТС	
			50П	100П
			R _{ср} , Ом	R _{ср} , Ом
0 9	150-180°C	168°C	82,510	165,020
		170°C	82,887	165,774
		172°C	83,264	166,528
		174°C	83,641	167,281
		176°C	84,017	168,034
		178°C	84,393	168,786
		180°C	84,769	169,538
10	160-190°C	160°C	80,999	161,999
		161°C	81,188	162,377
		162°C	81,377	162,755
		163°C	81,566	163,133
		164°C	81,755	163,510
		165°C	81,944	163,888
		166°C	82,133	164,265
		167°C	82,321	164,643
		168°C	82,510	165,020
		169°C	82,699	165,397

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Исп. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Лист

43

Продолжение таблицы 3.1

Номер диапазона	Предел сигнализации (диапазона)	Уставка	Сопротивление R _{ср} , Ом, для НСХ ТС	
			50П	100П
			R _{ср} , Ом	R _{ср} , Ом
10	160-190°C	170°C	82,887	165,774
		171°C	83,076	166,151
		172°C	83,264	166,528
		173°C	83,452	166,905
		174°C	83,641	167,281
		175°C	83,829	167,658
		176°C	84,017	168,034
		177°C	84,205	168,410
		178°C	84,393	168,786
		179°C	84,581	169,162
		180°C	84,769	169,538
		181°C	84,957	169,914
		182°C	85,145	170,289
		183°C	85,332	170,665
		184°C	85,520	171,040
		185°C	85,708	171,416
		186°C	85,895	171,791

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 3.1

Номер диапазона	Предел сигнализации (диапазона)	Уставка	Сопротивление R _{ср} , Ом, для НСХ ТС	
			50П	100П
			R _{ср} , Ом	R _{ср} , Ом
10	160-190°C	187°C	86,083	172,166
		188°C	86,270	172,541
		189°C	86,458	172,915
		190°C	86,645	173,290
11	170-190°C	170°C	82,887	165,774
		174°C	83,641	167,281
		178°C	84,393	168,786
		182°C	85,145	170,289
		186°C	85,895	171,791
		190°C	86,645	173,290
12	170-200°C	170°C	82,887	165,774
		171°C	83,076	166,151
		172°C	83,264	166,528
		173°C	83,452	166,905
		174°C	83,641	167,281
		175°C	83,829	167,658
		176°C	84,017	168,034

И Inv. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	И Inv. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Продолжение таблицы 3.1

Номер диапазона	Предел сигнализации (диапазона)	Уставка	Сопротивление R _{ср} , Ом, для НСХ ТС	
			50П	100П
			R _{ср} , Ом	R _{ср} , Ом
12	170-200°C	177°C	84,205	168,410
		178°C	84,393	168,786
		179°C	84,581	169,162
		180°C	84,769	169,538
		181°C	84,957	169,914
		182°C	85,145	170,289
		183°C	85,332	170,665
		184°C	85,520	171,040
		185°C	85,708	171,416
		186°C	85,895	171,791
		187°C	86,083	172,166
		188°C	86,270	172,541
13	180-200°C	189°C	86,458	172,915
		190°C	86,645	173,290
		180°C	84,769	169,538
		184°C	85,520	171,040
		188°C	86,270	172,541

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Продолжение таблицы 3.1

Номер диапазона	Предел сигнализации (диапазона)	Уставка	Сопротивление R _{ср} , Ом, для НСХ ТС	
			50П	100П
			R _{ср} , Ом	R _{ср} , Ом
13	180-200°C	192°C	87,020	174,039
		196°C	87,768	175,536
		200°C	88,515	177,031
14	185-215°C	185°C	85,708	171,416
		187°C	86,083	172,166
		189°C	86,458	172,915
		191°C	86,832	173,665
		193°C	87,207	174,414
		195°C	87,581	175,162
		197°C	87,955	175,910
		199°C	88,329	176,657
		201°C	88,702	177,404
		203°C	89,075	178,150
		205°C	89,448	178,896
		207°C	89,821	179,642
		209°C	90,193	180,387
		211°C	90,566	181,132

Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Интв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Лист

47

Продолжение таблицы 3.1

Номер диапазона	Предел сигнализации (диапазона)	Уставка	Сопротивление R _{ср} , Ом, для НСХ ТС	
			50П	100П
			R _{ср} , Ом	R _{ср} , Ом
14	185-215°C	213°C	90,938	181,876
		215°C	91,310	182,619
15	190-240°C	190°C	86,645	173,290
		195°C	87,581	175,162
		200°C	88,515	177,031
		205°C	89,448	178,896
		210°C	90,380	180,759
		215°C	91,310	182,619
		220°C	92,238	184,476
		225°C	93,165	186,331
		230°C	94,091	188,182
		235°C	95,015	190,030
16	280-330°C	240°C	95,938	191,875
		280°C	103,246	206,533
		285°C	104,176	208,352
		290°C	105,084	210,168

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Лист

48

Подп. и дата

Взам. инв. № | инв. № дубл.

Подп. и дата

инв. № по/сл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Продолжение таблицы 3.1

Номер диапазона	Предел сигнализации (диапазона)	Уставка	Сопротивление R _{ср} , Ом, для НСХ ТС	
			50П	100П
			R _{ср} , Ом	R _{ср} , Ом
16	280-330°C	295°C	105,991	211,982
		300°C	106,896	213,792
		305°C	107,800	215,599
		310°C	108,702	217,404
		315°C	109,603	219,205
		320°C	110,502	221,004
		325°C	111,400	222,799
		330°C	112,296	224,592
17	240-290°C	260°C	99,614	199,228
		265°C	100,529	201,058
		270°C	101,443	202,886
		275°C	102,356	204,711
		280°C	103,267	206,533
		285°C	104,176	208,352
		290°C	105,084	210,168

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Лист

49

Подп. и дата

Взам. инв. № | Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Продолжение таблицы 3.1

Номер диапазона	Предел сигнализации (диапазона)	Уставка	Сопротивление R _{ср} , Ом, для НСХ ТС	
			50П	100П
			R _{ср} , Ом	R _{ср} , Ом
18	250-500°C	250°C	97,779	195,557
		275°C	102,356	204,711
		300°C	106,896	213,792
		325°C	111,400	222,799
		350°C	115,867	231,734
		375°C	120,298	240,595
		400°C	124,692	249,384
		425°C	129,049	258,099
		450°C	133,370	266,741
		475°C	137,655	275,310
		500°C	141,903	283,806

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Лист

50

Подп. и дата

Исп. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Исп. № докл.

Исп.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

к) включить питание сигнализатора (при этом на передней панели модуля МСТС1 должны включиться индикаторы 1- СЕТЬ и 2 - СЕТЬ) и измерить прибором Р1 с ПИ не более $\pm 0,4$ Ом сопротивление, которое должно быть не более 2 Ом;

л) поставить тумблер "1" ("2") жгута 1 в положение "М" и измерить прибором Р1 с ПИ не более $\pm 0,4$ Ом сопротивление, которое должно быть не более 2 Ом, затем измерить прибором Р1 с ПИ не более $\pm 0,4$ Ом сопротивление между контактами А1 и А2, А4 и А5 соединителя Х3 (Х9) жгута 1, которое должно быть не более 2,0 Ом и с ПИ не более ± 6 кОм, сопротивление между контактами А3 и А2, А6 и А5 соединителя Х3 (Х9) жгута 1, которое должно быть не менее 50 кОм;

м) поставить тумблер "1" ("2") жгута 1 в положение "П", изменить полярность контроля путем подключения соединителей Х5 (Х11) и Х6 (Х12) жгута 1 соответственно к выводам "+" и "-" прибора G1, поставить тумблер "1" ("2") жгута 1 в положение "М" и измерить прибором Р1 с ПИ не более ± 6 кОм сопротивление между контактами А1 и А2, А4 и А5 соединителя Х3 (Х9) жгута 1, которое должно быть не менее 50 кОм и с ПИ не более $\pm 0,4$ Ом сопротивление между контактами А3 и А2, А6 и А5 соединителя Х3 (Х9) жгута 1, которое должно быть не более 2 Ом;

н) подключить прибор Р1 (в режиме измерения напряжения постоянного тока не более 30 В) к гнездам 1-КОНТРОЛЬ (2-КОНТРОЛЬ) модуля МСТС1 (клемму "*" прибора Р1 подключить к гнезду 2) и измерить прибором Р1 с ПИ не более $\pm 0,5$ В напряжение постоянного тока, которое должно быть $(27,0 \pm 1,0)$ В для каналов с направлением сигнализации "В" и минус $(27,0 \pm 1,0)$ В для каналов с направлением сигнализации "Н";

п) поставить тумблер "1" ("2") жгута 1 в положение "ТТ" и подключить прибор P1 (в режиме измерения сопротивления до 50 кОм) и соединители X5, X6 (X11, X12) жгута 1 в соответствии с рисунком Е.4 приложения Е;

р) для каналов модуля МСТС1 с направлением сигнализации "В" плавно увеличивать, а для каналов модуля с направлением сигнализации "Н" плавно уменьшать приращениями не более 0,01 ($R_k - R_n$) за 1 с (значения R_k и R_n приведены в таблице 3.2) сопротивление, установленное на приборе R1, и при скачкообразном изменении сопротивления, контролируемого по прибору P1, зафиксировать по прибору R1 сопротивление срабатывания $R_{сф}$;

с) для каналов модуля МСТС1 с направлением сигнализации "В" плавно уменьшать, а для каналов модуля с направлением сигнализации "Н" плавно увеличивать приращениями не более 0,01 ($R_k - R_n$) за 1 с (значения R_k и R_n приведены в таблице 3.2) сопротивление, установленное на приборе R1, и при скачкообразном изменении сопротивления, контролируемого по прибору P1, зафиксировать по прибору R1 сопротивление срабатывания $R_{оф}$;

т) выключить питание сигнализатора;

у) вычислить погрешность сигнализации γ (в процентах) и зону возврата β для диапазонов контролируемых температур с номерами 4-9, 11, 13-18 (в процентах) или зону возврата ϵ для диапазонов контролируемых температур с номерами 1 - 3, 10, 12 (в градусах Цельсия) по формулам:

$$\gamma = 100 \cdot \frac{R_{оф} - R_o - R_{сф} - K \cdot \Delta R}{R_k - R_n} \quad (1)$$

Таблица 3.2

Номер диапазона	Диапазон контролируе- мых температур		Тип НСХ ТС			
			50П		100П	
	Тн,	Тк,	Rн, Ом	Rк, Ом	Rн, Ом	Rк, Ом
01	0°C	10°C	50,000	51,981	100,000	103,963
02	Минус 30°C	0°C	44,021	50,000	88,042	100,000
03	0°C	30°C	50,000	55,926	100,000	111,853
04	0°C	60°C	50,000	61,800	100,000	123,600
05	60°C	120°C	61,800	73,390	123,600	146,780
06	120°C	160°C	73,390	80,999	146,780	161,999
07	120°C	170°C	73,390	82,887	146,780	165,774
08	125°C	250°C	74,346	97,779	148,692	195,557
09	150°C	180°C	79,106	84,769	158,211	169,538
10	160°C	190°C	80,999	86,645	161,999	173,290
11	170°C	190°C	82,887	86,645	165,774	173,290
12	170°C	200°C	82,887	88,515	165,774	177,031
13	180°C	200°C	84,769	88,515	169,538	177,031
14	185°C	215°C	85,708	91,310	171,416	182,619
15	190°C	240°C	86,645	95,938	173,290	191,875
16	280°C	330°C	103,267	112,296	206,533	224,592
17	240°C	290°C	95,938	105,084	191,875	210,168
18	250°C	500°C	97,779	141,903	195,557	283,806

$$\beta = 100 \cdot \frac{|R_{\text{сф}} - R_{\text{оф}}|}{R_{\text{к}} - R_{\text{н}}} , \quad (2)$$

$$\varepsilon = |T_{\text{к}} - T_{\text{н}}| \cdot \frac{|R_{\text{сф}} - R_{\text{оф}}|}{R_{\text{к}} - R_{\text{н}}} , \quad (3)$$

где $T_{\text{н}}$, $T_{\text{к}}$ - начальное и конечное значения диапазона контролируемых температур, указанные в таблице 3.2;

$R_{\text{н}}$, $R_{\text{к}}$ - значения сопротивления ТС, соответствующие начальной и конечной температуре в диапазоне контролируемых температур (см. таблицу 3.2);

$R_{\text{сф}}$, $R_{\text{оф}}$ - фактические значения сопротивления срабатывания и отпускания, зафиксированные в операциях p , c ;

$R_{\text{ср}}$ - расчетное значение сопротивления срабатывания для данного диапазона контролируемых температур и конкретной уставки сигнализации (см. таблицу 3.1);

$R_{\text{о}}$ - начальное сопротивление прибора $R1$, указанное в его паспорте, Ом;

ΔR - поправка, значение которой в зависимости от положения движков переключателя 1 - КОМПЕНС (2- КОМПЕНС) сигнализатора и типа НСХ ТС указано в таблице К.1 приложения К;

К - коэффициент, принимающий для сигнализаторов с направлением сигнализации "В" значение $K=1$, а для сигнализаторов с направлением сигнализации "Н" значение $K=$ минус 1.

Вычисленное значение погрешности сигнализации γ не должно превышать предела основной погрешности сигнализации, приведенной к диапазону контролируемых температур, указанных в таблице 1.1.

Вычисленное значение зоны возврата β должно находиться в пределах от одной до трех величин предела допускаемой основной погрешности сигнализации, указанного в таблице 1.1.

Вычисленное значение зоны возврата ϵ не должно превышать 1°C .

ф) выполнить операции и - т для канала 2 сигнализатора (коммутационные элементы жгута 1 и модуля МСТС1 для канала 2 указаны в круглых скобках);

х) отключить от жгута 1 модуль МСТС1.

Примечания

1 Допускается сигнал "Контроль" подавать не от источника G1, а от штатного источника. При этом тумблеры "1" и "2" жгута 1 должны быть установлены в положение "П".

2 Допускается контролировать состояние контактов выходных реле сигнализатора по штатным средствам контроля. При этом прибор Р1 не используется, а соединители X3 и X4, X9 и X10 жгута 1 должны быть соединены.

3.5.6 Поверку сигнализатора температуры СТТ1 выполнять следующим образом:

- а) выключить напряжения питания и контроля;
- б) снять с сигнализатора крышку и извлечь модуль МСТТ1 из сигнализатора;
- в) подключить к соединителю Х1 модуля МСТТ1 соединитель Х16 жгута СТ1-Э ДАИЕ.469519.525 (далее - жгут 1);
- г) проверить сопротивление изоляции цепей сигнализатора тераомметром с измерительным напряжением до 10 В ПИ не более $\pm 20\%$, подключая поочередно выводы тераомметра к контактам А1, А2, А3, А4, Б1, Б2, Б3, Б4 соединителя Х17 жгута 1, соответствующим электрически несвязанным цепям сигнализатора.

Измеренное сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм;

д) отключить соединитель Х16 жгута 1 от модуля МСТТ1 и установить тумблеры "1" и "2" жгута 1 в положение "П", а тумблер "3" жгута 1 в положение СТТ;

е) установить на выходе источника постоянного тока G1 по прибору Р1 с ПИ не более $\pm 0,5$ В напряжение (27 ± 1) В.

Позиционные обозначения средств контроля и измерений соответствуют приложению Е (рисунок Е.5);

ж) подключить к сигнализатору жгут 1 и другую аппаратуру в соответствии со схемой подключения аппаратуры для проверки канала 1 сигнализатора, приведенной на рисунке Е.5 в приложении Е.

При поверке канала 2 сигнализатора необходимо подключить соединители жгута 1, указанные в скобках, а прибор Р3 - в соответствии с пунктирной линией;

Год, м. д.

Взам. инв. №

инв. №

подп. и дата

инв. № по/от.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Лист

56

и) включить питание сигнализатора (при этом на передней панели модуля МСТТ1 должны включиться индикаторы 1- СЕТЬ и 2 - СЕТЬ) и измерить прибором РЗ с ПИ не более $\pm 0,4$ Ом сопротивление, которое должно быть не более 2 Ом;

к) поставить тумблер "1" ("2") жгута 1 в положение "М" и измерить прибором РЗ с ПИ не более $\pm 0,4$ Ом сопротивление, которое должно быть не более 2 Ом, затем измерить прибором РЗ с ПИ не более $\pm 0,4$ Ом сопротивление между контактами А1 и А2, А4 и А5 соединителя ХЗ (Х9) жгута 1, которое должно быть не более 2,0 Ом и с ПИ не более ± 6 кОм, сопротивление между контактами А3 и А2, А6 и А5 соединителя ХЗ (Х9) жгута 1, которое должно быть не менее 50 кОм;

л) поставить тумблер "1" ("2") жгута 1 в положение "П", изменить полярность контроля путем подключения соединителей Х5 (Х11) и Х6 (Х12) жгута 1 соответственно к выводам "+" и "-" прибора G1, поставить тумблер "1" ("2") жгута 1 в положение "М" и измерить прибором РЗ с ПИ не более ± 6 кОм сопротивление между контактами А1 и А2, А4 и А5 соединителя ХЗ (Х9) жгута 1, которое должно быть не менее 50 кОм и с ПИ не более $\pm 0,4$ Ом сопротивление между контактами А3 и А2, А6 и А5 соединителя ХЗ (Х9) жгута 1, которое должно быть не более 2 Ом;

м) подключить прибор РЗ (в режиме измерения напряжения постоянного тока не более 30 В) к гнездам 1-КОНТРОЛЬ (2-КОНТРОЛЬ) модуля МСТТ1 и измерить прибором РЗ с ПИ не более $\pm 0,5$ В напряжение постоянного тока, которое должно быть (27 ± 1) В;

н) поставить тумблер "1" ("2") жгута 1 в положение "Т", выключить источник постоянного тока G1 и подключить прибор P3 (в режиме измерения сопротивления до 50 кОм) и соединители X5, X6 (X11, X12) жгута 1 в соответствии с рисунком Е.5 приложения Е;

п) измерить термометром с ПИ не более $\pm 0,5$ °С температуру окружающей среды Т вблизи контактов соединителя модуля МСТТ1;

р) установить по вольтметру P2 на приборе P1 для заданной установки и кода параметров канала в соответствии с таблицей 3.3 напряжение на 10 % больше $U_{вх.табл.}$, если код параметра канала заканчивается на "2", или на 10 % меньше, если код параметра канала заканчивается на "4";

с) плавно изменять напряжение на приборе P1, приближаясь к значению напряжения $U_{вх.табл.}$, приведенному в таблице 3.3, и зафиксировать по прибору P2 значение напряжения $U_{вкл.}(мВ)$, при котором происходит включение выходного реле, контролируемого прибором P3 по разрыву исходно замкнутой цепи;

т) плавно изменять напряжение на приборе P1 в обратную сторону (по сравнению с предыдущей операцией) и зафиксировать по прибору P2 значение напряжения $U_{откл.}(мВ)$, при котором происходит выключение выходного реле, контролируемое прибором P3 по замыканию цепи;

у) выключить питание сигнализатора;

Таблица 3.3

Код параметров	Уставка	Входное напряжение Увх. табл., мВ
4XXX	0 °C	0
	30 °C	1,95
	60 °C	3,998
	90 °C	6,131
	120 °C	8,342
	150 °C	10,621
	180 °C	12,964
	210 °C	15,363
	240 °C	17,812
	270 °C	20,306
	300 °C	22,839
	330 °C	25,405
	360 °C	27,999
	390 °C	30,613

Продолжение таблицы 3.3

Код параметров	Уставка	Входное напряжение Uвх. табл., мВ
4XXX	420 °C	33,243
	450 °C	35,882
	480 °C	38,527
	510 °C	41,174
	540 °C	43,819
	570 °C	46,461
	600 °C	49,098
3XXX	0 °C	0
	60 °C	2,436
	90 °C	3,681
	120 °C	4,919
	180 °C	7,338
	240 °C	9,745
	270 °C	10,969
	300 °C	12,207

Подп. и дата

Испр. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Испол.	№ докум.	Подп.	Дата

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Лист

60

Продолжение таблицы 3.3

Код параметров	Уставка	Входное напряжение Увх. табл., мВ
3XXX	360 °C	14,712
	420 °C	17,241
	450 °C	18,513
	480 °C	19,788
	540 °C	22,346
	600 °C	24,902
	630 °C	26,176
	660 °C	27,445
	720 °C	29,965
	780 °C	32,455
	810 °C	33,686
	840 °C	34,909
	900 °C	37,325

ф) вычислить погрешность сигнализации δ_1 и зону возврата β_1 (в процентах) для каналов, код параметров которых начинается с цифры "3", и погрешность сигнализации δ_2 и зону возврата β_2 (в процентах) для каналов, код параметров которых начинается с цифры "4", соответственно по формулам:

$$\delta_1 = \frac{U_{вкл} + 0,0399 * T - U_{вх.табл.}}{37,3} \cdot 100, \quad (4)$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ДАИЕ.468239.061 РЭ

Лист
61

$$\beta_3 = \frac{|U_{\text{вкл}} - U_{\text{откл}}|}{37,3} \cdot 100, \quad (5)$$

$$\delta_2 = \frac{U_{\text{вкл}} + 0,0644 \cdot T - U_{\text{вх.табл.}}}{49,1} \cdot 100, \quad (6)$$

$$\beta_2 = \frac{|U_{\text{вкл}} - U_{\text{откл}}|}{49,1} \cdot 100, \quad (7)$$

где $U_{\text{вкл.}}$, $U_{\text{откл.}}$ – напряжения, измеренные в операциях с, т,
мВ

T – температура, измеренная в операции п, градусы
Цельсия;

$U_{\text{вх.табл.}}$ – значение напряжения, приведенное в табли-
це 3.3 для соответствующего кода параметров канала.

Вычисленное по формулам (4), (6) значения погрешности сиг-
нализации не должно превышать предела основной погрешности
сигнализации, приведенной к диапазону контролируемых темпера-
тур ($\pm 1,5\%$).

Вычисленное по формулам (5), (7) значение зоны возврата
должно находиться в пределах от одной до трех величин предела
допускаемой основной погрешности сигнализации (1,5 – 4,5%);

ц) выполнить операции р – ф для канала 2 сигнализатора (ком-
мутационные элементы жгута 1 указаны в круглых скобках);

ш) отключить от жгута 1 модуль МСТТ1.

Примечания

1 Допускается сигнал “Контроль” подавать не от источника
 $G1$, а от штатного источника. При этом тумблеры “1” и “2” жгута 1
должны быть установлены в положение “П”.

2 Допускается контролировать состояние контактов выходных
реле сигнализатора по штатным средствам контроля. При этом при-
бор РЗ не используется, а соединители X3 и X4, X9 и X10 жгута 1
должны быть соединены.

К - коэффициент, принимающий для сигнализаторов с направлением сигнализации "В" значение $K=1$, а для сигнализаторов с направлением сигнализации "Н" значение $K=$ минус 1.

Вычисленное значение погрешности сигнализации γ не должно превышать предела допускаемой основной погрешности сигнализации, приведенной к диапазону контролируемых температур, указанных в таблице 1.1.

Вычисленное значение зоны возврата β должно находиться в пределах от одной до трех величин предела допускаемой основной погрешности сигнализации, указанного в таблице 1.1.

Вычисленное значение зоны возврата ε не должно превышать 1°C .

Примечания

1 Допускается сигнал "Контроль" подавать не от источника G1, а от штатного источника. При этом тумблер КОНТРОЛЬ жгута 2 должен быть установлен в положение "П".

2 Допускается контролировать состояние контактов выходных реле сигнализатора по штатным средствам контроля. При этом прибор P1 не используется, а соединители X3 и X4 жгута 2 должны быть соединены.

3.5.8 Положительные результаты поверки (вычисленные значения погрешности сигнализации, зоны возврата и функционирования сигнализатора в режиме "Контроль") занести в паспорт сигнализатора.

3.5.9 Подключить к жгуту соответствующий модуль или сигнализатор СТС2 из ЗИП-О.

3.5.7 Поверку сигнализатора температуры СТС2 выполнять следующим образом:

- а) выключить напряжения питания и контроля;
- б) извлечь сигнализатор из прибора;
- в) подключить к соединителю X1 сигнализатора соединитель X10 жгута СТС2-Э ДАИЕ.469519.526 (далее - жгут 2);
- г) проверить сопротивление изоляции цепей сигнализатора тераомметром с измерительным напряжением до 10 В и ПИ не более $\pm 20\%$, подключая поочередно выводы тераомметра к контактам Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 соединителя X11 жгута 2, соответствующим электрически не связанным цепям сигнализатора. Измеренное сопротивление изоляции должно быть не более 20 Мом;
- д) отключить соединитель X10 жгута 2 от сигнализатора и установить тумблер КОНТРОЛЬ жгута 2 в положение "П";
- е) установить на выходе источника постоянного тока G1 по прибору P1 с ПИ не более $\pm 0,5$ В напряжение (27 ± 1) В.

Позиционные обозначения средств контроля и измерений соответствуют приложению Е (рисунок Е.6);

ж) установить на приборе R1 (здесь и далее с ПИ не более $\pm 0,05\%$) сопротивление 0,95 R_{ср} для сигнализаторов с направлением сигнализации "В" и 1,05 R_{ср} для сигнализаторов с направлением сигнализации "Н".

Расчетное значение сопротивления срабатывания R_{ср} в зависимости от типа НСХ ТС, номера диапазона контролируемых температур и уставки сигнализации приведено в таблице 3.1;

и) подключить к сигнализатору жгут 2 и другую аппаратуру в соответствии со схемой подключения аппаратуры, приведенной на рисунке Е.6 в приложении Е;

к) включить питание сигнализатора (при этом на его передней панели должен включиться индикатор СЕТЬ) и измерить прибором Р1 с ПИ не более $\pm 0,4$ Ом сопротивление, которое должно быть не более 2 Ом;

л) поставить тумблер КОНТРОЛЬ жгута 2 в положение "М" и измерить прибором Р1 с ПИ не более $\pm 0,4$ Ом сопротивление, которое должно быть не более ± 2 Ом, затем измерить прибором Р1 с ПИ не более $\pm 0,4$ Ом сопротивление между контактами А1 и А2, А4 и А5 соединителя Х3 жгута 2, которое должно быть не более 2 Ом и с ПИ не более ± 6 кОм, сопротивление между контактами А2 и А3, А5 и А6 соединителя Х3 жгута 2, которое должно быть не менее 50 кОм;

м) поставить тумблер КОНТРОЛЬ жгута 2 в положение "П", изменить полярность контроля путем подключения соединителей Х9 и Х8 жгута 2 соответственно к выводам "+" и "-" прибора G1, поставить тумблер КОНТРОЛЬ жгута 2 в положение "М" и измерить прибором Р1 с ПИ не более ± 6 кОм сопротивление между контактами А1 и А2, А4 и А5 соединителя Х3 жгута 2, которое должно быть не менее 50 кОм и с ПИ не более $\pm 0,4$ Ом сопротивление между контактами А2 и А3, А5 и А6 соединителя Х3 жгута 2, которое должно быть не более 2 Ом , затем измерить прибором Р1 с ПИ не более 6 кОм сопротивление между контактами ВЫХОД 1 и 2 сигнализатора, которое должно быть не менее 50 кОм;

н) подключить прибор Р1 (в режиме измерения напряжения постоянного тока не более 30 В) к гнездам ВЫХОД сигнализатора (клемму "*" прибора Р1 подключить к гнезду 2) и измерить прибором Р1 с ПИ не более $\pm 0,5$ В напряжение постоянного тока, которое должно быть (27 ± 1) В для каналов с направлением сигнализации

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № Инв. № доул. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ДАИЕ.468239.061 РЭ

“В” и минус (27 ± 1) В для каналов с направлением сигнализации “Н”;

п) поставить тумблер КОНТРОЛЬ жгута 2 в положение “Т” и подключить прибор P1 (в режиме измерения сопротивления до 50 кОм) и соединители X8 и X9 жгута 2 в соответствии с рисунком Е.6 приложения Е;

р) для сигнализаторов с направлением сигнализации “В” плавно увеличивать, а для сигнализаторов с направлением сигнализации “Н” плавно уменьшать приращениями не более 0,01 ($R_k - R_n$) за 1 с (значения R_k и R_n приведены в таблице 3.2) сопротивление, установленное на приборе R1, и при скачкообразном изменении сопротивления, контролируемого по прибору P1, зафиксировать по прибору R1 сопротивление срабатывания $R_{сф}$;

с) для сигнализаторов с направлением сигнализации “В” плавно уменьшать, а для сигнализаторов с направлением сигнализации “Н” плавно увеличивать приращениями не более 0,01 ($R_k - R_n$) за 1 с (значения R_k и R_n приведены в таблице 3.2) сопротивление, установленное на приборе R1, и при скачкообразном изменении сопротивления, контролируемого по прибору P1, зафиксировать по прибору R1 сопротивление срабатывания $R_{оф}$;

т) выключить питание сигнализатора и отключить от жгута 2 сигнализатор;

у) вычислить погрешность сигнализации γ (в процентах) и зону возврата β для диапазонов контролируемых температур с номерами 4-9, 11, 13-18 (в процентах) или зону возврата ϵ для диапазонов контролируемых температур с номерами 1 - 3, 10, 12 (в градусах Цельсия) по формулам:

$$\gamma = 100 \cdot \frac{R_{сф} - R_0 - R_{ср} - K \cdot \Delta R}{R_k - R_n}, \quad (8)$$

$$\beta = 100 \cdot \frac{|R_{сф} - R_{ср}|}{R_k - R_n}, \quad (9)$$

$$\epsilon = |T_k - T_n| \cdot \frac{|R_{сф} - R_{ср}|}{R_k - R_n}, \quad (10)$$

где T_n , T_k - начальное и конечное значения диапазона контролируемых температур, указанные в таблице 3.2;

R_n , R_k - значения сопротивления ТС, соответствующие начальной и конечной температуре в данном диапазоне контролируемых температур (см. таблицу 3.2);

$R_{сф}$, $R_{ср}$ - фактические значения сопротивления срабатывания и отпускания зафиксированные в операциях p , c ;

$R_{ср}$ - расчетное значение сопротивления срабатывания для данного диапазона контролируемых температур и конкретной уставки сигнализации (см. таблицу 3.1);

R_0 - начальное сопротивление прибора R_1 , указанное в его паспорте, Ом;

ΔR - поправка, значение которой в зависимости от положения движков переключателя КОМПЕНС сигнализатора и типа НСХ ТС указано в таблице К.1 приложения К;

3.5.10 Выполнить поверку запасного модуля или сигнализатора СТС2 по методике, изложенной выше для основного модуля.

3.5.11 Результаты поверки запасного модуля или сигнализатора СТС2 (вычисленные значения погрешности сигнализации , зоны возврата и функционирование сигнализатора в режиме “Контроль”) занести в паспорт сигнализатора.

3.5.12 Выключить средства измерения и отключить жгут от сигнализатора.

3.5.13 Установить основной модуль в сигнализатор или сигнализатор СТС2 в прибор, а запасной модуль или сигнализатор СТС2 положить в ЗИП-О.

3.5.14 Включить питание сигнализатора и выполнить его оперативный контроль в соответствии с п. 3,3.

3.5.15 Закрыть сигнализатор крышками и опломбировать его.

подп.

№

№

№

№

4. Хранение

4.1 Длительное хранение (более года) сигнализатора и ЗИП-О производится согласно ГОСТ В9.003 в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах при температуре воздуха от 5 до 40 ° С и относительной влажности до 100% при температуре 25 ° С.

4.2 Кратковременное хранение (до одного года) сигнализатора и ЗИП-О производить в закрытых или других помещениях с интенсивной вентиляцией при температуре от минус 50 до 50 ° С и относительной влажности до 98% при температуре 35 ° С.

После окончания срока кратковременного хранения сигнализатор и ЗИП-О подлежат проверке на переувлажнение (по цвету силикагеля индикатора) и переконсервации.

Изм. № 01/01
ввод. в дейст.
взам. инв. №
зап. № дубл.
подп. _____
Дата _____

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата