



« 21 » 12 2021 г.

**Методика поверки
МП 043.М44-21**

41312

« 21 » 12 2021 г.

ФГУП «РосНИИОХ»

«21» _____

«21» 12 2021 г.

Москва
2021 г.

1 Общие положения

Настоящая методика поверки распространяется на линзметры автоматические ULM-900 (далее по тексту - линзметры), изготовленные компанией «UNICOS Co., Ltd.», Республика Корея, предназначенные для измерений вершинной рефракции и призматического действия очковых линз, а также для ориентирования и маркировки нефацетированных линз, и для проверки правильности установки линз в очковых оправах, и устанавливает порядок, методы и средства проведения первичной и периодической поверок. По итогам проведения поверки должна обеспечиваться прослеживаемость к ГЭТ 205-2013. Поверка линзметров выполняется методом прямых измерений.

Интервал между поверками – 1 год.

2 Перечень операций поверки средства измерений

2.1 Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

2.2 При проведении поверки должны быть выполнены операции, перечисленные в таблице 1.

Таблица 1–Операции поверки

Наименование Операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	7	Да	Да
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	8	Да	Да
Проверка программного обеспечения средства измерений	9		
Определение метрологических характеристик:	10		
Проверка диапазона измерений сферической вершинной рефракции	10.1	Да	Нет
Определение абсолютной погрешности измерений сферической вершинной рефракции	10.2	Да	Да
Проверка диапазона измерений призматического действия	10.3	Да	Нет
Определение абсолютной погрешности измерений призматического действия	10.4	Да	Да
Определение абсолютной погрешности нанесения маркером оптического центра	10.5	Да	Да
Определение абсолютной погрешности нанесения маркером оси	10.6	Да	Да
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	11	Да	Да

2.3 При получении отрицательных результатов, при проведении той или иной операции, поверка прекращается.

3 Метрологические и технические требования к средствам поверки

3.1 При проведении поверки применяются средства поверки, перечисленные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки

Операция поверки	Средство поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки	Рекомендуемые типы средств поверки
Определение метрологических характеристик п. 10.1-10.6	Меры вершинной рефракции для рефрактометров в ранге рабочих эталонов по ГПС, утвержденной приказом Росстандарта от 22.10.2019 № 2500	Диапазон значений задней вершинной рефракции сферических мер: от - 25 до + 25 дптр; пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения задней вершинной рефракции от $\pm 0,02$ до $\pm 0,08$ дптр; Диапазон значения призматического действия мер: от 2 до 10 пр дптр; пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения призматического действия от $\pm 0,06$ до $\pm 0,12$ пр дптр;	Комплекты приспособлений для поверки диоптриметров КПП-3Р, рег. №56132-14 Комплекты приспособлений для поверки диоптриметров КПП-2Р, рег. №52100-12
Вспомогательное оборудование			
Диапазон измерений длин от 0 до 10 мм, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений $\pm 0,01$ мм.			Лупа ЛИ-4-10Х ГОСТ 25706-83
Диапазон измерений температуры от минус 40 до плюс 85 °С, предел допускаемой абсолютной погрешности 0,2 °С; Диапазон измерений относительной влажности от 3 до 97 %, предел допускаемой абсолютной погрешности 3,0 %; Диапазон измерений давления воздуха от 80 до 110 кПа, предел допускаемой абсолютной погрешности 0,13 кПа			Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», рег. №32014-11

3.2 Средства поверки, указанные в таблице 2 должны быть аттестованы (поверены) в установленном порядке.

3.3 Допускается применение других средств поверки, не приведенных в таблице 2, но обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого средства измерений с требуемой точностью.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

4.1 К проведению поверки линзметра допускаются лица:

- прошедшие обучение на право проведения поверки по данному виду измерений;
- изучившие настоящую методику поверки и эксплуатационную документацию на линзметр;
- имеющие группу по электробезопасности не ниже II и удостоверение на право работы на электроустановках до 1000 В.

5 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, приведенные в Руководстве по эксплуатации линзметра.

6 Требования к условиям проведения поверки

6.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды, °С от 15 до 25;
- относительная влажность воздуха, % от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106.

6.2 Не допускается попадание на линзметр прямых солнечных лучей. Поверку проводить в затененном помещении.

6.3 Располагать линзметр вдали от воздействия неблагоприятных факторов: высокой температуры, высокой влажности, пыли.

6.4 Исключить условия образования конденсата на защитном стекле в окне измерений и на оптических частях внутри линзметра.

7 Внешний осмотр средства измерений

7.1 При внешнем осмотре линзметра должно быть установлено:

- соответствие комплектности линзметра с руководством по эксплуатации и описанию типа;
- отсутствие механических повреждений корпуса линзметра, дисплея, элементов управления;
- наличие маркировки (наименование или товарный знак завода-изготовителя, тип и заводской номер линзметра, год выпуска).

Примечание - Шильдик линзметра расположен на задней поверхности, внизу;

- исправность соединительных проводов.

7.2 Линзметр считают прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если:

- комплектность соответствует руководству по эксплуатации и описанию типа;
- отсутствуют механические повреждения корпуса линзметра, дисплея, элементов управления, соединительных проводов;
- на шильдике линзметра указаны тип и заводской номер линзметра, год выпуска;
- соединительные провода исправны.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Проверить работоспособность кнопок управления линзметра, осуществляющих переключение режимов измерения, настройку контрастности и яркости, подачу бумаги во встроенный принтер.

8.2 Перед началом измерений линзметр необходимо выдержать в лабораторном помещении при температуре от 20 до 25 °С в течение не менее 2 часов, если линзметр был транспортирован.

8.3 Установить линзметр на устойчивую горизонтальную поверхность.

8.4 Провести подготовку линзметра к измерениям в соответствии с указаниями его руководства по эксплуатации.

8.5 Убедиться, что выключатель линзметра находится в положении «OFF» (выключено). Подключить линзметр к сети электропитания с помощью сетевого кабеля из его комплекта.

Примечание - Убедиться, что объектив и сенсорный ЖК экран линзметра чистые. При загрязнении необходимо протереть объектив и ЖК экран мягкой чистой салфеткой, без использования растворов или удалить пыль обдувом.

8.6 Проверить подвижные части линзметра. Движение должно быть плавное без заеданий.

8.7 Проверить исправность маркирующего устройства и устройства фиксации линз.

8.8 Показания по шкале диоптрий должно быть «0,00» при свободно опоре линз и изменяться при вводе линзы в держатель.

8.9 Подготовить к работе комплекта приспособлений для поверки диоптриметров КПП-3Р (КПП-2Р) (далее по тексту – комплекта КПП-3Р (КПП-2Р) в соответствии с его руководством по эксплуатации. При необходимости следует удалить пыль с поверхности оптических мер с помощью резиновой груши или беличьей кисточкой.

8.10 Линзметр считают прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если кнопки управления, осуществляющих переключение режимов измерения, настройку контрастности и яркости, подачу бумаги в принтер находятся в рабочем состоянии,

9 Проверка программного обеспечения средства измерений

9.1 Включить линзметр, установив выключатель питания в положение «ВКЛ.» (I), расположенный на левой боковой панели. Через несколько секунд после появления экрана загрузки появится экран измерений.

9.2 Перейти в режим настроек «Settings», нажав иконку  в правом нижнем углу экрана. В разделе «Info» в строке «main ver.», отображается номер версии ПО.

Идентификационные данные (признаки) метрологически значимой части программного обеспечения систем приведены в таблице 3.

Таблица 3- Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	URK
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 3.02.05
Цифровой идентификатор ПО	Данные являются собственностью производителя и являются защищенными для доступа дилера и пользователей

9.3 Линзметр считают прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если идентификационные данные соответствуют таблице 3.

10 Определение метрологических характеристик средства измерений

10.1 Проверка диапазона измерений сферической вершинной рефракции совмещена с операцией определения абсолютной погрешности измерений сферической вершинной рефракции (см. п. 10.2).

10.2 Определение абсолютной погрешности измерений сферической вершинной рефракции проводят с помощью комплекта КПП-3Р (комплекта КПП-2Р).

При первичной поверке использовать сферические меры с номинальным значением задней вершинной рефракции: $\pm 2,50$, $\pm 5,00$, $\pm 10,00$, $\pm 15,00$, $\pm 20,00$, $\pm 25,00$ дптр. При периодической поверке использовать сферические меры с номинальным значением задней вершинной рефракции: $\pm 5,00$, $\pm 20,00$ дптр ($\pm 4,00$, $\pm 20,00$ дптр из комплекта КПП-2Р).

Операцию проводить в следующей последовательности:

10.2.1 Проверить установки линзметра.

Для этого перейти от экрана измерений к экрану настроек «SETUP MODE», нажав на иконку , расположенную в правом нижнем углу экрана. Перейти на вкладку измерение «MEASURE», нажав на иконку в левом верхнем углу экрана. Установить и проверить следующие параметры:

- «LENS TYPE» выбрать режим измерения нормальных линз «Normal»;
- «AVTO SHOOTING» отключить режим автоматического считывания – «OFF»;

Перейти к экрану измерений нажать на иконку «EXIT», расположенную в правом верхнем углу на экране.

В верхней части экрана измерений с помощью соответствующих иконок установить и проверить следующие параметры:

- «STEP» - шаг (выбор шага отображения измерений) – 0,01;
- «CYL» - режим цилиндра (выбор знака цилиндра) – (+/-);
- «PRISM» - режим призмы (способ отображение параметров призмы) – «X-Y».

Примечание - Все измерения проводятся относительно зеленой линии «е» ртутного спектра.

10.2.2 Установить измеряемую меру из комплекта эталонных мер плоской стороной вниз на подставку для линз и зафиксировать линзу держателем. Перемещением эталонной линзы совместить оптический центр линзматра и оптический центр измеряемой линзы, т.е. добиться совмещения крестообразной метки и центра концентрических окружностей на экране измерений. Уточнить положение призмы по показаниям шкал («X-Y») на экране, добиваясь минимального смещения центра линзы от оптической оси. При полном совмещении нажать кнопку измерений, расположенной спереди линзматра под подставкой для линз, для сохранения результатов измерения.

Результаты измерений отобразятся на экране, слева (или справа) от положения измерения.

10.2.3 Значение сферической вершинной рефракции (S), дптр, считать с экрана линзматра и записать в протокол.

Внимание: Для повторного измерения нажать иконку инициализации (удаления)  в нижней строчки экрана, третья справа, чтобы очистить экран и удалить данные измерений.

Произвести пятикратные измерения сферической вершинной рефракции меры.

10.2.4 Повторить операции п.п. 10.2.2-10.2.3 для всех используемых при поверке мер сферической вершинной рефракции из комплекта КПП-3Р (КПП-2Р).

10.2.5 Произвести обработку результатов измерений сферической вершинной рефракции по п. 11.1.

10.3 Проверка диапазона измерений призматического действия совмещена с операцией определения абсолютной погрешности измерений призматического действия (см. п. 10.4).

10.4 Определение абсолютной погрешности измерений призматического действия проводят с помощью комплекта КПП-3Р (комплекта КПП-2Р).

При первичной поверке использовать меры с номинальным значением призматического действия: 2,00, 5,00, 10,00 пр дптр. При периодической поверке использовать меры с номинальным значением призматического действия: 5,00 пр дптр (6,00 пр дптр комплекта КПП-2Р).

Операцию проводить в следующей последовательности:

10.4.1 Проверить установки линзматра.

В верхней части экрана с помощью соответствующих иконок установить и проверить следующие параметры:

- «STEP» - шаг (выбор шага отображения измерений) – 0,01;
- «PRISM» - режим призмы (способ отображение параметров призмы) – «P/B».

10.4.2 Установить меру из комплекта на подставку для линз и зафиксировать линзу держателем. Выровнять грань призмы столиком для линз (поджать). Результаты измерений отобразятся на экране, слева (или справа) от положения измерения.

10.4.3 Значение призматического действия (Р), пр дптр, считать с экрана линзметра и записать в протокол.

Внимание: Для повторного измерения нажать иконку инициализации (удаления)  в нижней строчке экрана, третья справа, чтобы очистить экран и удалить данные измерений.

Произвести пятикратные измерения призматического действия меры.

10.4.4 Повторить операции п.п.10.4.2-10.4.3 для всех используемых при проверке мер призматического действия из комплекта КПП-3Р (КПП-2Р).

10.4.5 Произвести обработку результатов измерений призматического действия по п. 11.2.

10.5 Определение абсолютной погрешности нанесения маркером оптического центра

Определение абсолютной погрешности нанесения маркером оптического центра проводят с помощью сферической линзы с номинальным значением вершинной рефракции + 15,00 дптр из комплекта КПП-3Р (набора линз с перекрестием с номинальным значением вершинной рефракции $\pm 8,00$ дптр из комплекта КПП-2Р).

10.5.1 Проверить установки линзметра.

В верхней части экрана измерений с помощью соответствующей иконки установить и проверить следующие параметры:

- «PRISM» - призма (способ отображение параметров призмы) – «X-Y».

10.5.2 Установить линзу из комплекта КПП-3Р на подставку для линз. Перемещением линзы совместить оптический центр линзметра и ее оптический центр, т.е. добиться совмещения крестообразной метки и центра концентрических окружностей на экране измерений. Уточнить положение призмы по показаниям шкал («X-Y») на экране, добиваясь минимального смещения оптического центра линзы от оптической оси.

В этом положении закрепляют линзу держателем и маркируют её маркировочным узлом. Центральная точка при маркировке определяет оптический центр линзы.

10.5.3 Повернуть линзу на 180° . Повторить операцию п. 10.5.2.

Расстояние между центрами маркировок измеряется с помощью лупы ЛИ-4-10х. Оно определяет погрешность нанесения оптического центра.

Примечание - Для линз с перекрестием измеряется с помощью лупы ЛИ-4-10х расстояние между перекрестием линзы и центром маркировки. Оно определяет погрешность нанесения оптического центра.

10.5.4 Процедуру нанесения отметок с последующим измерением расстояния между центрами маркировок повторяют не менее трех раз. Результаты заносятся в протокол.

10.5.5 Произвести обработку результатов измерений расстояния между центрами маркировок по п. 11.3.

10.6 Определение абсолютной погрешности нанесения маркером оси

Определение абсолютной погрешности нанесения маркером оси проводят с помощью линзы астигматической поверочной 5,00 дптр со штрихом из комплекта КПП-3Р (призмы-клин 6,00 пр дптр с нанесенным штрихом из комплекта КПП-2Р).

10.6.1 Астигматическую линзу (призму-клин 6,00 пр дптр) устанавливают на подставку для линз стороной без штриха, прижимая её длинной гранью к столику для линз (поджать). Штрих, нанесённый на астигматической линзе, определяет положение главного меридиана (положение основания призмы). Установить линзу таким образом, чтобы значение оси меридиана (оси призмы) определилось на экране, при этом астигматическая линза (призма-клин) должна упираться в столик для линз. В этом положении астигматическую линзу (призму-клин) маркируют маркировочным узлом.

10.6.2 С помощью лупы ЛИ-4-10^x измерить расстояния L1 и L3 от нанесенных крайних точек маркировки до штриха на астигматической линзе (призме-клин). Данные записать в протокол.

10.6.3 Процедуру нанесения сечения с последующим измерением производят не менее трех раз.

10.6.4 Произвести обработку результатов измерений маркировки оси по п. 11.4.

11 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

11.1 Обработка измерений сферической вершинной рефракции

11.1.1 За результат измерений сферической вершинной рефракции X_{cp} , дптр, принять среднее арифметическое измеренных значений:

$$X_{cp} = \frac{\sum x_i}{n}, \quad (1)$$

где x_i – i -е измеренное значение сферической вершинной рефракции, дптр;

X_{cp} – результат измерения сферической вершинной рефракции, дптр;

n – число измерений.

11.1.2 Рассчитать абсолютную погрешность измерений сферической вершинной рефракции Δs , дптр, по формуле (2):

$$\Delta s = X_{cp} - X_{s0}, \quad (2)$$

где X_{cp} – результат измерений сферической вершинной рефракции, дптр,

X_{s0} – значение задней вершинной рефракции меры, указанное в свидетельстве о поверке комплекта КПП-3Р (комплекта КПП-2Р), дптр.

11.1.3 Линзметр считают прошедшим операцию поверки по п. 6.3.1 с положительным результатом, если диапазон измерений сферической вершинной рефракции составляет от минус 25,00 до плюс 25,00 дптр.

11.1.4 Линзметр считают прошедшим операцию поверки по п. 6.3.2 с положительным результатом, если абсолютная погрешность измерений сферической вершинной рефракции не превышает:

± 0,06 дптр в диапазоне от 0,00 до ± 5,00 дптр включ.;

± 0,09 дптр в диапазоне свыше ± 5,00 до ± 10,00 дптр включ.;

± 0,12 дптр в диапазоне свыше ± 10,00 до ± 15,00 дптр включ.;

± 0,18 дптр в диапазоне свыше ± 15,00 до ± 20,00 дптр включ.;

± 0,25 дптр в диапазоне свыше ± 20,00 до ± 25,00 дптр включ..

11.2 Обработка измерений призматического действия

11.2.1 За результат измерений призматического действия X_{cp} , пр дптр, принять среднее арифметическое измеренных значений (формула 1).

11.2.2 Рассчитать абсолютную погрешность измерений призматического действия Δp , пр дптр, по формуле (3):

$$\Delta p = X_{cp} - X_{p0}, \quad (3)$$

где X_{cp} – результат измерений призматического действия, пр дптр,

X_{p0} – значение призматического действия i -й меры, указанное в свидетельстве о поверке комплекта КПП-3Р (комплекта КПП-2Р), пр дптр.

11.2.3 Прибор считают прошедшим операцию поверки по п. 10.3 с положительным результатом, если диапазон измерений призматического действия находится в пределах от 2,00 до 10,00 пр дптр.

11.2.4 Прибор считают прошедшим операцию поверки по п. 10.4 с положительным результатом, если абсолютная погрешность измерений призматического действия не превышает:

- $\pm 0,125$ пр дптр в диапазоне от 2,00 до 5,00 пр дптр включ.,
- $\pm 0,25$ пр дптр в диапазоне свыше 5,00 до 10,00 пр дптр включ..

11.3 Обработка измерений маркировки оптического центра

11.3.1 За результат измерений расстояния между центрами маркировок X_{cp} , мм, принять среднее арифметическое измеренных значений (формула 1).

11.3.2 Рассчитать абсолютную погрешность нанесения маркером оптического центра Δ_0 , мм, по формуле (4):

$$\Delta_0 = \frac{X_{cp}}{2}, \quad (4)$$

где X_{cp} – результат измерений расстояния между центрами маркировок, мм;
 n – число измерений.

Примечание - Для линз с перекрестием абсолютная погрешность нанесения маркером оптического центра $\Delta_0 = X_{cp}$, мм.

11.3.3 Линзметр считают прошедшим операцию поверки по п. 6.3.5 с положительным результатом, если рассчитанное значение абсолютной погрешности нанесения маркером оптического центра не превышает $\pm 0,4$ мм.

11.4 Обработка измерений маркировки оси

11.4.1 Рассчитать абсолютную погрешность нанесения маркером оси Δ , ...°, по формуле (5):

$$\Delta = \frac{\sum_{i=1}^n (\arctg |L1 - L3|/d)}{n}, \quad (5)$$

где d – расстояние между крайними точками маркировочного узла, $d=32$ мм;

n – число измерений;

$L1, L3$ – расстояние от нанесенных крайних точек маркировки до штриха на астигматической линзе (призме-клин), мм.

11.4.2 Линзметр считают прошедшим операцию поверки по п. 6.3.6 с положительным результатом, если рассчитанное значение абсолютной погрешности нанесения маркером оси не превышает $\pm 1^\circ$.

11.5 Линзметр считается прошедшим поверку с положительным результатом и допускается к применению, если все операции поверки пройдены с положительным результатом. В ином случае линзметр считается прошедшим поверку с отрицательным результатом и не допускается к применению.

12 Оформление результатов поверки

12.1 Результаты поверки оформляются протоколом поверки. Рекомендуемая форма протокола поверки приведена в приложении А. Протокол может храниться на электронных носителях.

12.2 При положительных результатах поверки по запросу заказчика может быть оформлено свидетельство о поверке в установленной форме.

12.3 При отрицательных результатах поверки по запросу заказчика может быть оформлено извещение о непригодности в установленной форме с указанием причин непригодности.

12.4 Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Исполнители:

Начальник НИО М-44

В.Л. Минаев

Начальник сектора НИО М-44

Э.Ю. Левина

Приложение А
(рекомендуемое)
к методике поверки МП 043.М44-21
«ГСИ. Линзметры автоматические ULM-900. Методика поверки»

ПРОТОКОЛ

Первичной/периодической поверки от « ____ » _____ 20 ____ года

Средство измерений: «Линзметр автоматический ULM-900»

Наименование СИ, тип (если в состав СИ входят несколько автономных блоков)

Заводской № _____

№/№ _____

Заводские номера

№/№ _____

Принадлежащее _____

Наименование юридического лица, ИНН, КПП

Поверено в соответствии с
методикой поверки

МП 032.М44-21 «ГСИ. Линзметры автоматические
ULM-900. Методика поверки», согласованной
ФГУП «ВНИИОФИ»

Наименование документа на поверку, кем утвержден (согласован), дата

С применением эталонов: _____

(наименование, заводской №, разряд, класс точности или погрешность)

При следующих значениях влияющих факторов _____

Температура °С _____

Влажность % _____

Давление кПа _____

(приводят перечень и значения влияющих факторов, нормированных в методике поверки)

Внешний осмотр: _____

Опробование: _____

Версия ПО: _____

Получены результаты поверки метрологических характеристик:

Проверка диапазона измерений сферической вершинной рефракции, дптр*

Определение абсолютной погрешности измерения сферической вершинной рефракции, дптр

Номинальное значение, дптр	Действительное значение, дптр	Измеренное значение, дптр	Абсолютная погрешность измерений, дптр
2,5*			
5(4)			
10*			
15*			
20			
25*			
- 2,5*			
- 5 (- 4)			
- 10*			
- 15*			
- 20			
- 25*			

* - только первичная поверка

Проверка диапазона измерений призматического действия, пр дптр*

Определение абсолютной погрешности измерений призматического действия, пр дптр

Номинальное значение, пр дптр.	Действительное значение, пр дптр.	Измеренное значение, пр дптр.	Абсолютная погрешность измерений, пр дптр
2*			
5 (6)			
10*			

* - только первичная поверка

Определение абсолютной погрешности нанесения маркером оптического центра, мм

Определение абсолютной погрешности нанесения маркером оси, °

Рекомендации:

Средство измерений признать пригодным (или непригодным) для применения

Исполнители

Подписи, Ф.И.О., должность