



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ»
АО «НИИЭМП»**

Утверждаю
в части раздела «Поверка»
Заместитель директора
ФБУ «Пензенский ЦСМ»



Ю.Г. Тюрина
2018 г.

Утверждаю
Генеральный директор
АО «НИИЭМП»



А.А. Акимов
2018 г.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЫСОКООМНОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРЕЦИЗИОННЫЙ**



«MeTeOm-01»

Руководство по эксплуатации
РУКЮ.411721.006 РЭ

Пенза 2018 г.

Содержание

Введение	3
1 Описание и работа	3
1.1 Назначение	3
1.2 Технические характеристики	3
1.3 Состав и комплект поставки	5
1.4 Устройство и работа	6
1.5 Маркировка и пломбирование	6
1.6 Упаковка	7
2 Использование по назначению	8
2.1 Подготовка к использованию	8
2.2 Использование	8
2.3 Действия в экстремальных условиях	12
3 Техническое обслуживание	12
4 Поверка	13
5 Хранение	19
6 Транспортирование	19
7 Утилизация	19
8 Гарантии изготовителя	20
9 Свидетельство о приемке	21
Приложение А(справочное). Ссылочные нормативные документы	22

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения, необходимые для эксплуатации измерителя высокоомного сопротивления прецизионного «MeTeOm–01» (далее – прибора). Эти сведения включают: назначение и область применения прибора, состав и принцип действия, техническое обслуживание, подготовку и порядок работы.

Персонал, эксплуатирующий прибор, должен иметь квалификационную группу по ПОТЭУ–2014 не ниже II.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Прибор предназначен для измерения электрического сопротивления по постоянному току и может использоваться для проведения измерительных и поверочных работ, контроля технологических процессов производства прецизионных высокоомных резисторов.

1.1.2 Нормальные и рабочие условия эксплуатации прибора приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Параметр	Значение
Температура воздуха окружающей среды, °С	от 18 до 22
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	от 84 до 106
Относительная влажность воздуха при 20 °С, %, не более	80
Напряжение питающей сети переменного тока, В	от 215,6 до 224,4
Частота питающей сети переменного тока, Гц	от 49,5 до 50,5

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Диапазон значений измеряемого сопротивления от 1 МОм до 1 ТОм.

1.2.2 Режимы измерений: замещением и прямой.

1.2.3 Выбор пределов – автоматический.

1.2.4 Диапазон значений амплитуды напряжения на объекте измерения от 30 до 500 В.

1.2.5 Диапазон показаний относительных отклонений сопротивления δR в режиме замещения от минус 50 до плюс 50 %.

1.2.6 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений приведены в таблице 2.

Таблица 2

Диапазоны измеряемого сопротивления, МОм	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, %
от 1 до 10^2 включ.	$\pm 0,002$
св. 10^2 до 10^4 включ.	$\pm 0,003$
св. 10^4 до 10^5 включ.	$\pm 0,01$
св. 10^5 до 10^6 включ.	$\pm 0,04$

1.2.7 Время однократного измерения не более 20 с.

1.2.8 Время установления рабочего режима в рабочих условиях применения не менее 60 минут после включения питания.

1.2.9 Продолжительность непрерывной работы прибора без учета времени установления рабочего режима не менее 8 ч. Время перерыва до повторного включения не менее 5 мин.

1.2.10 Прибор соответствует I классу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140.

1.2.11 Изоляция между клеммой заземления « \perp » и замкнутыми штырями вилки сетевого кабеля в нормальных условиях применения выдерживает в течение 1 мин без пробоя и перекрытия изоляции действие испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Гц и действующим значением 1,5 кВ.

1.2.12 Сопротивление изоляции между замкнутыми штырями вилки сетевого кабеля и корпусом прибора в нормальных условиях применения не менее 20 МОм.

1.2.13 Степень защиты оболочки прибора IP40 по ГОСТ 14254. Категория перенапряжения I, степень загрязнения 1.

1.2.14 Максимальная мощность потребления прибора от питающей сети не более 50 В·А.

1.2.15 Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением $(220,0 \pm 4,4)$ В и частотой $(50,0 \pm 0,5)$ Гц.

1.2.16 Габаритные размеры и масса составных частей прибора приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование составной части	Габаритные размеры не более, мм			Масса не более, кг
	длина	ширина	высота	
Измеритель MeTeOm-01	300	400	200	6
Кабель Ux/Uo	750	—	—	0,3
Кабель Ix	750	—	—	0,3
Кабель сетевой	1500	—	—	0,3
Кабель поверочный K0	270	—	—	0,1

Продолжение таблицы 3

Наименование составной части	Габаритные размеры не более, мм			Масса не более, кг
	длина	ширина	высота	
Кабель поверочный К1	400	–	–	0,1
Кабель поверочный К2	500	–	–	0,1
Кабель поверочный К3	500	–	–	0,1
Заглушка на блок	15	–	–	0,1
Заглушка на кабель	20	–	–	0,1
Ящик тарный	700	400	300	5

1.3 Состав и комплект поставки

1.3.1 Комплект поставки прибора приведён в таблице 4.

Т а б л и ц а 4

Наименование составной части	Обозначение	Количество, шт.
Измеритель MeTeOm-01	РУКЮ.411721.007	1
Кабель Ux/Uo	РУКЮ.685631.027	1
Кабель Ix	РУКЮ.685631.028	1
Кабель сетевой	НАМА Н-29934	1
Кабель поверочный К0	РУКЮ.685631.029	1
Кабель поверочный К1	РУКЮ.685631.030	1
Кабель поверочный К2	РУКЮ.685631.031	1
Кабель поверочный К3	РУКЮ.685631.032	1
Заглушка на блок	Model 7078-TRX-TBC KEITHLEY	1
Заглушка на кабель	Model 7078-TRX-5 KEITHLEY	1
Руководство по эксплуатации	РУКЮ.411721.006 РЭ	1
Ящик тарный	–	1

Примечание – По согласованию с заказчиком возможна поставка адаптера РУКЮ.468354.040 для измерения объектов, требующих подключения собственными специализированными кабелями.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Прибор выполнен в настольном исполнении, внешний вид которого представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Внешний вид прибора

На передней панели прибора расположены разъемы «Ux/Uo» и «Ix», к которым с помощью кабелей подключается объект измерения, а также сенсорный экран для индикации и управления прибором. На задней панели прибора находятся выключатель «220 V, 50 Hz F 0,5 A» и клемма заземления « \perp ». При включении на дисплей выводится окно начала работы с названием «MeTeOm» внизу которого указаны наименование и версия встроенного программного обеспечения.

1.4.2 Принцип действия прибора основан на косвенных измерениях сопротивления, значение которого вычисляется как отношение значений падения напряжения на измеряемом сопротивлении к силе постоянного тока, протекающего через него. Результат измерения может быть выведен на экран как в виде значения сопротивления R_x , так и в виде относительного отклонения δR_x от заданного значения образцового сопротивления внешней меры при измерении методом замещения.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 На ли панели прибора нанесены:

- товарный знак предприятия–изготовителя;
- полное наименование прибора;
- сокращенное наименование прибора «MeTeOm-01».

1.5.2 На задней панели прибора нанесены:

- полное наименование прибора;
- сокращенное наименование прибора «MeTeOm-01»;
- заводской номер и год изготовления;
- испытательное напряжение изоляции;
- страна изготовления и единый знак обращения продукции на рынке евразийского экономического союза;
- знак заземления;
- надпись выключателя сети питания «220V, 50Hz F 0,5A».

1.5.3 Предприятием-изготовителем осуществляется пломбирование прибора.

1.5.4 Снятие пломб, при необходимости, производится поверочной организацией. Поверочная организация, после соответствующего ремонта и проверки, вновь производит пломбирование.

1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковка должна обеспечивать защиту прибора от климатических и механических повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

1.6.2 Упаковку производить только после полного выравнивания температуры составных частей прибора и температуры окружающего воздуха помещения, где производится упаковка. Помещение, в котором производится консервация и упаковка, должно быть чистым (без пыли и паров химически агрессивных веществ), относительная влажность не должна превышать 80 % при температуре окружающего воздуха от 15 до 20 °С.

1.6.3 Прибор и кабели, подлежащие упаковке, должны быть надежно защищены от воздействия внешней среды и не иметь повреждений антикоррозионных покрытий.

1.6.4 Разъём «Ix» на передней панели прибора должен быть закрыт заглушкой. Разъём триаксиальный кабеля Ix должен быть закрыт заглушкой.

1.6.5 Прибор, кабели, кабель сетевой, руководство по эксплуатации упаковать герметично в полиэтиленовую плёнку, края которой опаять.

1.6.6 Внутренние стенки тарного ящика обложить листами пеноматериала (пенополиуретана, пенополиэтилена или подобного) толщиной 50 мм.

1.6.7 Между местом расположения экрана прибора и пеноматериалом поместить лист оргстекла (либо пластика) размером 110×180 мм и толщиной 5 мм.

1.6.8 Уложить кабели, кабель сетевой, руководство по эксплуатации.

1.6.9 Положить на содержимое тарного ящика лист пеноматериала (см. 1.6.6) и закрыть крышкой тарного ящика.

1.6.10 Нанести на тарный ящик следующие знаки: «ВЕРХ», «НЕ КАТИТЬ», «ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ».

1.6.11 Обтянуть торцы транспортной тары стальной лентой и опломбировать.

2 Использование по назначению

2.1 Подготовка к использованию

2.1.1 Работу с прибором должен проводить персонал, прошедший обучение в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004 и иметь квалификационную группу по ПОТЭУ–2014 не ниже II.

2.1.2 При работе с прибором обслуживающий персонал должен соблюдать общие требования по технической эксплуатации измерительных приборов, установленные ГОСТ 12.3.019.

2.1.3 Убедиться в том, что прибор отключен от сети 220 В.

2.1.4 Установить выключатель «220V, 50Hz F 0,5A» на задней панели прибора в положение «О».

2.1.5 Соединить клемму « \perp » заземления на задней панели прибора с контуром защитного заземления помещения проводом, имеющим сечение не менее 1,5 мм².

⚠ ВНИМАНИЕ! ВХОД «Ix» ПРИБОРА НЕОБХОДИМО БЕРЕЧЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА!

ПРИ РАБОТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ БРАСЛЕТ, ПОДКЛЮЧИВ ЕГО К КЛЕММЕ « \perp » ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ПРИБОРА!

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ К ВНУТРЕННИМ ЧАСТЯМ РАЗЪЁМОВ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ПРИБОРА И КАБЕЛЯ Ix!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩАТЬ И ТРОГАТЬ ИЗМЕРЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ И КАБЕЛИ В ПРОЦЕССЕ ИЗМЕРЕНИЯ!

2.2 Использование

2.2.1 Перед использованием прибора убедиться в том, что клемма « \perp » заземления прибора соединена с шиной защитного заземления помещения.

2.2.2 Убедиться в выполнении всех требований предыдущих разделов.

2.2.3 Выполнить подключение измеряемого объекта в соответствии с рисунком 2 в следующем порядке:




Рисунок 2 – Подключение прибора к измеряемому объекту

– подключить кабель U_x/U_o 4-х контактной цилиндрической вилкой к розетке « U_x/U_o » прибора, а штекером в экране с проводами к клеммам измеряемого объекта;

- подключить кабель I_x штекером в экране к клемме измеряемого объекта;
- снять заглушки с триаксиальных разъёмов « I_x » прибора и кабеля I_x .

Подключить кабель I_x к прибору.

2.2.4 Подключить сетевой кабель прибора к сети 220 В, 50 Гц.

2.2.5 Установить выключатель «220V, 50Hz F 0,5A» на задней панели прибора в положение «I». При включении питания выполняется инициализация прибора и на экран выводится окно «ВНИМАНИЕ!» с краткими требованиями по эксплуатации прибора. Ознакомиться с требованиями и прикоснуться к экранной кнопке (далее – кнопка) «ОК». На экране появится окно начала работы с названием «MeTeOm».

2.2.6 В окне начала работы имеются:

- кнопка управления прибором «ИЗМЕРЕНИЕ»;
- кнопка регулировки прибора в виде шестерёнки;
- наименование и версия встроенного программного обеспечения.

2.2.7 После установления рабочего режима (при превышении времени с момента последнего измерения 8 ч) требуется выполнить регулировку прибора. Для этого нажать кнопку в виде шестерёнки в правом нижнем углу окна «MeTeOm». Нажать на левый край белого поля ввода в открывшемся окне «ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ!», набрать пять цифр _____ пароля, последовательно нажимая на соответствующие кнопки экранной клавиатуры (рисунок 3).



Рисунок 3

Нажать кнопку «ВВОД» экранной клавиатуры для ввода набранного пароля. Выполнить в открывшемся окне «РЕЖИМ РЕГУЛИРОВКА» в порядке возрастания номинальных сопротивлений мер от 1 МОм до 1 ТОм следующие действия:

1) выбрать номинальное значение сопротивления меры, прикоснувшись к кнопке в виде желтого кружка с обозначением номинального сопротивления, при этом цвет кружка изменится на красный и активируется окно

«ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ»;

2) нажать на белое поле активного окна и, с помощью экранной клавиатуры, ввести действительное значение меры в тех же единицах, что и номинальное;

3) нажать кнопку «ПУСК», что вызовет на экран окно сообщения «ПОДКЛЮЧИТЕ МЕРУ!» с требуемым значением номинального сопротивления;

4) подключить требуемую меру в соответствии с рисунком 2.

5) проверить правильность подключения и нажать кнопку «ОК». После завершения регулировки и измерения выдается окно сообщения «РЕГУЛИРОВКА ЗАВЕРШЕНА!»;

6) нажать кнопку «ОК» и повторить предыдущие действия для мер другого номинального сопротивления.

7) нажать кнопку «НАЗАД» для выхода из режима регулировки.

2.2.8 Прикоснуться к кнопке «ИЗМЕРЕНИЕ», при этом откроется следующее окно «РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЕ».

2.2.9 Измерение в режиме прямого измерения.

2.2.9.1 Снять «галочку» (при ее наличии) в кнопке «ИЗМЕРЕНИЕ МЕТОДОМ ЗАМЕЩЕНИЯ», прикоснувшись к ней.

2.2.9.2 Выбрать в поле окна «КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕРЕНИЙ» с помощью кнопок «▼», «▲» требуемое количество измерений (от 1 до 10).

2.2.9.3 Нажать кнопку «ПУСК». Прибор выполнит требуемое количество измерений и выведет результаты в открывшемся окне с названием стадий процесса измерения: «ВЫБОР ПРЕДЕЛА!», «ИДЕТ ИЗМЕРЕНИЕ!», «РЕЗУЛЬТАТ!» в виде значений измеренного сопротивления R.

2.2.10 Измерение в режиме замещения.

2.2.10.1 Перейти к 2.2.10.2 при известном действительном значении сопротивления образцовой меры, иначе измерить сопротивление образцовой меры в соответствии с 2.2.9, установив количество измерений 10. Получить 20 результатов измерения, используя кнопку «ПОВТОР». Упорядочить результаты измерений R_i , начиная с минимального значения, таким образом, чтобы значения следующего результата были больше или равны предыдущему (в порядке неубывания) в последовательность R_j . Найти R_0 как медиану по формуле:

$$R_0 = 0,5 \cdot (R_{10} + R_{11}), \quad (1)$$

где R_{10} , R_{11} – значения 10-го и 11-го результатов измерения в упорядоченной последовательности R_j .

2.2.10.2 Установить «галочку» в кнопке «ИЗМЕРЕНИЕ МЕТОДОМ ЗАМЕЩЕНИЯ», прикоснувшись к ней и активировав окно ввода значения сопротивления образцовой меры в кнопке « R_0 , MΩ».

2.2.10.3 Прикоснуться к кнопке « R_0 , MΩ», ввести в поле появившегося окна «КЛАВИАТУРА» с помощью кнопок действительное (либо предварительно измеренное в 2.2.10.1) значение сопротивления образцовой меры R_0 в МОм.

Набор значения сопротивления производится нажатием кнопок с цифрами и отображается в верхнем поле, при этом:

- кнопка «.» – ввод разделителя дробной части;
- кнопка «<» – стирание набранного числа;
- кнопка «ВВОД» – ввод набранного числа.

⚠ ВНИМАНИЕ! ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ВВОДИТЬ ТОЛЬКО В МЕГАОМАХ.

2.2.10.4 Выбрать в поле окна «КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕРЕНИЙ» с помощью кнопок «▼», «▲» требуемое количество измерений (от 1 до 10).

2.2.10.5 Нажать кнопку «ПУСК». Откроется окно в заголовке которого отображаются стадии процесса измерения: «ВЫБОР ПРЕДЕЛА!», «ИДЕТ ИЗМЕРЕНИЕ!», «РЕЗУЛЬТАТ!». В процессе измерения на экран выводятся значения отклонения измеряемого сопротивления от образцового в виде:

- относительного отклонения δR ;
- значение образцового сопротивления R_0 .

2.2.11 Нажать кнопку «ГРАФИК» для просмотра изменения сопротивления при измерении.

2.2.12 Нажать кнопку «ПОВТОР» для продолжения измерений с выбранными ранее условиями.

2.2.13 Нажать кнопку «НАЗАД» для возврата в предыдущие окна при необходимости выбора других условий измерения или окончания работы.

2.2.14 Закончив работу, установить выключатель «220V, 50Hz F 0,5A» на задней панели прибора в положение «О».

Отключить измеряемый объект в порядке обратном 2.2.3.

⚠ ВНИМАНИЕ! УСТАНОВЛИВАТЬ ВСЕГДА НА НЕПОДКЛЮЧЕННЫЕ ТРИАКСИАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ «I_x» ПРИБОРА И КАБЕЛЯ I_x ЗАГЛУШКИ.

2.2.15. Перечень возможных неисправностей в процессе использования прибора по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении приведены в таблице 5.

Т а б л и ц а 5

Наименование неисправности	Вероятная причина неисправности	Способ устранения неисправности
Сообщение экрана «ОШИБКА №1!»	Скорость выдачи данных АЦП меньше заданной	Выключить – включить выключатель «220V, 50Hz F 0,5A»
Сообщение экрана «ОШИБКА №2!»	Скорость выдачи данных АЦП больше заданной	Выключить – включить выключатель «220V, 50Hz F 0,5A»
Сообщение экрана «ОШИБКА №3!»	Нет прерывания АЦП	Выключить – включить выключатель «220V, 50Hz F 0,5A»
Зависание в процессе измерения	Сбой чтения данных АЦП	Выключить – включить выключатель «220V, 50Hz F 0,5A»

Продолжение таблицы 5

Наименование неисправности	Вероятная причина неисправности	Способ устранения неисправности
Сообщения экрана «ОБРЫВ!» или «ПЕРЕГРУЗКА!»	Неправильное подключение; Нет надежного контакта с кабелем; Сопротивление объекта вне диапазона измерения	Подключить см. 2.2.3; Добиться надежного соединения; Заменить объект измерения
Сообщение экрана «Допустимое значение R_0 от 0.8 МΩ до 1.5 ТΩ»	Ошибка ввода значения R_0	Ввести допустимое значение R_0 в МОм
Сообщения экрана « $\delta R > 50\%$ », « $\delta R < -50\%$ »	Ошибка ввода значения R_0 ; Отклонение δR вне диапазона показаний прибора	Ввести значение R_0 в МОм; Заменить объект измерения

2.3 Действия в экстремальных условиях

2.3.1 При возникновении экстремальных условий эксплуатации прибора (появления запаха горелой изоляции, дыма, искрения) немедленно выключить питание прибора и отключить сетевой кабель от сети 220 В.

3 Техническое обслуживание

3.1 Перечень работ различных видов технического обслуживания приведён в таблице 6.

Т а б л и ц а 6

Периодичность обслуживания	Содержание работ и метод их проведения	Технические требования	Приборы, инструменты и материалы для проведения работ
1 раз в квартал	Удаление загрязнений с корпуса прибора бязью, слегка увлажнённой спиртом.	Отсутствие загрязнений.	Бязь, 300 г Спирт-ректификат, 100 г

Продолжение таблицы 6

Периодичность обслуживания	Содержание работ и метод их проведения	Технические требования	Приборы, инструменты и материалы для проведения работ
1 раз в квартал	Промывка контактов разъемов на передней панели прибора и кабелей, тонкой кисточкой с искусственным ворсом, смоченной изопропиловым спиртом. Просушка при температуре от 30 до 45 °С в течении не менее 3-х часов.	Отсутствие загрязнений.	Тонкая кисточка с искусственным ворсом, 1 шт. Спирт изопропиловый абсолютизированный, 100 г
1 раз в квартал	Протирка сенсорного экрана.	Отсутствие загрязнений.	Влажные салфетки для мониторов, 1 шт.
1 раз год	Поверка	См. раздел 4.	См. раздел 4.

4 Поверка

4.1 Общие положения

4.1.1 Настоящий раздел устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки прибора.

4.1.2 Интервал между поверками (межповерочный интервал) – 1 раз в год.

4.2 Операции и средства поверки

4.2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 7.

Т а б л и ц а 7

Наименование операции	Номер пункта	Выполнение операций при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	4.5.3	+	+
Проверка сопротивления изоляции	4.5.4	+	–
Опробование	4.5.5	+	+
Проверка диапазона показаний относительных отклонений сопротивления δR	4.5.6	+	+

Продолжение таблицы 6

Наименование операции	Номер пункта	Выполнение операций при	
		первичной поверке	периодической поверке
Регулировка	4.5.7	+	+
Определение относительной погрешности измерений сопротивлений R_x	4.5.8	+	+

4.2.2 При проведении поверки должны применяться средства измерений, указанные в таблице 8.

4.2.3 Все средства измерений, используемые при поверке, должны быть поверены в соответствии с действующим законодательством.

Т а б л и ц а 8

Номер пункта документа по поверке	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
Основные средства измерений	
4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8	Мера электрического сопротивления Р4013 ТУ 25-04.2406-74 Номинальное сопротивление 10^6 Ом, 1 разряд
4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8	Мера электрического сопротивления Р4023 (2 шт.) ТУ 25-04.2406-74 Номинальное сопротивление 10^7 Ом, 1 разряд
4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8	Мера электрического сопротивления Р4033 ТУ 25-04.2406-74 Номинальное сопротивление 10^8 Ом, 1 разряд
4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8	Катушка электрического сопротивления Р4030 ГОСТ 23737-79 Номинальное сопротивление 10^9 Ом, 1 разряд
4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8	Мера-имитатор Р4085–М1 ТУ 25-7729.002-87 Номинальные сопротивления: 10^9 , 10^{10} , 10^{11} , 10^{12} Ом, 3 разряд
Вспомогательные средства измерений	
4.5.4	Мегаомметр М4101 ГОСТ 23706-79 Верхний предел измерений до 200 МОм, Выходное напряжение до 1000 В.
4.4	Гигрометр психрометрический ВИТ-2 Диапазон измерений температуры от 15 до 40 °С, погрешность измерений температуры $\pm 0,2$ °С, Диапазон измерений относительной влажности от 20 до 90 %, погрешность измерений относительной влажности ± 6 %.

Продолжение таблицы 8

Номер пункта документа по поверке	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
4.4	Барометр-анероид БАММ-1 ТУ 25-11-1513-79 Диапазон измерений давления от 80 до 106 кПа, основная погрешность измерений $\pm 0,2$ кПа.
4.4	Частотомер Ф 246 ТУ 25-04.3691-79 Диапазон измерений частоты от 45 до 55 Гц, Пределы допускаемой основной погрешности $\pm 0,1$ %.
4.4	Вольтметр Э 545 ТУ 25-7516.009 Диапазон измерений переменного напряжения от 0 до 300 В, класс точности 0,5

Примечание – Допускается использовать другие средства измерений, обеспечивающие измерения с необходимой точностью.

4.3 Требования безопасности

4.3.1 К проведению поверки допускаются лица с квалификационной группой по электробезопасности не ниже II, изучившие настоящую методику и аттестованные в качестве поверителей средств измерений электрических величин.

4.4 Условия поверки и подготовка к ней

4.4.1 Выполнять поверку при нормальных климатических условиях:

- температура окружающего воздуха (20 ± 2) °С;
- относительная влажность воздуха не более 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт. ст.);
- напряжение питающей сети переменного тока ($220,0 \pm 4,4$) В;
- частота питающей сети ($50,0 \pm 0,5$) Гц.

4.4.2 Почистить изоляторы мер, просушить и подготовить меры, действуя согласно соответствующим разделам технической документации данных типов мер. Подготовить другие средства измерений, руководствуясь их технической документацией.

4.4.3 Проводить поверку, действуя согласно разделу 2 данного руководства.

4.5 Проведение поверки

4.5.1 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящие методические указания и эксплуатационные документы на поверяемый прибор.

4.5.2 В случае получения отрицательного результата при проведении любой из указанных в таблице 7 операций поверку прекращают и признают прибор не пригодным к применению.


4.5.3 Внешний осмотр

4.5.3.1 Удостовериться при проведении внешнего осмотра прибора в следующем:

- полном комплекте прибора;
- отсутствии грубых механических повреждений, отсоединившихся или слабо закреплённых элементов конструкции, которые повлияют на технические характеристики или безопасность персонала при эксплуатации прибора;
- исправности соединительных кабелей.

Прибор, имеющий дефекты, бракуется и отправляется в ремонт.

4.5.4 Проверка сопротивления изоляции

4.5.4.1 Сопротивление изоляции измерять мегаомметром. Проверке подвергается прибор без подключений к разъёмам на передней панели. Выключатель «220V, 50Hz F 0,5A» на задней панели прибора установить в положение «О». Подключить один выходной зажим мегаомметра к замкнутым между собой контактам сетевой вилки прибора, а другой – к клемме заземления «» прибора. Измерить сопротивление изоляции.

4.5.4.2 Прибор считается выдержавшим испытание, если электрическое сопротивление изоляции составляет не менее 20 МОм.

4.5.5 Опробование

4.5.5.1 Опробование прибора производится для предварительной оценки его исправности.

При включении прибора необходимо проверить версию программного обеспечения, которая написана в левом углу в нижней части экрана. Она должна быть не ниже 19.01.16.

Для опробования выполнить действия, указанные в разделе 2 настоящего руководства, используя меру с известным номинальным значением сопротивления.

4.5.6 Проверка диапазона показаний относительных отклонений сопротивления δR

4.5.6.1 Подключить меру P4023 в соответствии с 2.2.3. Открыть окно «РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЕ» прибора, действуя в соответствии с разделом 2.2.8.

4.5.6.2 Выполнить однократные измерения в соответствии с 2.2.10.2–2.2.10.5, устанавливая поочередно значения R_0 равными 5,002 МОм и 14,4998 МОм. Показания прибора должны находиться в диапазоне от минус 50 % до плюс 50 %.

4.5.6.3 Повторить действия 4.5.6.2 для значений R_0 равных 4,998 МОм и 15,002 МОм. Прибор должен выдать на экран сообщения « $\delta R < -50\%$ », « $\delta R > 50\%$ ».

4.5.6.4 При невыполнении условий 4.5.6.2, 4.5.6.3 перейти к пункту 4.6.2 руководства.

4.5.7 Регулировка

4.5.7.1 Выполнить 2.2.7, вводя требуемые действительные значения сопротивления мер, используемых при поверке.

4.5.8 Определение относительной погрешности измерений сопротивлений R_x

4.5.8.1 В качестве меры 5 МОм использовать параллельное соединение двух мер 10 МОм. Действительное значение меры 5 МОм найти по формуле:

$$R_0 = R_{01} \cdot R_{02} / (R_{01} + R_{02}), \quad (2)$$

где R_{01} , R_{02} — действительные значения сопротивления каждого из двух экземпляров мер 10 МОм.

Занести в графы таблиц 9 и 10 под заголовками с номинальными сопротивлениями мер действительные значения сопротивления R_0 , МОм, мер.

Выполнить по 10 измерений мер 1 МОм, 10 МОм, 100 МОм, 1 ГОм, 10 ГОм, 100 ГОм, 1000 ГОм в режиме замещения в соответствии с 2.2.10. Занести показания прибора δR_i в графы таблиц 9 и 10, соответствующие номинальному значению сопротивления измеряемой меры, и строки, соответствующие номеру измерения.

Подключить меры Р4023, используя кабели поверочные К1, К2, К3, по схеме рисунка 4.




Рисунок 4

Выполнить по 10 измерений меры 5 МОм в режиме замещения в соответствии с 2.2.10. Занести показания прибора δR_i в графу «5 МОм» таблицы 9 в строки, соответствующие номеру измерения.

Таблица 9

Номер измерения, i	Результаты измерений δR_i , %, для значений номинального сопротивления мер			
	1 МОм	5 МОм	10 МОм	100 МОм
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Таблица 10

Номер измерения, i	Результаты измерений δR_i , %, для значений номинального сопротивления мер			
	1 ГОм	10 ГОм	100 ГОм	1000 ГОм
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

4.5.8.2 Результат поверки положителен, если значения δR_i не превышают следующих значений в диапазонах сопротивлений:

от 1 до 10^2 МОм включ.	$\pm 0,001$ %
св. 10^2 до 10^4 МОм включ.	$\pm 0,002$ %
св. 10^4 до 10^5 МОм включ.	$\pm 0,005$ %
св. 10^5 до 10^6 МОм включ.	$\pm 0,035$ %

4.6 Оформление результатов поверки

4.6.1 На основании положительных результатов поверки оформляется свидетельство о поверке по форме приложения 1 к Порядку проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденному Приказом Минпромторга от 2 июля 2015 г. № 1815.

Примечание – По требованию потребителя может быть оформлен протокол поверки по форме, принятой в организации, проводившей поверку.

4.6.2 На основании отрицательных результатов поверки оформляется извещение о непригодности к применению по форме приложения 2 к Порядку проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденному Приказом Минпромторга от 2 июля 2015 г. № 1815.

4.6.3 Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

5 Хранение

5.1 Хранить прибор до введения в эксплуатацию в упаковке предприятия-изготовителя на складах при температуре окружающего воздуха от 0 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 35 °С.

5.2 Хранить прибор без упаковки следует на складах при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 °С. В помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, а также других примесей, вызывающих коррозию, должно удовлетворять требованиям к содержанию коррозионно-активных агентов, предъявляемым к атмосфере типа I по ГОСТ 15150.

5.3 По требованию Заказчика прибор может быть законсервирован для длительного хранения по ГОСТ 9.014.

6 Транспортирование

6.1 Прибор транспортируется в закрытом транспорте любого вида в горизонтальном положении. При транспортировании самолетом прибор помещается в отапливаемый герметизированный отсек.

6.2 Прибор в упаковке транспортируется в условиях, не превышающих предельные:

- температуре от минус 50 °С до 50 °С;
- относительной влажности до 95 % при 30 °С;
- атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);
- транспортная тряска от 80 до 120 ударов в минуту с максимальным ускорением до 30 м/с² продолжительностью не более 1 ч.

6.3 Не подвергать прибор в упаковке сильным ударам, перегрузкам и воздействию агрессивных легко испаряющихся химикатов и пыли.

7 Утилизация

7.1 Прибор не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

7.2 После окончания срока службы (эксплуатации) составные части прибора сдаются в металлолом в установленном на предприятии порядке.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим характеристикам, указанным в РЭ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим документом.

8.2 Гарантийный срок прибора составляет 12 месяцев со дня его отгрузки предприятием–изготовителем.

8.3 Потребитель теряет право на гарантийный ремонт при нарушении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и целостности пломб предприятия–изготовителя.

9 Свидетельство о приёме

Измеритель высокоомного сопротивления прецизионный «MeTeOm-01» РУКЮ.411721.006 зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись_____
расшифровка подписи_____
месяц, год

Первичная поверка измерителя высокоомного сопротивления прецизионного «MeTeOm-01» РУКЮ.411721.004 зав. № _____ проведена.

Главный метролог

М.П.

личная подпись_____
расшифровка подписи_____
месяц, год

Приложение А
(справочное)

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение документа на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела в котором дана ссылка
ГОСТ 12.0.004–2015	2.1.1
ГОСТ 12.3.019–80	2.1.2
ГОСТ 14254–2015	1.2.13
ГОСТ 15150–69	5.2
ГОСТ 9.014–78	5.3
ГОСТ ИЕС–61140–2012	1.2.10
ПОТЭУ–2014	Введение, 2.1.1, 4.3.1
Приказ Минпромторга от 2 июля 2015 г. № 1815	4.6.1, 4.6.2

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного докум. и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					