
об утверждении типа

маттр измерений



Вольтамперфазометры «ПАРМА ВАФ®-А» Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 22029-10 Взамен №22029-05

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4221-006-31920409-2004

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вольтамперфазометр «ПАРМА ВА $\Phi^{\circledast}$ -А» (далее — ВА $\Phi$ ) предназначен для измерения:

- напряжения постоянного тока;
- действующих значений напряжения и силы переменного тока синусоидальной формы;
  - --- частоты переменного тока;
  - угла сдвига фаз между током и напряжением;
  - угла сдвига фаз между напряжением и током;
  - угла сдвига фаз между напряжением и напряжением;
  - угла сдвига фаз между током и током;
  - активной мощности;
  - реактивной мощности;

а также для определения последовательности чередования фаз в трехфазных системах, как со средней точкой, так и без нее.

ВАФ может применяться при комплексных испытаниях защит генераторов, трансформаторов, линий, в цепях трансформаторов тока и напряжения, наладке фазочувствительных схем релейной защиты и др.

# ОПИСАНИЕ

Принцип работы ВАФ основан на преобразовании сигналов измеряемых величин в частоту или меандр, для последующей передачи в микроконтроллер.

ВАФ содержит два гальванически развязанных канала: опорный и измерительный.

Опорный канал служит для формирования сигналов, необходимы для измерения углов сдвига фазгальванически не связанных цепей. В качестве указанных сигналов может выступать ток (Іопорн.) или напряжение (Uопорн.) Опорный канал содержит три компаратора: два — для формирования собственно опорных сигналов Іопорн и Оопорн и один — для работы с сигналом напряжения на одиночной клемме «В» в режиме определения порядка чередования фаз.

Измерительный канал содержит два преобразователя напряжение-частота, служащих для непосредственного измерения значений силы тока и напряжения, и два устройства для формирования сигналов для определения угла сдвига фаз.

Все сформированные сигналы поступают на микроконтроллер, где производится их программная оценка и выбор режима работы на основании заданной программы функционирования. Результаты измерений выводятся на дисплей.

ВАФ является переносным автоматизированным электронным измерительным прибором, состоящим из измерительного блока опорных и измерительных клещей.

Измерительный блок выполнен в изолированном корпусе из ударопрочной пластмассы.

ВАФ обеспечивает измерение силы переменного тока с использованием с использованием измерительных клещей, а угла сдвига фаз между током и током с использованием опорных клещей..

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики ВАФ приведены в таблице 1.

Таблица 1

6000

Измеряемый параметр	Ед.	Диапазон	Пределы допускаемой основной погрешности при измерении		
нэмеряемый параметр	изм.	измерения	относительной, %	абсо- лютной	приведен- ной <sup>I)</sup> , %
Напряжение постоянного тока	В	от 0 до 460	±[1+0,1(Uк/Uи –1)]		
Действующее значение напряжения переменного тока	В	от 0 до 460	±[1+0,1(Uк/Uи –1)]		-
Действующее значение силы переменного тока	Α	от 0 до 10	±[1+0,1(Ік /Іи –1)]	<del></del>	<del></del>
Частота измеряемого напряжения	Гц	от 45 до 65 ±0,1 <sup>2)</sup>			
Частота измеряемой силы тока	Гц	от 45 до 65	±0,1 <sup>3)</sup>	*****	
Угол сдвига фаз между током и током	градус	от минус 180 до 180		±3,6 <sup>3)</sup>	
Угол сдвига фаз между напряжением	градус	от минус 180 до 180	<del></del>	±3,6 <sup>4)</sup>	
Угол сдвига фаз между напряжением и током	градус	от минус 180 до 180		±3,6 5)	
Угол сдвига фаз между током и напряжением	градус	от минус 180 до 180		±3,6 5)	
Активная мощность	Вт	от 0 до 4600	<del></del>		±3 5)
Реактивная мощность	Bap	от 0 до 4600			±3 <sup>5)</sup>

где - Uк (Ік) - конечное значение диапазона измерения напряжения (силы тока),

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

- 1) За нормирующее значение принимается конечное значение диапазона измерения.
- <sup>2)</sup> При действующем значении напряжения переменного тока не менее 2 В.
- 3) При действующем значении силы переменного тока не менее 100 мА.
- 4) При действующем значении напряжения переменного тока не менее 30 В.
- <sup>5)</sup> При действующем значении напряжения переменного тока не менее 30 В и действующем значении силы переменного тока не менее 100 мА.

Входное сопротивление каналов напряжения, МОм, не менее	1
Время установления рабочего режима, с, не более	6
Питание ВАФ:	
от сети переменного тока частотой от 45 до 52 Гц, напряжением, В	(220±44)
от встраиваемого источника постоянного тока 4 гальванических элемента по 1,5	
В каждый, по ГОСТ Р МЭК 86-1) напряжением, В	6
Потребляемая мощность	
<ul> <li>от встраиваемых источников постоянного тока, Вт, не более</li> </ul>	0,5
— от сети переменного тока, B·A, не более	3
Масса: ВАФ (измерительного блока клещей (опорных и	2,5
измерительных), упакованных в сумку), кг, не более	
Габаритные размеры: ВАФ (измерительный блок, опорные и	(320x100x180)
измерительные клещи, упакованные в сумку) мм, не более	
Условия эксплуатации:	
<ul> <li>температура окружающего воздуха, °С</li> </ul>	от минус 20 до 55
<ul> <li>относительная влажность воздуха при 30°C, %</li> </ul>	90
<ul> <li>атмосферное давление, кПа</li> </ul>	от 84 до 106, 7
Среднее время восстановления работоспособного состояния, ч	8

<sup>-</sup> Uи (Iи) – измеренное значение напряжения (силы тока).

# ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель вольтамперфазометров «ПАРМА  $BA\Phi^{\circledast}$ -A» и на титульный лист формуляра и руководства по эксплуатации фото-химическим и печатным способом соответственно .

# комплектность

	В комплект поставки вольтамперфазометров «ПАРМА ВАФ»-А» входят:
	измерительный блок – 1 шт.;
	щупы напряжения – 1 пара;
_	набор измерительных щупов (универсальный) – 1 комплект;
	измерительные клещи – 1 шт.;
	опорные клещи – 1 шт.;
	сетевой шнур питания – 1 шт.;
	руководство по эксплуатации РА1.007.001РЭ – 1 экз.;
	формуляр РА1.007.001ФО – 1 экз.;
	гальванический элемент питания типа R14P – 4 шт.;
	сумка – 1 шт.;
<del></del>	упаковочная коробка – 1 шт.

Примечание. – Опорные клещи и гальванические элементы поставляются по желанию Заказчика.

#### ПОВЕРКА

Поверку вольтамперфазометров «ПАРМА ВА $\Phi^{\$}$ -А» проводят в соответствии с документом РА1.007.001 МП «Вольтамперфазометры «ПАРМА ВА $\Phi^{\$}$ -А». Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМС» в марте 2010 г.

Перечень основного поверочного оборудования приведен в таблице 2.

Таблина 2

			I WOMING 2
Средства поверки	Тип	Предел измерения	Класс точности, погрешность
Мегаомметр	Ф4101	1000 B	KT 2,5
Вольтметр универсальный	B7-64/1	2 ГОм	ΠΓ ±0,02 %
Установка поверочная полуавтоматическая	УППУ -1	750 B, 10 A	ПГ±0,03 %
Измеритель разности фаз	Ф2-34	0360°	ΠΓ ±0,1°
Прибор для поверки вольтметров программируемый	B 1-13	1000 B	ΠΓ±0,005 %

Допускается использование других типов средств измерений и вспомогательного оборудования, обеспечивающих определение метрологических характеристик с заданной точностью.

Межповерочный интервал 3 года.

# НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97) Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1-2001) Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования.

ТУ 4221-006-31920409-2004 Вольтамперфазометры «ПАРМА ВА $\Phi^{\text{\tiny $\!\!\! P$}}$ -А» Технические условия.

# **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Тип вольтамперфазометров «ПАРМА ВА $\Phi^{\text{®}}$ -А» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Декларация о соответствии № 002 от 12.12.2005, зарегистрированная 21.12.2010 Органом по сертификации продукции АНО "ЭКСПЕРТСЕРТИС", РОСС RU.0001.11.МЛ05, действительна до 12.12.2010;

# **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

OOO «ПАРМА», 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 140. Телефон (812)346-86-10, факс(812)376-95-03. E-mail: parma@parma.spb.ru http://www.parma.spb.ru

Директор ООО «ПАРМА»

Д.В.Сулимов.