

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО



Зам. директора ФГУП ВНИИМС

В.Н.Яншин

XIII  
2002 г.

<b>Расходомеры - счетчики массовые "MASSFLO"</b>	<b>Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>13934-02</u> Взамен № 13934-98</b>
--	---

Выпускаются по технической документации фирмы Danfoss A/S, Дания.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расходомеры-счетчики массовые "MASSFLO" (далее-расходомеры) предназначены для измерения массового расхода, массы, плотности, температуры, объемного расхода, объема жидкости и газа, а также процентного содержания фракций в двухкомпонентных растворах

Основные области применения расходомеров: химическая, пищевая промышленность, энергетика и системы теплоснабжения при технологических и учетно-расчетных операциях.

### ОПИСАНИЕ

Расходомер состоит из первичного преобразователя MASS MC1(2) или MASS 2100 и вторичного преобразователя сигналов MASS 6000.

Первичный преобразователь представляет собой механическую колебательную систему, из упругих стальных трубок, совершающих колебания под действием специального устройства – драйвера. При движении потока жидкости или газа через расходомер под действием силы Кориолиса возникает разность фаз колебаний на противоположных концах колебательной системы. Данная разность фаз пропорциональна массовому расходу измеряемой среды. В MASS MC1(2) вибрирующая трубка выполнена из двух параллельных трубопроводов, в MASS 2100 – из одного трубопровода, свернутого в кольцо.

Вторичный преобразователь представляет собой микропроцессорное устройство, которое управляет измерительным процессом всего расходомера в целом и рассчитывает массовый расход, массу и другие параметры.

Вторичный преобразователь также осуществляет постоянную самодиагностику и выдает информацию о нештатной ситуации.

На результаты измерений массового расхода не оказывает влияния температура измеряемой среды, ее плотность, давление, вязкость, проводимость и профиль потока.

Связь с внешним компьютером осуществляется по одному из следующих протоколов HART, Profibus, Device Net, Lon works, Modbus, RS485, CANopen.

## **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	MASS2100					
Условный диаметр, мм	1,5	3	6	15	25	40
Диапазон измерений расхода жидкости, кг/ч						
Q <sub>max</sub>	65	250	1000	5600	25000	52000
Q <sub>min</sub>	0,9	9	45	180	1345	5370
Предел допускаемой относительной погрешности измерений массы, %				0,15		
Предел допускаемой абсолютной погрешности установки нуля, кг/ч	0,001	0,005	0,05	0,2	1,5	6,0
Диапазон измерений плотности, г/см <sup>3</sup>				0,1...2,9		
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений плотности, (спец. калибровка) кг/м <sup>3</sup>	1,0	1,5	1,5	0,5	0,5	0,5
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °C				0,5		
Макс. диапазон температур измеряемой среды, °C				-50...+180		
Строительная длина, мм	≈25*	400	560	620	934	1064
Масса, кг	2,6	4	8	12	30	48
*						

\* - межцентровое расстояние

	MASS MC1(2)				
Условный диаметр, мм	50	65	80	100	150
Диапазон измерений расхода жидкости, кг/ч	42600	87000	113400	192000	510000
Q <sub>max</sub>	4175	8575	11158	18870	68035
Q <sub>min</sub>					
Предел допускаемой относительной погрешности измерений массы, %			0,2		
Диапазон измерений плотности, г/см <sup>3</sup>			0,5...3,5		
Предел допускаемой абсолютной погрешности установки нуля, кг/ч.	5,52	11,34	14,76	24,96	90,05
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений плотности (спец. калибровка), кг/м <sup>3</sup>			1,0		
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °C			1,0		
Макс. диапазон температур измеряемой среды, °C			-50...+180		
Строительная длина, мм	940	1100	1220	1480	2030
Масса, кг	34	47	58	91	190

MASS 6000

Выходные сигналы:

аналоговый ( 3 шт);

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| - выходной ток, мА               | 0...20, 4...20                            |
| - нагрузка, Ом                   | < 800                                     |
| - постоянная времени, с          | 0,5...30                                  |
| частотный/импульсный ( 2 шт):    |   |
| - частота выходного сигнала, кГц | 0...10                                    |
| - длительность импульсов         | 50 мкс, 500 мкс, 50 мс,<br>500 мс, 1с, 5с |

релейный ( 2 шт):

- напряжение, В
  - ток, А

Напряжение питания, В

переменный ток

постоянный ток

### Потребляемая мощность

187...242 или 20..28 ( $50 \pm 1\Gamma_{II}$ )

18..30

10 Вт (для версии 24 В)

26 ВА (для версии 220 В)

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на фирменную табличку прибора или титульный лист паспорта.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование устройства	Кол. (шт.)	Примечание
Первичный преобразователь MASS MC1(2) или MASS 2100	1	В соответствии с заказом
Вторичный преобразователь MASS 6000	1	
Комплект монтажных частей	1	
Комплект эксплуатационной документации	1	

## ПОВЕРКА

Проверка расходомера производится в соответствии с методикой поверки «ГСИ. Расходомеры-счетчики массовые "MASSFLO". Методика поверки» утвержденной ВНИИМС 08.12. 2000 г.

Основное поверочное оборудование: расходомерные установки для измерения массового расхода жидкости с погрешностью  $\pm 0,05\%$  и рабочими средами (вода, керосин, минеральное масло и т.п. с плотностью 700...1000 кг/м<sup>3</sup>); электронный счетчик импульсов амплитудой до 50 В и частотой до 10 кГц; термометр лабораторный, пределы измерения 0...100°C, погрешность  $\pm 0,1^\circ\text{C}$ ; набор денсиметров, пределы измерения 700...1100 кг/м<sup>3</sup>, погрешность  $\pm 0,03\%$ ; миллиамперметр постоянного тока, пределы измерения 0...20 мА, погрешность  $\pm 0,05\%$ .

Межповерочный интервал 4 года.

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы Danfoss A/S, Дания.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расходомеры-счетчики массовые "MASSFLO" соответствуют требованиям технической документации фирмы Danfoss A/S, Дания.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** фирма Danfoss A/S, Дания.

Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, 13

Телефон: (095)-792-57-57

Факс: (095)-792-57-62

Зам. начальника отдела ВНИИМС

Н.Е.Горелова

Согласовано  
Представитель фирмы  
Danfoss A/S, Дания

