

*Внеси цифры*

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор  
"РОСТЕСТ МОСКВА"

Б.С.Мигачев  
1994г.

Массовый расходомер  
типа RHM

Внесены в Государственный  
реестр средств измерений

Регистрационный № 14071-94

Взамен №

выпускаются по документации фирмы "Bopp&Reuther Messtechnik  
GmbH", Германия.

#### Назначение и область применения

Массовые расходомеры RHM (в дальнейшем расходомеры) предназначены для измерения массового расхода и массы жидкостей с вязкостью от 0,1 мПа.с до 10000 мПа.с в диапазоне расхода от 0,002 кг/мин до 2000 кг/мин в зависимости от исполнения и типоразмера.

Расходомеры применяются в нефтяной, нефтеперерабатывающей, бумажноцеллюлозной, химической, фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности.

#### Описание

Расходомер состоит из первичного преобразователя расхода RHM и электронного преобразователя RHE. Принцип действия расходомера основан на использовании силы Кориолиса, влияющей на две петли трубопровода, расположенные внутри счетчика, через которые протекает измеряемая жидкость. Механические колебания петель преобразуются индуктивным датчиком в электрические сигналы, которые обрабатываются и суммируются электронным преобразователем RHM, а на табло преобразователя указывается массовый расход протекающей жидкости в "кг/мин".

Отличительными особенностями расходомеров является:

- отсутствие движущихся элементов в измеряемой среде;
- простота обслуживания;
- результат измерения не зависит от вязкости измеряемой среды,

#### Основные технические характеристики

Обозначения типоразмеров, диаметры условного прохода, диапазоны расхода, масса и габаритные размеры расходомера указаны в таблице.

Пределы допускаемой основной погрешности, %

в диапазоне I:20

± 0,2

в диапазоне I:50

± 0,5

Дополнительная погрешность от температуры

0,4% на 100°C

(может быть компенсирована)

± 0,1

Воспроизводимость, %

Порог чувствительности, %, от соответственного Qнаиб.

не более 1%

Потребляемая мощность, ВА

I5

Выходной сигнал, мА

0-20; 4-20

Показатели измеряемой среды в зависимости от исполнения:

температура, °C

от -20 до +120 (RHM...NT)

от -200 до +50 (RHM...ETI)

от 0 до +210 (RHM...ET2)

от 0 до +350 (RHM...HT)

давление, МПа(бар)

4(40) 6,3(63) 10(100)

Температура окружающей среды, °C, (электронного преобразователя) от минус 10 до плюс 40

Присоединение к трубопроводу:

фланцевое (RHM...F)

резьбовое (RHM...G)

Категория безопасности

EExia IIc T6...T3

#### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на табличку, прикрепленную к корпусу расходомера, а также на титульный лист эксплуатационной документации.

#### Комплектность

В комплект поставки расходомера входят:

-3-

Таблица

Исполнение*	Диаметр условного прохода, ду, мм	Диапазон измерения массового расхода, кг/минн.										
		RHM 007	RHM 01	RHM 03	RHM 04	RHM 06	RHM 08	RHM 12	RHM 15	RHM 20	RHM 30	RHM 40
\$	15	15	15	15	15	25	25	25	25	50	50	80
P	наим.	0,002	0,008	0,05	0,1	0,25	0,5	1	2	3	5	15
	наиб.(1:20)	0,04	0,15	1	2	5	10	20	40	60	100	300
	наиб.(1:50)	0,1	0,375	2,5	5	12,5	25	50	100	150	250	750
	наим.	0,004	0,015	0,1	0,2	0,5	1	2	4	6	10	30
	наиб.(1:20)	0,08	0,3	2	4	10	20	40	80	120	200	600
	наиб.(1:50)	0,2	0,75	5	10	25	50	100	200	300	500	1500
Масса, кг	RHM...F	3,7	3,7	3,7	4,2	9,0	9,0	23,7	23,7	26,4	75,0	240
	RHM...G	15	15	15	2	5	5	15	15	17,5	67,5	-

Габаритные размеры, мм от 110x165x40 до 950x1550x200 в зависимости от исполнения и типоразмера

\* — последовательное расположение петель трубопровода. Применяется, когда трубопровод может засориться (кристаллизация жидкости, наличие крупных частичек, налипание их на стенки) или в очистных линиях.

ρ — параллельное соединение петель трубопровода (оимальная потеря давления и точность)

1. Преобразователь расхода RHM	I шт.
2. Электронный преобразователь RHE	I шт.
3. Запчасти	I комплект
4. Кабель	( по заказу )
5. Эксплуатационная документация	I экз.
6. Методика поверки	I экз.

### Проверка

Проверка массового расходомера типа RHM производится по инструкции "Массовые расходомеры типа RHM. Методика поверки", входящей в комплект поставки.

Средства поверки: поверочная расходомерная (массовая или объемная) установка с погрешностью не более  $\pm 0,06\%$ .

### Нормативные документы

Документация фирмы "Bopp & Reuther Messtechnik GmbH", Германия.

### Заключение

Массовые расходомеры типа RHM соответствуют требованиям эксплуатационной документации фирмы "Bopp & Reuther Messtechnik GmbH" Германия.

Изготовитель : фирма "Bopp & Reuther Messtechnik GmbH", Германия.

Нач. отдела

"РОСТЕСТ-МОСКВА"

Брон М.Е.