

Подлежит публикации
в открытой печати



СОГЛАСОВАНО
Директор ВНИИМС

Асташенков А. И.
1995 г.

Силоизмерительные тензорезисторные
датчики BB, BL, BR
фирмы "Bizerba" (Германия)

Внесены в Государственный
реестр средств измерений

Регистрационный №

14673-95

Взамен №

Выпускаются по технической документации фирмы "Bizerba" (Германия)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Силоизмерительные тензорезисторные датчики BB, BL, BR фирмы "Bizerba" (Германия) предназначены для преобразования статических и медленно изменяющихся сил в аналоговый или дискретный сигнал электрического тока и применяются как комплектующие изделия в силоизмерительных, весоизмерительных и весодозирующих системах.

ОПИСАНИЕ

Силоизмерительные тензорезисторные датчики BB, BL, BR служат для получения информации об измеряемых усилиях в виде аналогового электрического сигнала. Измеряемое усилие, действующее на упругий элемент, создает в нем в местах наклейки тензорезисторов, соединенных по мостовой схеме, деформацию, которая преобразуется в электрический сигнал, пропорциональный измеряемому усилию. Датчики могут быть снабжены электронной платой с аналого-цифровым преобразователем, на выходе которого формируется дискретный сигнал, код которого пропорционален измеряемому усилию.

Силоизмерительные тензорезисторные датчики BR выпускаются в следующих модификациях: BR 500, BR 500 C3/0.5/0.3, BR 500 C3/0.5/0.15, BR 500 C3/0.5/0.075, BR 500 C3MI7.5/0.5/0.3, BR 500 C3MI7.5/0.5/0.15, BR 500 C6/0.5/0.3, BR 500 C6/0.5/0.15; BR 1000, BR 1000 C3/1.0/0.4, BR 1000 C3/1.0/0.15, BR 1000 C3MI7.5/1.0/0.6, BR 1000 C3MI7.5/1.0/0.3, BR 1000 C6/1.0/0.6, BR 1000 C6/1.0/0.3, BR 2500, BR 2500 C3/2.5/1.0, BR 2500 C3/2.5/0.375, BR 2500 C3MI7.5/2.5/1.5, BR 2500 C3MI7.5/2.5/0.75, BR 2500 C6/2.5/1.5, BR 2500 C6/2.5/0.75; BR 5000, BR 5000 C3/5.0/2.0, BR 5000 C3/5.0/0.75, BR 5000 C3MI7.5/5.0/1.5, BR 5000 C3MI7.5/5.0/0.75, BR 5000 C6/5.0/3.75, BR 5000 C6/5.0/1.5.

Силоизмерительные тензорезисторные датчики ВЛ выпускаются в следующих модификациях: BL50, BL100, BL200, BL200P, BL50 С3/50/30, BL50 С3/50/15, BL100 С3/100/30, BL100 С3/100/60, BL200 С3/200/150, BL200 С3/200/60.

Силоизмерительные тензорезисторные датчики ВВ выпускаются в следующих модификациях: BB15, BB15 2/18/10, BB15 3/18/10, BB15 3/18/5, BB15 6M/18/10, BB15 6/18/10, BB15 15M/18/15, BB500, BB500 С3/500/150, BB500 С3М/375/150, BB500 С6/375/150, и BB1250, BB1250 С3/1250/375. Датчики ВВ используются для построения весов третьего класса.

1. Основные технические характеристики датчиков ВР

Обозначение датчика	Масса, кг	Габариты, мм	
		высота	диаметр
BR 500	0,5	25	68,1
BR 1000	0,5	25	68,1
BR 2500	0,72	27	80,1
BR 5000	0,72	27	80,1

	BR500	BR1000	BR2500	BR5000
Номинальные усилия, кг	500	1000	2500	5000
Предельные усилия, кг	750	1500	3750	7500
Значения сопротивлений, Ом:				
входного			1100 +10%	
выходного			1000 +-0,5%	
Напряжение питания не более, В	10	10	10	10
Рабочий коэффициент передачи (РКП) при номинальной нагрузке, мВ/В			2,00 +-0,1%	
Начальный коэффициент передачи (НКП), мВ/В			0,2 + 0,2	
	BR500	BR500	BR500	BR500
	С3/0,5	С3/0,5	С3/0,5	С3М17,5/0,5
Нелинейность, ppm	/0,3	/0,15	/0,075	/0,3
Гистерезис, ppm	80	80	80	60
Изменение коэффициентов передачи, при изменении температуры на каждый 1 С, ppm/ С:				
- начального коэффициента передачи (НКП)	28	14	7	11
- рабочего коэффициента передачи (РКП)	6	6	6	6
При комплектации весов датчиками:				
- наибольший предел взвешивания не менее, кг	300	150	75	300
- наименьший предел взвешивания, кг	0,1	0,05	0,025	0,04
- число поверочных делений	3000	3000	3000	3000

	BR500 СЗМ17, 5/0,5	BR500 С6/0,5	BR500 С6/0,5	
Нелинейность, ppm	/0,15 60	/0,3 50	/0,15 50	
Гистерезис, ppm	80	80	80	
Изменение коэффициентов передачи, при изменении температуры на каждый 1 С, ppm/ С:				
- начального коэффициента передачи (НКП)	5,5	14	7	
- рабочего коэффициента передачи (РКП)	6	3	3	
При комплектации весов датчиками:				
- наибольший предел взвешивания не менее, кг	150	300	150	
- наименьший предел взвешивания, кг	0,02	0,05	0,025	
- число поверочных делений	3000	6000	6000	
	BR1000 С3/1,0	BR1000 С3/1,0	BR1000 СЗМ17, 5/1,0	BR1000 СЗМ17, 5/1,0
Нелинейность, ppm	/0,4 80	/0,15 80	/0,6 60	/0,3 60
Гистерезис, ppm	167	167	80	80
Изменение коэффициентов передачи, при изменении температуры на каждый 1 С, ppm/ С:				
- начального коэффициента передачи (НКП)	18,5	7	11	5,5
- рабочего коэффициента передачи (РКП)	6	6	6	6
При комплектации весов датчиками:				
- наибольший предел взвешивания не менее, кг	400	150	600	300
- наименьший предел взвешивания, кг	0,13	0,05	0,08	0,04
- число поверочных делений	3000	3000	3000	3000
	BR1000 С6/1,0	BR1000 С6/1,0		
Нелинейность, ppm	/0,6 50	/0,3 50		
Гистерезис, ppm	80	80		
Изменение коэффициентов передачи, при изменении температуры на каждый 1 С, ppm/ С:				
- начального коэффициента передачи (НКП)	14	7		
- рабочего коэффициента передачи (РКП)	3	3		
При комплектации весов датчиками:				
- наибольший предел взвешивания не менее, кг	600	300		
- наименьший предел взвешивания, кг	0,1	0,05		
- число поверочных делений	6000	6000		

	BR2500 03/2,5 /1,0	BR2500 03/2,5 /0,375	BR2500 03М17,5/2,5 /1,5	BR2500 03М17,5/2,5 /0,75
Нелинейность, ppm	80	80	60	60
Гистерезис, ppm	167	167	80	80
Изменение коэффициентов передачи, при изменении температуры на каждый 1 С, ppm/ С:				
- начального коэффициента передачи (НКП)	18,5	7	11	5,5
- рабочего коэффициента передачи (РКП)	6	6	6	6
При комплектации весов датчиками:				
- наибольший предел взвешивания не менее, кг	1000	375	1500	750
- наименьший предел взвешивания, кг	0,33	0,125	0,2	0,1
- число поверочных делений	3000	3000	3000	3000
	BR2500 06/2,5 /1,5	BR2500 06/2,5 /0,75		
Нелинейность, ppm	50	50		
Гистерезис, ppm	80	80		
Изменение коэффициентов передачи, при изменении температуры на каждый 1 С, ppm/ С:				
- начального коэффициента передачи (НКП)	14	7		
- рабочего коэффициента передачи (РКП)	3	3		
При комплектации весов датчиками:				
- наибольший предел взвешивания не менее, кг	1500	750		
- наименьший предел взвешивания, кг	0,25	0,125		
- число поверочных делений	6000	6000		
	BR5000 03/5,0 /2,0	BR5000 03/5,0 /0,75	BR5000 03М17,5/5,0 /3,75	BR5000 03М17,5/5,0 /1,5
Нелинейность, ppm	80	80	50	50
Гистерезис, ppm	167	167	80	80
Изменение коэффициентов передачи, при изменении температуры на каждый 1 С, ppm/ С:				
- начального коэффициента передачи (НКП)	18,5	7	14	5,5
- рабочего коэффициента передачи (РКП)	6	6	6	6
При комплектации весов датчиками:				
- наибольший предел взвешивания не менее, кг	2000	750	3750	1500
- наименьший предел взвешивания, кг	0,67	0,25	0,5	0,2
- число поверочных делений	3000	3000	3000	3000

	BR5000	BR5000
	C6/5,0	C6/5,0
	/3,75	/1,5
Нелинейность, ppm	50	50
Гистерезис, ppm	80	80
Изменение коэффициентов передачи, при изменении температуры на каждый 1 С, ppm/ С:		
- начального коэффициента передачи (НКП)	17,5	7
- рабочего коэффициента передачи (РКП)	3	3
При комплектации весов датчиками:		
- наибольший предел взвешивания не менее, кг	3750	1500
- наименьший предел взвешивания, кг	0,625	0,25
- число поверочных делений	6000	6000

2. Основные технические характеристики датчиков BL

Обозначение датчика	Масса, кг	Габариты, мм
BL50	0,75	180x48x38
BL100	0,9	200x48x38
BL200	1,9	220x60x60

	BL50	BL100	BL200	BL200P
Номинальные усилия, кг	50	100	200	200
Предельные усилия, кг	75	150	300	300
Значения сопротивлений, Ом:				
входного	1000 +10%	1000 +20%		
выходного	1000 +-20%			
Напряжение питания не более, В				
Рабочий коэффициент передачи (РКП) при номинальной нагрузке, мВ/В	1,8 +-0,3	1,7+-0,017 ¹⁰		
Начальный коэффициент передачи (НКП), мВ/В		0,2 +-0,15		
	BL50	BL50	BL100	BL100
	C3/ 50/ 30	C3/ 50/ 15	C3/ 100/ 60	C3/ 100/ 30
Нелинейность, ppm			133	
Гистерезис, ppm			133	
Изменение коэффициентов передачи, при изменении температуры на каждый 1 С, ppm/ С:				
- начального коэффициента передачи (НКП)	28	14	28	14
			35	1

- рабочего коэффициента передачи (РКП) 7 7 7 7 7

При комплектации весов датчиками:

- наибольший предел взвешивания не менее, кг	30	15	60	30	150	6
- наименьший предел взвешивания, кг	0,01	0,005	0,02	0,01	0,05	0,
- число поверочных делений					3000	

3. Основные технические характеристики датчиков ВВ

Обозначение датчика	Масса, кг	Габариты, мм		
		длина	высота	ширина
BB15	0,04	62	12	10
BB500	1,8	210	58	58
BB1250	1,8	210	58	58

Номинальные усилия, кг	BB15 18
Предельные усилия, кг	27
Значения сопротивлений, Ом:	
входного	1000 +30
выходного	1000 +30
Напряжение питания не более, В (кроме датчика BB15 15M/18/15)	7
для датчика BB15 15M/18/15	5
Рабочий коэффициент передачи (РКП) при номинальной нагрузке, мВ/В	2,20 +15%
Начальный коэффициент передачи (НКП), мВ/В	0,1 + 0,2
Нелинейность, ppm	BB15 2/18/10
Гистерезис, ppm	BB15 3/18/10
Изменение коэффициентов передачи, при изменении температуры на каждый 1 С, ppm/ С:	BB15 3/18/5
- начального коэффициента передачи (НКП)	BB15 6M/18/10
- рабочего коэффициента передачи (РКП)	500 200 500 133 500 133 66
При комплектации весов датчиками:	
- наибольший предел взвешивания не менее, кг	10 5 10 3,33 5 1,67 10 1,67
- наименьший предел взвешивания, кг	2000 3000 3000 2x3000
- число поверочных делений	

	BB15 6/18/10	BB15 15M/18/15	
Нелинейность, ppm	500	300	
Гистерезис, ppm	66	27	
Изменение коэффициентов передачи, при изменении температуры на каждый 1 С, ppm/С:			
- начального коэффициента передачи (НКП)	13	8	
- рабочего коэффициента передачи (РКП)	5	5	
При комплектации весов датчиками:			
- наибольший предел взвешивания не менее, кг	10	15	
- наименьший предел взвешивания, кг	1,67	1	
- число поверочных делений	6000	3x3000	
Номинальные усилия, кг	BB500 375, 500	BB1250 1250	
Предельные усилия, кг	750	1875	
Значения сопротивлений, Ом:			
входного	1000 +10%		
выходного	1025 + 0,5		
Напряжение питания не более, В	10		
Рабочий коэффициент передачи (РКП) при номинальной нагрузке, мВ/В	-	2,00 +0,1%	
Начальный коэффициент передачи (НКП), мВ/В	0,2 +0,2		
Рабочий коэффициент передачи (РКП) при номинальной нагрузке, мВ/В	BB500 C3/500/150	BB500 C3M/375/150	BB500 C6/375/150
Нелинейность, ppm	2,00+0,1%	1,50 +0,1%	1,50 +0,1%
Гистерезис, ppm	80	50	50
Изменение коэффициентов передачи, при изменении температуры на каждый 1 С, ppm/С:			
- начального коэффициента передачи (НКП)	14	7	9
- рабочего коэффициента передачи (РКП)	6	6	3
При комплектации весов датчиками:			
- наибольший предел взвешивания не менее, кг	150	150	150
- наименьший предел взвешивания, кг	0,05	0,02	0,025
- число поверочных делений	3000	2x3000	6000

BB1250
C3/1250/375

Рабочий коэффициент передачи (РКП) при номинальной нагрузке, мВ/В	2,00 ±0,1%
Нелинейность, ppm	80
Гистерезис, ppm	167
Изменение коэффициентов передачи, при изменении температуры на каждый 1 С, ppm/ С:	
- начального коэффициента передачи (НКП)	14
- рабочего коэффициента передачи (РКП)	6
При комплектации весов датчиками:	
- наибольший предел взвешивания не менее, кг	375
- наименьший предел взвешивания, кг	0,125
- число поверочных делений	3000

4. Технические характеристики датчиков

Диапазон рабочих температур, С	от -10 до +40
Диапазон температур при транспортировании и хранении, при котором датчики сохраняют свои технические характеристики, С	от -20 до +50
Средняя наработка на отказ (при работе 2200 ч/год, при доверительной вероятности Р=0,98), лет	37

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа не наносится.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки силоизмерительных тензорезисторных датчиков BB, BL, BR определяется договором на поставку по технической документации фирмы "Bizerba" (Германия).

ПОРЯДКА

Автономной поверке в эксплуатации датчики не подлежат.

Проверка или калибровка силоизмерительных, весоизмерительных и весодозирующих устройств или систем, в состав которых входят силоизмерительные тензорезисторные датчики BB, BL, BR, проводится по нормативным документам, утвержденным в установленном порядке.

2.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "Bizerba" (Германия),
MP МОЗМ N 60.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Симбиаметрические тензорезисторные датчики BB, BL, BR соответствуют требованиям технической документации фирмы "Bizerba" (Германия).


ИЗГОТОВИТЕЛЬ фирма "Bizerba" (Германия).

От фирмы
"Bizerba" (Германия).

Менеджер по законодательной
метрологии

Г. Бирманн

23/06/95



От ВНИИМС

Научный сотрудник

С. А. Павлов

