

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО
Зам. руководителя ГЦИ СИ
ФГУ «Менделеевский ЦСМ»,
директор Центрального отделения
А.А. Зажигай
«15.05.2006» 2006 г.

<i>Измерители влажности и температуры ИВТМ-7</i>	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 15500-04 Взамен № 15500-01
--	--

Выпускается по техническим условиям ТУ 4311-001-70203816-2006

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измерители влажности и температуры ИВТМ-7 (в дальнейшем термогигрометры), предназначены для измерения и регулирования влажности и температуры.

Применяются в различных технологических процессах химической и пищевой промышленности, в машиностроении, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии, медицине.

ОПИСАНИЕ

В термогигрометрах для измерения относительной влажности используется сорбционно-емкостной чувствительный элемент, принцип действия которого основан на зависимости диэлектрической проницаемости полимерного влапочувствительного слоя от влажности окружающей среды. Для измерения температуры в качестве чувствительного элемента используется термометр сопротивления.

В состав термогигрометра входят измерительный блок и первичный преобразователь, соединенные между собой гибким кабелем. Исключение составляет ИВТМ-7 Н, у которого измерительный блок и преобразователь находятся в одном корпусе.

Первичный преобразователь содержит чувствительные элементы влажности и температуры и схемы первичного преобразования сигналов от датчиков в электрический сигнал.

Термогигрометры изготавливаются в различных модификациях с сетевым и аккумуляторным питанием.

Модификации термогигрометров с аккумуляторным питанием: ИВТМ-7 Н, ИВТМ-7 МК, ИВТМ-7 К, ИВТМ-7 М, ИВТМ-7 М-С.

Модификации термогигрометров с сетевым питанием: ИВТМ-7 МК-С, ИВТМ-7 Р-МК, ИВТМ-МК-С-М, ИВТМ-7 Р-МК-М, ИВТМ-7/Х Р-МК, ИВТМ-7/Х МК-Р-Т.

Термогигрометры могут выполнять функции индикатора давления и регистратора измеряемых параметров.

В составе термогигрометров используются первичные преобразователи серий ИПВТ-02, ИПВТ-03, ИПВТ-05.

Термогигрометры ИВТМ-7 Н и преобразователи ИПВТ-02 и ИПВТ-03 выпускаются в следующих исполнениях:

ИВТМ-7 Н-01, ИПВТ-02-01, ИПВТ-03-01 – термогигрометр и преобразователи влажности и температуры в пластмассовом корпусе в виде «минимикрофона»;

ИВТМ-7 Н-02, ИВТМ-7 Н-04, ИПВТ-02-02, ИПВТ-03-02, ИПВТ-02-04, ИПВТ-03-04 – термогигрометры и преобразователи влажности и температуры для измерений при повышенной температуре до 120 °С;

ИВТМ-7 Н-03, ИПВТ-02-03, ИПВТ-03-03 – термогигрометр и преобразователи относительной влажности и температуры в виде проточной камеры;

ИВТМ-7 Н-05, ИПВТ-02-05, ИПВТ-03-05 – термогигрометр и преобразователи для измерений температуры на основе терморезисторов;

ИВТМ-7 Н-06, ИПВТ-02-06, ИПВТ-03-06 – термогигрометр и преобразователи относительной влажности и температуры погружного типа для измерений в гермообъемах (с резьбой);

ИВТМ-7 Н-07, ИПВТ-03-07 – термогигрометр и преобразователь относительной влажности и температуры с дополнительным обдувом (вентилятором) сенсоров влажности;

ИВТМ-7 Н-08, ИПВТ-03-08 – термогигрометр и преобразователь относительной влажности и температуры с термостабилизацией сенсоров влажности;

ИПВТ-02 Н-09, ИПВТ-02-09, ИПВТ-03-09 – термогигрометр и преобразователи относительной влажности и температуры для измерений в черной сфере;

ИПВТ-02-11, ИПВТ-03-11 - преобразователи относительной влажности и температуры в виде штык-ножа для измерений в стопе бумаги и листовых материалах;

ИПВТ-03-12, ИПВТ-03-14 – преобразователи относительной влажности и температуры со штырьевым креплением;

ИВТМ-7 Н-15, ИПВТ-03-15 - термогигрометр и преобразователь относительной влажности и температуры с регулируемым подогревом сенсора влажности;

ИВТМ-7 Н-16, ИПВТ-03-16 - термогигрометр и преобразователь относительной влажности и температуры в корпусе с защитой от внешних воздействий IP54.

ИВТМ-7 Н-17 – термогигрометр в корпусе с защитой от внешних воздействий IP54 с USB интерфейсом.

Конструктивное исполнение термогигрометров ИВТМ-7 Н и преобразователей может изменяться по согласованию с заказчиком.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений относительной влажности, % от 0 до 99

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности, %..... $\pm 2,0$

По диапазонам измерений температуры термогигрометры разбиваются на три группы:

Группа 1

Диапазон измерений температуры, °С от минус 20 до плюс 60;

К группе 1 относятся термогигрометры, укомплектованные преобразователями:

ИПВТ-02-01, ИПВТ-03-01, ИПВТ-02-03, ИПВТ-03-03, ИПВТ-02-06, ИПВТ-03-06, ИПВТ-03-07, ИПВТ-03-08, ИПВТ-05;

термогигрометры: ИВТМ-7 Н-01, ИВТМ-7 Н-03, ИВТМ-7 Н-06, ИВТМ-7 Н-07, ИВТМ-7 Н-08, ИВТМ-7 Н-17.

Группа 2

Диапазон измерений температуры, °С от минус 45 до плюс 120;

К группе 2 относятся термогигрометры, укомплектованные преобразователями:

ИПВТ-02-02, ИПВТ-03-02, ИПВТ-02-04, ИПВТ-03-04, ИПВТ-02-09, ИПВТ-03-09, ИПВТ-03-16;

термогигрометры ИВТМ-7 Н-02, ИВТМ-7 Н-04, ИВТМ-7 Н-09, ИВТМ-7 Н-15, ИВТМ-7 Н-16.

Группа 3

Диапазон измерений температуры, °С от минус 45 до плюс 150;

К группе 3 относятся термогигрометры, укомплектованные преобразователями:

ИПВТ-02-05, ИПВТ-03-05 и термогигрометр ИВТМ-7 Н-05.

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры, °С:
 в диапазоне от минус 20 до плюс 60 (для всех групп) ±0,2
 в диапазоне от минус 45 до минус 20, от плюс 60 до плюс 120 (группа 2) ±0,5
 в диапазоне от минус 45 до минус 20, от плюс 60 до плюс 150 (группа 3) ±0,5

Постоянная времени при измерении относительной влажности, мин не более 1

Пределы допускаемой дополнительной погрешности при измерении относительной влажности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур не более, %/°С ±0,2

Габаритные размеры и масса термогигрометров (без преобразователей) соответствуют данным таблицы 1

Таблица 1

Модификация термогигрометра	Габаритные размеры (длина×ширина×высота) не более, мм	Масса не более, кг
ИВТМ-7 Н	400×68×40	0,3
ИВТМ-7 МК	142×70×25	0,3
ИВТМ-7 К	142×70×25	0,3
ИВТМ-7 М	130×20×70	0,15
ИВТМ-7 М-С	130×20×70	0,15
ИВТМ-7 МК-С	178×180×75	1,0
ИВТМ-7 Р-МК	178×180×75	1,0
ИВТМ-7 МК-С М	96×110×50	0,5
ИВТМ-7 Р-МК М	96×110×50	0,5
ИВТМ-7 /Х Р-МК	235×255×105	2,5
ИВТМ-7 /Х МК-Р-Т	235×255×105	2,5

Габаритные размеры (диаметр×длина) и масса преобразователей изменяются от 14×60 до 25×1200 мм и от 0,15 до 0,40 кг, соответственно.

Питание термогигрометров осуществляется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Модификация термогигрометра	Напряжение, В	Частота, Гц	Потребляемая мощность, не более Вт(ВА*)
ИВТМ-7 Н	от 4 до 30	-	1,5
ИВТМ-7 МК	от 2,7 до 3,3	-	15×10 ⁻²
ИВТМ-7 К	от 2,7 до 3,3	-	0,1
ИВТМ-7 М	от 2,7 до 3,3	-	15×10 ⁻²
ИВТМ-7 М-С	от 2,2 до 2,8	-	0,25
ИВТМ-7 МК-С, ИВТМ-7 Р-МК	~ 220±22	50±1	15*
ИВТМ-7 МК-С-М, ИВТМ-7 Р-МК-М	~ 220±22	50±1	5*
ИВТМ-7/Х Р-МК	~ 220±22	50±1	30*
ИВТМ-7/Х МК-Р-Т	~ 220±22	50±1	30*

Примечание - Изменение напряжения питания в указанном интервале не влияет на метрологические характеристики термогигрометров.

Средняя наработка термогигрометров на отказ не менее, ч 5000

Средний срок службы термогигрометров не менее, лет 5

Условия применения термогигрометров и преобразователей представлены в таблицах 3, 3а, 3б и 3в.

Таблица 3 - Условия применения термогигрометров ИВТМ-7 К, ИВТМ-7 М, ИВТМ-7 МК

Параметры	Нормальные условия	Рабочие условия
Температура, °С	20±5	от минус 5 до плюс 40
Относительная влажность, %	от 30 до 80	от 10 до 95
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	от 84 до 106 (от 630 до 795)	от 84 до 106 (от 630 до 795)

Таблица 3а - Условия применения термогигрометров ИВТМ-7 М-С

Параметры	Нормальные условия	Рабочие условия
Температура, °С	20±5	от минус 20 до плюс 50
Относительная влажность, %	от 30 до 80	от 10 до 95
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	от 84 до 106 (от 630 до 795)	от 84 до 106 (от 630 до 795)

Таблица 3б - Условия применения термогигрометров ИВТМ-7 МК-С, ИВТМ-7 Р-МК, ИВТМ-7 МК-С-М, ИВТМ-7 Р-МК-М, ИВТМ-7/Х Р-МК, ИВТМ-7/Х МК-Р-Т

Параметры	Нормальные условия	Рабочие условия
Температура, °С	20±5	от минус 40 до плюс 50
Относительная влажность, %	от 30 до 80	от 10 до 95
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	от 84 до 106 (от 630 до 795)	от 84 до 106 (от 630 до 795)

Таблица 3в - Условия применения преобразователей ИПВТ-02, ИПВТ-03, ИПВТ-05 (корпуса, где размещена электронная схема) и термогигрометров ИВТМ-7 Н

Параметры	Нормальные условия	Рабочие условия
Температура, °С	20±5	от минус 40 до плюс 60
Относительная влажность, %	от 30 до 80	от 10 до 95
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	от 84 до 106 (от 630 до 795)	от 84 до 106 (от 630 до 795)

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель измерительного блока фотохимическим способом, а также на эксплуатационную документацию типографским способом или штампом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки термогигрометра входят:

- термогигрометр;
- первичные преобразователи - исполнение и количество согласуется с заказчиком;
- соединительный кабель (кабели) - в зависимости от количества первичных преобразователей;
- сетевой кабель;
- Руководство по эксплуатации;
- Методика поверки.

ПОВЕРКА

Поверка термогигрометра осуществляется в соответствии с Методикой поверки, утвержденной ФГУ «Менделеевский ЦСМ» (Центральное отделение) 15 декабря 2006 г.

Основное оборудование, необходимое для проведения поверки:

- эталонный динамический генератор влажного газа "Родник-2"; абсолютная погрешность задания относительной влажности $\pm 0,5\%$;
- термостат с диапазоном термостатирования от минус 47 до +200 °С и погрешностью термостатирования $\pm 0,01^\circ\text{C}$;
- набор термометров образцовых жидкостных ТЛ-4 соответствующих диапазонов измерений.

Межповерочный интервал -1 год.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 12997-84. Изделия ГСП. Общие технические условия.

ТУ 4311-001-70203816-06. Измерители влажности и температуры ИВТМ-7. Технические условия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип измерителей влажности и температуры ИВТМ-7 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «ЭКСИС»

Юр.адрес: 124460, МОСКВА, Зеленоград, пр.4922, ЮПЗ, «Технопарк-Зеленоград», стр.2, к. 314

Почтовый адрес: 124460, Москва, Зеленоград. а/я 146

Тел./Факс: (495) 531-1000, 531-7700, 531-7676, 531-3842, 532-8449, 532-8495, 532-8009

Телефон (495) 506-4021, 506-58-35, 505-42-22.

E-mail: eksis@eksis.ru <http://www.eksis.ru>

ОАО «Практик-НЦ»

Юр.адрес: 124460, МОСКВА, Зеленоград, пр.4922, ЮПЗ, «Технопарк-Зеленоград», стр.2, к. 414

Почтовый адрес: 124460, Москва, Зеленоград. а/я 13

Тел./Факс: (495) 531-1000, 531-7700, 531-7676, 531-3842, 532-8449, 532-8495, 532-8009

Тел.: (495) 506-4021, 506-58-35, 505-42-22
E-mail: pnc@orgland.ru, pnc@pnc.ru <http://www.pnc.ru>

Генеральный директор ЗАО «ЭКСИС»

А.Н.Анисимов

Генеральный директор ОАО «Практик-НЦ»

С.А. Крутоверцев