

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

"РОСТЕСТ-МОСКВА"

Б.С. Митачев
"20" 01 1997 г.

Датчики весоизмерительные SCALEX RC1	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный N I5982-97 Взамен N _____
---	---

Выпускаются по технической документации фирмы "Oy Pivotex Ab", Финляндия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчики весоизмерительные типа SCALEX RC1 (далее - датчики) предназначены для преобразования квазистатических значений нагрузки в электрический сигнал в весах и весовых дозаторах, применяемых на предприятиях промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия датчика заключается в преобразовании нагрузки, сжимающей его упругий элемент, в деформацию тензорезисторов и в последующем преобразовании указанной деформации тензорезисторами, соединенными по мостовой схеме, в пропорциональный электрический сигнал.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Наибольший предел преобразования D_{max} , т и
число поверочных интервалов n_V

25

40

1000 или 3000 1000 или 3000

2. Наименьший предел преобразования D_{min} , Т	0,0075
3. Рабочий коэффициент передачи при D_{max} , мВ/В	2
4. Класс точности по ГОСТ 30129 и Рекомендации МОЗМ N 60	С
5. Пределы допускаемой погрешности датчика по входу, в диапазонах преобразования до 500v вкл.	при первичной поверке
св. 500v до 2000v вкл.	при эксплуатации
св. 2000v	
	+0,35v +0,70v
	+0,70v +1,40v
	+1,05m +2,10v
где: $v = D_{max}/n_v$ - поверочный интервал для датчика	
6. Пределы допускаемого размаха значений выходного сигнала датчика, приведенных ко входу, соответствующих одной и той же нагрузке (дифференцированно для трех повторных нагружений или разгрузений)	Абсолютные значения пределов допускаемой погрешности
7. Пределы допускаемого изменения выходного сигнала датчика, приведенного ко входу, при постоянной нагрузке, составляющей (90 - 100)% D_{max} :	
+0,70 пределов допускаемой погрешности в течение 30мин;	
+0,15 пределов допускаемой погрешности за время между 20-й и 30-й минутами нагружения;	
8. Пределы допускаемого изменения выходного сигнала датчика, приведенного ко входу, при постоянной нагрузке D_{min} :	
+0,5v - после нагружения датчика в течение 30 мин постоянной нагрузкой, составляющей (90 - 100)% D_{max} ;	
+0,7v - при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 5°C;	
+1,0v - при изменении атмосферного давления на каждый 1 кПа;	
9. Напряжение питания постоянным током, В	5...15
10. Сопротивление, Ом:	
входное	400+5

выходное	351 ⁺¹
11. Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
12. Габаритные размеры, мм, не более, при D _{max} :	
25 т	∅ 72x192
40 т	∅ 85x225
13. Масса, кг, не более, при D _{max} :	
25 т	2,8
40 т	4,2

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Датчик | - 1 шт. |
| 2. Кабель | - 1 шт. |
| 3. Проспект | - 1 экз. |
| 4. Инструкция по поверке | - 1 экз. |

ПОВЕРКА

Поверка производится по инструкции, разработанной "РОСТЕСТ-МОСКВА".

Основное поверочное оборудование:

- установка для задания или измерения нагрузки;
- прибор для измерения выходного сигнала;
с суммарной погрешностью не более 0,5 пределов допускаемой погрешности датчика.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы, Рекомендация МОЭМ N 60 "Метрологические требования к весоизмерительным датчикам", ГОСТ 30129-96 "Датчики весоизмерительные тензорезисторные. Общие технические требования".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Датчики весоизмерительные типа SCALEX RC1 соответствуют требованиям НТД.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: фирма "Oy Pivotex Ab", Финляндия, Kaarmesaarenttie 3B, PL8, FIN-02161, Espoo.

Представитель фирмы
"Oy Pivotex Ab"

Начальник отдела
"РОСТЕСТ-МОСКВА"

Начальник сектора
"РОСТЕСТ-МОСКВА"

Ryo Savolainen
Ryo Savolainen
PIVOTEX

М.Е.Брон
Перельман

М. Е. Брон

Е. И. Перельман