



СОСТАВЛЕНА

Директор ВНИИМС

А.И. Асташенков

"18" августа 1997 г.

| | |
|---|--|
| Датчики давления 141GP, 142AP, 143DP | Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный N <u>16558-97</u> Взамен N _____ |
|---|--|

Выпускаются по документации фирмы Foxboro-Eckardt GmbH (Германия)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчики давления 141GP, 142AP, 143DP предназначены для непрерывного преобразования значения измеряемого параметра - избыточного, абсолютного давлений, разности давлений газа, жидкости и пара в трубопроводах, гидравлических системах и резервуарах в унифицированный аналоговый токовый информативный параметр выходного сигнала 4...20 (мА). Имеется возможность получения информации об измеряемой величине в виде цифровой индикации на переносном пульте дистанционного управления (коммуникаторе), на мониторе компьютера или на жидкокристаллическом дисплее, устанавливаемом на самом датчике.

Датчики имеют вид взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь" с маркировкой взрывозащиты EEx ia IIC T4 или с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка" с маркировкой EEx d IIC T6 и рассчитаны на подключение к искробезопасным электрическим цепям с уровнем защиты не ниже "ia".

Датчики разности давлений имеют возможность передавать информацию об измеряемой величине пропорционально квадратному корню из измеряемой разности давлений.

С помощью ручного управляющего пульта (коммуникатора) и встроенного процессорного блока датчик может осуществлять "интеллектуальные" функции:

- "учитывать" собственную нелинейность и воздействие внешних влияющих факторов (например, температуры окружающей или измеряемой сред);
- проводить самоконтроль;
- передавать информацию на различные, в том числе на удалённые вычислительные устройства;
- осуществлять дистанционную перенастройку диапазонов измерений;
- передавать информацию об измеряемой величине в любых единицах измерений.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия датчиков основан на тензорезистивном эффекте.

Датчики состоят из тензорезистивного преобразователя давления, изготовленного по оригинальной "балочной" схеме, разработанной и много лет используемой предприятием "Foxboro-Eckardt GmbH", и вторичного цифрового преобразователя.

Измеряемое давление подается в камеру измерительного преобразователя, и деформация его чувствительного элемента преобразуется линейно в изменение электрического сопротивления тензорезисторов тензопреобразователя, размещенного в измерительном преобразователе.

Оригинальная конструкция позволяет значительно уменьшить погрешность датчиков разности давлений от статического давления.

Вторичный цифровой преобразователь формирует цифровой код (протоколы HART и FOXCOM), пропорциональный измеряемому давлению.

Цифровой код передается на цифровые показывающие устройства. Для формирования унифицированного токового выходного сигнала 4...20 (мА) цифровой код подвергается цифро-аналоговому преобразованию.

Датчики избыточного и абсолютного давлений имеют одну, а датчики разности давлений - по две камеры, воспринимающие измеряемое давление.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы измерений:

| | |
|---|---------------------------|
| - избыточного давления, МПа (бар): 141GP | -0,1...160 (-1...1600) |
| - абсолютного давления, МПа (бар): 142AP | 0...2,5 (0...25) |
| - разности давлений, кПа (мбар): 143DP | 0...4000 (0...40000) |

Предел допускаемой основной погрешности, %

$\pm 0,1$
 $\pm 0,125$ (для цифрового дисплея измерительного преобразователя)

Выходной сигнал:

| | |
|--------------------------------------|--------|
| - аналоговый, мА | 4...20 |
| - цифровой (протоколы HART и FOXCOM) | |

Диапазон рабочих температур, оС

-40...85 (для окружающего воздуха)

Дополнительная погрешность от влияния температуры окружающего воздуха, %/10 оС (в зависимости от пределов измерений и от измеряемой величины)

$\pm (0,03...1,34)$

Коэффициент перенастройки:

1:20

Напряжение питания, В

12...42

| | |
|--|--|
| Габаритные размеры, мм, не более | 212x115x118 (для GP, AP) 196x115x160 (для DP) |
| Масса (без дополнительных устройств), кг, не более | 1,35 (142AP, 141GP) 7,36 (143DP) |

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа может наноситься в Инструкцию по эксплуатации датчика.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Датчик 141GP, 142AP или 143DP;
Техническое описание;
Принадлежности по заказу.

ПОВЕРКА

МЛ 2414-97
Поверка датчиков давления производится в соответствии с методикой поверки "Датчики давления 141GP, 142AP, 143DP, производства фирмы Foxboro-Eckardt GmbH (Германия). Методика поверки", утвержденной ВНИИМС.

В перечень основного оборудования, необходимого для поверки датчиков входят:

- грузопоршневые манометры МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-600; МП-2500 1 разряда и МПА-15;
 - задатчики давления Воздух -1600; Воздух-2,5; Воздух-6,3;
 - вольтметр образцовый кл. точн. не ниже 0,02; в.п.и. до 50 В;
 - магазин сопротивлений кл.точн не ниже 0,02; сопрот. до 3 ком.
- Межповерочный интервал - 1 год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Датчики давления 141GP, 142AP, 143DP соответствуют требованиям, изложенным в технической документации, поставляемой в комплекте с прибором.

Изготовитель - фирма Foxboro-Eckardt GmbH (Германия).
Адрес: Postfach 540347, Pragstrasse 82,
70376 Stuttgart, Germany

/ Начальник отдела 202 ВНИИМС  А.И.Гончаров

/ Согласовано:
Генеральный директор
ЗАО "Фоксборо технолоджис"  В.А.Андронов