

Подлежит публикации  
в открытой печати



А. И. Асташенков

" " 1997 г.

Расходомеры массовые  
SCM 3000 PLUS

Внесены в Государственный  
реестр средств измерений  
Регистрационный № 16826-97  
Взамен №

Выпускается по технической документации фирмы Honeywell.

### **НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Расходомеры массовые SCM 3000 PLUS (в дальнейшем – расходомеры) предназначены для измерения массового и объемного расхода, плотности, массы и объема потока жидкости.

Расходомеры могут применяться в химической, нефтехимической, нефтяной, газовой, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности.

### **ОПИСАНИЕ**

Принцип действия расходомеров основан на использовании сил Кориолиса, действующих на поток среды, двигающейся по измерительной части трубопровода, колеблющейся с постоянной частотой. Кориолисовы силы вызывают поперечные колебания входной и выходной сторон измерительной части и, как следствие, фазовые смещения их частотных характеристик, пропорциональные массовому расходу.

Расходомеры имеют модели А, В, М. У расходомеров модели А с диаметром условного прохода – Ду 2...4 мм измерительная часть трубопровода выполнена в виде одной петли; у расходомеров модели В с Ду 8...50 мм – в виде двух петель, а у расходомеров модели М с Ду 8...80 мм – в виде двух прямых участков.

Расходомеры состоят из датчика массового расхода и измерительного преобразователя.

Измерительный преобразователь обеспечивает преобразование, обработку и индикацию сигналов датчиков и имеет жидкокристаллический дисплей.

На жидкокристаллический дисплей выводится информация по массе и массовому расходу, объему и объемному расходу, по плотности и температуре измеряемой среды, результаты самодиагностики. Расходомеры имеют три выходных сигнала: аналоговый по постоянному току, частотно-импульсный и цифровой.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр условных проходов, мм	2; 4; 8; 15; 25; 40; 50; 80
Верхние пределы измерений массового расхода, кг/ч	5...396800
объемного расхода, м <sup>3</sup> /ч	0,003...800
Пределы допускаемой погрешности, % по массовому расходу, массе	$\pm(0,2\% \cdot Q + 0,005\% \cdot Q_{max})$ $\pm(0,1\% \cdot Q + 0,005\% \cdot Q_{max})$ по заказу
по объемному расходу, объему	$\pm(0,2\% \cdot Q + 0,005\% \cdot Q_{max} + (20/\rho) \cdot 100\%)$ $\pm(0,1\% \cdot Q + 0,005\% \cdot Q_{max} + (2/\rho) \cdot 100\%)$ по заказу
Диапазон измерений плотности, $\rho$ , кг/м <sup>3</sup>	500...1500 (при температуре 0...40°C)
Пределы основной абсолютной погрешности по плотности, кг/м <sup>3</sup>	$\pm 20,0$ $\pm 2$ (по заказу)
Диапазон измерений температуры, °C	-50...+200
Пределы основной абсолютной пог- решности по температуре, °C	$\pm (0,5 + 0,005T)$

Давление измеряемой среды, МПа	до 10,0
Температура измеряемой среды, °С	-25...200
Выходные сигналы:	
аналоговый постоянного тока, мА	0...20; 4...20
частотно-импульсный, кГц	до 10
цифровой	RS 485, HART-протокол
Температура окружающей среды, °С	-25...+60
Питание:	
переменный ток	
напряжение, В	85...260
частота, Гц	45...65
постоянный ток	
напряжение, В	16...68

### **ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА**

Знак утверждения типа не наносится.

### **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Комплектность поставки расходомеров по технической документации фирмы Honeywell.

### **ПОВЕРКА**

Проверка расходомеров осуществляется в соответствии с методикой поверки ВНИИМС.

Межповерочный интервал 4 года.

### **НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Техническая документация фирмы Honeywell.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Расходомеры массовые SCM 3000 PLUS соответствуют требованиям документации фирмы Honeywell, основным требованиям ГОСТ 12997.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Фирма Honeywell (Франция).

Начальник сектора ВНИИМС

А. И. Лисенков

