

## **СОГЛАСОВАНО**

ФГУП "ВНИИМС"

В.Н.Яншин

2003 г.

<p><b>Преобразователи измерительные сигналов от термопар и термопреобразователей сопротивления STT 250, 350</b></p>	<p>Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>16839-03</u> Взамен № <u>16839-97</u></p>
---	--

Выпускаются по документации фирмы HONEYWELL, США.

## **НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Преобразователи измерительные сигналов от термопар и термопреобразователей сопротивления STT 250, 350 (далее - преобразователи) предназначены для преобразования выходных сигналов от термопреобразователей сопротивления и термопар различных градуировок, а также от других преобразователей с выходным сигналом в виде напряжения постоянного тока и активного сопротивления в аналоговый унифицированный сигнал силы постоянного тока или цифровой сигнал.

Преобразователи используются для работы в системах сбора и обработки информации, управления распределенными объектами регулирования и управления технологическими процессами в энергетике, металлургии, химической, нефтехимической, стекольной и других отраслях промышленности. Преобразователи могут эксплуатироваться во взрывоопасных зонах.

## **ОПИСАНИЕ**

Преобразователи имеют встроенный микропроцессор, выполняющий несколько функций: управление аналого-цифровым и цифро-аналоговым преобразователями, обработка результатов преобразования, связь с персональным компьютером, самотестирование и т.д. Конфигурацию преобразователя (тип входного/выходного сигнала и т.д.) можно осуществлять через коммуникатор STS или с помощью персонального компьютера и интерфейсного комплекта SCT. Параметры конфигурации преобразователя хранятся в его энергонезависимой памяти.

Преобразователи могут выпускаться во взрывозащищённом исполнении со следующими маркировками: STT 250 – 1ExdIICt6 X, ExibIICt4 X; STT 350 – 1ExdIICt6 X, 1ExibIICt4 X.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны входных сигналов и пределов допускаемых основной и дополнительной (от воздействия температуры окружающей среды) погрешностей преобразователей приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Диапазон измерений S	Пределы допускаемой основной погрешности по аналоговому выходу		Пределы допускаемой основной погрешности по цифровому выходу	
	STT 250	STT 350	STT 250	STT 350
-20...120 мВ	$\pm (15 \text{ мкВ} + 0,025 \%S)$	$\pm 0,035 \%S$	$\pm 15 \text{ мкВ}$	$\pm 0,01 \%S$
-10...45 мВ	-	$\pm (8 \text{ мкВ} + 0,025 \%S)$	-	$\pm 8 \text{ мкВ}$
0...1000 Ом	$\pm (0,4 \text{ Ом} + 0,025 \%S)$	-	$\pm 0,4 \text{ Ом}$	-
0...2000 Ом	$\pm (0,4 \text{ Ом} + 0,025 \%S)$	$\pm 0,035 \%S$	$\pm 0,4 \text{ Ом}$	$\pm 0,035 \%S$
Сигналы от термопреобразователей сопротивления:				
Pt 100: -200...450 °C, -200...850 °C;	$\pm (0,15 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm (0,25 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$	$\pm (0,1 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm 0,035 \%S$	$\pm 0,15 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,01 \%S$
Pt 200: -200...450 °C, -200...850 °C;	$\pm (0,3 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm (0,4 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$	$\pm (0,1 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm 0,035 \%S$	$\pm 0,3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,01 \%S$
Pt 500: -200...450 °C, -200...850 °C;	-	$\pm (0,1 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm 0,045 \%S$	-	$\pm 0,1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,02 \%S$
Pt 100J: -200...450 °C, -200...640 °C;	$\pm (0,15 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm (0,25 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$	$\pm (0,1 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm 0,035 \%S$	$\pm 0,15 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,01 \%S$
Ni 500: -50...150 °C, -80...150 °C;	-	$\pm (0,1 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm 0,065 \%S$	-	$\pm 0,1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,04 \%S$
Cu 10: -20...250 °C	-	$\pm 0,4 \%S$	-	$\pm 0,37 \%S$
Cu 25: -20...250 °C	-	$\pm 0,22 \%S$	-	$\pm 0,19 \%S$
Сигналы от термопар:				
B: 550...1820 °C 200...1820 °C	$\pm (1,0 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm (3,0 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$	$\pm (1,0 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm 0,17 \%S$	$\pm 1,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 3,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 1,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,14 \%S$
C: 0...1650 °C 0...2300 °C	-	$\pm (0,6 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm 0,055 \%S$	-	$\pm 0,6 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,03 \%S$
D: 330...1370 °C 0...2300 °C	-	$\pm (0,6 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm 0,055 \%S$	-	$\pm 0,6 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,03 \%S$
E: 0...1000 °C -200...1000 °C	$\pm (0,3 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm (0,6 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$	$\pm (0,2 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm 0,065 \%S$	$\pm 0,3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,6 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,04 \%S$
J: 0...800 °C -200...1200 °C	$\pm (0,3 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm (0,7 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$	$\pm (0,2 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm 0,065 \%S$	$\pm 0,3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,7 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,04 \%S$
K: -120...1370 °C -200...1370 °C	$\pm (0,6 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm (0,9 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$	$\pm (0,3 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm 0,065 \%S$	$\pm 0,6 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,9 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,04 \%S$
N: 0...1300 °C -200...1300 °C	$\pm (0,4 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm (1,5 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$	$\pm (0,3 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm 0,085 \%S$	$\pm 0,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 1,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,06 \%S$
R: 500...1760 °C -50...1760 °C	$\pm (0,6 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm (1,0 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$	$\pm (0,5 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm 0,12 \%S$	$\pm 0,6 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 1,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,09 \%S$
S: 500...1760 °C -50...1760 °C	$\pm (0,6 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm (1,0 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$	$\pm (0,5 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm 0,11 \%S$	$\pm 0,6 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 1,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,08 \%S$
T: -100...400 °C -250...400 °C	$\pm (0,3 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm (0,5 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$	$\pm (0,2 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,025 \%S)$ $\pm 0,17 \%S$	$\pm 0,3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,14 \%S$

Таблица 2

Диапазон измерений S	Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды на 10 °C по аналоговому выходу		Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды на 10 °C по цифровому выходу	
	STT 250	STT 350	STT 250	STT 350
Сигналы от термопреобразователей сопротивления или “Ом”, (см.таблица1)	$\pm (0,05\%X + 0,045 \%S)$	$\pm (0,029\%X + 0,045 \%S)$	$\pm 0,05\%X$	$\pm 0,029 \%X$
Сигналы от термопар или “мВ”, (см.таблица 2)	$\pm (0,08\%X + 0,045 \%S)$	$\pm (0,042\%X + 0,045 \%S)$	$\pm 0,08\%X$	$\pm 0,042 \%X$

Примечание X – значение измеряемой величины.

Выходной сигнал: 4-20 мА, цифровой код.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности канала компенсации температуры холодного спая в диапазоне от минус 40 до + 85 °C для STT 350 -  $\pm 0,25$  °C, для STT 250 -  $\pm 0,5$  °C.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения напряжения питания на 1 В -  $\pm 0,005$  % от шкалы, выбранной в качестве рабочей.

Рабочие условия применения:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 85 °C;
- относительная влажность от 5 до 100 % без конденсации влаги;
- напряжение питания от источника постоянного тока: для STT 250 - от 10,8 до 35 В; для STT 350 – (24 ± 2,4) В.

Сопротивление нагрузки: для STT 250 - от 0 до 1110 Ом; для STT 350 - от 0 до 1450 Ом.

Температура хранения от минус 50 до 100 °C.

Габаритные размеры и масса - в зависимости от исполнения корпуса.

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на преобразователи методом наклейки и на титульные листы руководства по эксплуатации типографским способом.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- преобразователь температуры STT 250, 350;
- комплект монтажных частей;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки;
- коммуникатор STS или интерфейсный комплект SCT – по заказу.

## ПОВЕРКА

Проверка преобразователей измерительных сигналов от термопар и термопреобразователей сопротивления STT 250, 350 выполняется по МИ 2305-94 "Методические указания. ГСП. Преобразователи температуры STT 3000 фирмы HONEYWELL, США. Методика поверки", утвержденной ГЦИ СИ ВНИИМС 04.10.94 и по документу «Преобразователи измерительные сигналов от термопар и термопреобразователей сопротивления STT 250, 350 фирмы Honeywell. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ВНИИМС 21.03.2003.

Основное оборудование для поверки

- прибор для проверки вольтметров	B1-13
- цифровой вольтметр	Щ31
- образцовая катушка 100 Ом	P331
- магазин сопротивлений	MCP-60M
- источник питания	Б5-44А

Межповерочный интервал - 1 год.

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 13384-93 Преобразователи измерительные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип преобразователей измерительных сигналов от термопар и термопреобразователей сопротивления STT 250, 350 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, включен в действующую государственную поверочную схему и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: Honeywell Inc.  
 Industrial Automation and Control  
 2500 West Union Hills Dr.  
 Phoenix, AZ 85027, U.S.A.

Официальный представитель фирмы Honeywell в Москве:  
 ЗАО "Хоневелл", 119048, г.Москва, Лужники 24,  
 тел.(095) 796-98-00, 796-98-01.

Генеральный директор ЗАО «Хоневелл»



А.А.Лебединский