

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



| | |
|---|--|
| Датчики весоизмерительные тензорезисторные 6А | Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>16945-03</u> Взамен № <u>16975-98</u> |
|---|--|

Выпускаются по технической документации фирмы "Sensortronics, Inc", США.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчики весоизмерительные тензорезисторные 6А (далее - датчики) предназначены для преобразования статических и квазистатических значений нагрузки в электрический сигнал в весах и весовых устройствах, применяемых на предприятиях промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия датчика заключается в преобразовании нагрузки, действующей на его упругий элемент, в деформацию тензорезисторов и в последующем преобразовании указанной деформации тензорезисторами, соединенными по мостовой схеме, в электрический сигнал. В электрической схеме датчика предусмотрена система термокомпенсации. В зависимости от конструктивного исполнения и номинальной нагрузки датчики изготавливаются следующих модификаций: 60001C, 60050C, 60063, 65088C и 65114.

Упругий элемент датчиков 60001C, 60050C и 60063 имеет S – образную форму, а 65088C и 65114 – цилиндрическую форму. Степень защиты – IP67.

Упругий элемент датчиков 60050C, 60063, 65088C и 65114 изготавливается из нержавеющей стали, а упругий элемент датчика 60001C - из инструментальной стали.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольший предел измерения Dmax:

датчиков модификации 60001C, кг 50, 75, 100, 200, 250, 300, 350, 500,

750, 1000, 1500, 2000, 2500

датчиков модификаций 60050C и 60063, кг 100, 200, 250, 300, 350, 500, 750,

1000, 1500, 2000, 2500

датчиков модификации 65088C, т 10, 25, 30, 40, 50, 60, 90, 100

датчиков модификации 65114, т 25, 35, 50

Число поверочных интервалов, n_v 1000, 2000, 3000, 4000, 5000

Наименьший предел измерения D min, кг 20 v, где v = D max / n_v - поверочный интервал для датчика

Рабочий коэффициент передачи при Dmax, мВ/В:

| | |
|--|---|
| датчиков модификаций 60001С, 60050С, и 60063 | $3,0 \pm 0,25 \%$ |
| датчиков модификации 65088С и 65114 | $2,0 \pm 0,25 \%$ |
| Класс точности по ГОСТ 30129 | C |
| Пределы допускаемой погрешности датчиков по входу, при первичной поверке, в диапазонах преобразования: | |
| до 500 в включ. | $\pm 0,35 \text{ v}$ |
| св. 500 в до 2000 в включ. | $\pm 0,70 \text{ v}$ |
| св. 2000 в | $\pm 1,05 \text{ v}$ |
| Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации: | |
| Допускаемый размах значений выходного сигнала датчиков , соответствующих одной и той же нагрузке, не более | удвоенные значения пределов допускаемой погрешности при первичной поверке |
| Пределы допускаемого изменения значения выходного сигнала датчиков при постоянной нагрузке, составляющей (90 - 100) % Dmax | абсолютные значения пределов допускаемой погрешности |
| Пределы допускаемого изменения значения выходного сигнала датчика при постоянной нагрузке Dmin | $\pm 0,7$ пределов допускаемой по- $\pm 0,15$ пределов допускаемой по- грешности в течение 30 мин; погрешности за время между 20-ой и 30-ой минутами нагру- жения; |
| Номинальный диапазон напряжения питания, В | $\pm 0,5 \text{ v}$ после нагружения |
| Сопротивление, Ом: | датчика в течение 30 мин посто- янной нагрузкой, составляющей (90 – 100) % Dmax; |
| входное: | $\pm 0,7 \text{ v}$ при изменении темпе- ратуры окружающего воздуха на каждые 5°C ; |
| датчиков модификаций 60001С, 60050С и 60063 | $\pm 1,0 \text{ v}$ при изменении атмос- ферного давления на каждый кПа; |
| выходное: | от 2 до 15 |
| датчиков модификаций 60001С, 60050С и 60063 | 400 \pm 50 |
| датчиков модификации 65088С | 450 \pm 4,5 |
| датчиков модификации 65114, не более | 1000 |
| диапазон рабочих температур, $^\circ\text{C}$: | 352 \pm 3 |
| Габаритные размеры в зависимости от | 480 \pm 4,8 |
| Dmax, мм, не более: | 1000 \pm 10 |
| датчиков модификаций 60001С, 60050С и 60063 | от минус 30 до плюс 40 |
| датчиков модификации 65088С | (от 63,5 до 121) x (от 50,8 до 89) x (от 16,5 до 32) |
| датчиков модификации 65114 | \varnothing (от 76 до 152) x (от 83 до 184) |
| | \varnothing 50 x (от 152 до 226) |

Масса в зависимости от Dmax, кг, не более:
датчиков модификаций 60001С, 60050С и 60063
датчиков модификации 65114, 65088С

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на руководство по эксплуатации типографским способом и на маркировочную табличку в виде наклейки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|-------------------------------|----------|
| 1 Датчик с кабелем | - 1 шт. |
| 2 Руководство по эксплуатации | - 1 экз. |

ПОВЕРКА

Проверка датчиков производится в соответствии с МИ 2720-2002 “Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Датчики весоизмерительные тензорезисторные. Методика поверки”, утвержденной в декабре 2001 г.

Основное поверочное оборудование: гири класса точности М₁ ГОСТ 7328, массозадающие установки.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 30129 “Датчики весоизмерительные тензорезисторные. Общие технические требования”, Рекомендация МОЗМ МР № 60 «Метрологическая регламентация на преобразователи силы», МИ 2720-2002 “Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Датчики весоизмерительные тензорезисторные. Методика поверки”, Руководство по эксплуатации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип датчиков весоизмерительных тензорезисторных 6А утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем Описании типа, включен в действующую государственную поверочную схему и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: фирма "Sensortronics, Inc", USA
677 Arrow Grand Circle, Covina, CA

Представитель фирмы "Sensortronics, Inc"

nic's, Inc
Nichelle Hill