

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО



Э.И. Лаптиев  
11 1998 г.

Датчики силоизмерительные	Внесены в Государственный реестр
тензорезисторные	средств измерений
U2B, U3	Регистрационный N <u>17988-98</u>
	Взведен N _____

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчики силоизмерительные тензорезисторные типа U2B, U3 (далее – датчики) предназначены для преобразования статической или медленно изменяющейся растягивающей и сжимающей силы в электрический сигнал. Применяются на предприятиях промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

Выпускаются по технической документации фирмы "НВМ", Германия.

### ОПИСАНИЕ

Принцип действия датчика основан на преобразовании усилия, сжимающего или растягивающего его упругий элемент, в деформацию тензорезисторов с последующим преобразованием указанной деформации тензорезисторами, соединенными по мостовой схеме, в пропорциональный электрический сигнал.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики	Модификации				
	U2B		U3		
	с номинальным усилием Рном, кН	с номинальным усилием Рном, кН			
1	0,5   1; 2; 5; 10;   20; 50;   100; 200		0,5   1; 2; 5; 10;   20; 50		
2					
3					
4					
5					
1. Категория точности	0,20	0,15	0,30	0,20	
2. Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В			2		
3. Начальный коэффициент передачи (НКП), % от РКП, не более			1		
4. Систематическая составляющая погрешности, % от РКП, не более	±0,20	±0,15	±0,30	±0,20	
5. Среднее квадратическое отклонение случайной составляющей, % от РКП, не более	0,100	0,075	0,150	0,100	
6. Нелинейность, % от РКП, не более:					
сжатие	±0,20	±0,10	±0,20		
растяжение	±0,20	±0,10	±0,30	±0,20	
7. Гистерезис, % от РКП, не более	0,20	0,15	0,20		
8. Изменение РКП при изменении температуры на 10°C в рабочем диапазоне температур, %, не более	±0,10	±0,20	±0,10		
9. Изменение НКП при изменении температуры на 10°C в					

Окончание таблицы

1	2	3	4	5
рабочем диапазоне температур, %, не более		±0,05		±0,10
10. Изменение РКП после воздействия постоянного усилия в течение 30мин, % от РКП, не более		±0,06		±0,10
11. Изменение РКП при растяжении/сжатии, % от РКП	0,2/ 1,5	0,2/0,5	2	1
12. Напряжение питания постоянным током, В			0,5...12*	
13. Сопротивление, Ом:				
входное, не менее			345	
выходное			300...400**	
14. Диапазон рабочих температур, °С			-10...+70	
15. Габаритные размеры датчиков, мм, не более	Ø(50...155) x (72... Ø(54...95) x (50... 232) **			90) **
16. Масса, кг, не более	0,8...15,9**	0,6	2,5	

\* - в зависимости от номинального усилия

\*\* - в зависимости от исполнения

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Датчик                      | - 1 шт.   |
| 2. Переходник                  | по заказу |
| 3. Проушина                    | по заказу |
| 4. Руководство по эксплуатации | - 1 экз.  |

ПОВЕРКА

Проверка производится по Методике поверки МИ 2272-93 "Рекомендации. ГСИ. Датчики силовых измерительные тензосигнальные".

#### **Основное повседневное оборудование:**

- образцовые силомизерительные машины ГОСТ 25834 и образцовые меры силы ГОСТ 8.065;
  - датчики силы, аттестованные в качестве эталонных.

Межповерочный интервал = 1 ГРД.

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы, ГОСТ 28836-90 "Датчики силовых измерительные тензорезисторные. Общие технические требования и методы испытаний".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

тензорезисторные  
датчики силоизмерительные типа U2A, U3  
соответствуют тре-  
бованиям НТД.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Фирма "НВМ", Германия.

#### Представитель фирмы "НВМ"

**HBM MESS- UND SYSTEMTECHNIK GMBH**  
POSTFACH 100151, 64201 DARMSTADT  
IM TIEFEN SEE 45, 64293 DARMSTADT  
**TELEFON:** (06151) 803-0  
**TELEFAX:** (06151) 803-222

Начальник отдела "РОСТЕСТ-МОСКВА"

М.Е.Борн