

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ



2000 г.

Датчики силоизмерительные тензорезисторные 9002ДСТ	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>19975-00</u> Взамен №
---	---

Выпускаются по ТУ 4273-038-00225526-99.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчики силоизмерительные тензорезисторные 9002ДСТ (в дальнейшем - датчики) предназначены для измерения статических усилий сжатия и могут использоваться в электромеханических и силоизмерительных устройствах, а так же дозирующих системах в различных отраслях промышленности.

ОПИСАНИЕ

Датчик состоит из упругого элемента с наклеенными тензорезисторами и выполненного в виде рамки из трех балок, которые расположены параллельно друг другу в одной плоскости. В центре каждой из балок находятся грузоприемные элементы. Концы балок соединены между собой жестким бруском, на котором, в продолжение зазоров между балками выполнены пазы и пересекающие их под прямым углом шарниры, ось вращения которых лежит в нейтральной плоскости балок.

Измеряемое усилие передается на шаровую поверхность грузоприемного элемента, вызывая изгиб балок и деформацию тензорезисторов, соединенных по мостовой схеме и расположенных в противоположных плечах моста, в результате чего на выходной диагонали моста формируется аналоговый сигнал, пропорциональный измеряемому усилию. В корпусе датчика укреплен выходной разъем, через который осуществляется соединение датчиков со вторичной аппаратурой.

Основные технические характеристики

1. Наибольший предел измерений (НПИ), кН.: 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0
2. Значение рабочего коэффициента передачи (РКП) датчиков при номинальной нагрузке соответствует мВ\В. 1,0
3. Входное напряжение постоянного тока питания датчика, В 12
4. Значение начального коэффициента передачи (НКП) в % от РКП, ± 2,5
5. Значения входного сопротивления датчика, Ом; (760±4,0)
выходного, Ом. (800±8,0)
6. Значения метрологических характеристик в зависимости от категории точности датчика приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование составляющей Погрешности	Пределы допускаемых значений составляющих погрешности в % от номинального значения РКП для категории точности датчиков		
	0,06	0,10	0,25
1	2	3	4
Систематическая составляющая	± 0,06	± 0,1	± 0,25

1	2	3	4
Нелинейность	$\pm 0,06$	$\pm 0,1$	$\pm 0,25$
Гистерезис	0,06	0,1	0,25
Среднее квадратическое отклонение Случайной составляющей	$\pm 0,03$	$\pm 0,05$	$\pm 0,125$
Изменение НКП и РКП при изменении температуры на 10 °C	$\pm 0,03$	$\pm 0,05$	$\pm 0,125$

7 Максимальная перегрузка, % от НПИ 25

8 Рабочий диапазон температур при исполнении:

- С₃, оC -10 ÷ +35
- В₁, оC -10 ÷ +50

9 Габаритные размеры датчика, мм 99x85x42

10 Масса датчика, кг 0,6

11 Средний срок службы, лет. 10

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на табличку, закрепленную на корпусе датчика, фотохимическим способом

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки датчика приведен таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
9002ДСТ	Датчик	1 шт	При поставке заказчику партии датчиков допускается поставлять одно РЭ
2РМГ14КПНГ1В1 ГЕО.364.126 ТУ	Розетка	1 шт	Допускается применять розетку ОНЦ РГ-09-4/14-Р17
АЖЕ.5.155.011РЭ	Руководство по эксплуатации (РЭ)	1 экз.	
АЖЕ.5.155.011ПС	Паспорт	1 экз.	

ПОВЕРКА

Проверка проводиться в соответствии с МИ 2272-99 "Рекомендация ГСИ. Датчики силоизмерительные тензорезисторные. Методика поверки".

В эксплуатации, как правило, поверка датчиков производиться по методике поверки измерительных устройств, включающих в себя эти датчики.

Средства поверки: Образцовая силоизмерительная машина по ГОСТ 25864; установка непосредственно нагружения или меры силы по ГОСТ 8.065 соответствующего разряда.

Межповерочный интервал 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 28836-90 "Датчики силоизмерительные тензорезисторные. Общие технические требования и методы испытаний", технические условия ТУ 4273-038-00225526-99.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Датчики силоизмерительные тензорезисторные 9002ДСТ соответствуют требованиям ГОСТ 28836 и ТУ 4273-038-00225526.

Изготовитель: ЗАО "Сибтензоприбор",
652320, г. Топки, ул. Заводская, 1

Генеральный директор ЗАО "Сибтензоприбор":

П.П. Гаус