



СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора

ВНИИМ им. Д. И. Менделеева

Б. С. Александров

2000 г.

Счетчики электрической энергии  
A1000

Внесены в Государственный реестр  
средств измерений  
Регистрационный № 20037-00  
Взамен №

Выпускается по ТУ 4228-004-29056091-00, ГОСТ 30207-94, ГОСТ 26035-83  
(в части счетчиков реактивной энергии).

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Микропроцессорные статические счетчики электрической энергии А1000 классов точности 1,0 и 2,0 предназначены для учета активной, реактивной энергии и регистрации максимальной мощности в одном или в двух направлениях, в трехфазных цепях переменного тока, в одно- и многотарифном режиме, а также для использования в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Счетчики выпускаются непосредственного подключения к измеряемой цепи и при необходимости обеспечивают возможность подключения через трансформаторы тока.

Счетчик имеет сертификат соответствия требованиям безопасности и ЭМС  
№ РОСС RU.ME48.B00557

## ОПИСАНИЕ

Счетчики А1000 состоят из первичных измерительных преобразователей напряжения и тока, специализированной БИС измерения, быстродействующего микроконтроллера, обрабатывающего цифровые сигналы для интегрирования измеренных величин, хранения и отображения программируемых потребителем параметров и другой необходимой информации. Измеряемые величины и режимы работы счетчиков отображаются на жидкокристаллическом индикаторе, предназначенном для работы в широком температурном диапазоне.

Питание счетчика обеспечивается от входных сигналов напряжения.

Преобразование тока и напряжения силовых цепей осуществляется с помощью высоколинейных трансформаторов тока (ТТ) и резистивных схем масштабирования напряжения. Далее все определяемые величины вычисляются с помощью специализированной БИС. Эта БИС содержит программируемый цифровой сигнальный процессор (ЦСП) со встроенными аналого-цифровыми преобразователями (АЦП).

Микропроцессорное исполнение счетчика делает его программируемым, что позволяет использовать счетчик с набором разнообразных рабочих и сервисных функций, в том числе, и в режиме многотарифности.

Оптический порт, расположенный на лицевой части корпуса счетчика, позволяет с помощью оптической считывающей головки осуществлять обмен информацией между счетчиком и компьютером.

Перепрограммируемая конфигурация счетчика и программное обеспечение позволяет использовать различные варианты счетчика А1000 для измерения активной, реактивной энергии и максимальной мощности на интервале усреднения

(модификации А1000С) как в одном так и в двух направлениях учета, отдельной регистрации энергии при превышении заданного порога мощности. Программирование и считывание показаний счетчика А1000 обеспечивается использованием программного обеспечения АББ, поставляемой по отдельному заказу.

Переключение тарифов при многотарифности производится с помощью внешнего устройства переключения тарифов, подачей напряжения на входные каналы счетчика. В счетчиках модификации А1000С кнопки ALT/RESET, расположенные на лицевой панели, позволяют изменять режимы работы и отображения на жидкокристаллическом индикаторе измеряемых и вспомогательных величин. Кнопка RESET позволяет проводить сбросы максимальной мощности.

Счетчики А1000 отображают некоторые параметры электрической сети в точке учета такие как: напряжение и токи пофазно, активную (реактивную, полную) мощность 3-х фазной системы, которые являются дополнительными, а также имеют возможность регистрации и отображения на ЖКИ сервисных функций таких как: суммарное время работы счетчика, время работы по тарифам и количество переключений тарифов (в многотарифном счетчике), время отсутствия одной или двух фаз, обратного потока энергии (кВтч).

Счетчик А1000 имеет возможность тестирования правильности подключения и работы с выдачей кодов и индикацией знака наличия ошибки на ЖКИ 

Функциональные исполнения счетчика, определяемые режимом программирования встроенного микропроцессора, имеют условное обозначение на щитке (шильдике) и паспорте счетчика конкретной модификации в виде буквенно-цифровой комбинации, приведенной ниже и определяемой при заказе счетчика:

Пример обозначения счётчика: А 1000 С310-41115-41200

A1000	C 3 1 0 - 4 1 1 1 5 - 4 1 2 0 0	<table border="1"> <tr><td>0</td><td>Нет доп. питания</td></tr> <tr><td>1</td><td>Есть доп. питание</td></tr> <tr><td colspan="2">Резерв</td></tr> <tr><td>1</td><td>1 импульсный выход (SO)</td></tr> <tr><td>2</td><td>2 импульсных выхода (SO)</td></tr> <tr><td>1</td><td>DIN-исполнение клеммника</td></tr> <tr><td>4</td><td>Трехэлементный счетчик (4-х проводная линия)</td></tr> <tr><td>5</td><td>50 Гц</td></tr> <tr><td>1</td><td>Класс точности 1.0</td></tr> <tr><td>2</td><td>Класс точности 2.0</td></tr> <tr><td>1</td><td>5 (100) А</td></tr> <tr><td>1</td><td>3x230/400V   прямое или ТТ</td></tr> <tr><td>1</td><td>1 тариф</td></tr> <tr><td>2</td><td>2 тарифа</td></tr> <tr><td>3</td><td>3 тарифа</td></tr> <tr><td>4</td><td>4 тарифа</td></tr> <tr><td>0</td><td>Нет регистра энергии перегрузки</td></tr> <tr><td>1</td><td>Регистрация энергии перегрузки: +P</td></tr> <tr><td>2</td><td>Регистрация энергии перегрузки: -P</td></tr> <tr><td>3</td><td>Регистрация энергии перегрузки: +Q</td></tr> <tr><td>4</td><td>Регистрация энергии перегрузки: -Q</td></tr> <tr><td>0</td><td>Нет регистрации максимальной мощности</td></tr> <tr><td>1</td><td>Регистрация максимальной активной мощности: +P</td></tr> <tr><td>2</td><td>Регистрация максимальной активной мощности: -P</td></tr> <tr><td>3</td><td>Регистрация максимальной реактивной мощности: +Q</td></tr> <tr><td>4</td><td>Регистрация максимальной реактивной мощности: -Q</td></tr> <tr><td>1</td><td>Измеряемые величины: +P</td></tr> <tr><td>2</td><td>Измеряемые величины: +P, -P</td></tr> <tr><td>3</td><td>Измеряемые величины: +P, +Q</td></tr> <tr><td>5</td><td>Измеряемые величины: +Q, -Q</td></tr> <tr><td>A</td><td>Измеряемые величины: <math>P =  P_1  +  P_2  +  P_3 </math></td></tr> <tr><td>B</td><td>Измеряемые величины: <math>P =  P_1  +  P_2  +  P_3 , +Q</math></td></tr> <tr><td>R</td><td>Измерение энергии</td></tr> <tr><td>C</td><td>Измерение энергии и максимальной мощности</td></tr> </table>	0	Нет доп. питания	1	Есть доп. питание	Резерв		1	1 импульсный выход (SO)	2	2 импульсных выхода (SO)	1	DIN-исполнение клеммника	4	Трехэлементный счетчик (4-х проводная линия)	5	50 Гц	1	Класс точности 1.0	2	Класс точности 2.0	1	5 (100) А	1	3x230/400V   прямое или ТТ	1	1 тариф	2	2 тарифа	3	3 тарифа	4	4 тарифа	0	Нет регистра энергии перегрузки	1	Регистрация энергии перегрузки: +P	2	Регистрация энергии перегрузки: -P	3	Регистрация энергии перегрузки: +Q	4	Регистрация энергии перегрузки: -Q	0	Нет регистрации максимальной мощности	1	Регистрация максимальной активной мощности: +P	2	Регистрация максимальной активной мощности: -P	3	Регистрация максимальной реактивной мощности: +Q	4	Регистрация максимальной реактивной мощности: -Q	1	Измеряемые величины: +P	2	Измеряемые величины: +P, -P	3	Измеряемые величины: +P, +Q	5	Измеряемые величины: +Q, -Q	A	Измеряемые величины: $P =  P_1  +  P_2  +  P_3 $	B	Измеряемые величины: $P =  P_1  +  P_2  +  P_3 , +Q$	R	Измерение энергии	C	Измерение энергии и максимальной мощности
0	Нет доп. питания																																																																					
1	Есть доп. питание																																																																					
Резерв																																																																						
1	1 импульсный выход (SO)																																																																					
2	2 импульсных выхода (SO)																																																																					
1	DIN-исполнение клеммника																																																																					
4	Трехэлементный счетчик (4-х проводная линия)																																																																					
5	50 Гц																																																																					
1	Класс точности 1.0																																																																					
2	Класс точности 2.0																																																																					
1	5 (100) А																																																																					
1	3x230/400V   прямое или ТТ																																																																					
1	1 тариф																																																																					
2	2 тарифа																																																																					
3	3 тарифа																																																																					
4	4 тарифа																																																																					
0	Нет регистра энергии перегрузки																																																																					
1	Регистрация энергии перегрузки: +P																																																																					
2	Регистрация энергии перегрузки: -P																																																																					
3	Регистрация энергии перегрузки: +Q																																																																					
4	Регистрация энергии перегрузки: -Q																																																																					
0	Нет регистрации максимальной мощности																																																																					
1	Регистрация максимальной активной мощности: +P																																																																					
2	Регистрация максимальной активной мощности: -P																																																																					
3	Регистрация максимальной реактивной мощности: +Q																																																																					
4	Регистрация максимальной реактивной мощности: -Q																																																																					
1	Измеряемые величины: +P																																																																					
2	Измеряемые величины: +P, -P																																																																					
3	Измеряемые величины: +P, +Q																																																																					
5	Измеряемые величины: +Q, -Q																																																																					
A	Измеряемые величины: $P =  P_1  +  P_2  +  P_3 $																																																																					
B	Измеряемые величины: $P =  P_1  +  P_2  +  P_3 , +Q$																																																																					
R	Измерение энергии																																																																					
C	Измерение энергии и максимальной мощности																																																																					

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с постоянным развитием и модернизацией счетчика возможны дополнения к условному обозначению.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Класс точности</b>	
В зависимости от модификации	1.0; 2.0
<b>Номинальные напряжение, В</b>	3x230/400
Рабочий диапазон напряжений, % от номинального	от 55 до 125
<b>Номинальный ток (максимальный ток), А</b>	5(6,25); 5(100)
<b>Чувствительность, мА</b>	
Класс 1.0	<20
Класс 2.0	<25
<b>Номинальная частота, Гц</b>	50 ± 5%
<b>Потребляемая мощность, ВА</b>	
Цепи напряжения (на всем рабочем диапазоне)	< 6 (<2Вт)
Цепи тока	0,01 ВА/фазу
<b>Рабочий диапазон температур, °С</b>	-40 ÷ +55
<b>Постоянная счетчика по импульсному выходу, имп/кВтч (имп/кварч)</b>	250, 500
<b>Длительность импульса, мс</b>	40 ± 1 или по заказу
<b>Постоянная счетчика по светодиодному индикатору LED, имп/кВтч (имп/кварч)</b>	
В нормальном режиме	1000
В режиме тестирования	5000
<b>Внутренняя постоянная счетчика, Ке, имп./кВтч</b>	5000
<b>Протокол связи со счетчиком по оптическому каналу</b>	МЭК1107
<b>Количество тарифов</b>	
В зависимости от модификации	от 1 до 4
<b>Переключение тарифов</b>	От внешнего тарификатора
Управляющее напряжение, В	230
Ток потребления одним каналом не более, мА	3
<b>Сохранение данных в памяти, лет</b>	10
<b>Абсолютная погрешность суточного хода часов счетчика (при наличии)</b>	
Основная	±0,5 с/сутки
Дополнительная температурная	0,15 с/(°C*сутки)
<b>Степень защиты корпуса</b>	
A1000R	IP 54
A1000C	IP 51
<b>Влажность (не конденсирующаяся), %</b>	От 0 до 100
<b>Средняя наработка на отказ, часов, не менее</b>	100000
<b>Срок службы, лет, не менее</b>	30
<b>Межповерочный интервал, лет</b>	10
<b>Габариты:</b>	
ширина, мм	170
высота, мм	276
глубина, мм	80
<b>Масса, кг</b>	1,1

Расчет пределов допускаемой относительной погрешности измерения средней мощности производится по следующей формуле:  $\delta m = \delta e + 100\% / (K_e \cdot T \cdot P) + 0,05\% / P$ , где Т – время усреднения в часах (0,25; 0,5; 1,0 часа);

где  $\delta_e$  – предел допускаемой погрешности измерения энергии; Т – время усреднения;  
Р – средняя мощность на счетчике (кВт).

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на щиток (шильдик) счетчика и на титульный лист паспорта.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки счетчика входят:

- Счетчик.
- Паспорт.
- Инструкция по монтажу.
- Упаковочная коробка.
- Руководство по эксплуатации (допускается поставлять 1 экз. на партию счетчиков от 10 и более штук).
- Методика поверки (по требованию заказчика).

## ПОВЕРКА

Проверка счетчика производится по "Счетчики электрической энергии А1000. Методика поверки", согласованной ГЦИ СИ ГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" 14.06.2000г.

Основные средства поверки:

- Универсальная пробойная установка УПУ-10
- Поверочная установка ЦУ 6800

Межповерочный интервал 10 лет.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 30207-94 «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2)»

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»

ГОСТ 26035-83 "Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия" (в части счетчиков реактивной энергии)

ТУ4228-004-29056091-00 «Счетчик электрической энергии А1000».

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Счетчики электрической энергии А1000 соответствуют требованиям ТУ4228-004-29056091-00, а также другой распространяющейся на них нормативной и технической документации.

Изготовитель: ООО «АББ ВЭИ Метроника»

111250, Москва, ул.Красноказарменная, дом 12, корпус 45

Телефон (095)956-05-43, факс (095)956-05-42

Руководитель лаборатории  
электроэнергетики «ВНИИМ им.Менделеева»

  
E. Z. Shapiro

Генеральный директор  
ООО «АББ ВЭИ Метроника»



A.I.Денисов