

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «11» августа 2022 г. № 1999

Регистрационный № 68942-17

Лист № 1
Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы непрерывного действия конвейерные ВКА

Назначение средства измерений

Весы непрерывного действия конвейерные ВКА (далее - весы) предназначены для измерений массы.

Описание средства измерений

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного тензорезисторного датчика (далее - датчика), возникающей под действием силы тяжести пропускаемого через весы материала, в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный линейной плотности транспортируемого по конвейерной ленте материала. Далее этот сигнал и сигнал, поступающий с импульсного датчика скорости (далее - ДС), подвергаются аналого-цифровому преобразованию, математической обработке электронными устройствами весов. Значения производительности весов, линейной плотности материала, скорости конвейерной ленты и суммарной массы материала, взвешенного на весах, выводятся на дисплей суммирующего устройства.

Весы состоят из взвешивающего модуля и суммирующего устройства (далее - прибора).

Взвешивающий модуль встраивается в став конвейера и состоит из ДС и грузоприемного устройства (далее - ГПУ), представляющего собой рамную конструкцию (далее - рама ГПУ) с опирающимися на нее одной, двумя или тремя роликоопорами. Рама ГПУ, в зависимости от модификации весов, может быть выполнена в одном из следующих исполнений:

- опирается непосредственно на четыре датчика или
- сторона, перпендикулярная направлению движения конвейерной ленты, крепится к поперечной балке опорной рамы конвейера при помощи рессор, а вторая, противоположная первой, опирается на один, два или три датчика.

Сигнальные кабели датчиков и ДС подключены к прибору через соединительную коробку.

Датчики, используемые в составе весов:

- датчики весоизмерительные тензорезисторные Single shear beam, Dual shear beam, S beam, Column, модификации Н8С (Госреестр № 55371-13);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные Т (Госреестр № 53838-13);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные С и Н, модификации Н (Госреестр № 53636-13);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные Bend Beam, модификации ВМ11, НМ11, L6W (Госреестр № 55198-13);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные Z6 (Госреестр № 15400-13);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные QS, S, LS, D, PST, USB, модификации SQB (Госреестр № 57673-14).

Приборы, используемые в составе весов:

- приборы весоизмерительные IT, модификации IT3000M, IT6000E, IT8000E (Госреестр № 63833-16);
- электронный весоизмерительный прибор KB-006, изготовитель ООО «ЗВО», г. Магнитогорск.

Модификации весов имеют обозначение вида: ВКА-Н-З-Т-Ex, где:

Н - условное обозначение ширины ленты конвейера согласно таблице 4;

З - условное обозначение модификации датчиков используемых в составе весов: 1 (датчики Н8С); 2 (датчики Т); 3 (датчики Н); 4 (датчики ВМ11); 5 (датчики НМ11); 6 (датчики L6W); 7 (датчики Z6); 8 (датчики SQB);

Т - значение пределов допускаемых погрешностей весов, %: 0,5; 1; 1,5; 2;

Ex - условное обозначение модификации во взрывозащищенном исполнении (сертификат № RU C-RU.MH04.B.00515).

Общий вид ГПУ весов представлен на рисунке 1, приборов - на рисунке 2.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунке 3.





Рисунок 1 – Общий вид ГПУ весов



IT3000M



IT6000E



IT8000E



KB-006

Рисунок 2 – Общий вид приборов весов




Рисунок 3 – Схема пломбировки (1 - свинцовая или пластиковая пломба со знаком поверки в виде оттиска поверительного клейма)

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) весов является встроенным и состоит из метрологически значимой и метрологически незначимой части. Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который отображается на дисплее прибора при включении весов. ПО не может быть модифицировано или загружено через какой-либо интерфейс или с помощью других средств после принятия защитных мер.

Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается невозможностью изменения ПО без применения специализированного оборудования производителя. Изменение ПО весов через интерфейс пользователя невозможно.

Кроме того, для защиты от несанкционированного доступа к параметрам настройки и регулировки, а также измерительной информации, используется переключатель настройки и регулировки, расположенный внутри пломбируемого корпуса прибора.

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных воздействий соответствует уровню «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
	IT3000M, IT6000E, IT8000E	KB-006
Идентификационное наименование ПО	-	-
Номер версии (идентификационный номер) ПО	v.4.xy*	Не ниже 051214
Цифровой идентификатор ПО	-	-

* обозначение «xy» не относится к метрологически значимому ПО

Метрологические и технические характеристики

Пределы допускаемой погрешности весов, % от измеряемой массы: ±0,5; ±1; ±1,5; ±2,0*

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Модификация весов	Наименование характеристики			
	Наибольшая линейная плотность взвешиваемого материала, кг/м	Наименьшая линейная плотность взвешиваемого материала, кг/м	Дискретность, кг	Наибольшая производительность, т/ч
BKA-400	25	1	1, 10	от 100 до 225
BKA-500	50	5	1, 10	450
BKA-650	100	12,5	1, 10	900
BKA-800	160	20	10, 100	2300
BKA-1000	250	30	10, 100	3600
BKA-1200	400	50	10, 100	5800
BKA-1400	500	80	10, 100	7200
BKA-1600	630	100	100, 1000	9000
BKA-2000	630	100	100, 1000	9000
BKA-3000	630	100	100, 1000	9000

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Максимальная скорость ленты конвейера, м/с	5
Параметры электрического питания: - от сети переменного тока: - напряжение, В - частота, Гц	220 ^{+10 %} 50±1
- от источника постоянного тока (аккумуляторной батареи) для приборов ИТ: - напряжение, В	от 12 до 30
Диапазон температуры ГПУ с датчиками, °C: - H8C; Z6	от -30 до +40
- H; T; BM11; HM11; L6W	от -10 до +40
Диапазон температуры прибора, °C: - IT3000M, IT6000E, IT8000E	от -10 до +40
- KB-006	от -40 до +50

*Определяются при первичной поверке на месте эксплуатации весов.

Таблица 4 – Габаритные размеры и масса ГПУ

Модификация	Габаритные размеры ГПУ, мм, не более			Масса ГПУ, кг, не более
	Длина	Ширина	Высота	
BKA-400	3000	800	500	90
BKA-500		1000		100
BKA-650		1200		110
BKA-800		1400		120
BKA-1000		1600		160
BKA-1200		1800		180
BKA-1400		2000		200
BKA-1600		2200		220
BKA-2000		2500		240
BKA-3000		3500		280

Знак утверждения типа

наносят на маркировочную табличку, расположенную на корпусе прибора и/или на ГПУ весов, фотохимическим способом, а так же типографским способом на титульный лист эксплуатационного документа.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Весы	-	1 шт.
Руководство по эксплуатации. Паспорт	ЗВО.ВКА.650.01	1 экз.
Руководство по эксплуатации применяемого прибора	-	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам непрерывного действия конвейерным ВКА

ГОСТ 30124-94 «Весы и весовые дозаторы непрерывного действия. Общие технические требования»;

ГОСТ 8.021-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений массы»;

ГОСТ 8.005-2002 «Весы непрерывного действия конвейерные. Методика поверки»;

ТУ4274-004-34523086-2016 «Весы непрерывного действия конвейерные ВКА. Технические условия».

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Завод весового оборудования» (ООО «ЗВО»)
ИНН 7456022405

Юридический адрес: 453510, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Тюленина, д. 14, литер А, комната 17

Почтовый адрес: 53500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина, д. 41, а/я 3
Телефон/факс: (34792) 4-82-66, 4-47-80

Web-сайт: uzvo.ru

E-mail: info@uzvo.ru, umi.info@yandex.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46

Телефон/факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13.