

Проверка

осуществляется по документу МП 43491-09 «Пробники дифференциальные широкополосные Р7504, Р7506, Р7508, Р7513А, Р7516, Р7520 компании «Tektronix, Inc.», США. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИ МО РФ и ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ» 15.12.2009 г.