



ООО «Метрологический центр СТП»

Регистрационный № 30151-11 от 01.10.2011 г.

в Государственном реестре средств измерений

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ГЦИ СИ

Технический директор

ООО «Метрологический центр СТП»

И.А. Яценко



2015 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

**Система измерительная объемного расхода и объема воздуха КИП на базе
расходомера-счетчика вихревого объемного YEWFLO DY и комплекса
измерительно-вычислительного CENTUM CS3000R3
на ЗБ ОАО «ТАИФ-НК»**

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 147-30151-2015

н.р. 60602-15

г. Казань
2015

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	3
2 Операции поверки	3
3 Средства поверки	4
4 Требования к технике безопасности и требования к квалификации поверителей	4
5 Условия поверки	5
6 Подготовка к поверке	5
7 Проведение поверки	5
8 Оформление результатов поверки	11

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на «Система измерительная объемного расхода и объема воздуха КИП на базе расходомера-счетчика вихревого объемного YEFWLO DY и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM CS3000R3 на ЗБ ОАО «ТАИФ-НК», зав.№1079, изготовленную по технической документации и принадлежащую ЗБ ОАО «ТАИФ-НК», г. Нижнекамск.

1.2 Настоящая методика поверки устанавливает методику первичной, периодической поверки при вводе в эксплуатацию и при эксплуатации, а также после ремонта.

1.3 Система измерительная объемного расхода и объема воздуха КИП на базе расходомера-счетчика вихревого объемного YEFWLO DY и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM CS3000R3 на ЗБ ОАО «ТАИФ-НК» (далее – ИС) предназначена для измерения, регистрации, обработки, контроля, хранения и индикации объемного расхода и объема воздуха КИП (далее – воздуха) при рабочих условиях и приведения объемного расхода и объема воздуха к стандартным условиям в соответствии с ГОСТ 2939 на ЗБ ОАО «ТАИФ-НК».

1.4 ИС состоит из одной измерительной линии (далее – ИЛ) и измерительных каналов, в состав которых входят следующие средства измерений: расходомер – счетчик вихревой объемный YEFWLO DY (Госреестр № 17675-09); преобразователь давления измерительный EJA530A (Госреестр № 14495-09); термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ 0104Ex (Госреестр № 29336-05); комплекс измерительно-вычислительный CENTUM CS3000R3 (Госреестр № 58144-14).

1.5 Проверка ИС проводится поэлементно:

- поверка СИ, входящих в состав ИС, осуществляется в соответствии с их методиками поверки;
- вторичную («электрическую») часть ИС, включая линии связи, проверяют на месте эксплуатации ИС в соответствии с настоящей методикой.

1.6 Интервал между поверками СИ, входящих в состав ИС, в соответствии с описаниями типа на эти СИ.

1.7 Интервал между поверками ИС – 2 года.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки ИС должны быть выполнены операции, указанные в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики
Проверка технической документации	7.1
Внешний осмотр	7.2
Опробование	7.3
Определение метрологических характеристик	7.4
Оформление результатов поверки	8

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки применяют эталонные и вспомогательные СИ, приведенные в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Эталонные и вспомогательные средства измерений

Номер пункта методики	Наименование, метрологические и технические характеристики эталонного средства измерения
5.1	Барометр-анероид М-67 по ТУ 2504-1797-75, диапазон измерений от 610 до 790 мм рт.ст., пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений $\pm 0,8$ мм рт.ст.
5.1	Психрометр аспирационный М34, диапазон измерений влажности от 10 до 100 %, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ± 5 %.
5.1	Термометр ртутный стеклянный ТЛ-4 (№2) по ГОСТ 28498-90, диапазон измерений от 0 до плюс 55 °C, цена деления шкалы 0,1 °C, класс точности I.
7.4	Калибратор многофункциональный МС5-Р (далее – калибратор), диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения $\pm(0,02\% \text{ показания} + 1 \text{ мкА})$.

Примечание – Для проведения поверки выбирают СИ с диапазоном измерений соответствующим диапазону измерений ИС.

3.2 Допускается использование других эталонных и вспомогательных СИ по своим характеристикам не уступающим, указанным в таблице 3.1.

3.3 Все применяемые СИ должны иметь действующие свидетельства о поверке.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие требования:

- корпуса применяемых СИ должны быть заземлены в соответствии с их эксплуатационной документацией;
- ко всем используемым СИ должен быть обеспечен свободный доступ для заземления, настройки и измерений;
- работы по соединению вспомогательных устройств должны выполняться до подключения к сети питания;
- обеспечивающие безопасность труда, производственную санитарию и охрану окружающей среды;
- предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также эксплуатационной документацией оборудования, его компонентов и применяемых средств поверки.

К работе по поверке должны допускаться лица:

- достигшие 18-летнего возраста;
- прошедшие специальную подготовку и имеющие удостоверения на право проведения поверки;
- прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке;
- изучившие эксплуатационную документацию на ИС, СИ, входящие в состав ИС, и средства поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха $(23\pm2) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность от 30 % до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

5.2 Вибрация, тряска, удары, наклоны, электрические и магнитные поля, кроме Земного, влияющие на работу приборов, должны отсутствовать.

5.3 Параметры электропитания СИ ИС должны соответствовать условиям применения, указанным в эксплуатационной документации СИ и ИС.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные операции:

- эталонные СИ и вторичную электрическую часть ИС устанавливают в рабочем положение с соблюдением указаний эксплуатационной документации;
- эталонные СИ и вторичную электрическую часть ИС выдерживают при температуре, указанной в п. 5.1, не менее 3 часов, если время их выдержки не указано в эксплуатационной документации;
- осуществляют соединение и подготовку к проведению измерений эталонных СИ и ИС в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на эталонные СИ и ИС.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Проверка технической документации

7.1.1 Проверяют наличие следующей технической документации:

- эксплуатационной документации на ИС;
- паспорта на ИС;
- паспортов СИ, входящих в состав ИС;
- методики поверки на ИС;
- свидетельства о предыдущей поверки ИС (при периодической поверке);
- действующих свидетельств о поверке СИ, входящих в состав ИС.

7.1.2 Результаты проверки считают положительными при наличии всей технической документации по п. 7.1.1.

7.2 Внешний осмотр

7.2.1 При проведении внешнего осмотра ИС контролируют:

- соответствие нанесенной маркировки на ИС данным паспорта ИС;
- выполнение требований технической документации к монтажу СИ, измерительно-вычислительных и связующих компонентов ИС;
- отсутствие вмятин и механических повреждений СИ и вспомогательных устройств, входящих в состав ИС.

7.2.2 Проверяют состав и комплектность ИС на основании сведений, содержащихся в паспорте на ИС. При этом контролируют соответствие типа СИ, указанного в паспортах составных частей, записям в паспорте на ИС.

7.2.3 Результаты проверки считают положительными, если внешний вид, маркировка, комплектность ИС, а также монтаж СИ, измерительно-вычислительных и связующих компонентов ИС соответствует требованиям технической документации.

7.3 Опробование

7.3.1 Подтверждение соответствия ПО ИС

7.3.1.1 Подлинность и целостность ПО ИС проверяют сравнением контрольной суммы ПО ИС с исходным, указанным в описании типа ИС.

7.3.1.2 Проверяют возможность несанкционированного доступа к ПО ИС и наличие авторизации (введение пароля, возможность обхода авторизации, проверка реакции ПО ИС на неоднократный ввод неправильного пароля).

7.3.1.3 Результаты опробования считают положительными, если:

- контрольная сумма ПО ИС совпадает с исходным, указанным в описании типа на ИС;
- исключается возможность несанкционированного доступа к ПО ИС, обеспечивается авторизация.

7.3.2 Проверка работоспособности ИС

7.3.2.1 Приводят ИС в рабочее состояние в соответствие с эксплуатационной документацией. Проверяют прохождение сигналов средств поверки, имитирующих измерительные сигналы (от 4 до 20 мА). Проверяют на дисплее монитора операторской станции управления ИС показания по регистрируемым в соответствии с конфигурацией ИС параметрам технологического процесса.

7.3.2.2 Результаты опробования считают положительными, если при увеличении и уменьшении значения входного сигнала (от 4 до 20 мА) соответствующим образом изменяются значения измеряемой величины на дисплее монитора операторской станции управления.

7.4 Определение метрологических характеристик

7.4.1 Определение погрешности измерительных каналов (далее – ИК) передачи, преобразования и отображения аналоговых сигналов (от 4 до 20 мА) ИС

7.4.1.1 Отключают первичные измерительные преобразователи ИК ИС и подключают калибратор к соответствующим каналам, включая линии связи. С помощью калибратора устанавливают на входе канала ввода аналогового сигнала (от 4 до 20 мА) ИК ИС электрический сигнал (от 4 до 20 мА), соответствующий значениям измеряемого параметра. Задают не менее пяти значений измеряемого параметра, равномерно распределенных в пределах диапазона измерений. В качестве реперных точек принимаются

точки соответствующие 1 %, 25 %, 50 %, 75 % и 99 % диапазона входного аналогового сигнала (от 4 до 20 мА). С операторской станции считывают значение входного сигнала.

7.4.1.2 По результатам измерений, выполненных в соответствии с п. 7.4.1.1, в каждой реперной точке рассчитывают приведенную погрешность преобразования аналогового сигнала (от 4 до 20 мА) в цифровое значение измеряемого параметра по формуле

$$\gamma_{BP} = \frac{I_{uzm} - I_{zm}}{I_{max} - I_{min}} \cdot 100\%, \quad (1)$$

где I_{uzm} – показания ИС в i -ой реперной точке, мА;

I_{zm} – показания калибратора в i -ой реперной точке, мА;

I_{max} – максимальное значение границы диапазона аналогового сигнала, мА;

I_{min} – минимальное значение границы диапазона аналогового сигнала, мА.

Если показания ИС нельзя просмотреть в мА, то при линейной функции преобразования ее рассчитывают по формуле

$$I_{uzm} = \frac{I_{max} - I_{min}}{Y_{max} - Y_{min}} \cdot (Y_{uzm} - Y_{min}) + I_{min}, \quad (2)$$

где Y_{max} – максимальное значение измеряемого параметра, соответствующее максимальному значению границы диапазона аналогового сигнала (I_{max}), в единицах измеряемой величины;

Y_{min} – минимальное значение измеряемого параметра, соответствующее минимальному значению границы диапазона аналогового сигнала (I_{min}), в единицах измеряемой величины;

Y_{uzm} – значение измеряемого параметра, соответствующее задаваемому аналоговому сигналу (от 4 до 20 мА), в единицах измеряемой величины. Считывают с операторской станции.

7.4.1.3 Результаты поверки считают положительными, если приведенные основные погрешности преобразования аналогового сигнала (от 4 до 20 мА) в цифровое значение измеряемого параметра, найденные по формуле (1), не выходят за пределы $\pm 0,14\%$.

7.4.2 Определение основной относительной погрешности ИК объемного расхода и объема

7.4.2.1 Основную относительную погрешность ИК объемного расхода и объема ИС определяют по следующей формуле

$$\delta_v = \pm \sqrt{\left(\delta_{pacx.} \right)^2 + \left(\frac{\gamma_{pacx.don} \cdot (q_s - q_n)}{q_{uzm}} \right)^2 + \left(\frac{(I_{max} - I_{min})}{(I_{uzm} - I_{min})} \cdot \gamma_{BP} \right)^2}, \quad (3)$$

где $\delta_{pacx.}$ – пределы основной относительной погрешности измерений объемного расхода с помощью расходомера, %;

$\gamma_{pacx.don}$ – пределы дополнительной приведенной погрешности при использовании аналогового выхода расходомера, %;

q_s, q_n – верхний и нижний пределы измерений объемного расхода при рабочих

- условиях соответственно, м³/ч;
- измеренное значение объемного расхода при рабочих условиях, м³/ч;
 - значение силы постоянного тока от 4 до 20 мА, соответствующее значению измеряемого параметра (объемного расхода), мА;
 - максимальное значение границы диапазона аналогового сигнала, мА;
 - минимальное значение границы диапазона аналогового сигнала, мА.

7.4.2.2 Результаты поверки считаются положительными, если рассчитанная погрешность для ИК объемного расхода и объема ИС не выходит за пределы

- для диапазона объемного расхода при рабочих условиях от 27 до 258,28 м³/ч: ±3,92 %;
- для диапазона объемного расхода при рабочих условиях от 258,28 до 591 м³/ч: ±1,51 %.

7.4.3 Определение основной приведенной погрешности ИК избыточного давления

7.4.3.1 Основную приведенную погрешность ИК давления ИС определяют по следующей формуле

$$\gamma_{ИК} = \pm \sqrt{\gamma_{ПП.осн}^2 + \gamma_{ВП}^2} \quad (4)$$

где $\gamma_{ПП.осн}$ – пределы основной приведенной погрешности измерений избыточного давления с помощью преобразователя давления измерительного ЕЈА 530А, %.

7.4.3.2 Результаты поверки считаются положительными, если рассчитанная основная приведенная погрешность для ИК избыточного давления ИС не выходит за пределы ±0,3 %.

7.4.4 Определение основной абсолютной погрешности ИК температуры

7.4.4.1 Основную абсолютную погрешность ИК температуры ИС определяют по следующей формуле

$$\Delta_{ИК} = \pm \sqrt{\left(\frac{\gamma_{ПП.осн} \cdot (t_e - t_h)}{100} \right)^2 + \left(\frac{\gamma_{БИ} \cdot (t_e - t_h)}{100} \right)^2 + \left(\frac{\gamma_{ИВК} \cdot (t_e - t_h)}{100} \right)^2}, \quad (5)$$

где $\gamma_{ПП.осн}$ – пределы основной абсолютной погрешности измерений температуры термопреобразователем с унифицированным выходным сигналом ТСМУ 0104Ex, °C;

t_e, t_h – верхний и нижний пределы измерений температуры, °C;

$\gamma_{БИ}$ – пределы основной приведенной погрешности преобразования входного аналогового сигнала барьером искрозащиты, %;

$\gamma_{ИВК}$ – пределы приведенной погрешности преобразования входного аналогового сигнала модулем ввода ИВК, %.

7.4.4.2 Результаты поверки считаются положительными, если рассчитанная основная абсолютная погрешность для ИК температуры ИС не выходит за пределы ±1,04 °C.

7.4.5 Определение погрешности измерений объемного расхода и объема воздуха, приведенного к стандартным условиям.

7.4.5.1 Расчет относительной погрешности измерений объемного расхода и объема воздуха, приведенного к стандартным условиям может быть выполнен ручным способом или при помощи модуля «ГОСТ Р 8.740-2011» аттестованного программного комплекса «Расходомер ИСО».

7.4.5.2 Относительную суммарную стандартную неопределенность измерений объемного расхода воздуха u'_{qc} , приведенного к стандартным условиям, определяют по формуле

$$u'_{qc} = \sqrt{u'^2_{qv} + u'^2_B + \left(1 - \vartheta_{K_p}\right)^2 \cdot u'^2_P + \left(1 + \vartheta_{K_T}\right)^2 u'^2_T + \tilde{u}'^2_K}, \quad (6)$$

где u'_{qv} – относительная стандартная неопределенность измерений объемного расхода воздуха при рабочих условиях;
 $\vartheta_{K_p}, \vartheta_{K_T}$ – относительные коэффициенты чувствительности коэффициента сжимаемости к изменению давления и температуры;
 u'_T – относительная стандартная неопределенность результата измерений температуры воздуха;
 u'_P – относительная стандартная неопределенность результата измерений абсолютного давления воздуха;
 u'_B – относительная стандартная неопределенность ИВК при вычислении объемного расхода и объема воздуха, приведенного к стандартным условиям;
 \tilde{u}'_K – относительная стандартная неопределенность определения коэффициента сжимаемости воздуха без учета неопределенности измерений давления и температуры.

7.4.2.1.1 Относительную стандартную неопределенность измерений объемного расхода воздуха при рабочих условиях u'_{qv} , рассчитывают по формуле

$$u'_{qv} = \sqrt{\left(0,5 \cdot \delta_{pacx.}\right)^2 + \left(0,5 \cdot \frac{\gamma_{pacx.don} \cdot q_s}{q_{изм}}\right)^2 + \left(0,5 \cdot \frac{(I_{max} - I_{min})}{(I_{изм} - I_{min})}\right)^2 \cdot (\gamma_{BH}^2 + \gamma_{BH \ don}^2 + \gamma_{IVK}^2)}, \quad (7)$$

где $\delta_{pacx.}$ – пределы основной относительной погрешности измерений объемного расхода воздуха при рабочих условиях с помощью расходомера, %;
 $\gamma_{pacx.don}$ – пределы дополнительной приведенной погрешности при использовании аналогового выхода расходомера, %;
 q_s, q_n – верхний и нижний пределы измерения объемного расхода при рабочих условиях соответственно, м³/ч;
 $q_{изм}$ – измеренное значение объемного расхода при рабочих условиях, м³/ч;
 $I_{изм}$ – значение силы постоянного тока от 4 до 20 мА, соответствующее значению измеряемого параметра (объемного расхода), мА;
 I_{max} – максимальное значение границы диапазона аналогового сигнала, мА;
 I_{min} – минимальное значение границы диапазона аналогового сигнала, мА;
 γ_{BH} – пределы основной приведенной погрешности преобразования входного аналогового сигнала барьером искрозащиты, %;
 $\gamma_{BH \ don}$ – пределы дополнительной приведенной погрешности преобразования входного аналогового сигнала барьером искрозащиты, %;

- γ_{IVK} – пределы приведенной погрешности преобразования входного аналогового сигнала модулем ввода ИВК, %.

При мечание – При проведении расчета с помощью программного комплекса «Расходомер ИСО» пределы абсолютной погрешности преобразования входного аналогового сигнала модулем ввода ИВК вводятся во вкладке «Средства измерения», «Счетчик», поле «Преобразование выходного сигнала», «Осн.»; пределы дополнительной приведенной погрешности при использовании аналогового выхода расходомера вводятся во вкладке «Доп.».

7.4.2.1.2 Относительную стандартную неопределенность измерений абсолютного давления воздуха u_p' , при принятии атмосферного давления условно-постоянной величиной рассчитывают по формуле

$$u_p' = \left(\left(\frac{p_u}{p} \right)^2 \left(0,5 \cdot \frac{p_e - p_n}{p_{изм}} \right)^2 (\gamma_{P_{osn.}}^2 + \gamma_{P_{don.}}^2 + \gamma_{BI}^2 + \gamma_{BI\ don.}^2 + \gamma_{IVK}^2) + \frac{1}{6} \left(\frac{p_a}{p} \right)^2 \left(\frac{p_{amax} - p_{amin}}{p_{amax} + p_{amin}} \cdot 100 \right)^2 \right)^{0,5}, \quad (8)$$

- где p_u – избыточное давление воздуха, МПа;
 p – абсолютное давление воздуха, МПа;
 p_e – верхний предел диапазона измерения давления, МПа;
 p_n – нижний предел диапазона измерения давления, МПа;
 $p_{изм}$ – измеренное значение избыточного давления, МПа;
 $\gamma_{P_{osn.}}$ – пределы основной приведенной погрешности преобразователя давления, %;
 $\gamma_{P_{don.}}$ – пределы дополнительной приведенной погрешности преобразователя давления, вызванной отклонением температуры окружающей среды от нормальной, %;
 γ_{BI} – пределы основной приведенной погрешности барьера искрозащиты при передаче унифицированного токового сигнала, %;
 $\gamma_{BI\ don.}$ – пределы дополнительной приведенной погрешности преобразования входного аналогового сигнала барьером искрозащиты, %;
 γ_{IVK} – пределы приведенной погрешности преобразования входного аналогового сигнала модулем ввода ИВК, %;
 p_a – атмосферное давление воздуха, МПа;
 p_{amax} , p_{amin} – верхний и нижний пределы изменения атмосферного давления соответственно, МПа.

7.4.2.1.3 Относительную стандартную неопределенность результата измерений температуры u_T' , рассчитывают по формуле:

$$u_T' = \frac{0,5(t_e - t_n)}{(273,15 + t)} \sqrt{\gamma_{tm}^2 + \gamma_{BI}^2 + \gamma_{BI\ don.}^2 + \gamma_{IVK}^2}, \quad (9)$$

- где t – температура газа, °C;
 t_e – верхний предел диапазона измерения температуры, °C;
 t_n – нижний предел диапазона измерения температуры, °C;
 γ_{tm} – пределы приведенной погрешности первичного измерительного преобразователя температуры, °C;

- $\gamma_{БИ}$ – пределы основной приведенной погрешности барьера искрозащиты, °С;
- $\gamma_{БИ\ доп}$ – пределы дополнительной приведенной погрешности преобразования входного аналогового сигнала барьером искрозащиты, %;
- $\gamma_{ИВК}$ – пределы приведенной погрешности преобразования входного аналогового сигнала модулем ввода ИВК, %.

7.4.2.1.4 Относительную стандартную неопределенность определения коэффициента сжимаемости u'_k , вычисляют по формуле

$$u'_k = \sqrt{u'_{K_f}^2 + \vartheta_{K_T}^2 u'_T^2 + \vartheta_{K_P}^2 u'_P^2 + \vartheta_{K_{\rho_c}}^2 u'_{\rho_c}^2 + \vartheta_{K_{\rho}}^2 u'_{\rho}^2}, \quad (10)$$

где u'_{K_f} – относительная стандартная неопределенность, приписанная уравнению, применяемому для расчета коэффициента сжимаемости;

ϑ_{K_T} , ϑ_{K_P} , – относительные коэффициенты чувствительности коэффициента сжимаемости к изменению температуры, давления, плотности воздуха при стандартных условиях, плотности воздуха при рабочих условиях соответственно;

u'_{ρ_c} – относительная стандартная неопределенность определения плотности воздуха при стандартных условиях;

u'_{ρ} – относительная стандартная неопределенность определения плотности воздуха при рабочих условиях;

7.4.2.1.5 Относительный коэффициент чувствительности рассчитывают по формуле:

$$\nu_{y_i} = f'_{y_i} \cdot \frac{y_i}{y}, \quad (11)$$

где f'_{y_i} – частная производная функции f по y_i .

Если неизвестна математическая взаимосвязь величины y с величиной y_i или дифференцирование функции f затруднено, значение частной производной f'_{y_i} рассчитывают по формуле:

$$f'_{y_i} = \frac{f(y_i + \Delta y_i) - f(y_i)}{\Delta y_i} \quad (12)$$

7.4.5.3 Относительную стандартную неопределенность измерений объема воздуха, приведенного к стандартным условиям, определяют по формуле:

$$u'_{V_c} = \sqrt{u'_{q_c}^2 + u'_{\tau}^2}, \quad (13)$$

где u'_{τ} – относительная стандартная неопределенность определения времени, %.

7.4.5.4 Относительную расширенную неопределенность (относительную погрешность) измерений объема воздуха, приведенного к стандартным условиям, рассчитывают по формуле:

$$U_{V_c} = \pm 2u'_{V_c} \quad (14)$$

7.4.5.5 Результаты поверки считают положительными, если рассчитанная относительная погрешность измерений объемного расхода и объема воздуха, приведенного к стандартным условиям, не выходит за пределы:

– ±4,0 % в диапазоне объемных расходов воздуха приведенного к стандартным условиям от 131,9 до 345,6 м³/ч;

- $\pm 2,5\%$ в диапазоне объемных расходов воздуха приведенного к стандартным условиям от 345,6 до 4254,94 м³/ч.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.5 При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке ИС в соответствии с ПР 50.2.006-94. К свидетельству о поверке прилагаются протоколы с результатами поверки ИС.

7.6 Отрицательные результаты поверки ИС оформляют в соответствии с ПР 50.2.006-94. При этом свидетельство аннулируется, клеймо гасится, и ИС, не прошедшая поверку, бракуется.