

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «АСТЕР»


Н.В. Марченко
«
2015 г.


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ
ФГУП «ВНИИМС»


В.Н. Яншин
«
2015 г.
М.П.


СЧЁТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ «ASTER»

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

нр. 60905-15

Москва
2015

Настоящая методика поверки предназначена для проведения первичной и периодической поверки и распространяется на счетчики электрической энергии трёхфазные «ASTER», предназначенные для измерения и учета активной или активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений, в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока частотой 50 Гц, трансформаторного или непосредственного включения, в одно- и многотарифных режимах, класса точности по активной энергии 0,2S и 0,5S по ГОСТ 31819.22-2012 (МЭК 62053-22:2003) и 1 по ГОСТ 31819.21-2012 (МЭК 62053-21:2003), класса точности по реактивной энергии 0,5 и 1 по ГОСТ 31819.23-2012 (МЭК 62053-23:2003).

Методика устанавливает объем, условия испытаний, методы и средства экспериментального исследования метрологических характеристик счетчиков и порядок оформления результатов поверки.

Межпроверочный интервал - 16 лет.

1. Операции и средства поверки

1.1 Выполняемые при поверке операции, а также применяемые при этом средства измерений (в дальнейшем - СИ) и вспомогательные средства поверки и испытаний указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	№ пункта настоящей методики	Наименование эталонных СИ и вспомогательных средств поверки и испытаний
1. Внешний осмотр	4.1	Визуально
2. Подтверждение соответствия программного обеспечения	4.2	Визуально
3. Проверка электрической прочности изоляции	4.3	Универсальная пробойная установка УПУ-10.
4. Опробование	4.4	Установка для поверки счётчиков электрической энергии УППУ-МЭ 3.1 класс точности 0,015 по активной энергии и 0,03 по реактивной.
5. Проверка без тока нагрузки (отсутствия самохода)	4.5	Установка для поверки счётчиков электрической энергии УППУ-МЭ 3.1 Секундомер механический СОСпр-2б-2-000
6. Проверка стартового тока (порога чувствительности)	4.6	Установка для поверки счётчиков электрической энергии УППУ-МЭ 3.1 Секундомер механический СОСпр-2б-2-000
7. Проверка метрологических характеристик	4.7	Установка для поверки счётчиков электрической энергии УППУ-МЭ 3.1
8. Проверка точности хода часов	4.8	Радиоприёмник настроенный на приём сигналов точного времени Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 Диапазон измерения от 1с до 60 мин.;

9. Оформление результатов поверки	5	от 1с до 60 мин.;
-----------------------------------	---	-------------------

1.2 Допускается проведение поверки счётчика с применением средств измерений и вспомогательных средств поверки, не указанных в таблице 1, но обеспечивающих определение и контроль метрологических характеристик поверяемых изделий с требуемой точностью.

1.3. Счётчики в качестве датчика тока имеют шунт и на установках, не имеющих блока гальванической развязки и стабилизированных источников тока и напряжения, поверяются только по одному.

2. Требования безопасности

2.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок", утвержденные Минэнерго РФ.

2.2 К работе со счётчиком допускаются лица, имеющие общую техническую подготовку и имеющие опыт работы, а так же умеющие оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока. Все допущенные к работе со счётчиком должны проходить ежегодную проверку на знание правил техники безопасности.

2.3 При работе со счётчиком помнить, что счётчик находится под напряжением сети.

3 Условия поверки и подготовка к ней

3.1. Поверка должна осуществляться на специализированном оборудовании и с применением средств измерений, имеющих действующее клеймо поверки.

3.2. Для проведения опробования и поверки счетчики навешиваются на стенд соответствующей измерительной установки и подключаются с помощью поставляемых со счётчиками специальными панелями для их подключения. Для прогрева счетчиков, перед определением их метрологических характеристик, цепи тока и напряжения должны находиться под номинальной нагрузкой не менее 20 минут. Прогрев можно совмещать с опробованием.

3.3. Нормальными условиями при проведении испытаний являются следующие:

- температура окружающего воздуха 23 ± 2 °C;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80%;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630 - 800 мм.рт.ст.);
- напряжение переменного тока номинальное для данного типа счетчика с отклонением не более $\pm 1\%$;

- частота измерительной сети 49,5 - 50,5 Гц;
- форма кривой напряжения и тока измерительной сети - синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности не более 3%;
- индукция внешнего магнитного поля при номинальной частоте не более 0,05 мТл.

3.4. Для проведения поверки перед поверкой необходимо подключить счётчик к компьютеру с помощью программного обеспечения «Powercom» деактивировать прерыватель автоматического выключателя-разъединителя нагрузки потребителя, а по окончании поверки перевести счётчик в исходное состояние.

4. Проведение поверки

4.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемого счётчика следующим требованиям:

- корпус счётчика не должны иметь трещин, сколов и других повреждений, которые могут нарушить нормальное функционирование счётчика;
- стекло счётчика должно быть прозрачным, не иметь царапин и трещин;
- счётчик должен плотно крепиться к специальной панели для установки, надписи на нём должны быть четкими, хорошо читаемыми;
- счётчик должен иметь все винты и резьба винтов должна быть исправна.

4.2 Подтверждение соответствия программного обеспечения.

Подключить счётчик к интерфейсу RS-485.

Программное обеспечение «Aster Meter» не требует специальной инсталляции. Достаточно скопировать архив с программой на жёсткий диск и распаковать его в любое удобное для вас место. Запуск программы «Aster Meter» производится посредством одноимённого файла, содержащего также в названии свою полную версию, и имеющего расширение *.exe.

После запуска на экране появится основное окно «Aster Meter». В основном окне программы необходимо выбрать нужный СОМ-порт и установить его параметры. При первом запуске программы по умолчанию устанавливает 0 уровень доступа не требующий ввода пароля, достаточно в пункте меню «Доступ» нажать «Ок».

Если подключение счётчика к компьютеру произведено правильно, то откроется пункт меню «Основные параметры». Программа «Aster Meter» самостоятельно определяет версию ПО подключенного счётчика и его сетевой адрес. В пункте «Основные параметры» есть окно «Версия прошивки», в котором будет указана версия ПО.

4.3. Проверка электрической прочности изоляции.

Проверку электрической прочности изоляции счётчика (между всеми соединенными зажимами и фольгой, которой обворачивается счётчик перед этими испытаниями) проводят по ГОСТ 31818.11-2012.

Полная мощность источника испытательного напряжения должна быть не менее 500 В·А. Увеличивать напряжение в ходе испытаний следует плавно, начиная со 100 В, и далее равномерно или ступенями, не превышающими 10% от установленной величины, в течение 5-10 с до величины 2 кВ. По достижению испытательного напряжения 2 кВ, счетчик выдерживают под его воздействием в течение 1 мин, контролируя отсутствие пробоя. Затем испытательное напряжение плавно уменьшают.

Результаты испытания считаются положительными, если не произошло пробоя изоляции. Появление разряда или шума не является признаком неудовлетворительного результата испытания.

4.4 Опробование. При опробовании поверяемого счётчика должно быть проверены начальный запуск счётчика, наличие индикации значения потреблённой электроэнергии в прямом и обратном направлениях и изменение показаний счётного механизма.

Проверка соответствия показаний суммирующего устройства числу периодов изменения импеданса выходной цепи производится путем счета количества импульсов, создаваемых светодиодами расположеными слева от жидкокристаллического индикатора, за время заданного приращения показания суммирующего устройства. При приращении показаний на 1 кВт·ч для каждого тарифа число импульсов должно быть равно передаточному числу счётчика, указанному на его панели.

Следует убедиться, что на индикаторе счётчика цифровые символы попеременно отображают значение потреблённой электроэнергии потарифно, суммарное потребление по каждому тарифу. При включении счётчика в сеть на индикаторе происходит последовательная смена информации: потарифно значение количества потреблённой электроэнергии (в единицах кВт·ч) по тарифу от начала учёта электроэнергии счётчиком.

Для проверки отсчета времени и календаря надо войти в режим отображения текущего времени, даты и года и проконтролировать правильность отображаемой информации.

Все высвечиваемые цифры не должны иметь пропущенных сегментов.

4.5. Проверку без тока нагрузки (отсутствия самохода) производить при значениях напряжения 115% от номинального и отсутствии тока в последовательной цепи в нормальных условиях. Производить наблюдение за работой оптического индикатора в течение времени рассчитанного по формуле:

$$\Delta t \geq \frac{R \cdot 10^6}{k \cdot U_{\text{ном}} \cdot I_{\text{макс}}}, \text{ мин.}$$

где k – постоянная счетчика, имп/кВт·ч (имп./квар·ч);

$U_{ном}$ – номинальное напряжение, В;

$I_{макс}$ – максимальный ток, А;

R – коэффициент, равный:

- 900 для счётчиков класса точности 0,2S;
- 600 для счётчиков класса точности 0,5 S и 1.

Результаты поверки положительны, если за время наблюдения оптический индикатор срабатывает не более 1 раза.

4.6. Проверка стартового тока (порога чувствительности).

Проверку стартового тока производить на установке для поверки счетчиков при номинальном напряжении, $\cos \phi = 1$ и токе равном:

- 0,001 $I_{ном}$ для счётчиков класса точности 0,2S и 0,5S;
- 0,002 $I_{ном}$ (непосредственное вкл.) или 0,004 I_b (трансформаторное вкл.) для счётчиков класса точности 1.

В качестве показаний следует принимать количество импульсов, зафиксированное визуально с оптических выходов.

Результат поверки считать положительным, если за время испытаний, указанном в формуле с оптических выходов поступит не менее 2-х импульсов.

$$t = \frac{m \cdot 1000 \cdot 3600}{(U_{ном} \cdot I \cdot PF \cdot P)}, \text{ с} \quad (4)$$

где t – время испытаний в секундах;

m – коэффициент для 2-х импульсов = 2,6 (t для 2-х имп.+ 30% погрешность);

1000 и 3600 – коэффициенты для перевода кВт·ч в ватт-секунды;

$U_{ном}$ – номинальное напряжение = 230 В;

I – ток = $I_n \cdot K$, А;

I_n – ток нагрузки, протекающий через счётчик, А;

K – коэффициент трансформации тока, запрограммированный в счётчике (по умолчанию 1);

P – частота импульсного выхода 1000 имп./кВт·ч (имп./квар·ч);

PF – коэффициент мощности (по условиям испытания равен 1).

4.7. Определение метрологических характеристик.

Определение метрологических характеристик счётчиков проводить на установке для поверки счётчиков. Для проведения проверки в автоматическом режиме, в соответствии с инструкцией оператора на установку, на ПК создать проекты тестирования счётчика в соответствии с графикой «Информативные параметры входных сигналов» таблиц 2 и 3. Основную относительную погрешность счётчиков определять по показаниям вычислителя погрешности поверочной установки или из протокола сформированного на ПК по окончании поверки.

Таблица 2

Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении активной энергии

Номер испытания	Информативные параметры входного сигнала			Пределы погрешности при измерении активной энергии, %, для счетчиков класса точности					
	Напряжение, В	Ток (для прямого и обратного направлений), А	$\cos \varphi$	0,2S	0,5S	1			
1	$3 \times U_{\text{ном.}}$	$3 \times 0,01 I_{\text{ном.}}$	1,0	$\pm 0,4$	$\pm 1,0$	-			
2		$3 \times 0,02 I_{\text{ном.}}$		-	-	$\pm 1,5$			
3		$3 \times 0,05 I_{\text{ном.}}$							
4		$3 \times I_{\text{ном.}}$		$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$			
5		$3 \times I_{\text{макс.}}$							
6		$3 \times 0,02 I_{\text{ном.}}$	0,5 инд.	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$	-			
7		$3 \times 0,02 I_{\text{ном.}}$	0,8 емк.	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$	-			
8		$3 \times 0,05 I_{\text{ном.}}$	0,5 инд.	-	-	$\pm 1,5$			
9		$3 \times 0,05 I_{\text{ном.}}$	0,8 емк.	-	-	$\pm 1,5$			
10		$3 \times 0,1 I_{\text{ном.}}$	0,5 инд.	$\pm 0,3$	$\pm 0,6$	$\pm 1,0$			
11		$3 \times 0,1 I_{\text{ном.}}$	0,8 емк.						
12		$3 \times I_{\text{ном.}}$	0,5 инд.						
13		$3 \times I_{\text{ном.}}$	0,8 емк.						
14		$3 \times I_{\text{макс.}}$	0,5 инд.						
15		$3 \times I_{\text{макс.}}$	0,8 емк.						
16		$1 \times 0,05 I_{\text{ном.}}$	1,0						
17		$1 \times I_{\text{ном.}}$							
18		$1 \times I_{\text{макс.}}$							
19	$1 \times 0,1 I_{\text{ном.}}$	0,5 инд.	$\pm 0,4$	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$				
20									
21									

Примечание – Испытания 16 – 21 с однофазной нагрузкой при симметрии фазных напряжений проводить поочередно для каждой фазы.

Таблица 3

Пределы допускаемой основной относительной погрешности счётчиков реактивной энергии

Номер испытания	Информативные параметры входного сигнала	Пределы погрешности при измерении реактивной
-----------------	--	--

ния	Напряжение, В	Ток (для прямого и обратного направлений), А		Sin φ при индуктивной или емкостной нагрузке	энергии, %, для счетчиков класса точности	
		Непоср. вкл.	Трансформ.вкл.		0,5	1
1	$3 \times U_{\text{ном.}}$	$3 \times 0,05 I_b$	$3 \times 0,02 I_{\text{ном.}}$	1,0	$\pm 0,75$	$\pm 1,5$
2		$3 \times 0,1 I_b$	$3 \times 0,05 I_{\text{ном.}}$			
3		$3 \times I_b$	$3 \times I_{\text{ном.}}$		$\pm 0,5$	$\pm 1,0$
4		$3 \times I_{\text{макс}}$	$3 \times I_{\text{макс}}$			
5		$3 \times 0,1 I_b$	$3 \times 0,05 I_{\text{ном.}}$	0,5	$\pm 0,75$	$\pm 1,5$
6		$3 \times 0,2 I_b$	$3 \times 0,1 I_{\text{ном.}}$	0,5		
7		$3 \times I_b$	$3 \times I_{\text{ном.}}$	0,5	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$
8		$3 \times I_{\text{макс}}$	$3 \times I_{\text{макс}}$	0,5		
9		$3 \times 0,2 I_b$	$3 \times 0,1 I_{\text{ном.}}$	0,25		
10		$3 \times I_b$	$3 \times I_{\text{ном.}}$	0,25	$\pm 0,75$	$\pm 1,5$
11		$3 \times I_{\text{макс}}$	$3 \times I_{\text{макс}}$	0,25		
12	$3 \times U_{\text{ном.}}$	$1 \times 0,1 I_b$	$1 \times 0,05 I_{\text{ном.}}$	1,0		
13		$1 \times I_b$	$1 \times I_{\text{ном.}}$			
14		$1 \times I_{\text{макс}}$	$1 \times I_{\text{макс}}$		$\pm 1,0$	$\pm 2,0$
15		$1 \times 0,2 I_b$	$1 \times 0,1 I_{\text{ном.}}$	0,5		
16		$1 \times I_b$	$1 \times I_{\text{ном.}}$			
17		$1 \times I_{\text{макс}}$	$1 \times I_{\text{макс}}$			

Примечание – Испытания 12 – 17 с однофазной нагрузкой при симметрии фазных напряжений проводить поочередно для каждой фазы.

Результаты поверки признаются положительными, если погрешности счётчиков не превышают значений указанных в таблицах 3 и 4.

4.8. Проверка точности хода часов

Визуально проверить все таймеры счетчиков. Они должны показывать текущее время и текущий день недели. Погрешность таймеров определяется с помощью секундомера и радиоприемника.

В начале испытания по радиосигналу точного времени в конце любого часа запустить секундомер, с помощью которого зафиксировать погрешность таймера счетчика T_o в момент, когда показания таймера составят ровно 1 минуту следующего часа.

В конце испытания снова по радиосигналу точного времени в конце любого часа запустить секундомер и зафиксировать показания таймера

счетчика T_i также, как и в начале испытания.

Вычислить погрешность таймера по формуле:

$$\Delta T = \frac{24 * (T_i - T_o)}{T_{исп}} ,$$

где $T_{исп}$ - время испытаний в часах.

Рекомендуемое время проверки работы таймера – 1-2 суток.

Результаты поверки признаются положительными, если основная погрешность таймера не превышает $\pm 0,5$ с в сутки.

5. Оформление результатов

5.1 Результаты первичной поверки заносят в протокол произвольной формы (пример протокола приведён в приложении), счётчики пломбируют с оттиском поверительного клейма, делают соответствующую запись о положительных результатах поверки в формуляре и наклеивают голограммическую наклейку.

5.2 Счётчики, прошедшие периодическую поверку и удовлетворяющие требованиям настоящей методики, признают годными, их пломбируют с оттиском поверительного клейма, выписывают свидетельство о поверке по форме ПР 50.2.006-94 и наклеивают голограммическую наклейку.

5.3 Счётчики, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики, признают непригодными. При этом поверительное клеймо гасят, а счётчики изымают из обращения. На счётчик выписывается «Извещение о непригодности» согласно ПР 50.2.006-94 с указанием причины брака.