



Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Операции поверки	3
4 Средства поверки	3
5 Требования безопасности и требования к квалификации поверителей	4
6 Условия поверки	4
7 Подготовка к поверке	5
8 Проведение поверки	5
8.1 Метрологические характеристики, подлежащие определению	5
8.2 Внешний осмотр	5
8.3 Проверка электрической прочности и электрического сопротивления изоляции	5
8.4 Опробование	6
8.4 Подтверждение соответствия программного обеспечения	6
8.6 Определение метрологических характеристик	6
9 Оформление результатов поверки	9

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая рекомендация распространяется на счетчики импульсов микропроцессорные СИ20 (далее - счетчики) серийно выпускаемые ООО «Производственное Объединение ОВЕН», и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверками – два года.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ПР 50.2.006-94 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений.

ПР 50.2.012-94 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аттестации поверителей средств измерений.

ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности.

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.

ГОСТ 24907-93. Счетчики оборотов и счетчики единиц. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 8.129-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты.

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При поверке должны производиться операции, указанные в Таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1. Внешний осмотр	8.2	Да	Да
2. Проверка электрического сопротивления и электрической прочности изоляции	8.3	Да	Да
3. Опробование	8.4	Да	Да
4. Подтверждение соответствия программного обеспечения	8.5	Да	Да
5. Определение метрологических характеристик	8.6	Да	Да

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

4.1 Средства измерений, используемые в качестве мер входного сигнала поверяемого счетчика, должны иметь технические характеристики, обеспечивающие поверку в диапазоне измерений поверяемого счетчика.

4.2 Измерительная цепь (включая меры входного сигнала), при помощи которой поверяют счетчики, должна обеспечивать такую точность измерений, при которой верно неравенство: $\Delta_n \leq \frac{1}{5} \Delta_n$, где Δ_n – предел допускаемого абсолютного значения основной погрешности поверяемого счетчика.

					КУВФ.402213.004МП	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

4.3 Для определения основной погрешности счетчика необходимо применять следующие средства поверки:

- частотомер электронно-счетный ЧЗ-63, с диапазоном измерений 0,1 Гц-200 МГц и относительной погрешностью $\pm 5 \cdot 10^{-7} \%$;

- генератор импульсов Г5-56, с максимальной амплитудой выходных импульсов 10 В, диапазоном изменения длительности импульсов 10 нс...1 с.

4.4 Вспомогательные средства поверки:

- установка пробойная УПУ-10, испытательное напряжение 0 - 3,0 кВ с погрешностью установки напряжения $\pm 10 \%$;

- мегаомметр М4100/1, для измерения сопротивления изоляции с номинальным напряжением 100 В;

- гигрометр психрометрический ВИТ-2, диапазон измерений влажности от 30 до 80 % с пределом абсолютной погрешности не хуже 6 %, диапазон измерений температуры от 15 до 25 °С с абсолютной погрешностью не более 0,2 °С;

- барометр-анероид М-67, диапазон измерения атмосферного давления от 84 до 107 кПа.

4.5 Допускается применять другие средства поверки, в том числе автоматизированные, удовлетворяющие требованиям настоящей методики.

4.6 Средства поверки должны быть исправны и поверены в соответствии с ПР50.2.006.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019 - 92, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2 Любые подключения счетчиков производить только при отключенном напряжении питания.

5.3 К работе с счетчиками допускаются лица, изучившие Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) счетчиков, знающие принцип действия используемых средств измерений и прошедшие инструктаж по технике безопасности (первичный и на рабочем месте) в установленном в организации порядке.

5.4 К поверке допускаются лица, освоившие работу с счетчиками и используемыми эталонами, изучившими настоящую рекомендацию, аттестованных в соответствии с ПР 50.2.012 и имеющих достаточную квалификацию для выбора методики поверки и выбора соответствующих эталонов (п. 4.3 настоящей рекомендации).

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С 20 ± 5 ;
- относительная влажность окружающего воздуха, % 30 - 80;
- атмосферное давление, кПа 84,0 - 106,7;
- напряжение питания, В 220^{+10}_{-15} ;
- частота питающей сети, Гц 50 ± 1 .

6.2 Средства поверки и поверяемые счетчики должны быть защищены от вибраций и ударов.

					КУВФ.402213.004МП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		4

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Подготовить к работе поверяемый счетчик в соответствии с указаниями, изложенными в РЭ счетчика.

Счетчики включают на предварительный прогрев не менее чем за 5 мин до начала поверки.

7.2 Подготовить к работе средства поверки в соответствии с распространяющимися на них эксплуатационными документами.

Примечание - Подключение эталонных средств измерений производить в соответствии со схемами подключения, указанными в их эксплуатационной документации и структурной схемой приведенной ниже.

7.3 Управление работой счетчика при поверке, задание его программируемых параметров должны производиться в соответствии с указаниями РЭ на счетчик.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Метрологические характеристики, подлежащие определению

Диапазон счета импульсов	от 0 до 9999
Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования, %	$\pm 0,01$

Таблица 2 – Идентификационные данные ПО

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО (не ниже)	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
Встроенное	SI20PIC_5KEY.hex	1.05	A8EF2623	CRC32

Все действия со счетчиком (программирование и т.д.), а также подключение датчиков должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации.

8.2 Внешний осмотр

8.2.1 При проведении внешнего осмотра должно быть проверено соответствие счетчика следующим требованиям:

- счетчик должен быть представлен на поверку с эксплуатационной документацией, входящей в комплект поставки счетчика (паспорт и РЭ).
- счетчик должен быть чистым и не иметь механических повреждений на корпусе и лицевой панели;
- счетчик не должен иметь механических повреждений входных и выходных клеммных соединителей;
- на приборе должна быть маркировка, соответствующая РЭ;

При обнаружении механических дефектов, определяется возможность проведения поверки и дальнейшего использования счетчика.

При обнаружении несоответствия маркировки нанесенной на счетчик и указанной в эксплуатационной документации поверка прекращается, поверяемый счетчик бракуется.

8.3 Проверка электрического сопротивления и электрической прочности изоляции

Определение электрического сопротивления и электрической прочности изоляции токоведущих цепей поверяемого счетчика относительно его корпуса производить между

					КУВФ.402213.004МП	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

контактами для подсоединения сетевого напряжения и корпусом в климатических условиях, приведенных в п. 6.1 настоящей МП.

Счетчик перед испытанием покрывают сплошной, плотно прилегающей к поверхности металлической фольгой таким образом, чтобы расстояние ее от зажимов испытуемой цепи было не менее 20 мм. Контакты цепи питания закорачивают. Испытательное напряжение подают между контактами цепи питания и металлической фольгой.

8.3.1 Проверка электрического сопротивления изоляции производится испытательным напряжением 100 В.

Счетчик считают выдержавшим испытание, если измеренное сопротивление изоляции не менее 20 МОм.

8.3.2 Проверка электрической прочности изоляции производится при испытательном напряжении 1000 В.

Включают установку.

Испытательное напряжение повышают плавно от нуля до испытательного в течение 10 с.

Изоляцию выдерживают под напряжением в течение 1 мин. Затем напряжение снижают до нуля, после чего установку отключают.

Счетчик считают выдержавшим испытание, если во время проведения проверки не произошло пробоя или перекрытия изоляции.

При невыполнении этих требований или неверном функционировании поверка прекращается, счетчик бракуется и направляется в ремонт.

8.4 Опробование

8.4.1 Счетчики устанавливают в нормальное рабочее положение.

8.4.2 Перед проведением поверки выполнить следующие действия:

- включить питание счетчика;
- при помощи кнопки на лицевой панели, произвести обнуление содержимого счетного регистра и показаний счетчика.

8.5 Подтверждение соответствия программного обеспечения

Версия программного обеспечения счетчика указана на наклейке, которая приклеена на задней панели счетчика и в его эксплуатационной документации.

Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается положительным, если идентификационные данные программного обеспечения нанесенные на счетчик и указанные в эксплуатационной документации соответствуют идентификационным данным указанным в таблице 2 настоящей методики.

При невыполнении этих требований или неверном функционировании поверка прекращается, счетчик бракуется и направляется в ремонт.

8.6 Определение относительной погрешности преобразования

Выполнить подключения по схеме, приведенной на рисунке 1, подключив ко входу счетчика генератор импульсов. Параллельно генератору подключить частотомер в режиме счета импульсов.

					КУВФ.402213.004МП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		6




Рисунок 1

8.5.1 Установить следующие параметры выходного сигнала генератора:

- форма импульсов – прямоугольная;
- частота – 1 Гц;
- скважность – 2;
- амплитуда - 10 В.

Обнулить показания поверяемого счетчика и эталонного частотомера.

Установить на генераторе количество импульсов равное 100.

Запустить генератор и зафиксировать точное количество импульсов, подсчитанное поверяемым прибором и частотомером.

8.5.2 Повторить испытания при параметрах выходного сигнала генератора:

- форма импульсов – прямоугольная;
- частота – 1000 Гц;
- скважность – 2;
- амплитуда – 10 В.

Обнулить показания поверяемого прибора и частотомера.

Установить на генераторе количество импульсов равное 9999. Включить питание прибора.

Зафиксировать точное количество импульсов, подсчитанное поверяемым прибором и частотомером.

8.5.3 Повторить испытания при параметрах выходного сигнала генератора:

- форма импульсов – прямоугольная;
- частота – 2500 Гц;
- скважность – 2;
- амплитуда – 10 В.

Обнулить показания поверяемого прибора и частотомера.

Установить на генераторе количество импульсов равное 999999. Включить питание прибора.

Зафиксировать точное количество импульсов, подсчитанное поверяемым прибором и частотомером.

Рассчитать относительную погрешность преобразования по формуле 1.

$$\delta = (N_{\text{пр}}/N_{\text{эт}} - 1) \cdot 100 \% \quad (1)$$

где, δ – относительная погрешность преобразования, %;

$N_{\text{пр}}$ – измеренное испытываемым счетчиком число импульсов, имп.;

$N_{\text{эт}}$ – число импульсов, измеренное частотомером, имп.

Счетчик признается годным, если рассчитанное значение относительной погрешности преобразования не превышает $\pm 0,01 \%$.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

					КУВФ.402213.004МП	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Результаты поверки оформляются протоколом по форме, установленной метрологической службой, проводящей поверку.

9.2 Положительные результаты первичной поверки оформляются записью в паспорте с нанесением оттиска поверительного клейма.

9.3 При положительном результате периодической поверки выдается свидетельства о поверке в соответствии с ПР 50.2.006.

9.4 При отрицательных результатах поверки, счетчик к эксплуатации не допускается, свидетельство о предыдущей поверке аннулируется и выдается извещение о непригодности.

					КУВФ.402213.004МП	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		