

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «04» сентября 2024 г. № 2107

Регистрационный № 56381-14

Лист № 1  
Всего листов 11

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Преобразователи измерительные Rosemount 644, Rosemount 3144Р

#### Назначение средства измерений

Преобразователи измерительные Rosemount 644, Rosemount 3144Р (далее по тексту – ПИ или преобразователи) предназначены для измерения и преобразования сигналов первичных измерительных преобразователей (термопреобразователей сопротивления, преобразователей термоэлектрических и устройств, имеющих на выходе сигналы в виде изменения электрического сопротивления и электрического напряжения постоянного тока) в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА, а так же в цифровые сигналы коммуникационных протоколов HART, Foundation fieldbus, Profibus PA (для Rosemount 644) и HART, Foundation fieldbus (для Rosemount 3144Р).

#### Описание средства измерений

Принцип действия ПИ основан на измерении и преобразовании сигнала первичного измерительного преобразователя в унифицированный выходной сигнал электрического постоянного тока от 4 до 20 мА с наложенным на него цифровым частотно-модулированным сигналом в стандарте протокола HART или в полностью цифровые сигналы Foundation fieldbus (для Rosemount 644 и Rosemount 3144Р), Profibus PA (только для Rosemount 644).

ПИ конструктивно выполнены в корпусе с расположенным на нем клеммами для подачи напряжения питания, подключения входного и выходного сигналов. Преобразователи выполнены на основе микропроцессора и обеспечивают аналого-цифровое преобразование сигнала первичного измерительного преобразователя, обработку результатов измерений и их передачу по цифровым интерфейсам и/или по стандартному выходному сигналу от 4 до 20 мА.

ПИ Rosemount 644, Rosemount 3144Р имеют исполнения стандартной и повышенной точности, исполнения, отличающиеся конструкцией, цифровым интерфейсом связи и наличием жидкокристаллического дисплея.

ПИ Rosemount 644 и Rosemount 3144Р могут быть одноканальными или многоканальными.

ПИ могут работать с термопреобразователями сопротивления и термоэлектрическими преобразователями, номинальные статические характеристики преобразования (НСХ) которых указаны в таблице 8, а также с преобразователями, имеющими на выходе сигналы в виде изменения электрического сопротивления или электрического напряжения постоянного тока. Настройку ПИ (тип входного сигнала, диапазон измерений, схему подключения и т.д.) можно изменять, используя полевой коммуникатор или HART-модем и компьютер с установленной программой AMS (для ПИ с цифровыми сигналами Foundation fieldbus и Profibus PA необходимо дополнительное оборудование).

Монтаж ПИ Rosemount 644 может осуществляться в соединительной головке, смонтированной непосредственно вместе с первичным преобразователем, либо отдельно (на

монтажном кронштейне). Также ПИ Rosemount 644 имеет исполнение для монтажа на рейке стандарта DIN.

ПИ Rosemount 3144P с опцией X-Well обеспечивают расчет значения температуры среды в трубопроводе с помощью встроенного в преобразователи программного модуля.

Фотографии общего вида преобразователей представлены на рисунках 1-2.



Рисунок 1 – Общий вид преобразователей измерительных Rosemount 644



Рисунок 2 – Общий вид преобразователей измерительных Rosemount 3144P

Пломбирование ПИ не предусмотрено.

Нанесение знака поверки на ПИ не предусмотрено.

### Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – ПО) преобразователей является неизменяемым и несчитываемым. Уровень защиты ПО от преднамеренного и непреднамеренного доступа соответствует уровню «высокий» в соответствии с рекомендацией по метрологии Р 50.2.077-2014: программное обеспечение защищено от преднамеренных изменений с помощью специальных программных средств.

Идентификационные данные ПО приведены в таблицах 1-7.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО 644 Fieldbus

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование встроенного ПО	644FF_HORNET.BIN
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	2.01.011
Цифровой идентификатор программного обеспечения	отсутствует

Таблица 2 – Идентификационные данные ПО 644 Profibus PA

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование встроенного ПО	644PA_HORNET.BIN
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	1.1.016
Цифровой идентификатор программного обеспечения	отсутствует

Таблица 3 – Данные ПО «644 HART» (кроме «644R HART»)

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	644 rel.d90
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	3
Цифровой идентификатор программного обеспечения	по номеру версии

Таблица 4 – Данные ПО «644R HART»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	644_rel.HEX
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	1
Цифровой идентификатор программного обеспечения	по номеру версии

Таблица 5 – Идентификационные данные ПО 3144P Fieldbus

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование встроенного ПО	3144FF_HORNET.BIN
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	2.03.002
Цифровой идентификатор программного обеспечения	отсутствует

Таблица 6 – Идентификационные данные ПО 3144P HART

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование встроенного ПО	3144_rel.d90
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	2
Цифровой идентификатор программного обеспечения	отсутствует

Таблица 7 – Идентификационные данные ПО 3144P HART X-Well

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование встроенного ПО	3144_X-Well_rel.d90
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	3
Цифровой идентификатор программного обеспечения	отсутствует

## Метрологические и технические характеристики

Таблица 8 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	644	644 повышенной точности	3144Р	3144Р повышенной точности
Диапазон измерений температуры, °С				
1. Термопреобразователей сопротивления с НСХ:				
Pt100 ( $\alpha=0,00385$ )		от -200 до +850		
Pt100 ( $\alpha=0,00385$ ) <sup>1)</sup>	-		от -50 до +300	-
Pt200 ( $\alpha=0,00385$ )		от -200 до +850		
Pt500 ( $\alpha=0,00385$ )		от -200 до +850		
Pt1000 ( $\alpha=0,00385$ )		от -200 до +300		
Pt50 ( $\alpha=0,00391$ ) (50П)		от -200 до +550		
Pt100 ( $\alpha=0,00391$ ) (100П)		от -200 до +550		
Cu50 ( $\alpha=0,00426$ )		от -50 до +200		
Cu100 ( $\alpha=0,00426$ )		от -50 до +200		
Cu10 ( $\alpha=0,00428$ ) (10М)		от -50 до +250		
Cu50 ( $\alpha=0,00428$ ) (50М)		от -185 до +200		
Cu100 ( $\alpha=0,00428$ )		от -185 до +200		
Ni120 ( $\alpha=0,00617$ )		от -70 до +300		
2. Преобразователей термоэлектрических с НСХ:				
B		от +100 до +1820		
E		от -200 до +1000 (для HART); от -50 до +1000 (для Foundation fieldbus и Profibus PA)		от -200 до +1000
J		от -180 до +760		
K		от -180 до +1372		
N		от -200 до +1300		
R		от 0 до +1768		
S		от 0 до +1768		
T		от -200 до +400		
L		от -200 до +800		
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, мВ			от -10 до +100	
Диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току, Ом			от 0 до 2000	

Продолжение таблицы 8

Наименование характеристики	644	644 повышенной точности	3144Р	3144Р повышенной точности
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения и преобразования в температуру сигналов от, °C <sup>2)</sup>				
1. Термопреобразователей сопротивления с НСХ:				
Pt100 ( $\alpha=0,00385$ )	$\pm 0,15$	$\pm 0,10$	$\pm 0,10$	$\pm 0,08$
Pt100 ( $\alpha=0,00385$ ) <sup>1)</sup>	-	-	$\pm(0,29+0,01 \cdot  t - t_{окр} )^*$	-
Pt200 ( $\alpha=0,00385$ )	$\pm 0,27$	$\pm 0,22$	$\pm 0,22$	$\pm 0,176$
Pt500 ( $\alpha=0,00385$ )	$\pm 0,19$	$\pm 0,14$	$\pm 0,14$	$\pm 0,112$
Pt1000 ( $\alpha=0,00385$ )	$\pm 0,19$	$\pm 0,10$	$\pm 0,10$	$\pm 0,08$
Pt50 ( $\alpha=0,00391$ ) (50П)	$\pm 0,30$	$\pm 0,20$	$\pm 0,20$	$\pm 0,16$
Pt100 ( $\alpha=0,00391$ ) (100П)	$\pm 0,15$	$\pm 0,10$	$\pm 0,10$	$\pm 0,08$
Cu50 ( $\alpha=0,00426$ )	$\pm 1,34$	$\pm 0,34$	$\pm 0,34$	$\pm 0,272$
Cu100 ( $\alpha=0,00426$ )	$\pm 0,67$	$\pm 0,17$	$\pm 0,17$	$\pm 0,136$
Cu10 ( $\alpha=0,00428$ ) (10М)	$\pm 1,40$	$\pm 1,00$	$\pm 1,00$	$\pm 0,8$
Cu50 ( $\alpha=0,00428$ ) (50М)	$\pm 1,34$	$\pm 0,34$	$\pm 0,34$	$\pm 0,272$
Cu100 ( $\alpha=0,00428$ )	$\pm 0,67$	$\pm 0,17$	$\pm 0,17$	$\pm 0,136$
Ni120 ( $\alpha=0,00617$ )	$\pm 0,15$	$\pm 0,08$	$\pm 0,08$	$\pm 0,064$
2. Преобразователей термоэлектрических с НСХ <sup>3)</sup>				
B	$\pm 3,00$ (от +100 до +300 °C); $\pm 0,77$ (св. +300 до +1820 °C)	$\pm 3,00$ (от +100 до +300 °C); $\pm 0,75$ (св. +300 до +1820 °C)	$\pm 3,00$ (от +100 до +300 °C); $\pm 0,75$ (св. +300 до +1820 °C)	—
E	$\pm 0,20$	$\pm 0,20$	$\pm 0,20$	—
J	$\pm 0,35$	$\pm 0,25$	$\pm 0,25$	—
K	$\pm 0,70$ (от -180 до -90 °C); $\pm 0,50$ (св. -90 до +1372 °C)	$\pm 0,50$ (от -180 до -90 °C); $\pm 0,25$ (св. -90 до +1372 °C)	$\pm 0,50$ (от -180 до -90 °C); $\pm 0,25$ (св. -90 до +1372 °C)	—
N	$\pm 0,50$	$\pm 0,40$	$\pm 0,40$	—
R	$\pm 0,75$	$\pm 0,60$	$\pm 0,60$	—
S	$\pm 0,70$	$\pm 0,50$	$\pm 0,50$	—
T	$\pm 0,35$	$\pm 0,25$	$\pm 0,25$	—
L	$\pm 1,00$	$\pm 0,25$	$\pm 0,25$	—
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока, мВ	$\pm 0,03$	$\pm 0,03$	$\pm 0,03$	—

Продолжение таблицы 8

Наименование характеристики	644	644 повышенной точности	3144Р	3144Р повышенной точности
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току, Ом	±0,6	±0,6	±0,6	—
Температура окружающей среды, °C	от -60 до +85 <sup>4)</sup>			
Пределы дополнительной абсолютной погрешности измерения и преобразования в температуру, вызванная влиянием температуры окружающей среды в рабочем диапазоне температур на каждый 1 °C сигналов от, °C <sup>5)6)</sup>				
1. Термопреобразователей сопротивления с НСХ:				
Pt100 ( $\alpha=0,00385$ )	±0,003		±0,0015	
Pt100 ( $\alpha=0,00385$ ) <sup>1)</sup>	-		±0,0058	-
Pt200 ( $\alpha=0,00385$ )	±0,004		±0,0023	
Pt200 ( $\alpha=0,00385$ )	±0,004		±0,0023	
Pt500 ( $\alpha=0,00385$ )	±0,003		±0,0015	
Pt1000 ( $\alpha=0,00385$ )	±0,003		±0,0015	
Pt50 ( $\alpha=0,00391$ ) (50П)	±0,004		±0,0030	
Pt100 ( $\alpha=0,00391$ )	±0,003		±0,0015	
Cu50 ( $\alpha=0,00426$ )	±0,008		±0,0030	
Cu100 ( $\alpha=0,00426$ )	±0,004		±0,0015	
Cu10 ( $\alpha=0,00428$ )	±0,03		±0,0015	
Cu50 ( $\alpha=0,00428$ )	±0,008		±0,0030	
Cu100 ( $\alpha=0,00428$ ) (100М)	±0,004		±0,0015	
Ni120 ( $\alpha=0,00617$ ) (120Н)	±0,003		±0,0010	
2. Преобразователей термоэлектрических с НСХ:				
B	±0,014 ( $t \geq 1000$ °C);		±0,014 ( $t \geq 1000$ °C);	
	±[0,032-(0,0025 % от ( $t-300$ ))] (300 °C $\leq t < 1000$ °C);		±[0,029-(0,0021 % от ( $t-300$ ))] (300 °C $\leq t < 1000$ °C);	
	±[0,054-(0,011 % от ( $t-100$ ))] (100 °C $\leq t < 300$ °C)		±[0,046-(0,0086 % ( $t-100$ ))] (100 °C $\leq t < 300$ °C)	
E	±[0,005+(0,0043 % от $t$ )]		±[0,004+(0,00043 % от $t$ )]	

Продолжение таблицы 8

Наименование характеристики	644	644 повышенной точности	3144Р	3144Р повышенной точности
J	$\pm[0,0054+(0,00029 \% \text{ от } t)] (t \geq 0^\circ\text{C});$		$\pm[0,004+(0,00029 \% \text{ от } t)] (t \geq 0^\circ\text{C});$	
	$\pm[0,0054+(0,0025 \% \text{ от }  t )] (t < 0^\circ\text{C})$		$\pm[0,004+(0,0020 \% \text{ от }  t )] (t < 0^\circ\text{C})$	
K	$\pm[0,0061+(0,0054 \% \text{ от } t)] (t \geq 0^\circ\text{C});$		$\pm[0,005+(0,00054 \% \text{ от } t)] (t \geq 0^\circ\text{C});$	
	$\pm[0,0061+(0,0025 \% \text{ от }  t )] (t < 0^\circ\text{C})$		$\pm[0,005+(0,0020 \% \text{ от }  t )] (t < 0^\circ\text{C})$	
N	$\pm[0,0068+(0,00036 \% \text{ от } t)]$		$\pm[0,005+(0,00036 \% \text{ от } t)]$	
R	$\pm 0,016 (t \geq 200^\circ\text{C});$		$\pm 0,015 (t \geq 200^\circ\text{C});$	
	$\pm[0,023-(0,0036 \% \text{ от } t)] (t < 200^\circ\text{C})$		$\pm[0,021-(0,0032 \% \text{ от } t)] (t < 200^\circ\text{C})$	
S	$\pm 0,016 (t \geq 200^\circ\text{C});$		$\pm 0,015 (t \geq 200^\circ\text{C});$	
	$\pm[0,023-(0,0036 \% \text{ от } t)] (t < 200^\circ\text{C})$		$\pm[0,021-(0,0032 \% \text{ от } t)] (t < 200^\circ\text{C})$	
T	$\pm 0,0064 (t \geq 0^\circ\text{C});$		$\pm 0,005 (t \geq 0^\circ\text{C});$	
	$\pm[0,0064+(0,0043 \% \text{ от }  t )] (t < 0^\circ\text{C})$		$\pm[0,005+(0,0036 \% \text{ от }  t )] (t < 0^\circ\text{C})$	
L	$\pm 0,007 (t \geq 0^\circ\text{C});$		$\pm 0,005 (t \geq 0^\circ\text{C});$	
	$\pm[0,007-(0,003 \% \text{ от }  t )] (t < 0^\circ\text{C})$		$\pm[0,005+(0,003 \% \text{ от }  t )] (t < 0^\circ\text{C})$	
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока, вызванная влиянием температуры окружающей среды в рабочем диапазоне температур на каждый 1 $^\circ\text{C}$ , мВ <sup>5)6)</sup>		$\pm 0,0005$		$\pm 0,00025$
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления постоянному току, вызванная влиянием температуры окружающей среды в рабочем диапазоне температур на каждый 1 $^\circ\text{C}$ , Ом <sup>5)6)</sup>		$\pm 0,0084$		$\pm 0,007$
Максимальная влажность окружающего воздуха при температуре 35 $^\circ\text{C}$ , %		95		99

Продолжение таблицы 8

Наименование характеристики	644	644 повышенной точности	3144Р	3144Р повышенной точности
Выходной сигнал	от 4 до 20 мА; HART; Foundation fieldbus; Profibus PA	от 4 до 20 мА; HART; Foundation fieldbus		
Пульсация аналогового выходного сигнала от диапазона изменения выходного сигнала, %, не более			0,625	
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности от изменения номинального напряжения питания, % от диапазона измерений / 1 В			±0,005	
Примечания:				
1) Для ПИ Rosemount 3144 с опцией X-Well.				
2) Основная абсолютная погрешность ПИ с выходным сигналом от 4 до 20 мА равна сумме основной абсолютной погрешности измерения и преобразования в температуру сигналов измерительных преобразователей и основной приведенной погрешности преобразования цифрового сигнала в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока.				
Основная приведенная погрешность преобразования цифрового сигнала в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока равна:				
- ±0,03 % от диапазона измерения первичного преобразователя (для Rosemount 644);				
- ±0,02 % от диапазона измерения первичного преобразователя (для Rosemount 644 повышенной точности, Rosemount 3144Р и Rosemount 3144Р повышенной точности).				
3) Основная абсолютная погрешность ПИ при работе с преобразователями термоэлектрическими равна сумме основной абсолютной погрешности измерения сигнала ТП и абсолютной погрешности автоматической компенсации температуры свободных (холодных) концов термопары, равной ±0,5 °C (для Rosemount 644); ±0,25 °C (для Rosemount 644 повышенной точности, Rosemount 3144Р и Rosemount 3144Р повышенной точности).				
4) Диапазон температур окружающей среды зависит от исполнения ПИ в соответствии с его эксплуатационной документацией.				
5) При отклонении температуры окружающей среды от +20 °C. Для диапазона температур окружающей среды от -40 до +85 °C.				
Пределы дополнительной погрешности измерения на 1 °C, в диапазоне температуры окружающей среды от минус 60 °C до минус 40 °C в 3 раза выше значений, указанных в таблице.				
Пример расчета суммарной погрешности преобразования в температуру, при температуре окружающей среды минус 56 °C для преобразователя Rosemount 3144Р с HCX Pt100 ( $\alpha=0,00385 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ), настроенного на диапазон измерений от 0 до 100 °C для цифрового выходного сигнала:				
$0,1 + \underline{0,0015} * [20 - (-40)] + \underline{0,0045} * [-40 - (-56)] = 0,202 \text{ }^{\circ}\text{C}$				
6) Дополнительная абсолютная погрешность ПИ с выходным сигналом от 4 до 20 мА равна сумме дополнительной абсолютной погрешности измерения и преобразования в температуру сигналов измерительных преобразователей и дополнительной приведенной погрешности преобразования цифрового сигнала в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока.				
Дополнительная приведенная погрешность преобразования цифрового сигнала в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока равна ±0,001 % от диапазона измерения первичного преобразователя.				
* $t$ – значение измеряемой температуры, °C; $t_{окр}$ – температура окружающей среды, °C				

Таблица 9 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	644	644 повышенной точности	3144Р	3144Р повышенной точности
Напряжение питания, В - от 4 до 20 мА, HART - Foundation fieldbus - Profibus PA		от 12,0 до 42,4 от 9,0 до 32,0 от 9,0 до 32,0		от 12,0 до 42,4 от 9,0 до 32,0 —
Сопротивление нагрузки, Ом - от 4 до 20 мА - HART			от 0,1 до 1000 от 250 до 1100	
Вид взрывозащиты		«искробезопасная цепь» уровня «ia»; защита от воспламенения пыли “t” уровня “tb” «взрывонепроницаемая оболочка»		
Мощность, Вт, не более			1	
Устойчивость к воздействию внешнего переменного магнитного поля: - частота, Гц - напряженность, А/м, не более			от 49 до 51 400	
Устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации - для всех исполнений кроме HART - для HART	группа GX  частота от 10 до 60 Гц смещение 0,21 мм, частота 60 до 2000 Гц ускорение 3g;  частота от 10 до 60 Гц смещение 0,35 мм, частота 60 до 2000 Гц ускорение 5g		группа GX  частота от 10 до 60 Гц смещение 0,21 мм, частота 60 до 2000 Гц ускорение 3g	
Степень защиты от воды и пыли		IP66, IP68		
Габаритные размеры корпуса, ширина × высота × длина, мм, не более		110×117×117		123×123×135
Масса, кг, не более	1,9		3,7	
Средний срок службы, лет, не менее		30		

**Знак утверждения типа**

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

## Комплектность средства измерений

Таблица 10 – Комплектность ПИ Rosemount 644

Наименование	Обозначение	Количество
Преобразователь измерительный Rosemount 644	Согласно заказу	1 шт.
Преобразователь измерительный Rosemount 644 с интерфейсом HART. Руководство по эксплуатации	00809-0207-4728	1 экз. на 10 шт. и меньшее количество при поставке в один адрес
Преобразователь измерительный Rosemount 644 с интерфейсом Foundation fieldbus. Руководство по эксплуатации	00809-0407-4728	
Преобразователь измерительный Rosemount 644 с интерфейсом Profibus PA. Руководство по эксплуатации	00809-0307-4728	
Преобразователи измерительные Rosemount 644, Rosemount 3144Р. Методика поверки	МП 207-007-2018 с изменением №1	
Преобразователь измерительный Rosemount 644. Паспорт	12.5314.001.00 ПС	1 экз.
Лист технических данных. Преобразователи измерительные Rosemount 644	0813-0107-4728	По требованию заказчика

Таблица 11 – Комплектность ПИ Rosemount 3144Р

Наименование	Обозначение	Количество
Преобразователь измерительный Rosemount 3144Р	Согласно заказу	1 шт.
Руководство по эксплуатации Преобразователи измерительные Rosemount 3144Р	00809-0107-4021	1 экз. на 10 шт. и меньшее количество при поставке в один адрес
Преобразователи измерительные Rosemount 644, Rosemount 3144Р. Методика поверки	МП 207-007-2018 с изменением №1	
Преобразователь измерительный Rosemount 3144Р. Паспорт	12.5314.002.00 ПС	1 экз.
Лист технических данных. Преобразователи измерительные Rosemount 3144Р	0813-0107-4021	По требованию заказчика

## Сведения о методиках (методах) измерений

Приведены в п. 1.1.1 руководства по эксплуатации: Преобразователь измерительный Rosemount 3144Р № 00809-0107-4021 и в п. 1.1.1 Преобразователь измерительный Rosemount 644 с интерфейсом HART № 00809-0207-4728.

## Нормативные документы, устанавливающие требования к преобразователям измерительным Rosemount 644, Rosemount 3144Р

ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний;

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;

ГОСТ 6616-94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия;

ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования;

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры;

ТУ 4211-021-51453097-2013 Преобразователи измерительные Rosemount 644, Rosemount 3144Р. Технические условия.

### **Изготовители**

Фирма «Rosemount, Inc.», США

Адреса:

8200 Market Boulevard, Chanhassen, MN 55317, USA;

6021 Innovation Boulevard, Shakopee, MN 55379, USA;

12001 Technology Drive, Eden Prairie, Minnesota, MN 55344, USA

Производственная площадка:

Beijing Rosemount Far East Instrument Co. Ltd., Китай,

Адрес: Building № 1, South of Shengfang Road, Qian Gao Mi Dian, Economic Development Zone, Da Xing District, Beijing, 102600

Фирма «Emerson Process Management GmbH&Co. OHG», Германия

Адрес: Argelsrieder Feld, Wessling, D-82234, Germany

Фирма «Emerson Asia Pacific Private Limited», Сингапур

Адрес: 1 Pandan Crescent, Singapore, 128461, Republic of Singapore

Акционерное общество «Промышленная группа «Метран» (АО «ПГ «Метран»)

ИИН 7448024720

Адрес места осуществления деятельности: 454103, Челябинская обл., г. о. Челябинский, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, Новоградский пр-кт, д. 15

Телефон: +7 (351) 799-51-52, факс: +7 (351) 799-55-88

E-mail: info.Metran@Emerson.com

### **Испытательный центр**

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области» (ФБУ «Челябинский ЦСМ»)

Адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 101

Телефон/факс: (351) 232-04-01,

Web-сайт: [www.chelcsm.ru](http://www.chelcsm.ru)

E-mail: stand@chelcsm.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311280.