

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель руководителя ЛОЕИ  
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»



В.А. Лапшинов  
«07» декабря 2023 г.

ГСИ. Уровнемеры волноводные ЭМИС-ПУЛЬС 540

Методика поверки

МП-702/09-2023

г. Чехов  
2023 г.

## 1. Общие положения

Настоящая методика поверки распространяется на уровнемеры волноводные ЭМИС-ПУЛЬС 540 (далее – уровнемеры) и устанавливает объем и методы их первичной и периодической поверки.

Уровнемеры до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, в процессе эксплуатации – периодической поверке.

В результате поверки должны быть подтверждены следующие метрологические требования, приведенные в Приложении А.

Метрологические характеристики поверяемых уровнемеров подтверждаются методом непосредственного сличения уровня (длины) и бездемонтажным методом.

Реализация данной методики обеспечивает метрологическую прослеживаемость уровнемеров к Государственному первичному эталону единицы длины (уровня) ГЭТ 2-2021, в соответствии с ГПС для средств измерений уровня жидкости и сыпучих материалов, согласно Приказу Росстандарта от 30.12.2019 № 3459.

## 2. Перечень операций поверки средств измерений

2.1 При проведении первичной и периодической поверок выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр средства измерений	Да	Да	7
Контроль условий поверки	Да	Да	8.1
Опробование	Да	Да	8.2
Проверка программного обеспечения	Да	Да	9
Определение диапазона измерений и абсолютной погрешности измерений уровня в лабораторных условиях	Да	Да	10.1
Определение диапазона измерений и абсолютной погрешности измерений уровня на месте эксплуатации	Нет	Да	10.2

## 3. Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия измерений:

- температура окружающего воздуха..... от -60 °C до +80 °C
- относительная влажность окружающего воздуха..... до 90 %
- атмосферное давление..... от 84 до 106,7 кПа

3.2 При проведении поверки на месте эксплуатации без демонтажа уровнемера должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, относительная влажность и атмосферное давление удовлетворяют условиям эксплуатации уровнемера и средств поверки;
- отсутствие осадков и ветра, препятствующих проведению поверки;
- обеспечивается возможность изменения уровня жидкости в резервуаре;
- параметры и свойства жидкости в резервуаре соответствуют требованиям эксплуатационных документов уровнемера;
- жидкость в резервуаре не является токсичной и кипящей при атмосферном давлении и температуре окружающей среды;

- в резервуаре отсутствует избыточное давление, допускается разгерметизация резервуара;
- перемешивающее устройство в резервуаре (при его наличии) должно быть отключено;
- поверхность жидкости в резервуаре должна быть спокойной;
- в каждой контрольной точке выдерживают заданный уровень жидкости в резервуаре не менее 15 минут.

#### **4. Требования к специалистам, осуществляющим поверку**

4.1 К проведению поверки допускаются лица, ознакомившиеся с настоящей методикой поверки и с эксплуатационной документацией на уровнемеры и средства поверки и работающие в организации, аккредитованной на право проведения поверки средств измерений.

4.2 Поверители обязаны иметь профессиональную подготовку и опыт работы с уровнемерами.

4.3 Для проведения поверки уровнемера достаточно одного поверителя.

#### **5. Метрологические и технические требованиям к средствам поверки**

При проведении поверки должны применяться средства поверки, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства измерений и вспомогательное оборудование

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 8.1 Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне измерений от -60 °C до +85 °C с абсолютной погрешностью не более 1 °C; Средства измерений относительной влажности воздуха в диапазоне до 98 % с погрешностью не более 3%; Средства измерений атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106 кПа, с абсолютной погрешностью не более 0,5 кПа	Термогигрометр автономный мод. ИВА-6А-Д, рег. № 82393-21
п. 8.2 Опробование (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Эталон 1-го разряда в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений уровня жидкости и сыпучих материалов, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «30» декабря 2019 г. № 3459 – уровнемерная установка, диапазон измерений от 150 до 24000 мм, предел допускаемой погрешности воспроизведения единицы длины 0,3 мм	Стенд для поверки и калибровки средств измерений уровня ЭЛМЕТРО СПУ-А-30, рег.№ 56506-14
	Эталон 2-го разряда в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений уровня жидкости и сыпучих материалов, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «30» декабря 2019 г. № 3459 – тахеометр электронный, диапазон измерений 1500 м, предел допускаемой абсолютной погрешности измерений не более $\pm(0,4...5)+(1...10)\cdot10^{-6}\cdot L$ мм	Тахеометры электронные Leica TS16, Leica MS60, Leica TS60 I, мод. Leica TS60 I (рег. № 61950-15),

	<p>Эталон 3-го разряда в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений уровня жидкости и сыпучих материалов, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «30» декабря 2019 г. № 3459 - Рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502-98, класс точности 3 в диапазоне до 100 м</p> <p>Источник питания постоянного тока с диапазоном воспроизведения напряжения постоянного тока от 18 до 32 В с абсолютной погрешностью <math>\pm 0,5</math> В</p> <p>Средство измерений сигнала силы постоянного тока: диапазоны измерений от 0 до 20 мА, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений <math>\pm 7,5</math> мКА</p>	<p>Рулетка измерительная металлическая Р50Н2Г, рег. № 60606-15</p> <p>Источник питания постоянного тока GPR-30Н10D, рег.№ 20188-0</p> <p>Калибратор тока UPS-III, рег. № 60810-15</p>
п. 10.1 Определение абсолютной погрешности измерений уровня в лабораторных условиях	<p>Эталон 1-го разряда в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений уровня жидкости и сыпучих материалов, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «30» декабря 2019 г. № 3459 – уровнемерная установка, диапазон измерений от 150 до 24000 мм, предел допускаемой погрешности воспроизведения единицы длины 0,3 мм</p> <p>Эталон 2-го разряда в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений уровня жидкости и сыпучих материалов, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «30» декабря 2019 г. № 3459 – тахеометр электронный, диапазон измерений 1500 м, предел допускаемой абсолютной погрешности измерений не более <math>\pm(0,4...5)+(1...10)\cdot10^{-6}\cdot L</math> мм</p>	<p>Стенд для поверки и калибровки средств измерений уровня ЭЛМЕТРО СПУ-А-30, рег.№ 56506-14</p> <p>Tахеометры электронные Leica TS16, Leica MS60, Leica TS60 I, мод. Leica TS60 I (рег. № 61950-15),</p>
	<p>Эталон 3-го разряда в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений уровня жидкости и сыпучих материалов, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «30» декабря 2019 г. № 3459 - Рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502-98, класс точности 3 в диапазоне до 100 м</p> <p>Источник питания постоянного тока с диапазоном воспроизведения напряжения постоянного тока от 18 до 32 В с абсолютной погрешностью <math>\pm 0,5</math> В</p>	<p>Рулетка измерительная металлическая Р50Н2Г, рег. № 60606-15</p> <p>Источник питания постоянного тока GPR-30Н10D, рег.№ 20188-07</p>
п. 10.2 Определение абсолютной погрешности уровня на месте эксплуатации	<p>Эталон 2-го разряда в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений уровня жидкости и сыпучих материалов, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «30» декабря 2019 г. № 3459 – тахеометр электронный, диапазон измерений 1500 м, предел допускаемой</p>	<p>Тахеометры электронные Leica TS16, Leica MS60, Leica TS60 I, мод. Leica TS60 I (рег. № 61950-15),</p>

	абсолютной погрешности измерений не более $\pm(0,4...5)+(1...10)\cdot10^{-6}\cdot L$ мм	
	Эталон 3-го разряда в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений уровня жидкости и сыпучих материалов, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «30» декабря 2019 г. № 3459 - Рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502-98, класс точности 3 в диапазоне до 100 м	Рулетка измерительная металлическая Р50Н2Г, рег. № 60606-15
	Источник питания постоянного тока с диапазоном воспроизведения напряжения постоянного тока от 18 до 32 В с абсолютной погрешностью $\pm 0,5$ В	Источник питания постоянного тока GPR-30H10D, рег.№ 20188-07
п. 10.3 Определение приведенной погрешности воспроизведения выходного аналогового сигнала	Средство измерений сигнала силы постоянного тока: диапазоны измерений от 0 до 20 мА, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений $\pm 7,5$ мкА	Калибратор тока UPS-III, рег. № 60810-15
	Источник питания постоянного тока с диапазоном воспроизведения напряжения постоянного тока от 18 до 32 В с абсолютной погрешностью $\pm 0,5$ В	Источник питания постоянного тока GPR-30H10D, рег.№ 20188-07

*Примечание – Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице.*

## 6. Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

При проведении поверки, меры безопасности должны соответствовать требованиям по технике безопасности согласно эксплуатационной документации на поверяемое средство измерений, средства поверки, правилам по технике безопасности, которые действуют на месте проведения поверки.

## 7. Внешний осмотр средства измерений

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие средства измерений следующим требованиям:

- внешний вид средства измерений соответствует описанию и изображению, приведенному в описании типа;
- маркировки требованиям эксплуатационной документации;
- к отсутствию механических повреждений и других дефектов, влияющих на эксплуатационные и метрологические характеристики изделия;
- комплектности, необходимой для проведения измерений, в соответствии с руководством по эксплуатации.

Уровнемер не прошедший внешний осмотр, к поверке не допускают.

## 8. Подготовка к поверке и опробование средства измерений

### 8.1 Контроль условий поверки

Перед проведением работ средство измерений и средства поверки должны быть подготовлены к работе в соответствии с эксплуатационной документацией на них и выдержаны не менее 2 часов, в условиях, приведённых в п. 3 настоящей методики.

### 8.2 Опробование

Опробование проводить на уровнемерной установке, или при помощи тахеометра, или рулеткой измерительной, или на объекте эксплуатации проверкой соответствия выходных сигналов измеренному значению уровня при его повышении и понижении в максимально

возможных условиями эксплуатации диапазонах. При увеличении уровня выходной сигнал должен увеличиваться, при уменьшении должен уменьшаться.

Аналоговый выходной сигнал уровнемера контролировать калибратором тока. При увеличении уровня измеренное значение должно увеличиваться, при уменьшении должно уменьшаться.

Уровнемер, не прошедший опробование, к дальнейшей поверке не допускают. Поверку прекращают.

### 9. Проверка программного обеспечения средства измерений

Проверку соответствия программного обеспечения (далее – ПО) проводят путём сличения идентификационных данных ПО уровнемера, отображаемых при подключении к уровнемеру по цифровому каналу связи в ПО "ЭМИС-Интегратор" в соответствии с указаниями Инструкции по работе с ПО "ЭМИС-Интегратор".

Результаты проверки считаются положительными, если идентификационные данные ПО соответствуют указанным в таблице 3. При несоответствии идентификационных данных ПО поверку уровнемера прекращают, уровнемер бракуют.

Таблица 3 - Идентификационные данные микропрограммного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	EP540
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.X*
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	-

\* «X» принимает значения от 0 до 9.

### 10. Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

10.1 Определение и абсолютной погрешности измерений уровня в лабораторных условиях

10.1.1 Определение абсолютной погрешности измерений уровня (раздела сред) уровнемеров со стержневыми и тросявыми зондами проводить или на уровнемерной установке, или при помощи тахеометра, или методом сличения с рулеткой измерительной.

Значение уровня (раздела сред) задавать с помощью перемещения подвижной части уровнемерной установки с установленным замыкателем зонда. В качестве контрольных точек принимают точки, ( $j = 1, 2, 3$ ): (от  $L_{\min}$  до  $L_{\text{пер}}$ ); (от  $L_{\text{пер}}$  до  $0,5 \cdot L_{\max}$ ); (от  $0,5 \cdot L_{\max}$  до  $L_{\max}$ ),

где  $L_{\min}$  – нижний предел диапазона измерений уровнемера, мм;  
 $L_{\text{пер}}$  – переходное значение уровня, мм;  
 $L_{\max}$  – верхний предел диапазона измерений уровнемера, мм.

Допускаемое отклонение в каждой контрольной точке не более  $\pm 100$  мм.

Показания уровнемера снимают с дисплея или по цифровому выходному сигналу.

Абсолютную погрешность измерений уровня (раздела сред)  $\Delta H$ , мм, определить по формуле (1).

$$\Delta H = H_{\text{изм}} - H_d,$$

где  $H_d$  – действительное значение уровня (раздела сред), определенное по уровнемерной установке, или тахеометру, или рулетке измерительной, мм;  
 $H_{\text{изм}}$  – измеренное значение уровня (раздела сред), определенное преобразователем, мм

Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной погрешности измерений уровня (раздела сред) соответствуют значениям, приведенным в Приложении А.

#### 10.1.2 Определение абсолютной погрешности измерений уровня (раздела сред) преобразователей с коаксиальными зондами

Определение действительного значения уровня (раздела сред) проводить непосредственным измерением расстояния между уплотнительной поверхностью присоединительного элемента преобразователя и осью замыкателя, устанавливаемого в отверстия наружной трубы зонда. Следует выбирать ближайшие отверстия к значениям уровня, ближайшие к точкам ( $j = 1, 2, 3$ ): (от  $L_{\min}$  до  $L_{\text{пер}}$ ); (от  $L_{\text{пер}}$  до  $0,5 \cdot L_{\max}$ ); (от  $0,5 \cdot L_{\max}$  до  $L_{\max}$ ).

Для преобразователей, длина зонда которых не позволяет провести проверку в точках контроля 1, 2, 3, проверку проводить во всех возможных промежуточных точках диапазона измерений.

Замыкатели входят в комплект поставки преобразователя и представляют собой два стальных конуса, размещенных на обойме, перемещающейся снаружи по зонду. При достижении точки измерений подпружиненные конусы погружаются в отверстия зонда и фиксируются на зонде. Надежность замыкания центрального электрода контролируется поворотом винта контакта конуса до упора его в центральный электрод.

Показания уровнемера снимают с дисплея или по цифровому выходному сигналу.

Абсолютную погрешность измерений уровня (раздела сред)  $\Delta H$  определить по формуле (1).

Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной погрешности измерений уровня (раздела сред) соответствуют значениям, приведенным в Приложении А.

#### 10.2 Определение абсолютной погрешности измерений уровня без демонтажа

10.2.1 Определение абсолютной погрешности измерений уровня без демонтажа проводят в двух контрольных точках ( $j = 1, 2$ ), расположенных в диапазоне от  $L_{\text{пер}}$  до  $L_{\max}$  с разницей не менее одного метра. В нулевой контрольной точке ( $j = 0$ ), отличной от контрольных точек и расположенных в диапазоне от  $L_{\text{пер}}$  до  $L_{\max}$ , определяют поправку на несоответствие показаний уровнемера и рулетки.

10.2.2 В каждой контрольной точке фиксируют значение уровня, измеренное уровнемером, и не менее пяти раз определяют значение уровня с помощью рулетки следующим образом:

- на участок шкалы рулетки до 1000 мм наносят слой пасты;
- рулетку опускают через измерительный люк резервуара ниже поверхности жидкости на глубину не более 1000 мм;
- фиксируют показания рулетки по верхнему краю измерительного люка или до риски направляющей планки (верхнее показание);
- поднимают рулетку строго вверх без смещения в стороны до появления над верхним краем измерительного люка смоченной части рулетки и фиксируют показания рулетки (нижнее показание);
- Значение уровня определяют вычитанием нижнего показания рулетки из верхнего;
- определяют среднее арифметическое значение уровня  $L_j^p$ , мм, по формуле:

$$\bar{L}_j^p = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n L_{ji}^p \cdot (1 - \alpha_s \cdot (20 - t_b)), \quad (2)$$

где  $n$  – количество измерений уровня с помощью рулетки (не менее 5);

$L_{ji}^p$  – значение уровня, измеренное с помощью рулетки при  $i$ -ом измерении в  $j$ -ой контрольной точке, мм;

$\alpha_s$  – температурный коэффициент линейного расширения рулетки,  $1/{^\circ}\text{C}$ ;

$t_b$  – температура воздуха при измерении высоты газового пространства,  $^{\circ}\text{C}$ .

10.2.3 В каждой контрольной точке рассчитывают значение уровня, измеренное

уровнемером,  $L_j^y$ , мм, по формуле:

$$L_j^y = L_{\max} - H_j^y, \quad (3)$$

где  $L_{\max}$  – значение уровня, принятой за начало отсчета уровня жидкости, мм.

$H_j^y$  – значение уровня, измеренное уровнемером, мм.

10.2.4 В нулевой контрольной точке ( $j = 0$ ) вычисляют поправку на несоответствие показаний уровнемера и рулетки  $\Delta L_0$ , мм, по формуле

$$\Delta L_0 = L_0^y - \bar{L}_0^p, \quad (4)$$

где  $L_0^y$  – значение уровня, измеренное уровнемером в нулевой контрольной точке мм;

$\bar{L}_0^p$ , – среднее арифметическое значение уровня, измеренное рулеткой в нулевой контрольной точке, мм.

10.2.5 В каждой контрольной точке (кроме нулевой) вычисляют абсолютную погрешность  $\Delta_j$ , %, по формуле

$$\Delta_j = L_j^y - \bar{L}_j^p - \Delta L_0. \quad (5)$$

10.2.6 Результаты поверки считают положительными, если значение абсолютной погрешности измерений уровня в каждой контрольной точке ( $j = 1, 2, 3$ ) соответствует значениям, указанным в Приложении А.

10.3 Определение приведенной погрешности воспроизведения выходного аналогового сигнала

Определение приведенной погрешности воспроизведения выходного аналогового сигнала от 4 до 20 мА проводят в трех контрольных точках, соответствующих 4, 12, 20 мА.

Выходной сигнал уровнемера контролировать калибратором процессов в режиме измерений силы постоянного электрического тока.

В каждой контрольной точке с помощью ПО или клавиатуры дисплея на выходном аналоговом канале уровнемера установить требуемое значение выходного сигнала и вычислить приведенную погрешность  $\gamma_{I_j}$ , %, по формуле (6)

$$\gamma_{I_j} = \frac{I_{\text{зад}_j} - I_{\text{изм}_j}}{16} \cdot 100 \%, \quad (6)$$

где  $I_{\text{зад}_j}$  – значение силы постоянного тока на выходном токовом канале уровнемера, установленное с помощью ПО или клавиатуры дисплея, мА;

$I_{\text{изм}_j}$  – значение силы постоянного тока, измеренное калибратором, мА.

Результаты поверки считать положительными, если значения приведенной погрешности воспроизведения выходного аналогового сигнала соответствуют значениям, приведенным в Приложении А

## 11 Оформление результатов поверки

Сведения о результате и объеме поверки средств измерений должны быть переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Дополнительно в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений передаются сведения о применении уровнемера на избыточном давлении или для измерения уровня сжиженного газа.

При положительных результатах поверки средство измерений признается годным к применению.

Выдача свидетельства о поверке средства измерений осуществляется в соответствии с действующим законодательством в области обеспечения единства измерений.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Пломбирование средства измерений не производится.

При отрицательных результатах поверки, средство измерений признается непригодным к применению.

Выдача извещения о непригодности к применению средства измерений с указанием основных причин непригодности осуществляется в соответствии с действующим законодательством в области обеспечения единства измерений.

Инженер по метрологии ЛОЕИ  
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

С.К. Нагорнов

**Приложение А**  
(обязательное)

**Метрологические характеристики средства измерений**

Таблица А.1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений уровня (раздела сред) жидкости и сыпучих материалов в зависимости от типа зонда <sup>1)</sup> , м	
- стержневой	от 0 до 10
- тросовый	от 0 до 75
- коаксиальный	от 0 до 6
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений уровня жидкости и сыпучих материалов <sup>2)</sup> , мм	
- при $L_{\min} \leq L_{\text{изм}} < L_{\text{пер}}$ (стержневой, тросовый зонд)	$\pm 10$
- при $L_{\min} \leq L_{\text{изм}} < L_{\text{пер}}$ (коаксиальный зонд)	$\pm 5$
- при $L_{\text{пер}} \leq L_{\text{изм}} \leq L_{\max}$	$\pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 3,5; \pm 5$
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений уровня раздела сред жидкости <sup>2)</sup> , мм	$\pm 4; \pm 6; \pm 10; \pm 20$
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений уровня жидкости и сыпучих материалов, уровня раздела сред жидкости и сыпучих материалов, вызванной изменением температуры окружающей среды от температуры $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ на каждые $10^\circ\text{C}$ , мм <sup>3)</sup>	$\pm 0,3$
Пределы допускаемой приведенной погрешности воспроизведения выходного токового сигнала от 4 до 20 mA, % диапазона воспроизведения <sup>2)</sup>	$\pm 0,03; \pm 0,05; \pm 0,1; \pm 0,2$
<p><sup>1)</sup> Указан максимальный диапазон измерений, фактический диапазон измерений указывается в паспорте.</p> <p><sup>2)</sup> Фактические значения указываются в паспорте.</p> <p><sup>3)</sup> Дополнительная погрешность суммируется с основной арифметически.</p> <p>Примечание – Приняты следующие сокращения:  <math>L_{\text{изм}}</math> – измеренное значение уровня среды, м;  <math>L_{\text{пер}}</math> – значение переходного уровня, м;  <math>L_{\max}</math> – значение наибольшего уровня, м;  <math>L_{\min}</math> – значение наименьшего уровня, м.</p>	