

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**  
**приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений**  
**от 21.08.2025 № 18757**

Наименование типа средств измерений и их обозначение:

Расходомеры-счетчики электромагнитные PCM-06

Назначение и область применения:

Расходомеры-счетчики электромагнитные PCM-06 (далее – расходомеры) предназначены для измерения расхода и (или) объема электропроводных жидкостей (питьевой воды, жидких пищевых продуктов) в системах автоматического контроля, управления и учета (в том числе и коммерческого) воды и теплоносителя.

Область применения – промышленные предприятия и жилищно-коммунальное хозяйство.

Описание:

Принцип работы расходомеров основан на измерении электродвижущей силы (далее – ЭДС), возникающей в электропроводной жидкости, движущейся в магнитном поле. Измеренные значения ЭДС преобразуются в выходные частотный или импульсный унифицированные сигналы.

В состав расходомеров входят:

первичный преобразователь расхода электромагнитного типа (далее – ППР);  
 промежуточный преобразователь микропроцессорный (далее – ППМ).

В качестве первичных преобразователей расхода применяются преобразователи расхода электромагнитного типа фланцевого (ПРП) и без фланцевого исполнения (ПРПМ, ПРПП). Проточная часть ПРП и ПРПМ выполнена из фторопласта, ПРПП – из композиционного материала.

Расходомеры осуществляют измерение:

объемного расхода жидкости, м<sup>3</sup>/ч;

объема жидкости, м<sup>3</sup>;

времени наработки, ч (только при наличии функции ведения архива).

Рабочая среда – жидкость, проводимостью от  $5 \cdot 10^{-4}$  до 0,5 См/м при температуре от 0,1 °C до 180 °C (кроме ПРПП), от 0,1 °C до 130 °C (для ПРПП).

В соответствии с ГОСТ ISO 4064-1 расходомеры относятся к счетчикам воды 1-го или 2-го класса точности, а согласно ГОСТ EN 1434-1 могут использоваться в составе теплосчетчиков и соответствуют классу точности 1 или 2.

Расходомеры соответствуют механическому классу M1 по ГОСТ EN 1434-1, классу исполнения по условиям окружающей среды В по ГОСТ ISO 4064-1 (А по ГОСТ EN 1434-1), классу по электромагнитной совместимости Е1 по ГОСТ ISO 4064-1.

Расходомеры имеют встроенные интерфейсы RS-485 и USB (опция), а также могут иметь беспроводные модули LTE (GSM) и NB-IoT (по заказу), с помощью которых осуществляется обмен информацией с внешними устройствами.

Питание расходомеров осуществляется от внешнего источника постоянного тока напряжением от 12 В до 42 В.

ВЕРНО

Гл.бухгалтер  
СООО «АРВАС»

По заказу в расходомерах предусмотрена возможность измерения объемного расхода и объема при изменении направления потока жидкости.

Расходомеры по заказу могут осуществлять измерение интервалов времени и иметь архив регистрируемых параметров для их хранения.

Глубина архива регистрируемых параметров:  
 часовых данных - 5 000 записей;  
 суточных данных - 3 000 записей;  
 месячных данных - 1 000 записей;  
 архив событий - 4 643 записей.

Дата изготовления указана в паспорте.

В расходомерах-счетчиках применяется встроенное программное обеспечение (далее – ПО) для программирования расходомеров-счетчиков, обработки и отображения измеряемой информации.

Фотографии общего вида средств измерений представлены в приложении 1.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений представлена в приложении 2.

Обязательные метрологические требования: представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1 – Обязательные метрологические требования

Наименование	Значение
Диапазон измерений (преобразований) расхода, м <sup>3</sup> /ч	см. таблицу 2
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода и объема, а также при преобразовании объемного расхода в частотный выходной сигнал и объема в импульсный выходной сигнал δ, %:  класс точности 1 в диапазоне расходов: $Q_1 \leq Q < Q_2$ $Q_2 \leq Q \leq Q_4$  класс точности 2 в диапазоне расходов: $Q_1 \leq Q < Q_2$ $Q_2 \leq Q \leq Q_4$	$\pm 3,0$ $\pm 1,0$  $\pm 3,0$ $\pm 2,0$
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении интервалов времени, %	$\pm 0,01$
Q <sub>1</sub> - наименьшее значение расхода, при котором погрешность расходомера не превышает максимальные допускаемые значения; Q <sub>2</sub> - наибольшее значение расхода в интервале между постоянным и минимальным значениями расхода, при котором диапазон расхода разделяется на две области: верхнюю и нижнюю, каждая из которых характеризуется собственным значением границ максимальной допускаемой погрешности; Q <sub>4</sub> - наибольшее значение расхода, при котором расходомер в течение короткого промежутка времени работает в пределах максимальной допускаемой погрешности, без ухудшения его метрологических характеристик, после чего возвращается к работе в соответствующих нормированных условиях эксплуатации.	

Таблица 2 – Предельные значения расхода

DN	Минимальный расход, м <sup>3</sup> /ч q <sub>i</sub> (ГОСТ EN 1434-1) Q <sub>1</sub> (ГОСТ ISO 4064-1)	Переходный расход, м <sup>3</sup> /ч Q <sub>2</sub> (ГОСТ ISO 4064-1)	Постоянный расход, м <sup>3</sup> /ч q <sub>p</sub> (ГОСТ EN 1434-1) Q <sub>3</sub> (ГОСТ ISO 4064-1)	Максимальный расход, м <sup>3</sup> /ч q <sub>s</sub> (ГОСТ EN 1434-1) Q <sub>4</sub> (ГОСТ ISO 4064-1)
15	0,01575	0,0252	6,3	7,875
25	0,04	0,064	16,0	20,0
32	0,0625	0,1	25,0	31,25
40	0,1	0,16	40,0	50,0
50	0,1575	0,252	63,0	78,75

Окончание таблицы 2

DN	Минимальный расход, м <sup>3</sup> /ч q <sub>i</sub> (ГОСТ EN 1434-1) Q <sub>i</sub> (ГОСТ ISO 4064-1)	Переходный расход, м <sup>3</sup> /ч Q <sub>2</sub> (ГОСТ ISO 4064-1)	Постоянный расход, м <sup>3</sup> /ч q <sub>p</sub> (ГОСТ EN 1434-1) Q <sub>3</sub> (ГОСТ ISO 4064-1)	Максимальный расход, м <sup>3</sup> /ч q <sub>s</sub> (ГОСТ EN 1434-1) Q <sub>4</sub> (ГОСТ ISO 4064-1)
80	0,4	0,64	160,0	200,0
100	0,625	1,0	250,0	312,5
150	1,575	2,52	630,0	787,5

Примечание

Q<sub>1</sub> - наименьшее значение расхода, при котором погрешность расходомера не превышает максимальные допускаемые значения;

Q<sub>2</sub> - наибольшее значение расхода в интервале между постоянным и минимальным значениями расхода, при котором диапазон расхода разделяется на две области: верхнюю и нижнюю, каждая из которых характеризуется собственным значением границ максимальной допускаемой погрешности;

Q<sub>3</sub> - наибольшее значение расхода в нормированных условиях эксплуатации, при котором расходомер работает в пределах максимальной допускаемой погрешности;

Q<sub>4</sub> - наибольшее значение расхода, при котором расходомер в течение короткого промежутка времени работает в пределах максимальной допускаемой погрешности, без ухудшения его метрологических характеристик, после чего возвращается к работе в соответствующих нормированных условиях эксплуатации;

q<sub>i</sub> - минимальное значение расхода, выше которого расходомер должен функционировать без превышения максимальной допускаемой погрешности;

q<sub>p</sub> - максимальное значение расхода, при котором расходомер должен непрерывно функционировать без превышения максимальной допускаемой погрешности;

q<sub>s</sub> - максимальное значение расхода, при котором расходомер должен функционировать в течение коротких промежутков времени (менее 1 ч в сутки, менее 200 ч в год) без превышения максимальной допускаемой погрешности.

Номинальный диаметр DN по ГОСТ 28338-89.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: представлены в таблицах 3, 4.

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование	Значение
Рабочая среда (проводимость, См/м)	жидкость (от $5 \cdot 10^{-4}$ до 0,5)
Рабочее давление, МПа, не более	1,6 или 2,5
Максимальная потеря давления при постоянном расходе, МПа, не более	0,01
Диапазон изменения выходной частоты, пропорциональной расходу, Гц	от 0 до 10 000
Диапазон изменения весового коэффициента импульса, л/имп	от 0,2 до 20 000
Условия эксплуатации: диапазон температуры окружающей среды, °C относительная влажность воздуха при температуре до 35 °C, % диапазон атмосферного давления, кПа	от плюс 5 до плюс 55 до 95 от 84 до 106,7
Потребляемая мощность, В·А, не более	3
Класс чувствительности к возмущению потока по ГОСТ ISO 4064-1*	U3/D3
Температурный класс по ГОСТ ISO 4064-1 (кроме ПРПП)	T180
Температурный класс по ГОСТ ISO 4064-1 (для ПРПП)	T130

Окончание таблицы 3

Наименование	Значение
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015	IP54 или IP65
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	80 000
Средний срок службы, лет, не менее	15
Масса расходомеров в зависимости от типа ППР и номинального диаметра, кг, не более	см. таблицу 4

\*Для обеспечения метрологических характеристик расходомера достаточно соблюдение прямого отрезка трубы до и после него, равному  $1 \times DN$ .

Таблица 4

Номинальный диаметр DN	Масса, кг, не более	
	ПРП	ПРПМ, ПРПП
15	-	6,0
25	7,0	5,5
32	9,0	5,3
40	10,0	5,0
50	10,0	5,0
80	21,0	12,0
100	27,0	-
150	34,0	-

Номинальный диаметр DN по ГОСТ 28338-89.

Комплектность: представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Комплект поставки

Наименование	Количество	Примечание
Расходомер-счетчик электромагнитный PCM-06	1	В соответствии с заказом
Комплект монтажных частей	1	
Расходомер-счетчик электромагнитный PCM-06.	1	
Паспорт	1	
Упаковка	1	

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: знак утверждения типа средств измерений наносится на лицевую панель расходомеров и на титульный лист паспорта.

Проверка осуществляется по МРБ МП.4257-2025 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Расходомеры-счетчики электромагнитные PCM-06. Методика поверки».

Сведения о методиках (методах) измерений: отсутствуют.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений:

ТУ BY 100082152.025-2020 «Расходомеры-счетчики электромагнитные PCM-06.

Технические условия»;

ГОСТ EN 1434-1-2023 «Теплосчетчики. Общие требования»;

ГОСТ EN 1434-4-2023 «Теплосчетчики. Испытания с целью утверждения типа»;

ГОСТ ISO 4064-1-2017 «Счетчики холодной и горячей воды. Метрологические и технические требования»;

ГОСТ ISO 4064-2-2017 «Счетчики холодной и горячей воды. Методы испытаний»;

технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011);

технический регламент Республики Беларусь «Средства электросвязи. Безопасность» (ТР 2018/024/BY);

методику поверки:

МРБ МП.4257-2025 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Расходомеры-счетчики электромагнитные РСМ-06. Методика поверки».

Перечень средств поверки: представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Перечень средств поверки

Наименование и тип средств поверки
Термогигрометр Testo 608-H2
Барометр-анероид метеорологический БАММ-1
Гидравлический пресс
Мегаомметр Е6-16
Манометр показывающий, класс точности 1,5 по ГОСТ 2405
Секундомер электронный «Интеграл С-01»
Установка поверочная расходомерная
Частотомер электронно-счетный вычислительный ЧЗ-64/1
Примечание – Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

Идентификация программного обеспечения: представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Идентификация программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	RSM-06_V_006.hex
Номер версии (идентификационный номер) ПО	006
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	A549BC86
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	CRC-32

Заключение о соответствии утвержденного типа средств измерений требованиям технических нормативных правовых актов и/или технической документации производителя: расходомеры-счетчики электромагнитные РСМ-06 соответствуют требованиям технических условий ТУ BY 100082152.025-2020, ГОСТ EN 1434-1-2023, ГОСТ EN 1434-4-2023, ГОСТ ISO 4064-1-2017, ГОСТ ISO 4064-2-2017, ТР ТС 020/2011, ТР 2018/024/BY.

Производитель средств измерений  
СООО «АРВАС»

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220028, г. Минск, ул. Маяковского,  
д. 115-1, ком. 421

Адрес нахождения юридического лица: Республика Беларусь, 223035, Минский район,  
п. Ратомка, ул. Парковая, д. 10.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств  
измерений/метрологическую экспертизу единичного экземпляра средств измерений  
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт  
метрологии» (БелГИМ)

Республика Беларусь, 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93

Телефон: +375 17 374-55-01

факс: +375 17 244-99-38

e-mail: info@belgim.by

Приложения: 1. Фотографии общего вида средств измерений на 2 листах.  
2. Схемы (рисунки) с указанием места для нанесения знака поверки  
средств измерений на 1 листе.

Директор БелГИМ

А.В. Казачок

Приложение 1  
(обязательное)  
Фотографии общего вида средств измерений




Рисунок 1.1 – Фотографии общего вида расходомеров-счетчиков  
электромагнитных PCM-06  
(изображение носит иллюстративный характер)






Рисунок 1.2 – Фотографии маркировки расходомеров-счетчиков  
электромагнитных PCM-06  
(изображение носит иллюстративный характер)

Приложение 2  
(обязательное)

Схемы (рисунки) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений




Рисунок 2.1 – Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки