


Главная Палата мер и измерительных приборов СССР	МЕРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ДОПУЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ В СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР № 957
	УГЛОМЕРЫ С НОНИУСОМ с заводским обозначением УН	

НАЗНАЧЕНИЕ

Угломеры с нониусом с заводским обозначением УН предназначены для измерений наружных и внутренних углов различных изделий контактным методом.



Угломер с нониусом с заводским обозначением УН

ОПИСАНИЕ

Основание угломера с нониусом УН выполнено в виде части кольца с наружной цилиндрической и внутренней конической поверхностями.

На основании, в пределах 120° , нанесена угловая шкала с ценой деления $1'$, причем каждое десятое деление на угле 90° , начиная от крайней левой отметки, оцифровано.

Остальные деления предназначены для отсчета с помощью нониуса долей градуса на крайних правых делениях.

С основанием жестко скреплена линейка, свободная поверхность которой контактируется с измеряемым изделием.

Основание, с помощью зубчатой передачи, путем поворота гайки с накаткой, расположенной в задней части угломера, перемещается между соответственными цилиндрической и конической поверхностями сектора и стопора, осуществляя таким образом поворот по дуге окружности, центр которой совпадает с центром шкалы основания.

Сектор с помощью державки прилегает к одной из сторон угольника; к другой стороне угольника, с помощью такой же державки, укрепляется съемная декализная линейка, которая может быть также укреплена непосредственно к сектору вместо угольника.

Угломеры с нониусом УН утверждены и допущены к применению в СССР 15 сентября 1954 г. и внесены в Государственный реестр под № 957.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы измерений:

наружных углов — от 0° до 180° ,

внутренних углов — от 40° до 180° .

Величина отсчета по нониусу $2'$ (или $5'$ по требованию заказчика).

Допустимая погрешность показаний:

при величине отсчета по нониусу $2' \dots \pm 2'$

" " " " " $5' \dots \pm 5'$

Вес 345 г.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- 1) футляр;
- 2) выпускной аттестат;
- 3) описание и правила пользования угломером.