


# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



|  |   |
|--|---|
| Мультиметры цифровые<br>APPA-103N; APPA-105N; APPA-106 | Внесены в Государственный реестр средств измерений<br>Регистрационный № <u>21501-01</u><br>Взамен № <u>21501-01</u> |
|--|---|

Выпускаются по технической документации фирмы «APPA Technology corporation», Тайвань.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мультиметры цифровые APPA-103N; APPA-105N; APPA-106 (далее - мультиметры) предназначены для измерений напряжения и силы постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току, емкости, частоты и температуры.

Основные области применения: техника связи, измерительная техника, электроника, электротехника, научно-исследовательские лаборатории, службы сервиса, радиолюбительское дело.

## ОПИСАНИЕ

Мультиметры представляют собой компактные портативные многофункциональные измерительные приборы в ударопрочном исполнении, принцип действия которых основан на аналого-цифровом преобразовании входных сигналов, дальнейшей их обработке и измерении. Выбор режима работы и диапазонов осуществляется центральным переключателем. Функциональные возможности мультиметров указаны в таблице:

| Функциональные возможности   | APPA-103N | APPA-105N | APPA-106 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Проверка p-n переходов   | •         | •         | •        |
| Звуковая прозвонка цепей   | •         | •         | •        |
| Измерение температуры  |           |           | •        |
| Автоматическое выключение питания  | •         | •         | •        |
| Цифровая шкала   | •         | •         | •        |
| Линейная шкала   | •         | •         | •        |
| Удержание результата измерений   | •         | •         | •        |
| Автоматический выбор предела измерений   | •         | •         | •        |
| Предупреждение об опасном напряжении   | •         | •         | •        |
| Индикатор разряда батареи  | •         | •         | •        |
| Измерение макс/мин значений, усреднение  |           | •         | •        |
| Выбор пиковых значений (0,5 мс)  |           | •         | •        |
| Измерение среднеквадратического значения сигнала с учетом коэффициента амплитуды |           | •         | •        |
| Подсветка индикатора   | •         | •         | •        |

## Основные технические характеристики

### Режим измерений постоянного напряжения

| Пределы измерений | Разрешение (к) | Пределы допускаемой погрешности измерений |  |  |
|-------------------|----------------|---|--|--|
|                   |                | АРРА-103N                                 | АРРА-105N  | АРРА-106   |
| 400 мВ            | 100 мкВ        | $\pm(0,003 \cdot X + 2 \cdot \kappa)$     | $\pm(0,003 \cdot X + 2 \cdot \kappa)$  | $\pm(0,003 \cdot X + 2 \cdot \kappa)$  |
| 4 В               | 1 мВ           | $\pm(0,004 \cdot X + 2 \cdot \kappa)$     | $\pm(0,001 \cdot X + 2 \cdot \kappa)$<br>к-ед. мл. разряда<br><i>(здесь и далее)</i> | $\pm(0,001 \cdot X + 2 \cdot \kappa)$<br><u>X-значение измеренной величины</u><br><i>(здесь и далее)</i> |
| 40 В              | 10 мВ          | $\pm(0,0025 \cdot X + 2 \cdot \kappa)$    |  |  |
| 400 В             | 100 мВ         |   |  |  |
| 1000 В            | 1 В            |   |  |  |

### Режим измерения переменного напряжения

| Пределы измерений | Разрешение (к) | Пределы допускаемой погрешности измерений            |  |
|-------------------|----------------|--|--|
|                   |                | АРРА-103N  | АРРА-105N, АРРА-106                                  |
| 4 В               | 1 мВ           | $\pm(0,013 \cdot X + 5 \cdot \kappa)$ , 40 – 300 Гц  | $\pm(0,01 \cdot X + 8 \cdot \kappa)$ , 40 – 500 Гц   |
| 40 В              | 10 мВ          | $\pm(0,008 \cdot X + 5 \cdot \kappa)$ для 50 – 60 Гц | $\pm(0,005 \cdot X + 5 \cdot \kappa)$ для 50 – 60 Гц |
| 400 В             | 100 мВ         | $\pm(0,013 \cdot X + 5 \cdot \kappa)$                | $\pm(0,01 \cdot X + 5 \cdot \kappa)$                 |
| 1000 В            | 1 В            | для 40 Гц – 1 кГц                                    | для 40 Гц – 1 кГц                                    |

### Режим измерения силы постоянного тока

| Пределы измерений | Разрешение (к) | Пределы допускаемой погрешности измерений |                                       |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------------|
|                   |                | АРРА-103N                                 | АРРА-105N, АРРА-106                   |
| 40 мА             | 10 мкА         | $\pm(0,006 \cdot X + 2 \cdot \kappa)$     | $\pm(0,004 \cdot X + 2 \cdot \kappa)$ |
| 400 мА            | 100 мкА        | $\pm(0,007 \cdot X + 2 \cdot \kappa)$     | $\pm(0,005 \cdot X + 2 \cdot \kappa)$ |
| 10 А              | 10 мА          | $\pm(0,012 \cdot X + 3 \cdot \kappa)$     | $\pm(0,01 \cdot X + 3 \cdot \kappa)$  |

### Режим измерения силы переменного тока в диапазоне частот 40 Гц... 1 кГц

| Пределы измерений | Разрешение (к) | Пределы допускаемой погрешности измерений |                                       |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------------|
|                   |                | АРРА-103N                                 | АРРА-105N, АРРА-106                   |
| 40 мА             | 10 мкА         | $\pm(0,012 \cdot X + 5 \cdot \kappa)$     | $\pm(0,004 \cdot X + 2 \cdot \kappa)$ |
| 400 мА            | 100 мкА        | $\pm(0,025 \cdot X + 5 \cdot \kappa)$     | $\pm(0,02 \cdot X + 5 \cdot \kappa)$  |
| 10 А              | 10 мА          |   |                                       |

### Режим измерения сопротивления

| Пределы измерений | Разрешение (к) | Пределы допускаемой погрешности измерений |                                       |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------------|
|                   |                | АРРА-103N                                 | АРРА-105N, АРРА-106                   |
| 400 Ом            | 0,1 Ом         | $\pm(0,007 \cdot X + 3 \cdot \kappa)$     | $\pm(0,007 \cdot X + 3 \cdot \kappa)$ |
| 4 кОм             | 1 Ом           | $\pm(0,006 \cdot X + 3 \cdot \kappa)$     | $\pm(0,004 \cdot X + 2 \cdot \kappa)$ |
| 40 кОм            | 10 Ом          |   |                                       |
| 400 кОм           | 100 Ом         |   |                                       |
| 4 МОм             | 1 кОм          | $\pm(0,007 \cdot X + 3 \cdot \kappa)$     | $\pm(0,006 \cdot X + 3 \cdot \kappa)$ |
| 40 МОм            | 10 кОм         | $\pm(0,015 \cdot X + 5 \cdot \kappa)$     | $\pm(0,015 \cdot X + 5 \cdot \kappa)$ |

### Режим измерения емкости

| Пределы измерений | Разрешение (к) | Пределы допускаемой погрешности измерений |  |
|-------------------|----------------|---|--|
|                   |                | АРРА-103, АРРА-105N, АРРА-106             |  |
| 4 нФ              | 1 пФ           | $\pm(0,03 \cdot X + 10 \cdot \kappa)$     |  |
| 40 нФ             | 10 пФ          | $\pm(0,02 \cdot X + 8 \cdot \kappa)$      |  |
| 400 нФ            | 100 пФ         |   |  |
| 4 мкФ             | 1 нФ           |   |  |
| 40 мкФ            | 10 нФ          | $\pm(0,05 \cdot X + 20 \cdot \kappa)$     |  |
| 400 мкФ           | 100 нФ         |   |  |
| 4 мФ              | 1 мкФ          |   |  |

### Режим измерения частоты

| Пределы измерений | Разрешение (к) | Чувствительность | Пределы допускаемой погрешности измерений |
|-------------------|----------------|------------------|---|
|                   |                |                  | АРРА-103, АРРА-105N, АРРА-106             |
| 4 кГц             | 1 Гц           | 150 мВ ср. кв.   | $\pm(0,0001 \cdot X + 1 \cdot k)$         |
| 40 кГц            | 10 Гц          |                  |   |
| 400 кГц           | 100 Гц         |                  |   |
| 4 МГц             | 1 кГц          | 300 мВ ср. кв.   |   |
| 40 МГц            | 10 кГц         | 1 В ср. кв.      |   |
| 400 МГц           | 100 кГц        | Не нормируется   |   |

### Режим измерения температуры

| Диапазоны измерений | Разрешение (к) | Пределы допускаемой погрешности измерений |
|---------------------|----------------|---|
|                     |                | Только АРРА-106                           |
| От -20 °С до 0 °С   | 1 °С           | $\pm(0,02 \cdot X + 4 \cdot k)$           |
| От 1 °С до 100 °С   |                | $\pm(0,01 \cdot X + 3 \cdot k)$           |
| От 101 °С до 500 °С |                | $\pm(0,02 \cdot X + 3 \cdot k)$           |
| От 501 °С до 800 °С |                | $\pm(0,03 \cdot X + 2 \cdot k)$           |

|  |  |
|--|--|
| Время автоматического выключения питания           | 30 минут   |
| Источник питания                                   | 9 В («Крона»)  |
| Срок службы источника питания                      | 500 часов  |
| Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм | 200 x 90 x 42 (без чехла)<br>212 x 100 x 55 (в защитном чехле) |
| Масса (с батареей), кг                             | 0,40 (без чехла)<br>0,60 (в защитном чехле)                    |
| Рабочие условия эксплуатации:                      |  |
| температура окружающего                            | от 0 °С до 50 °С   |
| относительная влажность                            | не более 80%   |

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на руководство по эксплуатации. Способ нанесения - типографский или с помощью штампа.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование                    | Количество                                       | Примечание           |
|---------------------------------|--|----------------------|
| Мультиметр (АРРА-103N/105N/106) | 1 шт.  |                      |
| Защитный чехол с подставкой     | 1 шт.  |                      |
| Измерительные провода           | 2 шт.  | Красный и черный     |
| Зажим (типа «крокодил»)         | 2 шт.  | В изоляционном чехле |
| Источник питания                | 2 x 1,5 В (АРРА-103N/105N)<br>1 x 9 В (АРРА-106) | Установлен           |
| Датчик температуры              | 1 шт.  | АРРА-106             |
| Руководство по эксплуатации     | 1 экз.   |                      |
| Методика поверки                | 1 экз.   |                      |
| Упаковочная коробка             | 1 шт.  |                      |

## ПОВЕРКА

Поверка осуществляется в соответствии с документом "Мультиметры цифровые APPA-103N, APPA-105N, APPA-106. Методика поверки", разработанным и утвержденным ГЦИ СИ ФГУ «Менделеевский ЦСМ» (Центральное отделение) 12 февраля 2007 г.

Основное поверочное оборудование:

- калибратор FLUKE 5520A с опцией SC 1100.

Межповерочный интервал - 1 год.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 14014-91 ГСИ. Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления Общие технические условия и методы испытаний.

ГОСТ 22261-94 ГСИ. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

Техдокументация фирмы "APPA Technology Corporation" (Тайвань).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип мультиметров цифровых APPA-103N, APPA-105N, APPA-106 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.


Изготовитель: Фирма "APPA Technology Corporation" (Тайвань)

Адрес изготовителя: APPA Technology Corporation 9F, 119-1 Pao-Zong R, Shintien, Taipei, TAIWAN

Представитель фирмы "APPA Technology Corporation" в России – компания ЗАО «ПриСТ»: 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д.8/9; E-Mail: [www.prist.ru](http://www.prist.ru)

Тел.: (095) 777-5591, 592-1714, 958-5776; Факс: 236-4558, 952-6552

Генеральный директор ЗАО «ПриСТ»



А.А. Дедюхин