


СОГЛАСОВАНО:



Заместителя ГЦИ СИ УНИИМ

И.Е.Добровинский

2001г.

Влагомеры зерна "Роса-1"	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>20046-01</u> Взамен № _____
-----------------------------	---

Выпускаются по ГОСТ 29027-91 «Влагомеры твердых и сыпучих веществ. Общие технические требования и методы испытаний» и техническим условиям 4215-172- 07507347-01 ТУ «Влагомер зерна Роса-1».

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Влагомеры предназначены для экспресс-измерения влажности зерновых культур пшеницы мягкой, пшеницы твердой ржи, ячменя, проса, гречихи, риса в полевых условиях при уборке, хранении и переработке зерна, а также на предприятиях, где необходим экспресс-анализ влажности непосредственно на месте отбора проб.

Влагомеры могут быть использованы для измерения влажности других культур и сыпучих веществ при их дополнительной градуировке на линейной шкале (индекс «0»), разработке и аттестации методик выполнения измерений (МВИ).

Области применения влагомера: сельское хозяйство, агропромышленность.

Описание

Влагомер реализует диэлькометрический (емкостной) метод измерения влажности. Конструктивно прибор представляет собой малогабаритный моноблок, содержащий первичный преобразователь, измерительное устройство и жидкокристаллический индикатор, на который выводится процентное содержание влаги и индекс измеряемой разновидности зерновой культуры.

Питание влагомера автономное.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

От 10 до 28

- | | |
|--|------------|
| 1. Диапазон измерения влажности, %. | |
| 2. Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения влажности, %. | |
| в диапазоне влажности от 10% до 18% | ±1,5 |
| в диапазоне влажности от 18% до 28% | ±2,0 |
| при индивидуальной градуировке | ±1,0 |
| 3. Предел допускаемой систематической составляющей инструментальной погрешности. | |
| в диапазоне влажности от 10% до 18% | ±0,5 |
| в диапазоне влажности от 18% до 28% | ±0,8 |
| 4. Средняя наработка на отказ не менее, ч | 25000 |
| 5. Полный средний срок службы не менее, лет | 5 |
| 6. Питание автономное, В | 6 |
| 7. Габаритные размеры, мм | 185x86x62. |
| 8. Масса, кг: | 0,5 |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации влагомера ,при которых обеспечиваются нормированные метрологические характеристики

- температура окружающего воздуха °С; от 5 до 40
 - относительная влажность воздуха ,% от30 до 80
 - атмосферное давление ,кПа от 64 до 106,7

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на переднюю панель влагомера фотолитографическим способом и печатается в верхней части титульного листа руководства по эксплуатации типографским способом

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	Количе- ство	Примеча- ние
Влагомер зерна "Роса-1"	АЭП 43.90.040	1	
Мерный стакан	АЭП 42.51.049	1	
Футляр	АЭП 42.63.071	1	
Упаковка	АЭП 42.83.554	1	
Руководство по эксплуатации	АЭП 43.90.040 РЭ	1	

ПОВЕРКА

Проверка влагомера зерна "Роса-1" производится по МИ 1970-89 «ГСИ. Влагомеры зерна дизелькометрические. Методы поверки»

Основные средства используемые при поверке:

Государственные стандартные образцы влажности зерна ГСО 4334...4336-89.

Образцовая вакуумно-тепловая установка (рабочий эталон) УВТО по ГОСТ 8.432-81.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 29027-91

"Влагомеры твердых и сыпучих веществ. Общие технические требования и методы испытаний".

ТУ4215-172-07507347-01

Влагомер зерна "Роса-1". Технические условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Влагомер зерна "Роса-1" соответствует требованиям ГОСТ 29027-91 и технической документации на влагомер.

Изготовитель: ЦКБ «Фотон»

Адрес: 420075, г. Казань, Станционная, 2

Директор ЦКБ «Фотон»

А.В. Савельев

М.С.