



## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Датчик перемещений индуктивный WP 800Q, заводской номер 30sw	Внесено в Государственный реестр средств измерений  Регистрационный № 00935-02
--	---

Выпускается по технической документации фирмы «Messotron», Германия

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Датчик перемещения индуктивный типа WP800Q (далее – датчик) предназначен для измерения линейных перемещений в испытательном оборудовании, прессовом оборудовании и другом подобном оборудовании.

### ОПИСАНИЕ

Принцип действия датчика – индуктивный, заключается в преобразовании перемещения сердечника датчика в пропорциональный электрический сигнал. Измерение базируется на полумостовой схеме.

Датчики состоят из следующих деталей: корпуса; ферромагнитного сердечника, который имеет вид свободно перемещающейся трубы, и кабеля.

Корпус датчика изготавливается из нержавеющей стали.

Датчики предназначены для работы в условиях высокой вибрационной нагрузки.

Датчики типа WP герметичны и используются в бескислотной среде.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых перемещений, мм	0 - 800
-------------------------------------	---------

Номинальный выходной сигнал, мВ/В	30
-----------------------------------	----

Предел допускаемой основной погрешности, % от верхнего предела диапазона перемещения, не более	± 0,5
--	-------

Дополнительная погрешность из-за смещения нуля при изменении температуры окружающей среды на 10°C в диапазоне рабочих температур, % от диапазона перемещения, не более	± 0,2
--	-------

Дополнительная погрешность из-за изменения чувствительности при изменении температуры на 10°C в диапазоне рабочих температур, % от диапазона перемещения, не более	± 0,2
--	-------

Номинальное напряжение, В	5
Диапазон рабочих температур, °C	- 20 ÷ + 80
Габаритные размеры в нулевом положении, мм, не более	Ø 65 x 1047
Масса датчика вместе с сердечником, г, не более	1580

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации и на корпус датчика.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- Датчик - 1 шт.
- Трубчатый сердечник - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 экз.
- Набор для установки (по заказу) - 1 шт.

### ПОВЕРКА

Проверка производится в соответствии с разделом "Методика поверки" Руководства по эксплуатации, согласованной ГЦИ СИ РОСТЕСТ-МОСКВА.

Основными средствами поверки являются :

- Штангенциркуль согласно ГОСТ 166-89
- Измерительный усилитель типа MGplus с погрешностью измерений не более ± 0,03 %

Межповерочный интервал - 1 год.

### НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы-изготовителя.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Датчик перемещения индуктивный типа WP800 Q, заводской номер 30sw, соответствует технической документации фирмы-изготовителя.

Изготовитель: фирма "Messotron",  
Флориансринг 17, Д-64342 Зеехайм, Дармштадт, Германия.

Заместитель начальника

лаборатории РОСТЕСТ-МОСКВА

М.А.Кириллов