

СОГЛАСОВАНО



Заместитель руководителя
НИИМ «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»

Б.С.Александров
2002 г.

Станции метеорологические автоматические
MAWS

Внесены в Государственный реестр средств
измерений.
Регистрационный № 24441-02
Взамен №

Выпускаются по технической документации фирмы «Vaisala Oy», Финляндия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИИ

Станции метеорологические автоматические MAWS (далее станции MAWS) предназначены для: автоматических измерений метеорологических параметров: температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорости и направления ветра, атмосферного давления осадков, поверхностной плотности потока энергии (солнечной суммарной радиации) их обработки, отображения на дисплее, формирования метеорологических сообщений их регистрации и архивации.

Область применения станции MAWS - обеспечение метеорологической информацией работ, связанных с экологией, климатологией, метеорологией.

ОПИСАНИЕ

Станции MAWS состоит из стационарных метеорологических датчиков, преобразователей измерительных, каналов связи и центральной системы сбора и обработки информации.

Принцип действия станции MAWS основан на дистанционном измерении, посредством контактных датчиков метеорологических параметров их преобразовании в цифровой код преобразователями измерительными и последующей передачей по кабельной линии связи в центральную систему для обработки, формирования, отображении на дисплее оператора и архивации.

Конструктивно станции MAWS построены по модульному принципу. Модуль измерительный состоит из метеорологических датчиков, измеряющих температуру и относительную влажность воздуха HMP45D (код QMH101), скорость и направление ветра WMS302 (код QMW101), атмосферное давление DPA21 (код PMT16A), осадков RG13 (код QMR101), поверхностной плотности потока энергии (суммарной солнечной радиации) СМ6В (код QMS101), дополнительного и вспомогательного оборудования, размещенных на мачте, на пункте наблюдений. Модуль преобразователей измерительных состоит из преобразователей измерительных QL150 (код QML101) и каналов связи, размещенных совместно с метеорологическими датчиками. Модуль центральной системы сбора и обработки информации состоит из основной и резервной ПЭВМ, источника бесперебойного питания, модемов, базового и специального программного обеспечения, размещенных в основном пункте наблюдений.

Станция MAWS работает, непрерывно или по запросу. Для работы в компьютерной сети имеет последовательный интерфейс RS-232, RS-485. Дистанционность подключения датчиков при использовании модема до 10 км.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/ п	Наименование характеристики	Станции метеорологические автоматические MAWS
1	2	3
1	Количество измерительных каналов, шт.	До 7
Каналы измерений температуры и относительной влажности воздуха		
2	Диапазон измерений температуры воздуха, °C	От минус 40 - до 60
3	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха, °C	±0,3
4	Диапазон измерений относительной влажности воздуха, %	От 0 до 100
5	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха, %	±4 (в диапазоне от 0 до 90) ±5 (в диапазоне от 91 до 100)
Каналы измерений скорости и направления ветра		
6	Диапазон измерений скорости ветра, м/с	От 0,5 до 60
7	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости ветра, м/с	±(0,4+0,035V), где V-измеренная скорость ветра
8	Диапазон измерений направления ветра, градус	0 - 360
9	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений направления ветра, градус	±3
Канал измерений атмосферного давления		
10	Диапазон измерений атмосферного давления, гПа	600 - 1100
11	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления, гПа	±0,4
Канал измерений количества осадков		
12	Диапазон измерений, количества осадков мм	0 - 9999
13	Предел допускаемой абсолютной погрешности количества осадков, мм	±(0,5+0,8/M _{изм.}), где – M _{изм.} измеренная величина осадков
Канал измерений поверхностной плотности потока энергии (суммарной солнечной радиации)		
14	Диапазон измерений поверхностной плотности потока энергии (суммарной солнечной радиации), Вт/м ²	0 - 2000
15	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений поверхностной плотности потока энергии (суммарной солнечной радиации), %	±4
16	Максимальная потребляемая мощность, ВА	7
17	Выходной интерфейс	RS 232C, RS 485
18	Габаритные размеры (ВxШxД), мм ◆ QLM101, (QLI50); ◆ QMH101, (HMP45D), (d x Ø); ◆ QMW101, (WMS302), (d x Ø); ◆ PMT16A, (DPA21), (d x Ø); ◆ QMR101, (RG13), (d x Ø); ◆ QMS, (CM6B), (d x Ø).	120x58x32 240x18,5 360x265 120x120x65 250x200 30x25
19	Масса, кг	15
20	Условия эксплуатации: Для центральной системы: ◆ температура окружающего воздуха, °C; ◆ относительная влажность воздуха, %; ◆ атмосферное давление, гПа Для метеорологических датчиков: ◆ температура окружающего воздуха, °C; ◆ относительная влажность воздуха, %;	10 - 40 40 - 80 820 - 1100 минус 35 - 55 0 - 100

	◆ атмосферное давление, гПа; ◆ порывы ветра, м/с	600 - 1100 до 35
21	Средняя наработка на отказ, ч	5000
22	Срок службы, год	10

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации станции MAWS.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Базовый комплект поставки станции MAWS состоит из изделий, перечисленных в таблице 2.

Таблица 2

№ п/ п	Обозна- чение	Наименование	Кол -во		Госреестр СИ
1	2	3	4	5	6
2	ЦС	Центральная система в составе: ◆ персональная ЭВМ типа IBM PC/AT; ◆ дисплей (монитор); ◆ клавиатура; ◆ печатающее устройство формата А4; ◆ система коррекции энергоснабжения; ◆ система непрерывного энергоснабжения; ◆ модем.	1 1 1 1 1 1 2	Покуп ные издели я	
2	БЗО	Базовое программное обеспечение	1		
3	СПО	Специальное программное обеспечение	1		
4	ЗИП	Комплект запасных частей	1	Покуп ные изд-я	
6	QLI50 HMP45D WMS301 DPA21 RG13 CM6B	Метеорологические датчики: ◆ преобразователь измерительный (код QLM101) ◆ датчик температуры и влажности воздуха (код QMH101) ◆ датчик скорости и направления ветра (код QMW101) ◆ датчик атмосферного давления (код PMT16A) ◆ датчик осадков (код QMR101) ◆ датчик поверхностной плотности потока энергии (суммарной солнечной радиации) (код QMS101)	1 1 1 1 1 1	Покуп ные издели я	14895-01 18634-99 14687-99 14899-01 14896-01 15122-96

ПОВЕРКА

1. Проверка осуществляется в соответствие с методикой «Станции метеорологические автоматические MAWS. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 12.11.2002 года.

2. При проведении поверки должны использоваться средства поверки и вспомогательное оборудование, перечисленные в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование средства измерения	Метрологические характеристики	
		Диапазон измерений	Погрешность, юд, класс
1	2	3	4
1	Мегомметр М1101М по ГОСТ 28498-90	(0 - 500) В	кл. 1
2	Универсальная пробойная установка УПУ-10М	(0 - 8) кВ	±5,0 %
3	Калибратор постоянного напряжения и тока программируемый П320	100мВ; 1,0В; 10В; 10mA; 100mA	±0,01%

4	Магазин сопротивления Р4831	(0 - 1000) Ом	$\pm 0,02\%$
5	Частотомер электронный ЧЗ-63	(5×10^7) Гц	$\pm 2 \times 10^{-8}$ Гц
6	Мультиметр цифровой ИР3458А	100мВ 1,0В 10В (по напр. пост. тока), 10mA 100mA (по пост. току)	$\pm 0,01\%$
7	Источник постоянного тока, с напряжением	(12 - 30) В	
8	Стакан измерительный по ГОСТ 6800-68	(0-10) мкм ³	± 2 мкм ³
9	Линейка металлическая по ГОСТ427-75	500 мм	ц.д 0,1 мм
10	Штангенциркуль ШЦ1-400-0,1 по ГОСТ 166-73	400 мм	ц.д 0,1 мм
11	Анализатор влажности воздуха НМР231 (Госреер № 14686-00)	(0 – 100)%	$\pm 1\%$ (0-90)% $\pm 2\%$ (91-100)%
12	Барометр эталонный БРС-1М-3	(5 - 1100) гПа	$\pm 0,2$ гПа
13	Барокамера БКМ-0,07	(10 - 1100) гПа	
14	Климатическая камера	по температуре (минус 50 – 60)°C, по влажности (0 - 100) %	
15	Эталонная аэродинамическая установка с диаметром зоны равных скоростей не менее 400 мм (АДС 700/100)		$\pm 1\%$
16	Сильфонный пресс	(5 - 1100) гПа	
17	Термометр эталонный по ГОСТ 2045-79	(минус 85 – 100)°C	$\pm 0,08$ °C
18	Коллектор датчиков QLI 50	(минус 12,5 – 2,5) В	$\pm 1\%$
19	Имитатор датчика температуры, °C	минус 30°C; 40°C	$\pm 0,1$ °C
20	Имитатор датчика влажности, %	12%; 75 %	$\pm 1\%$
21	Имитатор датчика скорости ветра, м/с	3,2 м/с; 12,8 м/с	$\pm 0,1$ м/с
22	Имитатор датчика направления ветра, °	140°; 290°	$\pm 0,1$ °
23	ПК типа ноутбук с ПО «Hyper Terminal»		

3. Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. ГОСТ 12997-84 «Изделия ГСП. Общие технические требования».
2. ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
3. Техническая документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Станции метеорологические автоматические MAWS соответствуют требованиям ГОСТ 12997-84, ГОСТ 22261-94, технической документации фирмы-изготовителя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовитель. Фирма «Vaisala Oy», Финляндия.
Адрес фирмы: «Vaisala Oy» PL 26, FIN-00421 Helsinki, Finland, тел. (3589) 89491.

Руководитель лаб.
ГЦИ СИ «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»

В.П.Ковалев

Представитель фирмы «Vaisala Oy»

Аки Паананен