

СОГЛАСОВАНО



Заместителя ВНИИОФИ
Руководитель ГЦИ СИ

Н.П.Муравская

2003г

Преобразователи пьезоэлектрические
ультразвуковые П111, П112, П121,
П211, П221 серии «Север»

Внесены в Государственный реестр
средств измерений
Регистрационный № 25917-03
Взамен _____

Выпускаются по ТУ 4276-010-10553510-03

Назначение и область применения

Преобразователи пьезоэлектрические ультразвуковые предназначены для измерения ультразвуковых сигналов, отраженных от несплошностей в металлах толщиной до 450 мм, при использовании в составе автоматизированных систем и приборов неразрушающего контроля.

Описание

Преобразователи представляют собой устройства, осуществляющие преобразование электрической (акустической) энергии в акустическую (электрическую). Принцип работы преобразователей основан на использовании пьезоэлектрического эффекта.

Преобразователи в зависимости от назначения, основных параметров и конструктивного исполнения подразделяются на контактные прямые совмещенные — П111, контактные прямые раздельно-совмещенные - П112, контактные наклонные совмещенные - П121, иммерсионные прямые совмещенные - П211 и иммерсионные наклонные совмещенные - П221.

В качестве материалов для изготовления пьезопластин используется цирконат-титанат свинца ЦТС-19, ЦТС-36.

В качестве протектора преобразователей используется керамика, пластик.

Основные технические характеристики:

- частота заполнения зондирующих импульсов, МГц $(0,6-10,0)\pm10\%$

- углы ввода ультразвуковых волн, градусов $(0; 35 - 70) \pm 3$

- эквивалентная чувствительность, мм	$3 \pm 0,1$
- запас чувствительности по соотношению сигнал/шум, не менее, дБ	30 ± 2
- величина стрелы наклонных преобразователей, мм	$(6 \dots 25) \pm 1$
- предел допускаемой абсолютной погрешности измерения диаметра дефекта, не более, мм	$\pm 0,2$
- предел допускаемой абсолютной погрешности измерения глубины залегания дефекта, не более, мм	$\pm 1,0$

Масса преобразователей, в зависимости от назначения и конструкции, составляет, грамм $30 \div 1500$

Габаритные размеры преобразователей, мм:

- длина	$15 \div 170$
- ширина (диаметр)	$15 \div 150$
- высота	$15 \div 100$

Преобразователи могут использоваться в интервале рабочих температур окружающего воздуха от минус 10°C до + 40°C

Знак утверждения типа

Наносится на титульном листе паспорта методом печати

Комплектность

В комплект поставки входит:

- преобразователь в упаковке;
- соединительный кабель длиной до 2,5 м с разъемами ЛЕМО или СР-50 (поставляется на группу преобразователей);
- паспорт с техническими параметрами изделия.

Проверка

Проверка преобразователя производится по методике поверки (раздел 3 руководства по эксплуатации), согласованной ВНИИОФИ в 2003г.

Для поверки используется:

- дефектоскоп ультразвуковой УД-2-12;
- комплект стандартных образцов КОУ-2 ;
- осциллограф универсальный С1-122 И22.044.042 ТУ
- система калибровки преобразователей «СЕВЕР-ЭМАП-ПЭП»
- комплект контрольных образцов «КСО -Север», аттестованные в установленном порядке.

Межповерочный интервал – 1 год.

Нормативные и технические документы

Технические условия «Преобразователи пьезоэлектрические ультразвуковые П111, П112, П121, П211, П221 серии «Север»» ТУ 4276-010-10553510-03.

Заключение

Тип «Преобразователи пьезоэлектрические ультразвуковые П111, П112, П121, П211, П221 серии «Север»» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечены при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: ООО «Компания «Нордикрафт». 162611, Россия,
Вологодская область, г. Череповец, ул.Бар дина, 15

Нач. технического отдела ООО
«Компания «Нордикрафт»

А.И. Косенок