

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**СОГЛАСОВАНО:**


РУКОВОДИТЕЛЬ  
ГЦИ СИ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»



В.Н. Щеглов  
2006г.

**СОГЛАСОВАНО:**

РУКОВОДИТЕЛЬ  
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»



В.Н. Яншин  
2006г.

**Тепловизоры инфракрасные IRISYS  
серий IRI 1000, IRI 4000**

Внесены в Государственный реестр  
средств измерений  
Регистрационный № 34486-06  
Взамен № \_\_\_\_\_

Выпускаются по технической документации фирмы InfraRed Integrated Systems Ltd,  
Великобритания

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тепловизоры инфракрасные IRISYS серий IRI 1000, IRI 4000 (далее – тепловизоры) предназначены для бесконтактного измерения и регистрации пространственного распределения радиационной температуры объектов в диапазоне от минус 10 до 1000 °C по их собственному тепловому излучению в пределах зоны, определяемой полем зрения оптической системы тепловизоров и визуализации этого распределения на экране персонального компьютера (ПК) или дисплее тепловизора.

Тепловизоры применяются для контроля состояния объектов и технологических процессов в различных отраслях промышленности, а также при проведении научных исследований.

Области применения: энергетика и энергоаудит, сертификация промышленных объектов на соответствие требованиям безопасности, машиностроение, строительство, нефтяная и химическая промышленность, транспорт, приборостроение, испытание сложных технических систем, системы охраны и пожарной безопасности, лесное хозяйство, экологический мониторинг.

## ОПИСАНИЕ

Тепловизоры являются оптико-электронными измерительными приборами, работающими в инфракрасной области электромагнитного спектра. Тепловое излучение от исследуемого объекта через оптическую систему передается на приемник, представляющий собой неохлаждаемую матрицу термо-детекторов. Далее полученный видеосигнал, посредством электронного блока измерения, регистрации и математической обработки оцифровывается и отображается на экране ПК или дисплее тепловизора. С помощью внутренней микропроцессорной системы возможна различная обработка полученного изображения.

Тепловизоры измеряют и отображают распределение температур на поверхности объекта или на границе разделения различных сред. В тепловизорах предусмотрена возможность определения максимальной, минимальной температуры и температуры в любой точке теплового изображения объекта, а также передача сохранных данных на персональный компьютер, для дальнейшей обработки результатов измерений с помощью прилагаемого программного обеспечения.

Тепловизоры серий IRI 1000 и IRI 4000 имеют модификации (1002, 1010, 1011, 1020, 1021, 1030, 1031, 1040, 1041, 1050, 1051, 1060, 1061, 4010), отличающиеся друг от друга по метрологическим характеристикам и конструктивному исполнению.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики тепловизоров представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Модификации							
	1002	1011/1041	1021/1051	1031/1061	1010/1040	1020/1050	1030/1060	4010
Диапазон измеряемых температур, °C	-10 ÷ +300 (оциально 300 ÷ 1000 °C)	-10 ÷ +300	+30 ÷ +300	+300 ÷ +1000	-10 ÷ +300	+30 ÷ +300	+300 ÷ +1000	-10 ÷ +250
Предел допускаемой погрешности	±2 %, но не менее ±2 °C (не более ±30 °C)	не более ±5 °C	±2 %, но не менее ±2 °C	не более ±30 °C	не более ±5 °C	±2 %, но не менее ±2 °C	не более ±30 °C	±2 %, но не менее ±2 °C
Порог температурной чувствительности, °C	0,5				0,3			0,15
Спектральный диапазон, мкм				8 ÷ 14				
Углы поля зрения, градус по горизонтали × по вертикали	20 × 20 (оциально 10 × 10, 40 × 40)		20×20/10×10		20×20/10×10			20 × 15
Масса (вместе с батареями) не более, кг	0,7		0,6			0,75		
Габаритные размеры, мм (длина×ширина×высота)	100×110×60		120×125×80		230×120×110			
Напряжение питания, В	12 (от адаптера сети 220 В)			6 (аккумуляторная батарея)				
Условия эксплуатации: рабочая температура окружающей среды, °C: относительная влажность, %		-5 ÷ +50 10 ÷ 100 (без конденсации)				-15 ÷ +45 10 ÷ 90 (без конденсации)		

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Тепловизор – 1 шт.
2. Кассета для 4 батареек АА или аккумулятор – 1 шт.
3. Адаптер питания для подключения к сети 220В – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации (на русском языке) – 1 экз.
5. CD-ROM с программным обеспечением IRISYS – 1 шт.
6. Соединительный кабель для компьютера – 1 шт.
7. Сумка для переноски – 1 шт.

## **ПОВЕРКА**

Проверка тепловизоров проводится в соответствии с документом Р 50.2.012-2001 «Приборы тепловизионные. Методика поверки».

Межповерочный интервал – 1 год.

## **НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

ГОСТ 8.558-93 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения температуры.

ГОСТ 12997 Изделия ГСП. Общие технические условия.

Техническая документация фирмы изготовителя.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Тип тепловизоров инфракрасных IRISYS серий IRI 1000, IRI 4000 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** **фирма InfraRed Integrated Systems Ltd, Великобритания**

Адрес: Towcester Mill, Towcester, Northants, NN12 6AD, UK.

Тел.: +44(0)1327 357 824.

Факс: +44(0)1327 357 825.

**ЗАЯВИТЕЛЬ:**


**ЗАО «Энерготест»**

Адрес: 109280, г.Москва, ул.Автозаводская, 14/23

Тел.: (495) 675-22-73, 675-29-33, 675-29-26

Факс: (495) 679-67-76

Начальник лаборатории термометрии  
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»



Е.В. Васильев

Научный сотрудник лаборатории  
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

А.А. Игнатов

Генеральный директор ЗАО «Энерготест»



С.Г. Кононенко