

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГИ СИ "Тест ПЭ"-
исполнительный директор
ЗАО "Метрологический центр
энергоресурсов"



А.В. Федоров

2006 г.

| | |
|--|---|
| Расходомеры электромагнитные СИМАГ 11 | Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>33604-06</u> Взамен № _____ |
|--|---|

Выпускаются по техническим условиям ПМЕК.407111.001 ТУ ЗАО «Геолинк Консалтинг», г.Москва.

Назначение и область применения

Расходомеры СИМАГ 11 (далее-расходомеры) предназначены для измерения расхода и объема электропроводящих жидкостей.

Расходомеры применяются как автономные средства измерений, в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами, а также в составе теплосчетчиков СИМАТ 61.

Описание

Принцип действия расходомера основан на законе электромагнитной индукции Фарадея, согласно которому в движущемся проводнике, помещенном в магнитное поле, возникает разность потенциалов. В расходомере внешнее магнитное поле создается при помощи специальных катушек, роль движущегося проводника выполняет электропроводящая жидкость, а наводимая ЭДС снимается с измерительных электродов. Напряжение на электродах пропорционально средней скорости потока и, при известном сечении трубопровода, – объемному расходу.

Расходомер состоит из первичного преобразователя расхода (сенсора), монтируемого в трубопровод, и электронного блока (конвертера), осуществляющего преобразование, обработку, отображение и выдачу измерительной информации. Конструктивно прибор допускает компактное и раздельное исполнение. В компактном исполнении сенсор и конвертер представляют собой моноблок, а в раздельном – соединяются специальным экранированным кабелем.

Расходомер обеспечивает выполнение следующих функций:

- измерение объемного расхода и объема в прямом и обратном направлении;
- отображение результатов измерений на ЖКИ;
- архивацию данных измерений в энергонезависимом ОЗУ;
- выдачу измеренного расхода в виде стандартных электрических сигналов: импульсного, частотного и токового 4...20мА;
- выдачу измеренного значения расхода и архива в цифровую магистраль RS485;
- программирование через цифровую магистраль RS485;
- автоматическую очистку электродов.

Конвертер имеет два входа для подключения датчиков температуры Pt100 и один вход 4...20мА – для датчика давления. Опционально конвертер позволяет преобразовать измеренные значения температуры и давления в цифровые значения, выдавать данные в цифровую магистраль RS485, а также вычислять тепловую мощность и тепловую энергию.

Основные технические характеристики

| | |
|--|--|
| Диапазон диаметров условного прохода Ду, мм | 10...1000 по заказу до 2000 |
| Диапазон скоростей потока ($V_{min}...V_{max}$), м/с | 0,02...10 |
| Максимальное рабочее давление P_u , МПа | 4,0 |
| Диапазон температур измеряемой среды, °С | -10...+150 |
| Диапазон температур окружающей среды, °С | -20...+50 |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения расхода, % | |
| - класс А (диапазон 1:100) | $\pm(0,5+0,01*V_{max}/V)$ |
| - класс В1 (диапазон 1:100) | $\pm(1+0,01*V_{max}/V)$ |
| - класс В2 (диапазон 1:250) | $\pm(1+0,01*V_{max}/V)$, но не более 2 |
| - класс В3 (диапазон 1:500) | $\pm(1+0,01*V_{max}/V)$, но не более 2 |
| Предел допускаемой относительной погрешности канала измерения давления (без учета погрешности датчика), % | ± 1 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности каналов измерения температуры (без учета погрешности датчиков), °С | $\pm(0,2+0,001*T)$ |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения разности температур (без учета погрешности датчиков), °С | $\pm(0,1+0,0005*\Delta T)$ |
| Материал футеровки | Техн. резина (НР), тефлон (PTFE, ECTFE), полиуретан и др. по заказу |
| Материал электродов | Нерж.сталь, хастел- лой, титан, платина и др. по заказу |
| Соединение с трубопроводом | Фланцевое, бесфлан- цевое, резьбовое, спе- циальное |
| Класс защиты | IP68, IP67, IP65 (в зависимости от ис- полнения) |
| Максимальная мощность, ВА, не более | 10 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 25000 |

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на маркировочный шильдик, укрепляемый на корпусе конвертера.

Комплектность

В комплект поставки расходомера входит: сенсор, конвертер, соединительный кабель (для отдельной версии), компакт-диск с программой для ПК, руководство по эксплуатации, паспорт, методика поверки (по запросу), монтажный комплект (по заказу).

Поверка

Поверка расходомера осуществляется по методике, утвержденной ГЦИ СИ «Тест ПЭ».

Средства поверки: установка расходомерная поверочная, погрешность 0,15%; вольтметр универсальный В7-40/1, погрешность 0,15%; магазин сопротивлений Р4831, класс точности 0,02.

Межповерочный интервал:

чистая и питьевая вода – 5 лет;

техническая, горячая и теплофикационная вода – 4 года;

сточные воды, канализация, слабо агрессивные жидкости – 2 года;

сильно агрессивные жидкости, пульпы – 1 год.

Нормативные и технические документы

ТУ ПМЕК.407111.001 Расходомер электромагнитный СИМАГ 11.

ГОСТ 28723-90 “Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний”.

Заключение

Тип расходомеров электромагнитных СИМАГ 11 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель

ЗАО «Геолинк Консалтинг», 117105, Москва, Варшавское шоссе, 39А

От заявителя:

Директор по расходомерии
ЗАО «Геолинк Консалтинг»



А.Крошкин