

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ



Мультиметры цифровые Agilent 34405A

Внесено в Государственный реестр  
средств измерений

Регистрационный номер № 33922-07

Взамен № \_\_\_\_\_

Выпускаются по технической документации фирмы «Agilent Technologies», Малайзия.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мультиметры цифровые Agilent 34405A (далее по тексту – «мультиметры») предназначены для измерения параметров электрических цепей постоянного и переменного тока, определения работоспособности полупроводниковых диодов и тестирования электрических цепей на непрерывность.

Область применения мультиметров – электротехника, электроприводы, промышленная автоматизация, системы распределения энергии и электромеханическое оборудование.

### ОПИСАНИЕ

Мультиметры цифровые Agilent 34405A представляют собой многофункциональные высокоточные измерительные приборы. Управление процессом измерения осуществляется при помощи встроенного микропроцессора. На передней панели мультиметров расположены выключатель питания, функциональные клавиши, входные разъёмы, предназначенные для присоединения измерительных проводов и подключения их к измеряемой сети, многофункциональный жидкокристаллический цифровой дисплей. Функциональные клавиши служат для переключения режимов измерения и выбора специальных функций при измерениях. На задней панели мультиметров расположены соединитель сетевого шнура, клемма заземления шасси и соединитель интерфейса USB. Все мультиметры данной модели снабжены ручкой для переноса.

Для проведения измерений мультиметры непосредственно подключают к измеряемой цепи. Измеренные значения отображаются на 5½ разрядном жидкокристаллическом дисплее, имеющем основную и вспомогательную цифровые шкалы, индикаторы режимов измерения, индикаторы единиц измерения и предупреждающие индикаторы. Мультиметры могут работать в режиме дистанционного управления с подключением к компьютеру по интерфейсу USB при помощи кабеля, поставляемого с мультиметром.

Мультиметры цифровые Agilent 34405A позволяют проводить:

- измерение напряжения и силы переменного и постоянного тока;
- измерение величины сопротивления;
- измерение частоты;
- измерение величины электрической емкости;
- измерение температуры;
- определение работоспособности полупроводниковых диодов;
- определение непрерывности электрических цепей.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Таблица 1** Основные метрологические характеристики при измерении напряжения постоянного тока

<b>Предел измерений</b>	<b>Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения определяется по формуле</b>
100,000 мВ	$\pm (0,025 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пост.}} + 0,008 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
1,00000 В	$\pm (0,025 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пост.}} + 0,006 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
10,0000 В	$\pm (0,025 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пост.}} + 0,005 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
100,00 В	$\pm (0,025 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пост.}} + 0,005 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
1000,0 В	$\pm (0,025 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пост.}} + 0,005 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$

**Примечание:**

Пр.из. – значение предела измерений;

$U_{\text{изм. пост.}}$  – измеренное значение напряжения постоянного тока.

**Таблица 2** Основные метрологические характеристики при измерении напряжения переменного тока

<b>Предел измерений</b>	<b>Частота</b>	<b>Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения определяется по формуле</b>
100,000 мВ	от 20 до 45 Гц	$\pm (1,0 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,1 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
	от 45 Гц до 10 кГц	$\pm (0,2 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,1 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
	от 10 до 30 кГц	$\pm (1,5 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,3 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
	от 30 до 100 кГц	$\pm (5,0 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,3 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
1,00000 В	от 20 до 45 Гц	$\pm (1,0 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,1 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
	от 45 Гц до 10 кГц	$\pm (0,2 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,1 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
	от 10 до 30 кГц	$\pm (1,0 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,1 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
	от 30 до 100 кГц	$\pm (3,0 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,2 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
10,0000 В	от 20 до 45 Гц	$\pm (1,0 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,1 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
	от 45 Гц до 10 кГц	$\pm (0,2 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,1 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
	от 10 до 30 кГц	$\pm (1,0 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,1 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
	от 30 до 100 кГц	$\pm (3,0 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,2 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
100,00 В	от 20 до 45 Гц	$\pm (1,0 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,1 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
	от 45 Гц до 10 кГц	$\pm (0,2 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,1 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
	от 10 до 30 кГц	$\pm (1,0 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,1 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
	от 30 до 100 кГц	$\pm (3,0 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,2 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
750,0 В	от 20 до 45 Гц	$\pm (1,0 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,1 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
	от 45 Гц до 10 кГц	$\pm (0,2 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,1 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
	от 10 до 30 кГц	$\pm (1,0 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,1 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$
	от 30 до 100 кГц	$\pm (3,0 \times 10^{-2} \times U_{\text{изм. пер.}} + 0,2 \times 10^{-2} \times \text{Пр.из.})$

**Примечание:**

Пр.из. – значение предела измерений;

$U_{\text{изм. пер.}}$  – измеренное значение напряжения переменного тока.

**Таблица 3** Основные метрологические характеристики при измерении силы постоянного тока

<b>Предел измерений</b>	<b>Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения определяется по формуле</b>
10,0000 мА	$\pm (0,05 \times 10^{-2} \times I_{изм. пост.} + 0,015 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
100,000 мА	$\pm (0,05 \times 10^{-2} \times I_{изм. пост.} + 0,005 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
1,00000 А	$\pm (0,20 \times 10^{-2} \times I_{изм. пост.} + 0,007 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
10,0000 А	$\pm (0,25 \times 10^{-2} \times I_{изм. пост.} + 0,007 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$

**Примечание:**

Пр.из. – значение предела измерений;

I<sub>изм. пост.</sub> – измеренное значение силы постоянного тока.**Таблица 4** Основные метрологические характеристики при измерении силы переменного тока

<b>Предел измерений</b>	<b>Частота</b>	<b>Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения определяется по формуле</b>
10,0000 мА	от 20 до 45 Гц	$\pm (1,5 \times 10^{-2} \times I_{изм. пер.} + 0,1 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
	от 45 Гц до 1 кГц	$\pm (0,5 \times 10^{-2} \times I_{изм. пер.} + 0,1 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
	от 1 до 10 кГц	$\pm (2,0 \times 10^{-2} \times I_{изм. пер.} + 0,2 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
100,000 мА	от 20 до 45 Гц	$\pm (1,5 \times 10^{-2} \times I_{изм. пер.} + 0,1 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
	от 45 Гц до 1 кГц	$\pm (0,5 \times 10^{-2} \times I_{изм. пер.} + 0,1 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
	от 1 до 10 кГц	$\pm (2,0 \times 10^{-2} \times I_{изм. пер.} + 0,2 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
1,00000 А	от 20 до 45 Гц	$\pm (1,5 \times 10^{-2} \times I_{изм. пер.} + 0,1 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
	от 45 Гц до 1 кГц	$\pm (0,5 \times 10^{-2} \times I_{изм. пер.} + 0,1 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
	от 1 до 10 кГц	$\pm (2,0 \times 10^{-2} \times I_{изм. пер.} + 0,2 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
10,0000 А	от 20 до 45 Гц	$\pm (1,5 \times 10^{-2} \times I_{изм. пер.} + 0,1 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
	от 45 Гц до 1 кГц	$\pm (0,5 \times 10^{-2} \times I_{изм. пер.} + 0,1 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
	от 1 до 10 кГц	$\pm (2,0 \times 10^{-2} \times I_{изм. пер.} + 0,2 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$

**Примечание:**

Пр.из. – значение предела измерений;

I<sub>изм. пер.</sub> – измеренное значение силы переменного тока.**Таблица 5** Основные метрологические характеристики при измерении сопротивления

<b>Предел измерений</b>	<b>Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения определяется по формуле</b>
100,000 Ом	$\pm (0,05 \times 10^{-2} \times R_{изм.} + 0,008 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
1,000000 кОм	$\pm (0,05 \times 10^{-2} \times R_{изм.} + 0,005 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
10,0000 кОм	$\pm (0,05 \times 10^{-2} \times R_{изм.} + 0,006 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
100,000 кОм	$\pm (0,05 \times 10^{-2} \times R_{изм.} + 0,007 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
1,00000 МОм	$\pm (0,06 \times 10^{-2} \times R_{изм.} + 0,007 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
10,0000 МОм	$\pm (0,25 \times 10^{-2} \times R_{изм.} + 0,005 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
100,000 МОм	$\pm (2,0 \times 10^{-2} \times R_{изм.} + 0,005 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$

**Примечание:**

Пр.из. – значение предела измерений;

R<sub>изм.</sub> – измеренное значение электрического сопротивления.

**Таблица 6** Основные метрологические характеристики при измерении емкости

Предел измерений	Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения определяется по формуле
1,000 нФ	$\pm (2,0 \times 10^{-2} \times C_{изм.} + 0,8 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
10,00 нФ	$\pm (1,0 \times 10^{-2} \times C_{изм.} + 0,5 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
100,0 нФ	$\pm (1,0 \times 10^{-2} \times C_{изм.} + 0,5 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
1,000 мкФ	$\pm (1,0 \times 10^{-2} \times C_{изм.} + 0,5 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
10,00 мкФ	$\pm (1,0 \times 10^{-2} \times C_{изм.} + 0,5 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
100,0 мкФ	$\pm (1,0 \times 10^{-2} \times C_{изм.} + 0,5 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
1000 мкФ	$\pm (1,0 \times 10^{-2} \times C_{изм.} + 0,5 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
10000 мкФ	$\pm (2,0 \times 10^{-2} \times C_{изм.} + 0,5 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$

**Примечание:**

Пр.из. – значение предела измерений;

 $C_{изм.}$  – измеренное значение электрической ёмкости.**Таблица 7** Основные метрологические характеристики при измерении частоты

Диапазон измерений	Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения определяется по формуле
От 0 до 2,0 Гц	$\pm (0,18 \times 10^{-2} \times F_{изм.} + 0,003 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
От 2,0 до 20,0 Гц	$\pm (0,04 \times 10^{-2} \times F_{изм.} + 0,003 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
От 20,0 до 100,0 кГц	$\pm (0,02 \times 10^{-2} \times F_{изм.} + 0,003 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$
От 100,0 до 300,0 кГц	$\pm (0,02 \times 10^{-2} \times F_{изм.} + 0,003 \times 10^{-2} \times Пр.из.)$

**Примечание:**

Пр.из. – значение предела измерений;

 $F_{изм.}$  – измеренное значение частоты.**Таблица 8** Основные метрологические характеристики при измерении температуры

Диапазон измерений	Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения [1]
От -80 °C до 150 °C	$\pm 0,2 °C$
От -110 °F до 300 °F	$\pm 0,4 °F$

[1] - погрешность термисторного датчика 5 кОм

**Таблица 9** Габаритные размеры и масса мультиметров

Габаритные размеры	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
	303,2	261,2	103,8	3,750

**Условия хранения и эксплуатации**

Температура хранения: от -40 °C до 70 °C

Рабочая температура: от 0 °C до 55 °C (от -4 °F до 131 °F).

Относительная влажность: от 0% до 80% при температуре 30°C (без конденсации влаги);

Высота над уровнем моря: не более 3000 м.

Питание мультиметров осуществляется от сети переменного напряжения 100В/120В (от 360 до 440 Гц); 220В/240В (от 45 до 66 Гц). Потребляемая мощность: не более 16 ВА.

## **ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА**

Знак утверждения типа наносят на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

### **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

**Таблица 10** Комплектность мультиметров цифровых Agilent 34405A

Наименование	Количество
Мультиметр	1
Комплект измерительных щупов	1
Сетевой шнур	1
Кабель интерфейса USB	1
Краткое руководство по вводу в эксплуатацию	1
Руководство по эксплуатации и обслуживанию	1
Компакт-диск, содержащий справочное руководство по программированию, техническую документацию в электронном виде, прикладную программу и программные драйвера прибора	1
Компакт-диск с набором библиотек ввода-вывода	1
Методика поверки	1

### **ПОВЕРКА**

Поверку мультиметров цифровых Agilent 34405A проводят в соответствии с методикой поверки МП-392/447-2006, «Мультиметры цифровые Agilent 34405A. Методика поверки», утвержденной ФГУ «Ростест-Москва» в декабре 2006 г.

Основное оборудование, используемое при поверке:

Калибратор универсальный FLUKE 5520A с токоизмерительной катушкой COIL 5500.

Межповерочный интервал – 1 год.

### **НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

ГОСТ 22261-94 «Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ 14014-91 «Приборы и преобразователи измерительные цифровые, напряжения, тока, сопротивления. Общие технические условия и методы испытаний».

Техническая документация фирмы «Agilent Technologies», Малайзия.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Тип мультиметров цифровых Agilent 34405A утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Мультиметры цифровые Agilent 34405A прошли испытания в системе сертификации ГОСТ Р и имеют сертификат соответствия № РОСС US.АЯ46.В11166 от 22.12.2006 г.

Сертификат выдан на основании:

- Протокола испытания №411/263 от 22.12.2006 г. ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию «Испытательный центр промышленный продукции «РОСТЕСТ-МОСКВА» (рег.№ РОСС RU.0001.21АЯ43 от 30.12.2002 г.)
- Протокола испытания № 1369/06 от 20.12.2006 г. ИЛ ТС ЭМС ФГУ «Ростест-Москва» (рег.№ РОСС RU.0001.21МЭ19 от 10.07.2006 г.)

### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

«Agilent Technologies», Малайзия, Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900, Bayan Lepas, Penang, Malaysia.

Представитель фирмы  
«Agilent Technologies», Малайзия.  
Генеральный директор  
ООО «Гарлэнд Оптима»



С. В. Багровский