



Датчики сило- и весоизмерительные тензорезисторные АЛЬФА-NHS	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер 34925-07 Взамен №
--	--

Выпускаются по ГОСТ 28836, ГОСТ 30129 и ТУ 4273-007-58169784-2007

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчики сило- и весоизмерительные тензорезисторные АЛЬФА-NHS предназначены для преобразования воздействующей на датчик силы или веса измеряемой массы в нормированный электрический сигнал.

Датчики весоизмерительные, выпускаемые по ГОСТ 30129, применяются в весах, весовых дозаторах и других весовых устройствах. Датчики силоизмерительные, выпускаемые по ГОСТ 28836, применяются в устройствах измерения статических или медленно изменяющихся сил.

Область применения: различные отрасли промышленности и сельского хозяйства.

## ОПИСАНИЕ

Принцип действия датчиков основан на преобразовании усилия, действующего на упругий элемент, в его деформацию, и преобразовании этой деформации с помощью тензорезисторов, соединенных с элементами термокомпенсации и нормирования по полной мостовой электрической схеме, в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный этому усилию. Если на датчик воздействует вес материального тела, то он может быть проградуирован в единицах массы (с учетом значения местного ускорения свободного падения) и отнесен к классу весоизмерительных датчиков по ГОСТ 30129. Если датчик имеет градировочную характеристику в единицах силы, то он относится к классу силоизмерительных по ГОСТ 28836.

Датчики сило- и весоизмерительные тензорезисторные состоят из упругого элемента, тензорезисторов на kleевой основе, соединенных по мостовой схеме, элементов термокомпенсации и нормирования.

Различные модификации датчиков отличаются наибольшим пределом преобразования, метрологическими характеристиками, габаритными размерами, массой и имеют обозначение:

**АЛЬФА-NHS-Г-Н-К**, где:

АЛЬФА-NHS - обозначение типа;  
Г - вид нагрузки (А-сжатие, В-сдвиг);  
Н - наибольший предел измерения;

К - категория точности по ГОСТ 28836 для датчиков силоизмерительных или класс точности по ГОСТ 30129 для весоизмерительных.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХРАКТЕРИСТИКИ

1. Наибольшие пределы преобразования (наибольшие пределы измерений в единицах массы по ГОСТ 30129, номинальные усилия в единицах силы по ГОСТ 28836) и габаритные размеры датчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение датчика	Наибольший предел измерения по ГОСТ 30129, т (номинальное усилие по ГОСТ 28836, кН)	Габаритные размеры, мм, не более			
		диаметр	длина	ширина	высота
АЛЬФА-NHS-A	10 (100); 15 (150); 22 (220); 33 (330); 47 (470); 68 (680); 100 (1000)	200	-	-	225
АЛЬФА-NHS-B	0,25 (2,5); 0,5 (5); 0,75 (7,5); 1 (10); 1,5 (15); 2 (20); 2,5 (25); 3 (30); 5 (50); 7 (70); 10 (100)	-	142	32	32

2. Напряжение питания, В ..... от 10 до 12  
 3. Потребляемая мощность, ВА, не более ..... 4  
 4. Сопротивление изоляции электрических цепей датчиков при температуре (20±5) °C и относительной влажности от 30 до 80% не менее, МОм ..... 5000  
 5. Допускаемое воздействие в течение 5 мин нагрузки, превышающее номинальную, в % от номинальной нагрузки ..... 150  
 6. Степень защиты оболочки датчиков по ГОСТ 14254 (МЭК 529-89):  
     - для АЛЬФА-NHS-B (до 0,75 т) ..... IP 67  
     - для АЛЬФА-NHS-A и АЛЬФА-NHS-B (от 1 до 10 т) ..... IP 68  
 7. Условия эксплуатации:  
     • Температура окружающего воздуха, °C ..... от минус 30 до + 50  
     • Относительная влажность при 35°C, % ..... 95±3  
     • Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) ..... от 84 до 107 (от 630 до 800)  
 8. Вероятность безотказной работы за 2000 ч ..... 0,98  
 9. Средний срок службы, лет ..... 10  
 10. Метрологические характеристики датчиков силоизмерительных тензорезисторных, изготовленных по ГОСТ 28836:  
     10.1. Рабочий коэффициент передачи (РКП) при номинальной нагрузке, мВ/В:  
         - для АЛЬФА-NHS-A ..... 2,85  
         - для АЛЬФА-NHS-B ..... 3,0  
     10.2. Начальный коэффициент передачи (НКП), % от РКП, не более ..... 2,5  
     10.3. Пределы допускаемых значений систематической составляющей погрешности, нелинейности, гистерезиса, среднего квадратического отклонения (СКО) случайной составляющей, изменения НКП и РКП при изменении температуры на 10°C приведены в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Категория точности	Пределы допускаемых значений составляющих погрешностей в % от номинального значения РКП					
		систематическая составляющая	нелинейность	гистерезис	СКО	изменение НКП при изменении температуры на 10°C	изменение РКП при изменении температуры на 10°C
АЛЬФА-NHS-A-Н-0,02; АЛЬФА-NHS-B-Н-0,02	0,02	±0,02	±0,02	0,02	±0,010	±0,010	±0,010
АЛЬФА-NHS-A-Н-0,03; АЛЬФА-NHS-B-Н-0,03	0,03	±0,03	±0,03	0,03	±0,015	±0,015	±0,015
АЛЬФА-NHS-A-Н-0,04; АЛЬФА-NHS-B-Н-0,04	0,04	±0,04	±0,04	0,04	±0,020	±0,020	±0,020

Продолжение таблицы 2

Обозначение	Категория точности	Пределы допускаемых значений составляющих погрешностей в % от номинального значения РКП					
		систематическая составляющая	нелинейность	гистерезис	СКО	изменение НКП при изменении температуры на 10°C	изменение РКП при изменении температуры на 10°C
АЛЬФА-NHS-A- H-0,05; АЛЬФА-NHS-B- H-0,05	0,05	±0,05	±0,05	0,05	±0,025	±0,025	±0,025
АЛЬФА-NHS-A- H-0,06; АЛЬФА-NHS-B- H-0,06	0,06	±0,06	±0,06	0,06	±0,030	±0,030	±0,030
АЛЬФА-NHS-A- H-0,1; АЛЬФА-NHS-B- H-0,1	0,1	±0,1	±0,1	0,1	±0,05	±0,05	±0,05
АЛЬФА-NHS-A- H-0,15; АЛЬФА-NHS-B- H-0,15	0,15	±0,15	±0,15	0,15	±0,075	±0,075	±0,075

11. Метрологические характеристики датчиков весоизмерительных тензорезисторных, изготовленных по ГОСТ 30129.

11.1. Класс точности по ГОСТ 30129 ..... С

11.2. Число поверочных интервалов и пределы допускаемой погрешности датчиков в зависимости от диапазонов измерений для датчиков класса точности С приведены в таблице 3.

Таблица 3

Обозначение	Число поверочных интервалов (v)	Пределы допускаемой погрешности по входу при первичной (периодической) поверке в зависимости от диапазона измерения, ±v		
		от НмПИ до 500v вкл.	св. 500v до 2000v вкл.	св. 2000v
АЛЬФА-NHS-A- H-C0,5; АЛЬФА-NHS-B- H-C0,5	500	0,35 (0,7)	-	-
АЛЬФА-NHS-A- H-C1; АЛЬФА-NHS-B- H-C1	1000	0,35 (0,7)	0,7 (1,4)	-
АЛЬФА-NHS-A- H-C1,5; АЛЬФА-NHS-B- H-C1,5	1500	0,35 (0,7)	0,7 (1,4)	-
АЛЬФА-NHS-A- H-C2; АЛЬФА-NHS-B- H-C2	2000	0,35 (0,7)	0,7 (1,4)	-
АЛЬФА-NHS-A- H-C2,5; АЛЬФА-NHS-B- H-C2,5	2500	0,35 (0,7)	0,7 (1,4)	1,05 (2,1)
АЛЬФА-NHS-A- H-C3; АЛЬФА-NHS-B- H-C3	3000	0,35 (0,7)	0,7 (1,4)	1,05 (2,1)

11.3. Размах значений выходного сигнала датчика, приведенный к его входу при трех повторных нагружениях и разгружениях не превышает абсолютного значения пределов допускаемой погрешности.

11.4. Изменения значения выходного сигнала, приведенного ко входу, при постоянной нагрузке, составляющей 90-100% от номинальной нагрузки в течение 30 мин не более 0,7 значения пределов допускаемой погрешности по п. 10.2 и 0,15 - за время между 20-й и 30-й минутами нагружения.

11.5. Изменения значения выходного сигнала, приведенного ко входу, ненагруженного датчика после нагружения датчика постоянной нагрузкой, составляющей 90-100% от номинальной нагрузки в течение 30 мин не превышают  $\pm 0,50\text{v}$ .

11.6. Изменения значения выходного сигнала, приведенного ко входу, ненагруженного датчика при изменении температуры окружающего воздуха на каждые  $5^{\circ}\text{C}$  не превышают  $\pm 0,50\text{v}$ .

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится фотохимическим способом на упругий элемент датчика и типографским способом на титульный лист паспорта.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Кол-во	Примечание
Датчик	1	-
Паспорт	1	-

### ПОВЕРКА

Датчики, выпускаемые в соответствии с требованиями ГОСТ 30129, поверяются по МИ 2720-2002 «Рекомендация. ГСИ. Датчики весоизмерительные тензорезисторные. Методика поверки».

Датчики, выпускаемые в соответствии с требованиями ГОСТ 28836, поверяются по МИ 2272-93 «Рекомендация. ГСИ. Датчики силоизмерительные тензорезисторные. Методика поверки».

Межповерочный интервал – 1 год.

### НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.021 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерения массы».

ГОСТ 8.065 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерения силы».

ГОСТ 28836-90 «Датчики силоизмерительные тензорезисторные. Общие технические требования и методы испытаний».

ГОСТ 30129-96 «Датчики весоизмерительные тензорезисторные. Общие технические требования».

ТУ 4273-007-58169784-2007 «Датчики сило- и весоизмерительные тензорезисторные АЛЬФА-NHS. Технические условия».

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип датчиков сило- и весоизмерительных тензорезисторных АЛЬФА-NHS утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно Государственным поверочным схемам для СИ силы и массы.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «АЛЬФА-ЭТАЛОН», 107553, Москва, ул. Б.Черкизовская, дом 105,  
Тел. (494) 913-50-51, 160-99-51.

Генеральный директор  
ООО «АЛЬФА-ЭТАЛОН»

О.В.Климанова

