

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

### СОГЛАСОВАНО



Заместитель генерального  
директора по научной работе

«ВНИИФТРИ»

М.В.Балаханов

04

2007 г.

Радиометры радона и его дочерних продуктов распада «РАМОН-02».

Внесены в Государственный реестр  
средств измерений.  
Регистрационный № 35111-04

Выпускаются по техническим условиям ТУ 75 00 РК 39481323 ТОО-04-2004

### Назначение и область применения

Радиометры радона и его дочерних продуктов распада «РАМОН-02» (далее - радиометры) предназначены для измерения эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона-222 ( $Rn^{222}$ ) в воздухе.

Радиометры применяются для радиационного контроля окружающей среды в воздухе жилых и производственных помещений.

### Описание

Радиометры являются носимыми приборами, состоящими из пластмассового корпуса и размещенного в нем металлического каркаса с блоком детектирования альфа-излучения, микроконтроллером, автономным источником питания, воздухозаборным устройством.

Определение эквивалентной равновесной объемной активности радона заключается в отборе дочерних продуктов распада радона на фильтры, с последующим измерением альфа-активности дочерних продуктов распада радона в аэрозольной пробе.

Регистрация альфа-излучения производится с помощью полупроводникового кремниевого детектора альфа-частиц.

Микроконтроллер выполнен на микросхеме фирмы ATMEL типа ATmega 128. Управление режимами работы осуществляется 4-х кнопочной клавиатурой.

Имеется память для записи результатов трехсот измерений, часы реального времени.

Информация выводится на жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), имеется звуковая сигнализация, предусмотрена возможность связи с ПЭВМ.

Радиометры выпускаются в двух модификациях: «РАМОН-02», для работы в полуавтоматическом режиме, и «РАМОН-02А», для работы в автоматическом режиме (работа без помощи оператора).

Отбор аэрозольных проб производится на спектрометрический фильтр типа АФА-РСП-20 («РАМОН-02») или спектрометрическую фильтрующую ленту АФА-РСП («РАМОН-02А») с помощью воздухозаборного устройства.

Аккумуляторная батарея обеспечивает не менее двухсот измерений без дополнительной подзарядки.

### Основные технические характеристики

№ п.п.	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Измерение эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона	
1.1	Диапазон измерения эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона, $\text{Бк}/\text{м}^3$	$4 \dots 5 \cdot 10^5$
1.2	Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ЭРОА радона, %	$\pm 30$
1.3	Пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния изменения температуры окружающего воздуха на каждые 10 $^{\circ}\text{C}$ , %	$\pm 3,0$
1.4	Чувствительность регистрации внешнего альфа-излучения, $\text{Бк}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$ не менее	0,2
1.5	Нелинейность градуировочной характеристики, %, не более	$\pm 15$
2	Рабочие условия применения	
2.1	Рабочий диапазон температур, $^{\circ}\text{C}$	$+1 \dots +40$
2.2	Относительная влажность воздуха, % не более	$95 \pm 3$
3	Условия транспортирования	
3.1	Температура, $^{\circ}\text{C}$	$-30 \dots +50$
3.2	Относительная влажность воздуха, % не более	$95 \pm 3$
4	Надежность	
4.1	Средняя наработка на отказ, ч не менее	10000
5	Напряжение питания	
5.1	Напряжение питания от сетевого адаптера, В	18
5.2	Напряжение питания от встроенного аккумулятора, В	12
6	Габаритные размеры	

6.1	Радиометр «РАМОН-02», мм не более	310×210×120
6.2	Радиометр «РАМОН-02А», мм не более	310×210×120
7	Масса	
7.1	Радиометр «РАМОН-02», кг не более	4
7.2	Радиометр «РАМОН-02А», кг не более	4

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы руководств по эксплуатации радиометров РЭ СОЛО Р 01-07 и РЭ СОЛО Р 02-07 в соответствии с технологией предприятия-изготовителя.

### Комплектность

Наименование средства измерения	Наименование по конструкторской документации	Количество, шт.
1	2	3
<b>«РАМОН-02»</b>	Радиометр радона и его дочерних продуктов распада	1
	Комплект фильтров АФА-РСП 20	100
	Кабель соединения с ПЭВМ по RS-232С	1
	Сетевой адаптер	1
	Дискета с программой работы с внешней ПЭВМ	1
	Руководство по эксплуатации РЭ СОЛО Р 01-07	1
	Методика поверки МП СОЛО Р 01-07	1
<b>«РАМОН-02А»</b>	Радиометр радона и его дочерних продуктов распада.	1
	Фильтрующая лента АФА-РСП	1
	Кабель соединения с ПЭВМ по RS-232С	1
	Сетевой адаптер	1
	Дискета с программой работы с внешней ПЭВМ	1
	Руководство по эксплуатации РЭ СОЛО Р 02-07	1
	Методика поверки МП СОЛО Р 01-07	1

### Проверка

Проверка осуществляется в соответствии с документом «Радиометры радона «РАМОН-02», «РАМОН-02А». Методика поверки. МП СОЛО Р 01-07», утвержденным РГП «КазИнМетр» 03.11.2004 г.

Перечень основного оборудования, необходимого для поверки:

- Рабочий эталон «РАМОН-01М», погрешность измерений  $\pm 15\%$ ;
- Рабочие эталоны 2-го разряда радионуклидные источники с Pu-239, типа 1П9, активностью от  $4,29$  до  $2,25 \cdot 10^3$  Бк, погрешность измерений  $\pm 5\%$ .

Межповерочный интервал – один год.

#### **Нормативные и технические документы**

ГОСТ 8.090-79 «ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей».

ТУ 75 00 РК 39481323 ТОО-04-2004 «Радиометры радона и его дочерних продуктов распада «РАМОН-02».

#### **Заключение**

Тип радиометров радона и его дочерних продуктов распада «РАМОН-02» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечены при выпуске из производства и в эксплуатации, согласно государственной поверочной схемы ГОСТ 8.090-79.

#### **Изготовитель:**

ТОО «СОЛО ЛТД»

Адрес: г. Алматы, ул. Хаджи Муказа, 36-7.

Главный метролог

А.С.Дойников