
СОГЛАСОВАНО



Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507 Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>43940-10</u> Взамен № ____

Выпускаются по техническим условиям ТУ ВУ 300080696.070-2009, Республика Беларусь.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507 (далее – преобразователи), предназначены для измерения параметров действующих значений фазных токов, фазных и линейных напряжений, активной, реактивной, полной мощности, частоты, а так же вычисления коэффициента мощности, средних арифметических значений токов и напряжений трехпроводных и четырех проводных трехфазных сетей переменного тока частотой 50 Гц, преобразования их в цифровой код и передачи информации по интерфейсу RS-485.

Преобразователи могут применяться для контроля параметров электрических систем и установок энергообъектов различных отраслей промышленности, и предназначены для установки на шитах и панелях.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия преобразователей основан на преобразовании аналоговых входных сигналов в цифровой код. Далее вычисление требуемых величин производится в цифровой форме.

Преобразователи включаются в измерительную цепь непосредственно или через измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Преобразователи изготавливаются в 12 модификациях.

Модификации ЦП8507/1 ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 дополнительно предназначены для отображения любых трех измеренных параметров (в зависимости от заказа) на трех встроенных цифровых табло (далее – цифровое табло) и преобразования их в соответствующие три унифицированных выходных аналоговых сигнала постоянного тока (далее - выходные аналоговые сигналы).

Отображение измеренных величин на цифровых табло осуществляется в единицах измеряемой величины, поступающей непосредственно на вход ЦП, или в единицах измеряемой величины, поступающих на вход трансформаторов тока и напряжения с учетом коэффициентов трансформации, в амперах, килоамперах, вольтах, киловольтах, ваттах, киловаттах, мегаваттах, варах, киловарах, мегаварах, вольтамперах, киловольтамперах, мегавольтамперах, герцах в зависимости от заказа.

Преобразователи изготавливаются с двумя гальваническими развязанными каналами интерфейса RS-485. Канал интерфейса RS-485_1 служит для передачи информации в цифровом коде на контроллер верхнего уровня автоматизированной системы диспетчерского управления со скоростью до 19200 бод. Канал интерфейса RS-485_2 используется для передачи информации в цифровом коде и отображения ее на выносных индикаторах.

Преобразователи ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 конструктивно состоят из следующих основных узлов: корпуса, крышки, платы индикации, платы импульсного источника питания, платы входа, платы выхода, платы процессора.

Преобразователи ЦП8507/3 - ЦП8507/6, ЦП8507/9, ЦП8507/12 конструктивно состоят из следующих основных узлов: корпуса, крышки, платы входа, платы выхода, платы процессора.

Корпус и крышка преобразователя выполнены из пластмассы.

Крышка ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 включает в свой состав прозрачную панель, через которую видно цифровое табло для отображения значений измеряемых сигналов и крепится к корпусу при помощи заклепок.

Крышка ЦП8507/3 - ЦП8507/6, ЦП8507/9, ЦП8507/12 крепится к корпусу при помощи четырех винтов-саморезов, расположенных по ее углам.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений входного сигнала, диапазон изменений показаний цифровых табло преобразователя, дисплея ПЭВМ и диапазон изменений выходных аналоговых сигналов для ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

		Диапазон измер	Диапазон изменений				
Модифи- кация устройст- ва	Tok, IA, IB [*] , IC, A	Напряжение линейное (фазное), В	Коэффи- циент мощно- сти, соз ф (sin ф)	Мощ- ность, P, Q, S, Вт, вар, В·А	Часто- та F, Гц	показаний циф- ровых табло ЦП, дисплея ПЭВМ	выход- ных ана- логовых сигналов, мА****
ЦП8507/1 ЦП8507/7	0 – 1	0 - 100 - 125** (0-57,74-72,17**)	от -1 до +1	от -173,2 до +173,2	45-55	P,Q,S:	от -5 до +5 0 - 5 или 4 - 12 - 20 4 - 20
ЦП8507/2 ЦП8507/8	0 – 5			от -866 до +866			

Для ЦП8507/1, ЦП8507/2.

Диапазон измерений входного сигнала, диапазона изменений показаний дисплея ПЭВМ для ЦП8507/3 - ЦП8507/6, ЦП8507/9, ЦП8507/12 должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.

^{**} При измерении мощности значение 125 (72,17) соответствует перегрузочному значению напряжения входного сигнала.

^{***} Значение тока N1, напряжения N2, активной, реактивной, полной мощности N3 показаний цифровых табло преобразователей и дисплея ПЭМ, равное соответственно величине номинального тока, 125 % номинального напряжения, активной, реактивной, полной мощности (при номинальных токах, напряжениях, $\cos \varphi$ ($\sin \varphi$) = 1 трехфазной сети до измерительных трансформаторов.

^{****} Модификация ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 изготавливаются на диапазон изменения выходных сигналов (графа 8), который указывается при заказе.

Таблица 2

		Диапазон изме	Диапазон изменений				
Модифи- кация уст- ройства	Tok, IA, IB*, IC, A	Напряжение линейное (фазное), В	Коэффи- циент мощно- сти, соз ф (sin ф)	Мощ- ность, Р, Q, S, Вт, вар, В∙А	Часто- та F, Гц	показаний дисплея ПЭВМ	
ЦП8507/3 ЦП8507/9	0 – 1	0 - 100 - 125** (0-57,74-72,17**)	от -1 до +1	от -173,2 до +173,2	45-55	I: 0 – N1 ^{***} A U: 0 – N2 ^{***} B F: 45 – 55 Γ μ	
ЦП8507/4 ЦП8507/10	0 – 5			от -866 до +866			
ЦП8507/5 ЦП8507/11	0 – 1			от -173,2 до +173,2		P,Q,S: от –N3 ^{***} до + N3	
ЦП8507/6 ЦП8507/12	0 – 5			от -866 до +866		Вт, вар, квар, В А	

^{*} Для ЦП8507/3 - ЦП8507/6.

Номинальное значение входного сигнала (напряжения, тока, коэффициента мощности, мощности, частоты), нормирующее значение показаний цифровых табло и дисплея ПЭВМ, а так же выходных аналоговых сигналов в зависимости от модификации преобразователей соответствуют значениям, проведенным в таблице 3.

Таблица 3

	Диапазон измерений входного сигнала				го	Нормирующее значение			
-	ли- oe),		HT (3т,	Гц	циф- дис-	Выходных аналоговых сигналов, мА		
Модификация устройства	Напряжение ли- нейное (фазное), В	Ток, А	Коэффициент мощности, соѕ ф (sin ф)	ность, вар, В.А	£ 0 -		По току, на- пряжению, мощности, коэффициенту мощности	По частоте диапа- зона от 0 до 5	По часто- те диапа- зона от 4 до 20
ЦП8507/1, ЦП8507/7 ЦП8507/2, ЦП8507/8		5		173,2 866,0		N1,	5; 20	25	80
ЦП8507/3, ЦП8507/9 ЦП8507/4, ЦП8507/10	100,0 (57,74)	<u>1</u>	1	1 173,2 866,0	50 N2	N2/1,25, N3			
ЦП8507/5, ЦП8507/11 ЦП8507/6, ЦП8507/12		<u>1</u> 5		173,2 866,0		50			

Класс точности преобразователей:

- при измерении тока, напряжения, мощности
- при измерении частоты

0,5;

0,05.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей от нормирующего значения выходного сигнала:

- при измерении тока, напряжения, мощности

0,5 %;

- при измерении частоты

0,05 %.

^{**} При измерении мощности значение 125 (72,17) соответствует перегрузочному значению напряжения входного сигнала.

^{***} Значение тока N1, напряжения N2, активной, реактивной, полной мощности N3 показаний цифровых табло преобразователей и дисплея ПЭМ, равное соответственно величине номинального тока, 125 % номинального напряжения, активной, реактивной, полной мощности (при номинальных токах, напряжениях, $\cos \varphi$ ($\sin \varphi$) = 1 трехфазной сети до измерительных трансформаторов.

ЦП8507/3 - ЦП8507/6, ЦП8507/9 - ЦП8507/12

Масса, кг, не более

130x90x130

0,9

Приложение к свидетельству № ______ лист 5 об утверждении типа средств измерений серийного производства листов 6

Средний срок службы, лет, не менее

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

Степень защиты от поражения электрическим током

12 150 000 класс II

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на табличку преобразователя и на эксплуатационную документацию способом, аналогичным с выполнением других надписей и знаков.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность приведена в таблице 4.

Таблица 4

Обозначение	Обозначение Наименование					
3ЭП.499.070	Преобразователь измерительный цифровой ЦП8507	1				
3ЭП.499.070 ПС	Паспорт	1				
МРБ.МП.1962-2009	Методика поверки	по заказу				
3ЭП.499.070 РЭ	Руководство по эксплуатации	по заказу				

ПОВЕРКА

Поверка преобразователей измерительных цифровых ЦП 8507 проводится в соответствии с документом «Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507. Методика поверки. МРБ МП.1962-2009», утвержденным РУП «Витебский ЦСМС» 14.10.2009 г.

Перечень основного поверочного оборудования:

Установка поверочная универсальная УППУ-МЭ 3.1. Основная погрешность: при измерении активной и полной мощности \pm 0,05 %, при измерении тока и напряжения \pm 0,02 %; при измерении реактивной мощности \pm 0,1 %; при измерении коэффициента мощности \pm 0,005 %; при измерении частоты \pm 0,003 Γ ц.

Вольтметр универсальный цифровой В7-34. Диапазон измерений переменного тока 0-1000 В, основная погрешность $\pm 1,0$ %; диапазон измерений напряжения постоянного тока 0-1000 В, основная погрешность $\pm 0,017$ %.

Катушка сопротивления образцовая Р331. $R_{\text{ном}} = 100 \text{ Ом}$, кл. т. 0,01.

Катушка сопротивления образцовая РЗЗ1. R_{ном} = 10 Ом, кл. т. 0,01.

Магазин сопротивлений Р33. кл. т. 0,2/2·10⁻⁶.

Компаратор напряжений Р3003. кл. т. 0,0005.

Источников токов и напряжений ИТН-1. Диапазоны выходных напряжений постоянного тока от 10 мВ до 1 000 В, переменного тока от 0,7 мВ до 700 В. Диапазоны выходных токов переменного и постоянного от 5 мкА до 50 А.

Межповерочный интервал – 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 52931 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;

лист 6 листов 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип преобразователей измерительных цифровых ЦП8507 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: ООО Многопрофильное научно-производственное предприятие «Электроприбор» (ООО «МНПП «Электроприбор») Республика Беларусь, 210001, г. Витебск, ул. Зеньковой, д. 1 Тел./факс (10375212) 37-28-16

Зам. нач. отдела ФГУП «ВНИИМС»

ref-

И.Г. Средина