



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

УА.С.30.999.А № 42931

Срок действия до 17 июня 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры, манометры с термометром, манометры сигнализирующие, вакуумметры, мановакуумметры, мановакуумметры сигнализирующие ДМ 05, ДМТ 05, ДМ Сг 05, ДВ 05, ДА 05, ДА Сг 05

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПАО "Стеклоприбор", г.Червонозаводское, Украина

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 47013-11

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МПУ 003/04-99; ГОСТ 8.305-78 - для манометров с термометром ДМТ 05

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 июня 2011 г. № 2930

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Е.Р.Петросян

"....." 2011 г.

Серия СИ

№ 000918

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры, манометры с термометром, манометры сигнализирующие, вакуумметры, мановакуумметры, мановакуумметры сигнализирующие ДМ 05, ДМТ 05, ДМ Сг 05, ДВ 05, ДА 05, ДА Сг 05.

Назначение средства измерений.

Манометры, манометры с термометром, манометры сигнализирующие, вакуумметры, мановакуумметры, мановакуумметры сигнализирующие ДМ 05, ДМТ 05, ДМ Сг 05, ДВ 05, ДА 05, ДА Сг 05 (далее по тексту – приборы) предназначены, в зависимости от модификации, для измерения избыточного давления, или одновременно избыточного давления и температуры, или вакуумметрического давления жидкостей, газов или пара.

Приборы с сигнализирующим устройством предназначены, кроме того, и для управления внешними электрическими цепями.

Описание средства измерений

Приборы конструктивно состоят из цилиндрического корпуса со шкалой, закрытой защитным стеклом, и штуцера для присоединения к месту отбора давления. В середине корпуса находится чувствительный элемент в виде трубчатой пружины (трубки Бурдона).

Принцип действия приборов основан на деформации трубчатой пружины под действием давления. Подвижный конец трубчатой пружины запаян, и соединен через тяги и трибкосекторный механизм с осью, на которой жестко закреплена показывающая стрелка. Для устранения люфта ось соединена со спиральной пружиной. Под действием избыточного давления трубка выпрямляется, а под действием вакуумметрического давления - сжимается, что приводит к вращению секторного устройства. Через зубчатое зацепление этот поворот передается оси с показывающей стрелкою, которая перемещается по шкале прибора.

Измерение температуры осуществляется путем превращения деформации термочувствительного элемента (биметаллической пластины) с помощью секторного механизма в угловое перемещение стрелки.

Приборы, предназначенные для измерения давления кислорода имеют на циферблате обозначение O_2 , для ацетилена - C_2H_2 , для аммиака - NH_3 .

Приборы изготавливаются с радиальным или аксиальным размещением штуцера.

В соответствии с заказом приборы могут иметь шкалу, выраженную в других единицах давления ($кгс/см^2$, бар, мм вод. ст. и т.д.), а корпус манометров и вакуумметров диаметром 63; 100; 160 мм может быть заполнен вязкой жидкостью.

Манометры и мановакуумметры с диаметром корпуса 63, 100, 160 мм могут выпускаться с сигнализирующим устройством.

Диапазон уставок приборов с сигнализирующим устройством составляет от 5 до 95 % диапазона измерений.

Приборы с диаметром корпуса 100 мм могут выпускаться с механизмом, который применяется в приборах с диаметром корпуса 63 мм. Условное обозначение таких приборов ДМ 05-МП-3У или ДВ 05-МП-3У.

Модификации приборов отличаются по функциональному назначению, а исполнения и типоразмеры – по конструкции, диапазонами измерений, нормированными значениями допускаемой погрешности, габаритными размерами и массой.



Метрологические и технические характеристики

Диапазоны измерений, пределы допускаемой основной погрешности, приведенной к разнице между верхним и нижним пределами измерений, габаритные размеры и масса приборов приведены в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1 Основные технические характеристики манометров ДМ 05, манометров с термометром ДМТ 05, манометров сигнализирующих ДМ Сг 05

Условное обозначение исполнения	Верхние пределы измерения		γ, %	Габаритные размеры, мм, не более		Масса, кг, не более	
	кПа	МПа		для приборов с радиальным штуцером	для приборов с аксиальным штуцером		
ДМ 05040	60; 100;	1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25;	± 2,5	44 × 74 × 28	Ø 44 × 58	0,12	
ДМ 05050				54 × 84 × 28	Ø 54 × 58	0,15	
ДМ 05063				65 × 95 × 45	Ø 65 × 85	0,2	
ДМ Сг 05063				85 × 95 × 55	-	0,3	
ДМТ 05080	160; 200;	40; 60; 100	±1,5; ±2,5	80 × 140 × 35	Ø 80 × 145	0,33	
ДМ 05100	250; 400;		± 1,0 ± 1,5	110 × 150 × 60	Ø 100 × 145	0,5	
ДМ Сг 05100	600			140 × 150 × 70	-	0,7	
ДМ 05160				170 × 220 × 70	Ø 170 × 120	1,8	
ДМ Сг 05160				210 × 195 × 80	-	1,3	
ДМ 05250				260 × 310 × 70	Ø 260 × 120	3,5	
ДМ 05-МП-3У	400; 600		1; 1,6; 2,5; 4	± 1,5	110 × 130 × 40	Ø 100 × 110	0,3

Примечание. Нижние пределы измерений манометров равняются нулю.

Диапазоны измерений температуры для манометров с термометром – от 0 до 120 °С или от 0 до 150 °С (в зависимости от исполнения).

Пределы допускаемой погрешности при измерении температуры – ± 5 °С.

Таблица 2 Основные технические характеристики вакуумметров ДВ 05

Условное обозначение исполнения	Диапазоны измерений вакуумметрического давления, кПа	γ, %	Габаритные размеры, мм, не более		Масса, кг, не более
			для приборов с радиальным штуцером	для приборов с аксиальным штуцером	
ДВ 05063	От – 100 до 0	± 2,5	65 × 95 × 45	Ø 65 × 85	0,2
ДВ 05100	От – 100 до 0	± 1,0	110 × 150 × 60	Ø 100 × 145	0,5
ДВ 05160	От – 100 до 0	± 1,5	170 × 220 × 70	Ø 170 × 120	1,8
ДВ 05-МП-3У	От – 100 до 0	± 1,5	110 × 130 × 40	Ø 100 × 110	0,3

Таблица 3 Основные технические характеристики мановакуумметров ДА 05, мановакуумметров сигнализирующих ДА Сг 05

Условное обозначение исполнения	Диапазоны измерения вакуумметрического и избыточного давления, кПа	γ, %	Габаритные размеры, мм, не более		Масса, кг, не более
			для приборов с радиальным штуцером	для приборов с аксиальным штуцером	
ДА 05063	От – 100 до 60 кПа, от – 100 до 150 кПа,	± 2,5	65 × 95 × 45	Ø 65 × 85	0,2
ДА Сг 05063			85 × 95 × 55	-	0,3

ДА 05100	от – 100 до 300 кПа, от – 100 до 500 кПа,	± 1,0	110 × 150 × 60	Ø 100 × 145	0,5
ДА Сг 05100	от – 0,1 до 0,9 МПа, от – 0,1 до 1,5 МПа,		140 × 150 × 70	-	0,7
ДА 05160	от – 0,1 до 2,4 МПа, от – 0,1 до 4 МПа,	±1,5	170 × 220 × 70	Ø 170 × 120	1,8
ДА Сг 05160	от – 0,1 до 6 МПа		210 × 195 × 80	-	1,3

Пределы допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства манометров и мановакуумметров приведены к разнице между верхними и нижними пределами измерения – ± 1,5 %; ± 2,5 %; ± 4 %.

Количество срабатываний контактов сигнализирующего устройства – не менее 100000.

Знак утверждения типа

наносится на корпус или циферблат приборов методом офсетного маркирования и в паспорта – печатным способом.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки приборов содержит:

- прибор – 1 шт. (модификация, исполнение и типоразмер – в соответствии с заказом);
- руководство по эксплуатации – 1 экз. на 10 шт., но не менее 1 экз. в один адрес;
- паспорт – 1 экз.;
- индивидуальная упаковка – 1 комплект.

Поверка

осуществляется по документам:

- МПУ 003/04-99 «Метрология. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки».

- ГОСТ 8.305-78 «ГСИ. Термометры манометрические. Методы и средства поверки» (для манометров с термометром ДМТ 05).

При поверке используются рабочие эталоны 3-го разряда – манометры МО, вакуумметры ВО; термометры стеклянные лабораторные ТЛ-4.

Сведения о методиках (методах) измерений

Изложены в документе «Манометры ДМ 05, манометры с термометром ДМТ 05, манометры сигнализирующие ДМ Сг 05, вакуумметры ДВ 05, мановакуумметры ДА 05, мановакуумметры сигнализирующие ДА Сг 05. Руководство по эксплуатации. АКГ 05.890.003 РЭ».

Нормативные документы, устанавливающие требования к манометрам, манометрам с термометром, манометрам сигнализирующим, вакуумметрам, мановакуумметрам, мановакуумметрам сигнализирующим ДМ 05, ДМТ 05, ДМ Сг 05, ДВ 05, ДА 05, ДА Сг 05

ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- при осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов.

Изготовитель

ПАО «Стеклоприбор», ул. Червоноармейская, 18,
г. Червонозаводское, Полтавская область, Украина, 37240.
офис-склад, г.Киев, (+38 044) 581-11-40, 581-11-41, [e-mail: to@vikter.kiev.ua](mailto:to@vikter.kiev.ua)

Экспертизу провел

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»
(ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озёрная, 46.

Тел: (495) 437-55-77, факс: (495) 437-56-66.

Аттестат аккредитации № 30004-08 от 27.06.2008 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян

М. п.

«____» _____ 2011 г.