

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.27.004,A № 47631

Срок действия до 30 июля 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ Машины координатные измерительные DuraMax

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** 

Фирма Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 50781-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ МП 50781-12

интервал между поверками 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июля 2012 г. № 546

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя Федерального агентства

Е.Р.Петросян

"...... 2012 г.

Серия СИ

№ 005969

### ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Машины координатные измерительные DuraMax

#### Назначение средства измерений

Машины координатные измерительные DuraMax (далее - КИМ) предназначены для измерений геометрических размеров деталей сложной формы, отклонения формы и расположения поверхностей элементов деталей в цехах и лабораториях автомобильной, судостроительной и авиационной промышленности, приборо- и станкостроения.

#### Описание средства измерений

Машины координатные измерительные DuraMax изготавливаются одного типоразмера, в двух исполнениях - настольные и с основанием.

Три направляющие измерительной машины образуют декартову базовую систему координат X, Y, Z, в которой подвижно расположена трехмерная щуповая измерительная сканирующая головка фирмы Zeiss. Перемещения центра щупа головки измеряются цифровыми измерительными системами, установленными вдоль каждой из осей, и соответствующими считывающими головками.

Перемещение измерительной головки по направляющим вдоль осей обеспечивается электродвигателями постоянного тока, питающимися от трех усилителей мощности двигателя сервомотора. Все электродвигатели, считывающие головки, измерительные шкалы, приводные механизмы и направляющие по осям закрыты панелями, которые защищают их от загрязнений. Машины оснащены неподвижным измерительным столом, установленным на стальной раме. КИМ снабжены системой компенсации температурных погрешностей.

Измерения производятся в ручном и микропроцессорном режимах. Ручной режим управления перемещением головки осуществляется при помощи джойстика пульта управления, микропроцессорный режим - от компьютера, устанавливаемого на компьютерный стол. На компьютерном столе также расположен пульт управления, контроллер датчика касания и другое периферийное оборудование.




Рисунок 1 - Внешний вид координатных измерительных машин DuraMax и место нанесения знака утверждения типа

#### Программное обеспечение

КИМ DuraMax оснащены программным обеспечением Calypso.

Вычислительный алгоритм Calypso расположен в заранее скомпилированных бинарных файлах и не может быть модифицирован. Calypso блокирует редактирование для пользователей и не позволяет удалять, создавать новые элементы или редактировать отчеты.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице

Наименование	Идентификационн	Номер версии	Цифровой	Алгоритм
программного	ое наименование	(идентифика-	идентификатор	вычисления
обеспечения	программного	ционный номер)	программного	цифрового
	обеспечения	программного	обеспечения	идентификатора
		обеспечения	(защитный ключ-	программного
			заглушка)	обеспечения
Colyman	Colyman	5	USB-ключ	F*************************************
Calypso	Calypso	5.x	HASP	Бинарный

Программное обеспечение является неизменным. Средства для программирования или изменения метрологически значимых функций отсутствуют.

Главной защитой ПО является USB-ключ-заглушка. HASP (программа, направленная на борьбу с нарушением авторских прав на компьютерное пиратство) использует 128-битное шифрование по алгоритму AES (симметричный алгоритм блочного шифрования информации), что позволяет предотвратить неавторизованное использование ПО.

Защита программного обеспечения КИМ DuraMax соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерений по осям, мм		
X	Св. 0 до 500 вкл.	
Y	Св. 0 до 500 вкл.	
Z	Св. 0 до 500 вкл.	
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности		
объемных измерений (L – длина в мм), мкм		
При 18-22 °C	$\pm (2,4+L/300)$	
При 18-26 °C	$\pm(2,7 + L/250)$	
При 18-30 °C	$\pm(2.9 + L/200)$	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности	±2,4	
измерительной головки, мкм	±2,4	
Габаритные размеры, мм		
настольной		
-Длина	1160	
-Ширина	1080	
-Высота	1803	
с основанием		
-Длина	1170	
-Ширина	1090	
-Высота	2480	
Масса машины, кг		
- настольной	350	
- с основанием	445	
Допустимая масса измеряемой детали, кг	100	
Потребляемая мощность, Вт	600	
Напряжение сети, В	От 100 до 240, 50 Гц	
Допустимая влажность воздуха, %, без конденсации влаги	От 40 до 70 вкл.	
Диапазон рабочих температур, °С	Oт +15 до +40 вкл.	

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации КИМ типографским способом, а также на нижнюю боковую часть станины методом наклейки.

Комплектность средства измерений

Наименование	Кол-во	Примечание
Машина координатная измерительная DuraMax	1 шт.	
Пульт управления	1 шт.	
Приспособления для закрепления измеряемой детали	1 компл.	По заказу
Комплект сменных измерительных наконечников	1 компл.	По заказу
Руководство по эксплуатации	1 экз.	
Шкаф управления	1 шт.	
Методика поверки	1 экз.	

#### Поверка

осуществляется в соответствии с документом МП 50781-12 «Машины координатно-измерительные DuraMax. Методика поверки» разработанным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в январе 2012 г.

Основные средства поверки: - концевые меры длины 4-го разряда по МИ 1604-87.

#### Сведения о методиках (методах) измерений

Метод измерений изложен в документе «Машины координатно - измерительные DuraMax. Руководство по эксплуатации» Глава8 Режим измерений.

# Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к машинам координатным измерительным DuraMax

МИ 2060-90 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне  $1 \cdot 10$ -6 ... 50 м и длин волн в диапазоне  $0, 2 \dots 50$  мкм»

Техническая документация фирмы – изготовителя.

# Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

#### Изготовитель

Фирма Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, Германия Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447 Oberkochen, Германия

#### Заявитель

ООО «ОПТЭК» 105005, Москва, Денисовский пер., д. 26 тел:+7 095 771 64 90 факс:+7 095 933 51 55

#### Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений (ГЦИ СИ) ФГУП «ВНИИМС», г. Москва. Аттестат аккредитации Госреестр № 30004-08 от 27.06.2008 г.

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46 Тел./факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66.

E-mail: <u>office@vniims.ru</u>, адрес в Интернет: <u>www.vniims.ru</u>

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

<b>«</b>	<b>»</b>	2012 г.

Е.Р. Петросян