ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Нутромеры индикаторные типа НИ

Назначение средства измерений

Нутромеры индикаторные типа НИ (далее по тексту - нутромеры) предназначены для измерений внутренних размеров от 2 до 450 мм относительным методом.

Описание средства измерений

Нутромеры изготавливаются следующих модификаций:

- с измерительным устройством цангового типа (рисунок 1),
- с подвижным измерительным стержнем и центрирующим мостиком, который служит для совмещения линии измерений с осевой плоскостью измеряемого отверстия (рисунок 2).

Нутромеры состоят из следующих элементов: корпуса, отсчетного устройства, удлинительного стержня, измерительных поверхностей с двухконтактным касанием к измеряемому изделию, центрирующего мостика (кроме нутромеров с измерительным устройством цангового типа).

Измерение нутромером происходит двухточечным контактом с измеряемой поверхностью относительным методом. Измерение требуемого размера сменного обеспечивается c помощью одного из входящих в комплект измерительного стержня. Настройка производится по аттестованным установочным кольцам или блокам концевых мер длины с боковиками.

Нутромеры с диапазонами измерений от 2 до 3 мм и от 3 до 6 мм изготавливаются только с измерительным устройством цангового типа. Нутромеры с диапазоном измерений от 6 до 10 мм изготавливаются как с измерительным устройством цангового типа, так и с подвижным измерительным стержнем и центрирующим мостиком. Нутромеры с нижним пределом измерений свыше 10 мм изготавливаются только с подвижным измерительным стержнем без центрирующего мостика.

Все нутромеры могут комплектоваться на выбор аналоговой измерительной головкой с ценой деления $0{,}001$ мм или $0{,}01$ мм или цифровой измерительной головкой с шагом дискретности $0{,}01{;}$ $0{,}005{;}$ $0{,}002$ или $0{,}001$ мм.



Рисунок 1 - Общий вид нутромеров индикаторных типа НИ с измерительным устройством цангового типа.



Рисунок 2 - Общий вид нутромеров индикаторных типа НИ подвижным измерительным стержнем и центрирующим мостиком

Программное обеспечение

Нутромеры, оснащенные цифровой измерительной головкой, имеют в своем

составе встроенное программное обеспечение, записанное на микрочипе.

Наименование	Идентифика-	Номер версии	Цифровой	Алгоритм
ПО	ционное	(идентификационны	идентификатор	вычисления
	наименование	й номер) ПО	ПО (контрольная	цифрового
	ПО		сумма	идентификатора
			исполняемого	ПО
			кода)	
QLR-QFB2	-	v. 1.0	_	-

Операционная система, имеющая оболочку доступную пользователю, отсутствует. Программное обеспечение и его окружение являются неизменными, средства для программирования или изменения метрологически значимых функций отсутствуют. Уровень защиты программного обеспечения оценивается как «А» согласно МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1. Диапазон измерений, глубина измерений, перемещение измерительного стержня, измерительное усилие и измерительное усилие

центрирующего мостика нутромеров

центрирующего мостика нутромеров							
Диапазон измерений нутромеров, мм	Глубина измерений, мм, не менее	Перемещение измерительно го стержня, мм, не менее	Измеритель ное усилие нутромера, H, не более	Измерительное усилие центрирующего устройства, Н			
от 2 до 3 вкл.	12	_	3,0	_			
от 3 до 6 вкл.	20	_	3,0	_			
от 6 до 10 вкл.	30	0,6	4,5	_			
от 10 до 18 вкл.	45	0,7	5,0	от 4,2 до 6,0 вкл.			
от 18 до 35 вкл.	75	1,0	7,0	от 5,0 до 9,5 вкл.			
от 35 до 50 вкл.	80	1,0	7,0	от 5,0 до 9,5 вкл.			
от 50 до 100 вкл.	150	1,0	8,0	от 7,5 до 12,0 вкл.			
от 100 до 160 вкл.	150	1,0	8,0	от 9,5 до 16,0 вкл.			
от 160 до 250 вкл.	150	1,0	9,0	от 9,5 до 16,0 вкл.			
от 250 до 450 вкл.	250	1,0	9,0	от 9,5 до 16,0 вкл.			

Таблица 2. Предел допускаемой абсолютной погрешности нутромеров с ценой деления (шагом дискретности) 0,001 мм или 0,002 мм, включая допускаемую абсолютную погрешность отсчетного устройства, при температуре 20 °C и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °C

	Предел допускаемой абсолютной		
Диапазон измерений	погрешности нутромера на участке 0,1 мм		
нутромеров, мм	(0,05 мм для нутромеров до 10 мм) от		
	нулевого штриха, мкм		
от 2 до 3 вкл.	2,0		
от 3 до 6 вкл.	2,0		
от 6 до 10 вкл.	3,5		
от 10 до 18 вкл.	3,5		
от 18 до 35 вкл.	3,5		
от 35 до 50 вкл.	3,5		
от 35 до 60 вкл.	3,5		
от 50 до 100 вкл.	4,0		
от 60 до 100 вкл.	4,0		
от 50 до 150 вкл.	4,0		
от 50 до 160 вкл.	4,0		
от 100 до 160 вкл.	4,0		
от 160 до 250 вкл.	4,0		
от 250 до 450 вкл.	8,0		

Примечание:

За абсолютную погрешность принимают сумму наибольших абсолютных значений положительных и отрицательных показаний на любом поверяемом участке диапазона измерений.

Таблица 3. Предел допускаемой абсолютной погрешности нутромеров с ценой деления (шагом дискретности) 0,01 мм или 0,005 мм, включая допускаемую абсолютную погрешность отсчетного устройства, при температуре (20 \pm 5) °C и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °C

	Предел допускаемой абсолютной погрешности, мм					
Диапазон измерений, мм	На любом участке диапазона				При перемещении измерительного	
	измерений					
	0,1 мм		1 мм		стержня на величину нормируемого наименьшего значения	
	1 кл.	2 кл.	1 кл.	2 кл.	1 кл.	2 кл.
от 2 до 3 вкл. от 3 до 6 вкл. от 6 до 10 вкл. от 10 до 18 вкл.	0,005	0,008	-	-	0,008	0,012
от 18 до 35 вкл. от 35 до 50 вкл.			0,010	0,012	0,012	0,015

Продолжение таблицы 3.

F - M	Tipodomicimo Tuomida e.					
	Предел допускаемой абсолютной погрешности, мм					
Диапазон измерений, мм	На любом участке диапазона				При перемещении	
	измерений				измерительного	
	0,1 мм		1 мм		стержня на величину	
					нормируемого	
	1 кл.	2 кл.	1 кл.	2 кл.	наименьшего значения	
от 50 до 100 вкл.						
от 50 до 160 вкл.	_	_	0,010	0,012	0,015	0,018
от 100 до 160 вкл.						
от 160 до 250 вкл.						
от 250 до 450 вкл.	I	_	_	_	_	0,022

Примечание:

За абсолютную погрешность принимают сумму наибольших абсолютных значений положительных и отрицательных показаний на любом поверяемом участке диапазона измерений.

Параметр шероховатости измерительных поверхностей нутромеров $R_a \le 0.04$ мкм по ГОСТ 2789-73.

Параметр шероховатости опорных поверхностей центрирующего устройства нутромеров $R_a \le 0.63$ мкм по ГОСТ 2789-73.

Диапазон рабочих температур, °С

or + 15 дo + 25.

Относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °C.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на наружную поверхность футляра методом наклейки и в правом верхнем углу паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Наименование	Количество
отсчетное устройство	1 шт.
держатель	1 шт.
набор сменных измерительных стержней	согласно
	паспорту
набор шайб для нутромеров с диапазоном более 10 мм	согласно
	паспорту
элемент питания (для нутромеров, оснащенных цифровой	1 шт.
измерительной головкой)	
ключ	1 шт.
футляр	1 шт.
паспорт	1 экз.
методика поверки	1 экз.

Поверка

Осуществляется по документу МП 54882-13 «Нутромеры индикаторные типа НИ. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 24 октября 2012 г. Основные средства поверки:

- кольца измерительные по ГОСТ Р 8.763-2011;
- меры длины концевые плоскопараллельные 4-го разряда по ГОСТ Р 8.763-2011;
 - набор принадлежностей к концевым мерам длины по ГОСТ 4119-76.

Сведения о методиках (методах) измерений

Метод измерений изложен в разделе «Порядок работы» Паспорта нутромеров индикаторных типа НИ.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к нутромерам индикаторным типа НИ

ГОСТ Р 8.763-2011 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне $1*10^{-9}$... 50 м и длин волн в диапазоне 0,2 ... 50 мкм».

ТУ 3942-017-25434828-2012 «Нутромеры индикаторные типа НИ Технические условия».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

ООО «ГЦ Тулз»

433503, Россия, Ульяновская обл.,

г. Димитровград, ул. Куйбышева, 83.

Тел./факс (84235) 5-41-05, 5-27-75,

E-mail: sales@gctools.ru, Web site: www.gctools.ru

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений (ГЦИ СИ) ФГУП «ВНИИМС», г. Москва, аттестат аккредитации № 30004-08 от 27.06.2008г.

Адрес: 119361, г.Москва, ул.Озерная, д.46 Тел./факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66.

E-mail: office@vniims.ru, адрес в Интернете: www.vniims.ru

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п. «___»_____2013 г.