

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Машина испытательная FP 100/1

Назначение средства измерений

Машина испытательная FP 100/1 (далее - машина) предназначена для измерений силы и перемещения при механических испытаниях образцов на растяжение.

Описание средства измерений

Принцип действия машины заключается в измерении силы, приложенной к закрепленному в зажимах испытываемому образцу, при перемещении подвижной траверсы с постоянной скоростью.

Машина испытательная состоит из испытательной секции и пульта управления. Испытательная секция служит для нагружения испытываемого образца с помощью силовой рамы и механического приводного устройства. Силовая рама состоит из основания, двух вертикальных колонн, верхней неподвижной и нижней подвижной траверсы. В верхней траверсе размещен датчик силоизмерителя, на подвеске которого закреплено верхнее зажимное приспособление, предназначенное для захвата образца. Червячные редукторы, расположенные на плите основания, приводят в движение механизм привода, расположенный в пульте управления. Червячные передачи шпинделя соединены с червячными колесами и приводятся ими во вращение, что обуславливает перемещение нижней подвижной траверсы. Управление электродвигателем постоянного тока осуществляется тиристорным выпрямителем постоянного тока с аппаратурой регулирования и с реверсивным переключателем.

Пульт управления служит для размещения узлов силоизмерительного устройства и механизма привода. Силоизмерительное устройство состоит из модулей электронного измерительного устройства. Нагружение образца передается через верхнее зажимное приспособление и подвеску на деформируемый каркас датчика силоизмерителя, который деформируется в соответствии с нагрузкой. Измерительный сигнал, аналогичный нагружению образца, усиливается измерительным усилителем согласно выбранному усилению (посредством переключателя диапазона измерений). Результат измерения силы, прилагаемой к испытываемому образцу, отображается на стрелочном индикаторе усилия.

Индикатор усилия имеет три поддиапазона измерений силы, в зависимости от выбранного поддиапазона измерений силы в окошках на циферблате напротив штрихов круговой шкалы показываются цифровые значения отметок шкалы.

Индикатор усилия оснащен индикатором максимального значения в виде соосной с ним стрелки, при увеличении нагрузки флажок стрелки измерения силы упирается в стрелку индикатора максимального значения и поворачивает его. После достижения максимального значения прилагаемой силы и сброса нагрузки индикатор максимальной нагрузки остается в достигнутом положении.

Самопишущий прибор расположен на поворотной фронтальной раме под стрелочным индикатором усилия. Он служит для регистрации параметров «нагрузка - деформация». Барабан прибора с помощью тонкого проволочного тросика связан с валиком стрелки индикации измеряемой величины. Скорость перемещения диаграммной ленты самопишущего прибора пропорциональна скорости перемещения подвижной траверсы.

Общий вид машины представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Общий вид машины испытательной FP 100/1

Пломбирование машины испытательной FP 100/1 не предусмотрено.

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики средства измерений	Значение		
Наибольший предел измерений силы (нагрузки), кН (кгс)	40 (4000)		
Наименьший предел измерений силы (нагрузки), кН (кгс)	1 (100)		
Наибольший предел показаний силы (нагрузки) в поддиапазонах измерений силы (нагрузки), кН:	I	II	III
	10	20	40
Цена деления в поддиапазонах измерений силы (нагрузки), кН	0,05	0,10	0,20
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы (нагрузки), %	±1		
Диапазон измерений перемещения подвижной траверсы, мм	от 0 до 2		
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении перемещения подвижной траверсы, мм	±0,04		

Таблица 2 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики средства измерений	Значение
Максимальная скорость перемещения подвижной traversы, мм/мин	1,2 ($\pm 2,5$ %)
Количество поддиапазонов измерений силы	3
Параметры электрического питания: - номинальное напряжение трехфазной сети переменного тока, В - номинальная частота переменного тока, Гц	380 50
Потребляемая мощность, кВт, не более	5
Габаритные размеры испытательной секции, мм, не более: - ширина - глубина - высота	1050 850 2300
Габаритные размеры пульта управления, мм, не более: - ширина - глубина - высота	1050 990 2110
Масса, кг, не более: - испытательной секции - пульта управления	700 650
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность воздуха, %, не более	от +15 до +30 80
Средний срок службы, лет, не менее	10

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Кол-во
Машина испытательная FP 100/1, в том числе: - испытательная секция - пульт управления - комплект принадлежностей	- - - -	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 компл.
Паспорт	КУМЗ.4271.003-2017 ПС	1 экз.
Методика поверки	МП 110-233-2017	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП 110-233-2017 «ГСИ. Машина испытательная FP 100/1. Методика поверки», утвержденному ФГУП «УНИИМ» 24 ноября 2017 г.

Основные средства поверки:

- рабочие эталоны единицы силы 2-го разряда по ГОСТ 8.640-2014, диапазон измерений силы от 1 до 40 кН, пределы допускаемой относительной погрешности $\pm 0,24$ %;
- индикатор часового типа ИЧ10, диапазон измерений от 0 до 10 мм, КТ 1 по ГОСТ 577-68 (рег. № 33841-07);
- штангенциркуль ШЦ, диапазон измерений от 0 до 125 мм, КТ 2 по ГОСТ 166-89 (рег. № 32108-07).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к машине испытательной FP 100/1

ГОСТ 8.640-2014 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы
Техническая документация «VEB Thüringer Industrierwerk», ГДР

Изготовитель

«VEB Thüringer Industrierwerk», ГДР, изготовлена в 1982 году
Адрес: DDR - 6404, Rauenstein

Заявитель

Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»
(ОАО «КУМЗ»)
ИНН 6665002150
Адрес: 623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д. 5
Тел.: (3439) 39-53-00, (3439) 39-52-10
Факс: (3439) 39-50-18
E-mail: www.chelpipe.ru

Испытательный центр

ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4
Тел.: (343) 350-26-18
Факс: (343) 350-20-39
E-mail: uniim@uniim.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «УНИИМ» по проведению испытаний средств измерений
в целях утверждения типа № RA.RU.311373 от 10.11.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2018 г.