# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

# Регистраторы ТУРА-TD0004

## Назначение средства измерений

Регистраторы ТУРА-ТD0004 (далее – регистраторы) предназначены для измерения импульсных сигналов, формируемых счётчиком или преобразователем объёма рабочей среды и преобразования полученных результатов в физические единицы объёма.

# Описание средства измерений

Регистраторы обеспечивают прием измерительной информации от первичных измерительных преобразователей расхода, имеющих числоимпульсные выходы, вычисление текущих значений объемного расхода и накопленного объема, архивирование почасовых и суточных значений накопленного объема по каждому каналу, а также отображение значений объема на индикаторе и передачу на приемное устройство верхнего уровня.

Регистраторы имеют четыре импульсных входа с защитой от электростатических помех, четыре гальванически изолированных импульсных выхода на основе оптрона (оптопары), реализующих функцию делителя с программируемым коэффициентом деления (повышение веса импульса) для соответствующих импульсных входов. Также имеются четыре выхода типа «сухой контакт» для сигнализации отсутствия импульсов от датчика расхода жидкости в течение контрольного времени и один выход контроля питания датчиков. Для питания четырех первичных расходомеров или счетчиков воды в регистратор встроен блок питания с выходным стабилизированным напряжением 24 В постоянного тока, суммарным током нагрузки не более 0,7 А и защитой от короткого замыкания. Регистраторы оснащены портом RS-485, жидкокристаллическим дисплеем и клавиатурой, предназначенными для просмотра всех измеренных и накопленных параметров, архивов, настроек регистраторов и настройки их на месте установки.

Общий вид регистраторов приведен на рисунке 1.

Схема пломбирования регистраторов от несанкционированного доступа приведена на рисунке .



Рисунок 1 – Регистраторы ТУРА-ТD0004. Общий вид.



Рисунок 2 — Регистраторы ТУРА-ТD0004. Схема пломбирования от несанкционированного доступа

## Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее  $-\Pi O$ ) регистратора включает в себя резидентное  $\Pi O$  для микроконтроллера V5. Метрологически значимая часть в отдельный блок не выделяется.

Встроенное ПО микроконтроллера хранится в энергонезависимой памяти. После включения электропитания регистратора происходит автоматическая инициализация ПО в режиме исполнения. ПО инсталлируется в микроконтроллер на заводе-изготовителе и в процессе эксплуатации регистратора изменению не подлежит.

Доступ к микроконтроллеру для осуществления инсталляции ПО и разъему защиты от изменения настроек должен быть защищен крышкой корпуса, которая пломбируется после выполнения первичной и периодической поверки регистратора.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)		
	Резидентное программное	
	обеспечение	
Идентификационное наименование ПО	V5	
Номер версии (идентификационный номер) ПО	P66 35050408	

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений «высокий» по P 50.2.077-2014.

## Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические и основные технические характеристики

Напряжение входного сигнала, В  Настота входного сигнала, Гц  Сопротивление в состоянии «замкнуто», Ом, не более  Сопротивление в состоянии «разомкнуто», Ом, не более  Нараметры электрического питания:  напряжение переменного тока, В  частота переменного тока, Гц  Нотребляемая мощность, Вт, не более  Забаритные размеры, мм, не более:  длина  ширина  высота  Масса, кг, не более  Условия эксплуатации:  температура окружающего воздуха, °С  относительная влажность окружающего воздуха, %	Значение
преобразования входного числоимпульсного сигнала в накопленное значение объема, %  Соличество измерительных каналов Вес импульса входного сигнала, л/имп  Напряжение входного сигнала, В  Исстота входного сигнала, Гц  От  Сопротивление в состоянии «замкнуто», Ом, не более  Параметры электрического питания:  напряжение переменного тока, В  частота переменного тока, Гц  Потребляемая мощность, Вт, не более  Габаритные размеры, мм, не более  Габаритные размеры, мм, не более  Габаритна  ширина  высота  Масса, кг, не более  Условия эксплуатации:  температура окружающего воздуха, °С  относительная влажность окружающего воздуха, %  атмосферное давление, кПа  От  Средний срок службы, лет	2
Пакопленное значение объема, %  Соличество измерительных каналов Вес импульса входного сигнала, л/имп  Папряжение входного сигнала, В  Пастота входного сигнала, Гц  От  Сопротивление в состоянии «замкнуто», Ом, не более  Параметры электрического питания:  напряжение переменного тока, В  частота переменного тока, Гц  Потребляемая мощность, Вт, не более  Пабаритные размеры, мм, оболее  Пабаритные переменного тока, Ст.  Потребляемая мощность, Вт., оболее  Пабаритные переменного тока, Вт., оболее  Параметры электрического питания:  Патаритные более  Параметры электрического	
Соличество измерительных каналов Вес импульса входного сигнала, л/имп Напряжение входного сигнала, В Настота входного сигнала, Гц От Сопротивление в состоянии «замкнуто», Ом, не более Параметры электрического питания: напряжение переменного тока, В частота переменного тока, Гц Потребляемая мощность, Вт, не более Пабаритные размеры, мм, об	
Вес импульса входного сигнала, л/имп Напряжение входного сигнала, В Настота входного сигнала, Гц От Сопротивление в состоянии «замкнуто», Ом, не более Параметры электрического питания: напряжение переменного тока, В частота переменного тока, Гц Потребляемая мощность, Вт, не более Пабаритные размеры, мм, не более Пабаритные размеры, мм, не более Пабаритные размеры, мм, те более Пабаритные размеры, мм, те более Пабаритные размеры, мм, от Потребляемая мощность, Вт, не более Пабаритные размеры, мм, от Потребляемая мощность, Вт, от Потребляемая мощность, Вт, не более Пабаритные размеры, мм, от Потребляемая мощность, Вт, не более Пабаритные размеры, мм, от Потребляемая мощность, Вт, не более Пабаритные размеры, мм, не более Потребляемая мощность, Вт, не более Потребляемая мощность	$\pm 0,1$
Напряжение входного сигнала, В Настота входного сигнала, Гц Сопротивление в состоянии «замкнуто», Ом, не более Сопротивление в состоянии «разомкнуто», Ом, не более Нараметры электрического питания: напряжение переменного тока, В частота переменного тока, Гц Нотребляемая мощность, Вт, не более Габаритные размеры, мм, не более: длина нширина высота Насса, кг, не более Гсповия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С относительная влажность окружающего воздуха, % атмосферное давление, кПа Средний срок службы, лет	4
Напряжение входного сигнала, В Настота входного сигнала, Гц Сопротивление в состоянии «замкнуто», Ом, не более Сопротивление в состоянии «разомкнуто», Ом, не более Нараметры электрического питания: напряжение переменного тока, В частота переменного тока, Гц Нотребляемая мощность, Вт, не более Габаритные размеры, мм, не более: длина нширина высота Насса, кг, не более Гсповия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С относительная влажность окружающего воздуха, % атмосферное давление, кПа Средний срок службы, лет	1·10 <sup>-4</sup> до 1000
Сопротивление в состоянии «замкнуто», Ом, не более Параметры электрического питания: напряжение переменного тока, В частота переменного тока, Гц Потребляемая мощность, Вт, не более Габаритные размеры, мм, не более: наприна наприн	5
Сопротивление в состоянии «замкнуто», Ом, не более Параметры электрического питания: напряжение переменного тока, В частота переменного тока, Гц Потребляемая мощность, Вт, не более Габаритные размеры, мм, не более: наприна наприн	5·10 <sup>-3</sup> до 500
Гараметры электрического питания:       Отверение переменного тока, В       Отверение переменного тока, Гц         Готребляемая мощность, Вт, не более       Габаритные размеры, мм, не более:       Отверение правительная высота         Насса, кг, не более       Исповия эксплуатации:       Отверение правительная влажность окружающего воздуха, отвереное давление, кПа       Отверений срок службы, лет	1000
напряжение переменного тока, В частота переменного тока, Гц  Потребляемая мощность, Вт, не более  Табаритные размеры, мм, не более:  длина нирина высота  Масса, кг, не более  Тсловия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С относительная влажность окружающего воздуха, % атмосферное давление, кПа  Тредний срок службы, лет	20000
напряжение переменного тока, В частота переменного тока, Гц  Потребляемая мощность, Вт, не более  Табаритные размеры, мм, не более:  длина нирина высота  Масса, кг, не более  Тсловия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С относительная влажность окружающего воздуха, % атмосферное давление, кПа  Тредний срок службы, лет	
Готребляемая мощность, Вт, не более Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота Масса, кг, не более Гсловия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность окружающего воздуха, % - атмосферное давление, кПа Средний срок службы, лет	г 160 до 275
Габаритные размеры, мм, не более:         - длина         - ширина         - высота         Масса, кг, не более         / словия эксплуатации:         - температура окружающего воздуха, °С       о         - относительная влажность окружающего воздуха, %       от         - атмосферное давление, кПа       от         Средний срок службы, лет	50±5
длина - ширина - высота  Масса, кг, не более  Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность окружающего воздуха, % - атмосферное давление, кПа  Средний срок службы, лет	20
нирина Высота  Масса, кг, не более  Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С относительная влажность окружающего воздуха, % атмосферное давление, кПа  Средний срок службы, лет	
Высота  Масса, кг, не более  Условия эксплуатации:  температура окружающего воздуха, °С  относительная влажность окружающего воздуха, %  атмосферное давление, кПа  Отерений срок службы, лет	160
Масса, кг, не более Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С относительная влажность окружающего воздуха, % - атмосферное давление, кПа от	90
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С о - относительная влажность окружающего воздуха, % - атмосферное давление, кПа от Средний срок службы, лет	60
• температура окружающего воздуха, °С относительная влажность окружающего воздуха, % атмосферное давление, кПа от Средний срок службы, лет	0,5
относительная влажность окружающего воздуха, % атмосферное давление, кПа от Средний срок службы, лет	
атмосферное давление, кПа от Средний срок службы, лет	т +5 до +50
Средний срок службы, лет	80
	84,0 до 106,7
релняя наработка на отказ ч. не менее	12
Lacture	50000

- 1. Значение относительной влажности окружающего воздуха указано для температуры не более 35 °C без конденсации влаги.
- 2. Значение средней наработки на отказ указано для доверительной вероятности 0,96.

### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом и корпус методом аппликации.

#### Комплектность

Комплектность средств измерений представлена в таблице.

Таблица 3 – Комплектность средств измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Регистратор	TYPA-TD0004	1
Регистратор ТУРА-ТО0004. Паспорт	4213-005-17306849-2008 ПС	1
Регистратор ТУРА-ТD0004. Руководство по эксплуатации	4213-005-17306849-2008 РЭ	1
ГСИ. Регистраторы ТУРА-TD0004. Методика поверки	4213-005-17306849-2020 МП	1

Примечание – руководство по эксплуатации и методика поверки предоставляются на в 1 экземпляре на партию не более 10 регистраторов.

## Поверка

осуществляется по документу 4213-005-17306849-2020 МП «ГСИ. Регистраторы ТУРА-ТD0004. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Тюменский ЦСМ» 14.05.2020г.

Основные средства поверки:

генератор сигналов низкочастотный  $\Gamma$ 3-118, регистрационный номер 8484-81. счетчик программный реверсивный  $\Phi$ 5264, регистрационный номер 9073-83.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится в соответствующий раздел паспорта в виде поверительного клейма и на корпус средства измерений в виде наклейки согласно рисунку.

### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

# Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к регистраторам ТУРА-TD0004

4213-005-17306849-2008 ТУ Регистратор ТУРА-ТD0004. Технические условия

#### Изготовитель

Публичное акционерное общество «Опытный завод «Электрон»

(ПАО «Опытный завод «Электрон»)

ИНН 7203000866

Адрес 625014, г. Тюмень, ул. Новаторов, 12

Телефон: (3452) 52-11-00 Web-сайт: <u>www.zelectr.ru</u> E-mail: <u>zelectr@zelectr.ru</u>

#### Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Ямало-Ненецком автономном округе» (ФБУ «Тюменский ЦСМ»)

Адрес: 625027, г. Тюмень, ул. Минская, д. 88

Телефон: (3452) 20-62-95 Факс: (3452) 28-00-84 Web-сайт: https://тцсм.рф E-mail: mail@csm72.ru

Аттестат аккредитации ФБУ «Тюменский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311495 от 03.02.2016 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п. «\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.