УТВЕРЖДЕНО

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «4» мая 2022 г. № 1117

Лист № 1 Всего листов 5

Регистрационный № 85488-22

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Гигрометры Rotronic HygroPalm HP32

Назначение средства измерений

Гигрометры Rotronic HygroPalm HP32 (далее по тексту – гигрометры) для измерений относительной влажности и температуры неагрессивных газовых сред, равновесной относительной влажности бумаги и картона, равновесной относительной влажности пищевой и фармацевтической продукции.

Описание средства измерений

Принцип действия гигрометров основан на сорбционном методе измерения относительной влажности, заключающемся в изменении ёмкости сенсора влажности, представляющего собой конденсатор с тонкой плёнкой полимерного сорбента в качестве диэлектрика. Молекулы воды, обладающие высоким дипольным моментом, свободно проникают из анализируемого воздуха в полимерный адсорбирующий слой, изменяя диэлектрическую проницаемость среды между обкладками конденсатора, тем самым изменяя ёмкость конденсатора.

Электрическое питание гигрометров осуществляется с помощью литий-полимерного аккумулятора 3,7 В, 1000 мАч.

Гигрометры представляют собой портативные ручные измерительные приборы и включают в себя измерительный преобразователь с дисплеем, зонд влажности и температуры, подключаемый непосредственно, либо через удлинительный кабель, дата-кабель и сетевое зарядное устройство. Зонд влажности и температуры является взаимозаменяемым и включает в себя сенсор относительной влажности и сенсор температуры Pt100, встроенный микроконтроллер для цифровой обработки сигналов с сенсоров и модуль энергонезависимой памяти, содержащей градуировочные коэффициенты и параметры настройки. Зонд обеспечивает передачу сигналов относительной влажности и температуры в цифровом формате в измерительный преобразователь, предназначенный для вывода значений измеряемых величин на жидкокристаллический дисплей, выбора режимов измерений, сохранения результатов измерений в память.

Зонды относительной влажности и температуры выполнены в различных конструктивных исполнениях:

- HC2A-S (Ø15х108мм, в пластиковом корпусе черного цвета)
- HC2-C04 (Ø4x57мм, в стальном корпусе, с удлинительным кабелем 2 метра)
- HC2-C05 (Ø5x51мм, в корпусе из латуни с никелевым покрытием, с удлинительным кабелем 2 метра)
- HC2-HP28 (Ø10х280мм, в стальном корпусе, с удлинительным кабелем 2 метра)
- HC2-HP50 (Ø10х500мм, в стальном корпусе, с удлинительным кабелем 2 метра)
- HC2-HS28 (плоский щуп 18х3х280мм, в дюралевом корпусе, с удлинительным кабелем 2 метра)

- HC2A-IC102 (Ø15х100мм, в корпусе из термостойкого пластика, с удлинительным кабелем 2 метра)
- НС2А-ІС105 (Ø15х100мм, в корпусе из термостойкого пластика, с удлинительным кабелем 5 метров)
- HC2A-IC302 (Ø15x250мм, в корпусе из термостойкого пластика, с удлинительным кабелем 2 метра)
- HC2A-IM102-M (Ø15x86мм, в стальном корпусе, с удлинительным кабелем 2 метра)
- HC2A-IM302-M (Ø15х236мм, в стальном корпусе, с удлинительным кабелем 2 метра)
- НС2-НК25 (Ø15х250мм, в корпусе из термостойкого пластика, с удлинительным кабелем 2 метра)

Гигрометры имеют серийные номера, обеспечивающие идентификацию каждого экземпляра, номер наносится с помощью наклейки на заднюю панель в виде цифрового обозначения типографским методом.

Нанесение знака поверки на гигрометры предусмотрено в том случае, если условия эксплуатации обеспечивают сохранность знака в течение всего интервала между поверками. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) в паспорт гигрометров в соответствии с действующим законодательством.

Общий вид гигрометров представлен на рисунке 1. Место пломбировки корпуса измерительного преобразователя от несанкционированного доступа и место нанесения знака поверки показаны на рисунке 2.



Рисунок 1 – общий вид гигрометров Rotronic HygroPalm HP32

Рисунок 2 — Место нанесения знака поверки и пломбирования от несанкционированного доступа

Программное обеспечение

Гигрометры Rotronic HygroPalm HP32 имеют встроенное программное обеспечение (ПО) зондов влажности и температуры и измерительного преобразователя. ПО измерительного преобразователя обеспечивает следующие основные функции:

- управление питанием измерительного преобразователя и зондов;

- обработку и передачу измерительной информации от зондов;
- отображение результатов измерений и служебной информации на встроенном дисплее;
- запись, хранение и считывание данных из встроенной энергонезависимой памяти;
- формирование аналоговых и цифровых выходных сигналов;
- пересчет единиц влажности по запросу пользователя;
- самодиагностику аппаратной части измерительного преобразователя.

ПО зондов влажности и температуры выполняет следующие функции:

- обработку и передачу измерительной информации от сенсоров;
- запись измерительной информации в память.

Гигрометры Rotronic HygroPalm HP32 могут работать с автономным ПО.

Влияние встроенного программного обеспечения учтено при нормировании метрологических характеристик гигрометров.

Гигрометры имеют защиту встроенного программного обеспечения от преднамеренных или непреднамеренных изменений. Уровень защиты - средний по Р 50.2.077—2014.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО.

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
|--|--------------------|
| Идентификационное наименование ПО | HP32_9102_V1_5.hex |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже | 1.5 |
| Цифровой идентификатор ПО | - |

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
|---|-----------------|
| Диапазон измерений относительной влажности, % | от 0 до 100 |
| Диапазон измерений температуры, °С | |
| - для зондов исполнений HC2-HP28, HC2-HP50, HC2-HS28, HC2- | от -40 до +85 |
| C04, HC2-C05 | |
| - для зонда исполнения HC2A-S | от -50 до +100 |
| - для зондов исполнений HC2A-IC102, HC2A-IC105, HC2A-IC302, | |
| HC2-HK25, HC2A-IM102-M, HC2A-IM302-M | от -70 до +180 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | |
| относительной влажности, % | ±1 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | |
| температуры, °С | ±(0,1+0,002t) * |
| * где t – значение температуры по модулю, °С | |

Таблица 3 – Основные технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение | |
|---|---------------|--|
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более: | 30×63×160 | |
| Масса, кг, не более: | 0,185 | |
| Условия эксплуатации: | | |
| - температура окружающей среды, °С | от -10 до +60 | |
| - относительная влажность, % (без конденсации) | от 0 до 100 | |
| - атмосферное давление, кПа | от 70 до 130 | |

Продолжение таблицы 3

| Параметры электрического питания: | |
|--|-------|
| - напряжение питания постоянного тока, В | 3,7 |
| Потребляемая мощность, В:А, не более | 0,04 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 24000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 8 |

Знак утверждения типа

наносится на заднюю крышку корпуса гигрометра в виде наклейки и на титульный лист паспорта типографским методом.

Комплектность средства измерений

| Таблица 4 – комплектность средства изм | T [*] | T |
|--|---|------------|
| Наименование | Обозначение | Количество |
| | 3aB.№ 5211001, 5211002, 5211003, 5211004, 5211005, 5211006, 5211007, | |
| | 5211004, 5211003, 5211000, 5211007, 5211008, 5211009, 5211010, 5211011, | |
| Гигрометр Rotronic HygroPalm HP32 | 5211012, 5211013, 5211014, 5211015, | 25 шт. |
| | 5211016, 5211017, 5211018, 5211019, | |
| | 5211020, 5211101, 5211102, 5211104, | |
| | 5211106, 5211111 | |
| Паспорт | - | 25 экз. |
| Руководство по эксплуатации | - | 25 экз. |
| Измерительный блок | - | 25 шт. |
| Зонд влажности и температуры | - | 25 шт. |
| Дата-кабель micro-USB | - | 25 экз. |
| Сетевое зарядное устройство | - | 25 экз. |
| Защитный фильтр зонда | - | 25 экз. |
| Удлинительный кабель зонда | - | 25 экз. |
| Крепежная клипса | - | 25 экз. |
| Ремешок с замком | - | 25 экз. |
| Чехол | - | 25 экз. |
| Трипод | - | 25 экз. |
| Диск с программным обеспечением | - | 25 экз. |

Сведения и методиках (методах) измерений

приведены в Руководстве по эксплуатации, раздел 8

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к гигрометрам **Rotronic HygroPalm HP32**

ГОСТ 8.547-2009 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений влажности газов»

ГОСТ 8.558-2009 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры»

Стандарт предприятия фирмы «Rotronic AG», Швейцария

Изготовитель

Фирма «Rotronic AG», Швейцария

Адрес: Grindelstrasse 6, CH-8303 Bassersdorf, Switzerland

Телефон: +41 44 838 11 11 E-mail: measure@rotronic.ch

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)

Адрес: 119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41, стр. 1, пом. I, комн. 28

Телефон: +7 (495) 481-33-80 E-mail: info@prommashtest.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.312126

