

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений
от 7 февраля 2011 г. № 14828

Наименование типа средств измерений и их обозначение:
Спирометры автономные запоминающие MAC2

Назначение и область применения:

Спирометры автономные запоминающие MAC2 (далее – спирометры) предназначены для измерения, вычисления и сохранения в памяти прибора параметров внешнего дыхания, объемной доли углекислого газа и кислорода в выдыхаемом/вдыхаемом воздухе, а также визуализации процессов дыхания, оценки состояния дыхательной системы человека.

Область применения – в здравоохранении при обеспечении защиты жизни и здоровья человека, оказания медицинской помощи.

Описание:

Принцип действия спирометров основан на измерении расхода воздуха, проходящего через первичный чувствительный элемент (трубки Флейша, Лилли) методом перепада давления с преобразованием механической величины в электрический сигнал и его последующим представлением в цифровой форме. Для определения содержания углекислого газа и кислорода в выдыхаемом/вдыхаемом воздухе используется метод непрерывного отбора пробы воздуха в боковом потоке. Для отображения пульсаций артериальной периферической крови (пульсовой волны) применяется метод оптического чрезкожного сканирования капиллярного кровотока на двух длинах волн.

Спирометры изготавливают в пяти исполнениях: MAC2-Б, MAC2-С, MAC2-ПК, MAC2-БМ, MAC2-ПКм. В спирометрах MAC2-Б для отображения информации устанавливается монохромный жидкокристаллический индикатор, в MAC2-С, MAC2-БМ – цветной. Спирометры MAC2-ПК и MAC2-ПКм выполняют свои функции только при подключении к персональному компьютеру (далее - ПК) и их совместном использовании. Помимо базовых режимов работы спирометры могут содержать дополнительные режимы: пульсоксиметрия (отображение пульсовой волны) (для исполнений MAC2-С, MAC2-ПК), газоанализ (определение содержания углекислого газа и кислорода в выдыхаемом-вдыхаемом воздухе (для исполнения MAC2-С).

Фотографии общего вида средств измерений представлены в приложении 1.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений представлены в приложении 2.

Обязательные метрологические требования: представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование, единица измерения	Значение
1	2
Диапазон измерений объема выдыхаемого воздуха, dm^3 (л)	от 0,8 до 8,0
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема воздуха, %	± 3

Окончание таблицы 1

1	2
Диапазон измерений объемной доли углекислого газа в воздухе, %	от 0,1 до 10,0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений объемной доли углекислого газа в воздухе, %	$\pm 0,5$
Диапазон измерений объемной доли кислорода в воздухе, %	от 1,0 до 25,0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений объемной доли кислорода в воздухе, %	$\pm 1,0$
Номинальное значение задания временных интервалов, с	60,0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности задания временных интервалов, с	$\pm 0,5$

Основные технические и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование, единица измерения	Значение		
		1	2
Диапазон расхода воздуха, $\text{дм}^3/\text{с}$ (л/с)	от минус 16 до плюс 16		
Диапазон показаний объема выдыхаемого/вдыхаемого воздуха, дм^3 (л)	от 0,2 до 8,0		
Потребляемая мощность, В·А, не более	25		
Время установления рабочего режима, мин, не более	15		
Диапазон напряжения питающей сети, В:			
MAC2-C	от 207 до 253		
MAC2-Б*	от 207 до 253		
MAC2-ПК	от 207 до 253		
MAC2-ПКм***	-		
MAC2-БМ**	от 207 до 253		
Номинальная частота питающей сети, Гц	50		
Габаритные размеры, мм, не более:			
MAC2-C	$315 \times 211 \times 129$		
MAC2-Б	$252 \times 232 \times 84$		
MAC2-ПК	$236 \times 186 \times 49$		
MAC2-ПКм	$175 \times 94 \times 49$		
MAC2-БМ	$193 \times 131 \times 76$		
Масса, г, не более:			
MAC2-C	1680		
MAC2-Б	1400		
MAC2-ПК	700		
MAC2-ПКм	232		
MAC2-БМ	530		

Окончание таблицы 2

1	2
Условия эксплуатации: диапазон температур окружающего воздуха, °C относительная влажность воздуха при 25 °C, %, не более	от 10 до 35 80
Условия транспортирования: диапазон температур окружающего воздуха, °C относительная влажность воздуха при 25 °C, %, не более	от минус 30 до плюс 50 98
* – возможно питание от двух встроенных литиевых аккумуляторов напряжением 3,7 В, емкостью 2000-4000 м·Ач каждый.	
** – возможно питание от двух встроенных литиевых аккумуляторов напряжением 3,7 В, емкостью 750-900 м·Ач каждый.	
*** – питание осуществляется от внешнего персонального компьютера через интерфейс USB.	

Комплектность: представлена таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество
Спирометр (исполнение в зависимости от заказа)	1 шт.
Сетевой адаптер	1 шт.
Сенсор потока (кроме исполнения MAC2-ПКм)	1 шт.
Кабель интерфейсный USB	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: знак утверждения типа средства измерения наносится на титульный лист руководства по эксплуатации.

Проверка осуществляется по МРБ МП. 1846-2008 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Спирометры автономные запоминающие MAC2. Методика поверки» в редакции извещения № 3 об изменении методики поверки.
Сведения о методиках (методах) измерений: отсутствуют.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений:

ТУ BY 190604667.002-2008 с учетом извещения об изменении 4;

технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

методику поверки: МРБ МП. 1846-2008 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Спирометры автономные запоминающие MAC2. Методика поверки» в редакции извещения №3 об изменении методики поверки.

Перечень средств поверки: представлен в таблице 4.

Таблица 4

Наименование и тип средств поверки	
Термогигрометр UNITESS THB 1.	
Газовый колокольный мерник II разряд	
Дозатор поршневой ДП-2,4	
Государственные образцы газовой смеси CO ₂ , O ₂	
Секундомер Интеграл С-01	
Примечание – допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью.	

Идентификация программного обеспечения: представлена в таблице 5.

Таблица 5

Идентификационное наименование ПО	Номер версии ПО (идентификационный номер)
ИнтелСпиро	MAC2-С – не ниже 1.1.2.18
ИнтелСпиро	MAC2-Б – не ниже 1.2.1.18
ИнтелСпиро	MAC2-ПК, MAC2-ПКм – не ниже 4.0.0.33
ИнтелСпиро	MAC2-БМ – не ниже 1.3.5.10

Заключение о соответствии утвержденного типа средств измерений требованиям технических нормативных правовых актов и/или технической документации производителя: соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011, ТУ BY 190604667.001-2008 с учетом извещения об изменении 4.

Производитель средств измерений
ООО «Белинтелмед»
ул. Геологическая, 117-8,
220138, г Минск, Республика Беларусь
Телефон: +375 17 316-61-77

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений/метрологическую экспертизу единичного экземпляра средств измерений
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии»
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск, Республика Беларусь
Телефон: +375 17 374-55-01, факс: +375 17 244-99-38
e-mail: info@belgim.by

Приложения: Приложение 1. Фотографии общего вида средства измерений на 2 листах.

Приложение 2. Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений на 3 листах.

Директор

В.Л. Гуревич

Приложение 1
(обязательное)
Фотографии общего вида средств измерений




Рисунок 1.1 – Фотография общего вида спирометра MAC2-Б
(изображение носит иллюстративный характер)



Рисунок 1.2 – Фотография общего вида спирометра MAC2-С
(изображение носит иллюстративный характер)



Рисунок 1.3 – Фотография общего вида спирометр MAC2-ПКм
(изображение носит иллюстративный характер)




Рисунок 1.4 – Фотография общего вида спирометра MAC2-ПК
(изображение носит иллюстративный характер)




Рисунок 1.5 – Фотография общего вида спирометра MAC2-БМ
(изображение носит иллюстративный характер)

Приложение 2
(обязательное)

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений




Рисунок 2.1 – Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки на спирометр MAC2-Б



Рисунок 2.2 – Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки на спирометр MAC2-С



Рисунок 2.3 – Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки на спирометр MAC2-ПКм




Рисунок 2.4 – Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки на спирометр MAC2-ПК



Рисунок 2.5 – Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки на спирометр MAC2-БМ


Пронумеровано и пронумеровано, скреплено
подпись и печатью

Всего 10 (Десять) лист 08

Директор ООО «Белитимед»

Ю.Р. Чербикки

расшифровка подписи



BEPHO