УТВЕРЖДЕНО

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «05» сентября 2022 г. № 2206

Лист № 1 Всего листов 8

Регистрационный № 86675-22

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Твердомеры универсальные

Назначение средства измерений

Твердомеры универсальные (далее - твердомеры) предназначены для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Роквелла, Супер-Роквелла, Виккерса и Бринелля в соответствии с ГОСТ 9013-59, ГОСТ 22975-78, ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007, ГОСТ 9012-59.

Описание средства измерений

Принцип действия твердомеров основан:

- для шкал Роквелла и Супер-Роквелла: на статическом вдавливании алмазного конусного или шарикового наконечников с последующим измерением глубины внедрения наконечника;
- для шкал Виккерса: на статическом вдавливании наконечника алмазной пирамиды Виккерса, с последующим измерением длин диагоналей восстановленного отпечатка;
- для шкал Бринелля: на статическом вдавливании шарикового наконечника с последующим измерением диаметра окружности отпечатка.

Конструктивно твердомеры имеют металлический корпус и состоят из устройства приложения нагрузки и измерительного устройства.

Твердомеры выпускаются в следующих модификациях: FENIX 300U, VERZUS 750U, NEXUS 605U. Модификации твердомеров отличаются диапазоном прикладываемых нагрузок, программным обеспечением, габаритными размерами и массой.

Твердомеры FENIX 300U, NEXUS 605U оборудованы цифровым окуляром для измерения размеров отпечатка по шкалам Виккерса и Бринелля. Значение твёрдости рассчитывается на основе измеренных значений и отображается на ЖК-дисплее твердомера.

Твердомеры VERZUS 750U оборудованы цифровой камерой для автоматического измерения отпечатка.

Общий вид твердомеров с указанием мест нанесения знака утверждения типа и маркировочной таблички приведён на рисунках 1-3.

Пломбирование твердомеров не предусмотрено.

Нанесение знака поверки на твердомеры не предусмотрено.

Заводской номер в виде буквенно цифрового обозначения, состоящего из арабских цифр и букв латинского алфавита, наносится типографским способом на маркировочную табличку из полимерного материала, закрепленную в месте, указанном на рисунках 1 - 3.




Рисунок 1 –Общий вид твердомеров универсальных FENIX 300U

Рисунок 2 – Общий вид твердомеров универсальных VERZUS 750U



Рисунок 3 – Общий вид твердомеров универсальных NEXUS 605U

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – Π O) твердомеров используется для управления их работой, а также для визуального отображения, хранения и статистической обработки результатов измерений.

Уровень защиты ПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

_	Значение для модификаций			
	FENIX 300U,	VERZUS 750U		
	NEXUS 605U			
Идентификационное наименование ПО	I-TOUCH	IMPRESSIONS		
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже v 1.00	не ниже v 2.00		
Цифровой идентификатор ПО (контрольная				
сумма исполняемого кода)	-	-		

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики твердомеров по шкалам Роквелла

	рологические характеристики твердомеро	b no mkanaw i okocina	
		Пределы допускаемой	Размах
Шкала	Диапазон измерений твердости	абсолютной	чисел
Роквелла	диапазон измерении твердости	погрешности	твердости,
		твердомеров	не более
HRA	от 20 HRA до 75 HRA включ.	±2,0 HRA	0,8
TIKA	св. 75 HRA до 95 HRA включ.	±1,2 HRA	0,8
HRB(W)	от 20 HRB(W) до 80 HRB(W) *	±3,0 HRB(W)	1,2
TIKD(W)	от 80 HRB(W) до 100 HRB(W) включ.	±2,0 HRB(W)	1,2
	от 20 HRC до 35 HRC включ.	±2,0 HRC	
HRC	св. 35 HRC до 55 HRC включ.	±1,5 HRC	0,8
	св. 55 HRC до 70 HRC включ.	±1,0 HRC	
HRD	от 40 HRD до 70 HRD включ.	±2,0 HRD	0,8
пкр	св. 70 HRD до 77 HRD включ.	±1,5 HRD	0,8
HRE(W)	от 70 HRE(W) до 90 HRE(W) включ.	±2,5 HRE(W)	1,2
TIKE(W)	св. 90 HRE(W) до 100 HRE(W) включ.	±2,0 HRE(W)	1,2
HRF(W)	от 60 HRF(W) до 90 HRF(W) включ.	±3,0 HRF(W)	1,2
nkr(w)	св. 90 HRF(W) до 100 HRF(W) включ.	±2,0 HRF(W)	1,2
	от 30 HRG(W) до 50 HRG(W) включ.	±6,0 HRG(W)	
HRG(W)	св. 50 HRG(W) до 75 HRG(W) включ.	±4,5 HRG(W)	1,2
	св. 75 HRG(W) до 94 HRG(W) включ.	±3,0 HRG(W)	
HRH(W)	от 80 HRH(W) до 100 HRH(W) включ.	±2,0 HRH(W)	1,2
	от 40 HRK(W) до 60 HRK(W) включ.	±4,0 HRK(W)	
HRK(W)	св. 60 HRK(W) до 80 HRK(W) включ.	±3,0 HRK(W)	1,2
	св. 80 HRK(W) до 100 HRK(W) включ.	±2,0 HRK(W)	

Примечания:

Таблица 3 - Метрологические характеристики твердомеров по шкалам Супер-Роквелла

	троноги почино наражнори почина изордонор од	Пределы допускаемой	Размах
Шкала	Пурачарам маманамуй тран часту	абсолютной	чисел
Супер- Роквелла	Диапазон измерений твердости	погрешности	твердости,
rokbejijia		твердомеров	не более
IID 15NI	от 70 HR15N до 90 HR15N *	±2,0 HR15N	1,2
HR15N	от 90 HR15N до 94 HR15N включ.	±1,0 HR15N	1,0
HR30N	от 40 HR30N до 76 HR30N *	±2,0 HR30N	1,2
HKSUN	от 76 HR30N до 86 HR30N включ.	±1,0 HR30N	1,0
HR45N	от 20 HR45N до 78 HR45N включ.	±2,0 HR45N	1,2
HR15T(W)	от 62 HR15T(W) до 93 HR15T(W) включ.	±3,0 HR15T(W)	2,4
LID2OT(W)	от 15 HR30T(W) до 70 HR30T(W) включ.	±3,0 HR30T(W)	2,4
HR30T(W)	св 70 HR30T(W) до 82 HR30T(W) включ.	±2,0 HR30T(W)	2,0
HR45T(W)	от 10 HR45T(W) до 72 HR45T(W) включ.	±3,0 HR45T(W)	2,4

Примечания:

¹ Параметр, отмеченный * - крайнее значение твердости, не включенное в данный поддиапазон

² Метрологические характеристики действительны для 5 измерений

¹ Параметр, отмеченный * - крайнее значение твердости, не включенное в данный поддиапазон

² Метрологические характеристики действительны для 5 измерений

Таблица 4 - Метрологические характеристики твердомеров по шкалам Виккерса

Обозначение		Интервалы измерений твёрдости HV							
шкалы	от 50 до	св. 125	св. 175	св. 225	св. 275	св. 325	св. 375	св. 425	св. 475
твёрдости	125	до 175	до 225	до 275	до 325	до 375	до 425	до 475	до 525
	включ.	включ.					включ.		
	Пред	Пределы допускаемой абсолютной погрешности твердомеров, HV, (±)							
HV1	3	6	8	10	12	14	16	20	25
HV2	3	5	6	8	9	12	16	18	20
HV5	3	5	6	8	9	11	12	14	15
HV10; HV20	3	5	6	8	9	11	12	14	15
HV30, HV50;									
HV100	3	5	6	6	6	7	8	9	10

Продолжение таблицы 4

продолжение тас	лицы т									
Обозначение		Интервалы измерений твёрдости HV								
шкалы	св. 525	св. 575	св. 625	св. 675	св. 725	св. 775	св. 825	св. 875	св. 925	св. 1075
твёрдости	до 575	до 625	до 675	до 725	до 775	до 825	до 875	до 925	до 1075	до 1500
	включ.	включ.	включ.	включ.	включ.	включ.	включ.	включ.	включ.	включ.
		Преде	елы допу	скаемой	абсолю	тной пог	решност	ти тверд	омеров,	
					HV	$^{\prime},\left(\pm\right)$				
HV1	28	30	32	35	42	48	51	54	60	77
HV2	22	24	26	28	30	32	38	45	50	77
HV5	17	18	20	21	23	24	26	27	40	52
HV10; HV20	17	18	20	21	23	24	26	27	30	39
HV30, HV50										
HV100	11	12	13	14	15	16	17	18	20	26
Примечани	Примечание - Метрологические характеристики действительны для 5 измерений									

Таблица 5 - Метрологические характеристики твердомеров по шкалам Бринелля

Обозначение шкал измерения	Диапазон измерений твёрдости, НВ (НВW)						
твёрдости	от 8	от 20	св. 54	св. 108	св. 163		
	до 20	до 54	до 108	до 163	до 218		
	включ.	включ.	включ.	включ.	включ		
	Пределы д	допускаемо	й абсолю	тной погре	шности		
		твердомеро	ов, НВ (Н	$BW), (\pm)$			
HB (HBW) 2,5/15,6; HB(HBW) 5/62,5	0,6	1,6	-	-	-		
HB (HBW) 2,5/31,25; HB(HBW) 5/125	0,6	1,6	3,2	-	-		
HB (HBW) 1/10; HB(HBW) 2,5/62,5;							
HB(HBW) 5/250	-	1,6	3,2	4,9	6,5		
HB (HBW) 1/30; HB(HBW) 2,5/187,5;	-	-	3,2	4,9	6,5		

Продолжение таблицы 5

Тементине институт с						
Обозначение шкал измерения	Диапазон измерений твёрдости, НВ (НВW)					
твёрдости	св. 218	св. 272	св. 326	св. 380	св. 450	св. 550
	до 272	до 326	до 380	до 450	до 550	до 650
	включ	включ.	включ.	включ.	включ.	включ.
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности					
		тве	рдомеров, 1	HB (HBW	$), (\pm)$	
HB 1/30; HB 2,5/187,5	8,2	9,8	11,4	13,5	-	-
HBW 1/30; HBW 2,5/187,5	8,2	9,8	11,4	13,5	16,5	19,5
Примечание - Метрологические характеристики действительны для 5 измерений						

Таблица 6 — Технические характеристики твердомеров по испытательным нагрузкам для шкал Роквелла и Супер-Роквелла

Роквелла и Супер-Рокв	Ellia				
Шкала твердости	Испытательные н	агрузки, Н	Пределы допускаемого относительного отклонения испытательных нагрузок, % *		
	предварительная	основная	предварительная	основная	
Шкала Роквелла					
HRA, HRF(W), HRH(W)		588,4			
HRB(W), HRE(W), HRD	98,07	980,7	±2,0	±0,5	
HRC, HRG(W), HRK(W)		1471			
Шкала Супер-Роквел	іла				
HR15N, HR15T(W)		147,1			
HR30N, HR30T(W)	29,42	294,2	±2,0	$\pm 0,66$	
HR45N, HR45T(W)		441,3			
* Действительно дл	ія трех измерений				

Таблица 7 — Технические характеристики твердомеров по испытательным нагрузкам для шкал Виккерса

<u> </u>					
Модельтвердомера	Испытательные нагрузки, Н	Пределы допускаемого			
		относительного отклонения			
		испытательных нагрузок, % *			
FENIX 300U,	9,807, 19,61; 49,03; 98,07; 196,1; 294,2;				
VERZUS 750U	490,3; 980,7	±1,0			
NEXUS 605U	49,03; 98,07; 196,1; 294,2; 490,3; 980,7				
* Действительно для трех измерений					

Таблица 8 — Технические характеристики твердомеров по испытательным нагрузкам для шкал

Бринелля

ринслли				
Модели	Шкала Бринелля	Испыта-	Пределы допускаемого	Диапазон
твердомера		тельные	относительного	измерений
		нагрузки,	отклонения	твердости,
		Н	испытательных	HBW
			нагрузок, % *	
FENIX 300U,	HB (HBW) 1/10	98,07		от 32 до 218
VERZUS 750U	HB 1/30	294		от 95 до 450
NEXUS 605U	HBW 1/30	234		от 95 до 650
	HB (HBW) 2,5/15,6	153,2		от 8 до 50
	HB (HBW) 2,5/31,25	306,5		от 16 до 100
	HB(HBW) 2,5/62,5	613	±1	от 32 до 218
	HB 2,5/187,5	1839		от 95 до 450
	HBW 2,5/187,5	1839		от 95 до 650
	HB(HBW) 5/62,5	613		от 8 до 54
	HB(HBW) 5/125	1226		от 16 до 108
FENIX 300U,	HB(HBW) 5/250	2452		от 32 до 218
VERZUS 750U	1110(1110 11) 3/230	2132		01 32 до 210
* Действителы	но для трех измерений			

Таблица 9 – Технические характеристики твердомеров

Наименование характеристики	Значение
Рабочие условия эксплуатации	
температура окружающего воздуха, °С	от +15 до +35
относительная влажность окружающего воздуха, %, не более	80
Параметры электрического питания	
напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В	от 207 до 253
Габаритные размеры твердомеров, мм, не более	
- FENIX 300U	
длина	270
ширина	580
высота	770
- VERZUS 750U	
длина	325
ширина	590
высота	900
- NEXUS 605U	
длина	220
ширина	540
высота	855
Масса, кг, не более	
- FENIX 300U	116
- VERZUS 750U	109
- NEXUS 605U	100

Знак утверждения типа

наносится на корпус твердомеров в виде наклеиваемой плёнки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 10 – Комплектность твердомеров

1 00011120 10 11011111011111011111011	Feerestee	
Наименование	Обозначение	Количество
Твердомер универсальный	Модификация FENIX 300U или VERZUS 750U,	
	или NEXUS 605U.*	1 шт.
Принадлежности	-	1 шт.
Руководство по	FENIX 300 - 01 P3; VERZUS 750U - 01 P3;	1 экз.
эксплуатации	NEXUS 605 – 01 PЭ	
* В соответствии с заказом		

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документах:

- FENIX 300 01 РЭ «Твердомеры универсальные FENIX 300. Руководство по эксплуатации», п. 5.4 «Выполнение базового испытания на твердость»;
- VERZUS 750U 01 РЭ «Твердомеры универсальные FENIX 750U. Руководство по эксплуатации», п. 5.4 «Выполнение испытания на твердость»;
- NEXUS 605 01 РЭ «Твердомеры универсальные NEXUS 605. Руководство по эксплуатации», п. 5.4 «Выполнение испытания на твердость».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к твердомерам Роквелла

ГОСТ 23677-79 «Твердомеры для металлов. Общие технические требования»;

ГОСТ 9013-59 «Металлы. Метод измерения твёрдости по Роквеллу»;

ГОСТ 22975-78 «Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости по Роквеллу при малых нагрузках (по Супер-Роквеллу)»;

Приказ Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3462 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений твердости по шкалам Роквелла и Супер-Роквелла»;

ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 Металлы и сплавы. Измерение твёрдости по Виккерсу. Часть 1 Метод измерения;

ГОСТ 8.063-2012 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений твёрдости металлов и сплавов по шкалам Виккерса;

ГОСТ 9012-59 Металлы. Метод измерения твёрдости по Бринеллю;

ГОСТ 8.062-85 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений твёрдости по шкалам Бринелля;

Твердомеры универсальные. Модели FENIX 300U, VERZUS 750U, NEXUS 605U. Стандарт предприятия.

Правообладатель

Фирма «INNOVATEST Europe BV», Нидерланды

Адрес: Borgharenweg 140, 6222 AA MAASTRICHT, The Netherlands

Телефон: + 31 43 3520060 Факс: .+ 31 43 3631168

E-mail: info@innovatest-europe.com

Изготовитель

Фирма «INNOVATEST Europe BV», Нидерланды

Адрес: Borgharenweg 140, 6222 AA MAASTRICHT, The Netherlands

Телефон: + 31 43 3520060 Факс: .+ 31 43 3631168

E-mail: info@innovatest-europe.com

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (Φ ГУП «ВНИИ Φ ТРИ»)

Адрес: 141570, Московская область, г. Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ

Телефон (факс): +7 (495) 526-63-00

E-mail: office@vniiftri.ru Web-сайт: www.vniiftri.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 30002-13.

