

ЧАСТЬ 2. СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДИЕВЫЙ УМ2201. "ПОВЕРКА И РЕМОНТ". ЯНТИ.411653.039 РЭ1

1.	МЕТОДИКА ПОВЕРКИ	4
1.1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
1.2	ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ.....	4
1.3	ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ.....	6
1.4	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОВЕРКЕ.....	6
1.5	УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКИ К НЕЙ.....	6
1.6	ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.....	7
1.7	ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.....	19
2.	ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ	21
3.	УКАЗАНИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	35
3.1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	35
3.2	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ МОДУЛЯ	36
3.3	ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ	36
3.4	ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ ДО УЗЛА	38
	ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТАБЛИЦЫ НАПРЯЖЕНИЙ НА ВЫВОДАХ ТРАНЗИСТОРОВ	40
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б. НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ И ДРОССЕЛЕМ	41
	ПРИЛОЖЕНИЕ В. ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ МОДУЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ И ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ.....	42

ЯНТИ.411653.039 РЭ1

Мет. Семац
 (и. Зав. м.м.)
 del 27.12.98
 5399ds

ИЗМІЛИСТІН ДОКУМЕНТАТАІ
 ПРАЗАБ. І Трасеца І 7.10.98
 ПРОВЕРИЛИ Тресков І 7.10.98
 КОНТР. І Выхове І 26.10.98
 УТВ. І Тресков І 7.10.98

СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДИЕВЫЙ УМ2201
 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 ИЛИТ. ИЛИСТ ИЛИСТОВИ
 I-I-I-I-I
 0 I I I 2 I 45
 I I I I I
 I
 I

