

**УТВЕРЖДЕН**

**АМЯ 2.702.090 Д5-ЛУ**

**Изделие 1Б65**

**Методика поверки**

**АМЯ2.702.090 Д5**

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
925	12/19.12.05			

## 1 Общие сведения

Настоящая методика поверки распространяется на метеокомплексы переносные автоматизированные 1Б65 (далее по тексту - изделия), предназначенные для измерения и обработки наземных метеорологических параметров температуры воздуха, относительной влажности воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра.

Межповерочный интервал - 1 год.

## 2 Операции поверки

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.


Таблица 1

№	Наименование операции	Номер пункта методики
1	Внешний осмотр	7.1
2	Опробование, определение метрологических характеристик	7.2
3	Проверка диапазона и погрешности измерения температуры воздуха	7.3
4	Проверка диапазона и погрешности измерения относительной влажности воздуха	7.4
5	Проверка диапазона и погрешности измерения атмосферного давления	7.5
6	Проверка диапазона, погрешности измерения скорости и направления ветра	7.6

## 3 Средства поверки

3.1 Рекомендуемые средства поверки, в том числе рабочие эталоны и средства измерений, приведены в таблице 2.

Вместо указанных в таблице 2 средств поверки допускается применять другие аналогичные средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

Инв. № подл. 925	Подп. и дата <i>Н.А.Азбукин</i> 19.12.05	Взам. инв. № Инв. № дубл.	Подп. и дата	 АР1-2006		
				Изм	Лист	N
Разраб	Ильинский	101	16	-	18.11.05	
Провер	Богушевич	101	2	-	19.11.05	
Н.контр	Ковалев	101	1	-	20.11.05	
Утверд	Азбукин	101	1	-	20.11.05	
АМЯ2.702.090 Д5						
<b>Изделие 1Б65</b> Методика поверки						
				Лит	Лист	Листов
				01	2	11

3.2 Все средства поверки должны быть исправны, применяемые при поверке средства измерений и рабочие эталоны должны быть утвержденного типа, проверены и иметь свидетельства о поверке или оттиск поверительного клейма на приборе или в технической документации.

Таблица 2

№	Наименование средства проверки	Основные характеристики
1	Климатическая камера FEUTRON тип 3626/51	Диапазон от 10 % до 100 % по влажности, от минус 70 до + 100 °C по температуре.
2	Термобарокамера TBV-1000	Диапазон от 1000 до 1,33 гПа по давлению, от минус 60 до + 100 °C по температуре
3	Камера высокого давления КБИ-0,025	Диапазон от 1010 до 3040 гПа по давлению
4	Измеритель/регулятор температуры прецизионный МИТ 8.10	Диапазон от минус 200 до + 500 °C, погрешность ± 0,0035 °C
5	Термометр сопротивления платиновый ПТСВ-5-3	Диапазон от минус 50 до + 250 °C, погрешность ± 0,03 °C
6	Барометр образцовый переносной БОП-1М	Диапазон от 300 гПа до 1100 гПа, погрешность ± 0,1 гПа
7	Термогигрометр ИВА-6Б с датчиком ДВ2ТСМ-ЗТ-2П-Б	Диапазон от 0 % до 100 % по влажности, от минус 40 до + 60 °C по температуре, погрешность ±1 % по влажности
8	Лабораторный блок питания Б5-44А	Диапазон выходного напряжения от 0 до 30 В, выходного тока от 0 до 1 А
9	Кабель технологический Т1 АМЯ4.853.892, 2 шт.	Из комплекта ЗИП-Г изделия

#### 4 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки изделия допускается инженерно-технический персонал, имеющий опыт работы с аппаратурой и с персональной ЭВМ, ознакомленный с технической документацией и документацией по поверке и имеющий право на поверку.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
925	Родионов Ю.Ю. 10.10.08			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
2		А.Чеб-250	Родионов	10.10.08

АМЯ2.702.090 Д5

Лист 3

## **5 Требования безопасности**

Работы по поверке изделия должны проводиться в соответствии со строгим соблюдением требований, установленных «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей до 1000 В».

Запрещается производить переключение разъемов кабелей, замену предохранителей и т.п. без снятия питающих напряжений.

Запрещается включение изделия при наличии повреждений изоляции соединительных кабелей и проводов, а также при наличии механических повреждений наружных поверхностей составных частей изделия.

К работам с изделием допускается персонал, имеющий группу допуска по электробезопасности не ниже второй.

## **6 Подготовка к поверке**

6.1 При подготовке к поверке выполнить следующие операции:

- проверить готовность изделия в целом согласно технической документации;
- выполнить пробное (25-30 мин.) включение изделия.

## **7 Проведение поверки**

7.1 При проведении внешнего осмотра проверяется наличие и сохранность маркировки изделия и отсутствие загрязнений, дефектов покрытий, механических повреждений на блоках изделия, которые могут привести к снижению требований безопасности или к ухудшению метрологических характеристик.

7.2 Опробование и определение метрологических характеристик производить в следующем порядке:

- подключить составные части изделия в соответствии со схемой рабочего места рис. 1;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. №	Подп. и дата
925	Ноябрь 10.10.08			

2	А.448-250	10.10.08	
Изм	Лист	№ докум	Подп.

**АМЯ2.702.090 Д5**

Лист

4




Рис. 1 – Схема рабочего места при проведении поверки изделия;  
 Э2, Э4 – кабели из комплекта изделия

- расположить термометр сопротивления, подключенный к измерителю/регулятору температуры, датчик влажности термогигрометра и образцовый барометр в непосредственной близости от блока УГИ;
- включить эталонные средства измерений в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на них; включить изделие;
- произвести измерение изделием параметров воздушной среды в помещении, в котором проводится опробование, одновременно контролируя эти параметры с помощью эталонных средств измерений;
- результаты выполнения операции считать положительными, если разности между показаниями изделия и показаниями эталонных средств измерения не превышают  $\pm 0,4$  °C при измерении температуры,  $\pm 0,4$  м/с при измерении скорости ветра (при скорости ветра  $V=0$  м/с),  $\pm 0,5$  гПа при измерении атмосферного давления и  $\pm 5,9$  % при измерении относительной влажности воздуха (направление горизонтального ветра может быть любым).

7.3 Проверку диапазона и погрешности измерения температуры воздуха проводить в следующем порядке:

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
925	Ноф/10.10.08			

2	АМЯ-250	Ноф	10.10.08
Изм	Лист	№ докум	Подп. Дата

**АМЯ2.702.090 Д5**

Лист  
5

- в соответствии с указаниями эксплуатационной документации подготовить к работе климатическую камеру;
- поместить блок УГИ изделия в климатическую камеру в рабочем положении, поместить в камеру эталонный термометр сопротивления в непосредственной близости от акустической системы блока УГИ;
- подключить составные части изделия в соответствии со схемой рабочего места рис. 1;
- подключить термометр сопротивления к измерителю/регулятору температуры, включить измеритель/регулятор температуры в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на него;
- включить изделие, камеру закрыть, но не включать;
- после установления показаний термометра сопротивления пять раз провести измерение значений естественно установившейся в камере температуры воздуха с помощью изделия  $T_{изм\ i}$  и с помощью измерителя/регулятора температуры  $T_{эт\ i}$ , рассчитывая для каждого измерения значение абсолютной погрешности измерения температуры воздуха  $\delta_{(T)i} = |T_{изм\ i} - T_{эт\ i}|$ ; рассчитать среднее по пяти измерениям значение абсолютной погрешности измерения температуры воздуха по формуле

$$\Delta_{(T)} = \sum_{i=1}^5 \delta_{(T)i} / 5;$$

- включить камеру и повторить в указанном порядке измерение температуры воздуха при температуре воздуха в камере + 55 °C, 0 °C, минус 25 °C и минус 50 °C, делая предварительную выдержку при каждой температуре до установления показаний термометра сопротивления и выключая камеру непосредственно перед проведением измерений.

Изделие считается выдержавшим испытания, если среднеквадратическая погрешность результатов измерений температуры по всем значениям температур, при которых проводились измерения, рассчитанная по формуле

$$\sigma_{(T)} = \sqrt{\sum_{j=1}^N \Delta_{(T)j}^2 / (N-1)},$$

где N=5 – число точек, в которых проводилось измерение температуры (естественно установившаяся в камере температура, + 55 °C, 0 °C, минус 25 °C и минус 50 °C ), не превышает значения 0,37 °C.

7.4 Проверку диапазона и погрешности измерения относительной влажности воздуха проводить в следующем порядке:

- в соответствии с указаниями эксплуатационной документации подготовить к работе климатическую камеру;
- поместить блок УГИ изделия в климатическую камеру в рабочем положении;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
925	10.10.09			

2	АМЯ-250	10.10.09	
Изм	Лист	№ докум	Подп. Дата

**АМЯ2.702.090 Д5**

- подключить составные части изделия в соответствии со схемой рабочего места рис. 1;
- в соответствии с указаниями эксплуатационной документации подготовить к проведению измерений термогигрометр; поместить в камеру датчик термогигрометра в непосредственной близости от датчика влажности блока УГИ, включить изделие;
- установить при естественно установившейся в камере температуре воздуха влажность воздуха, равную  $15^{+2}\%$ . Относительную влажность воздуха в камере определять по показаниям эталонного средства измерения относительной влажности воздуха  $r_{\text{эт}}$ ;
- выдержать изделие в камере после установления заданного режима в течение 1 ч;
- провести три измерения значения относительной влажности воздуха изделием  $r_{\text{изм} i}$  и эталонным гигрометром  $r_{\text{эт} i}$ , рассчитывая для каждого измерения значение абсолютной погрешности измерения относительной влажности  $\delta_{(r)i} = |r_{\text{изм} i} - r_{\text{эт} i}|$ ; рассчитать среднее по трем измерениям значение абсолютной погрешности измерения относительной влажности по формуле

$$\Delta_{(r)} = \sum_{i=1}^3 \delta_{(r)i} / 3;$$

- повторить указанные действия, устанавливая в камере значения относительной влажности воздуха  $(25 \pm 2)\%$ ,  $(50 \pm 2)\%$ ,  $(75 \pm 2)\%$  и  $(100 \pm 2)\%$ ;
- провести не менее чем по три измерения значений естественно установившейся в камере относительной влажности при значениях температуры в камере минус  $20^{\circ}\text{C}$  и  $+55^{\circ}\text{C}$ , рассчитывая значения абсолютной погрешности  $\delta_{(r)i}$  и средние значения абсолютной погрешности  $\Delta_{(r)}$  для этих точек.

Изделие считается выдержавшим испытания, если основная среднеквадратическая погрешность результатов измерений относительной влажности воздуха по всем значениям влажности воздуха, при которых проводились измерения, рассчитанная по формуле

$$\sigma_{(r)} = \sqrt{\sum_{j=1}^N \Delta_{(r)j}^2} / (N - 1),$$

где  $N=5$  – число точек, в которых проводилось измерение относительной влажности ( $15\%$ ,  $25\%$ ,  $50\%$ ,  $75\%$  и  $100\%$ ), не превышает  $5,9\%$  при естественно установившейся в камере температуре, а дополнительная абсолютная погрешность, рассчитанная как  $(\Delta_{(r)} - \sigma_{(r)}) / 4$  для температуры минус  $20^{\circ}\text{C}$  и как  $(\Delta_{(r)} - \sigma_{(r)}) / 3,5$  для температуры  $+55^{\circ}\text{C}$ , не превышает значения  $2\%$ .

7.5 Проверку диапазона и погрешности измерения атмосферного давления проводить в следующем порядке:

- в соответствии с указаниями эксплуатационной документации подготовить к работе термобарокамеру и камеру высокого давления;

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
925	20.10.08			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
2		АМЯ-250	Реву	10.10.08

**АМЯ2.702.090 Д5**

Лист  
7

- в соответствии с указаниями эксплуатационной документации подготовить к проведению измерений образцовый барометр;
- поместить блок УГИ в камеру высокого давления с естественно уставившейся в ней температурой;
- подключить составные части изделия в соответствии со схемой рабочего места рис. 1, для подключения блока ВиИ к блоку УГИ вместо кабеля Э2 использовать два технологических кабеля Т1 из комплекта ЗИП-Г изделия; при отсутствии ЗИП-Г указанные кабели изготовить в соответствии со схемой, приведенной в приложении А;
- установить в камере давление 1067 гПа, соответствующее верхней границе диапазона измерений; давление в камере высокого давления  $P_{эт}$  измерять образцовым барометром, подключенным к камере;
- после установления давления в камере произвести измерение давления изделием  $P_{изм\ i}$  и барометром  $P_{эт\ i}$  не менее трех раз, рассчитывая для каждого измерения значение абсолютной погрешности измерения атмосферного давления  $\delta_{(P)i} = | P_{изм\ i} - P_{эт\ i} |$ ; рассчитать среднее по трем измерениям значение абсолютной погрешности измерения атмосферного давления по формуле

$$\Delta_{(P)} = \sum_{i=1}^3 \delta_{(P)i} / 3;$$

- поместить блок УГИ в термобарокамеру; подключить образцовый барометр к термобарокамере;
- подключить составные части изделия в соответствии со схемой рабочего места рис. 1, для подключения блока ВиИ к блоку УГИ вместо кабеля Э2 использовать два технологических кабеля Т1 из комплекта ЗИП-Г изделия;
- в том же порядке, как и в камере высокого давления, повторить измерения давления для значений давления 749, 800, 854, 907, 960 и 1013 гПа, равномерно распределенных по диапазону измерения.

Изделие считается выдержавшим испытания, если среднеквадратическая погрешность измерения атмосферного давления по всем значениям давления, при которых проводились измерения, рассчитанная по формуле

$$\sigma_{(P)} = \sqrt{\sum_{j=1}^N \Delta_{(P)j}^2} / (N - 1),$$

где  $N=7$  – число точек, в которых проводилось измерение давления (749, 800, 854, 907, 960, 1013 и 1067 гПа), не превышает 0,46 гПа.

7.6 Проверку диапазона и погрешности измерения скорости и направления ветра проводить в следующем порядке:

- поместить блок УГИ в защищенный от воздушных потоков объем (например, в выключенную климатическую камеру), в непосредственной близости от блока УГИ разместить эталонный термометр сопротивления;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
925	Барб/ 10.10.08			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
2	A.008-250	Барб/ 10.10.08		

**АМЯ2.702.090 Д5**

Лист  
8

– подключить термометр сопротивления к измерителю/регулятору температуры, включить измеритель/регулятор температуры в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на него, включить изделие;

– после установления показаний измерителя/регулятора температуры провести не менее пяти измерений изделием скорости ветра  $V_{изм\ i}$  (при скорости потока воздуха  $V_{эт\ i} = 0$  м/с) и температуры воздуха  $T_{эт\ i}$ , контролируя температуру в указанном объеме по измерителю/регулятору температуры  $T_{изм\ i}$ . Для каждого результата измерений рассчитать значения абсолютных погрешностей измерения скорости ветра и температуры по формулам  $\delta_{(V)i} = |V_{изм\ i} - V_{эт\ i}| = |V_{изм\ i}|$  и  $\delta_{(T)i} = |T_{изм\ i} - T_{эт\ i}|$  соответственно ( $i = 1, 2, 3, 4, 5$ ).

Изделие считается выдержавшим испытания, если в отсутствии ветровых потоков средние по пяти измерениям погрешности измерения скорости ветра и температуры воздуха, вычисленные по формулам

$$\Delta_{(V)} = \sum_{i=1}^5 \delta_{(V)i} / 5 \text{ и } \Delta_{(T)} = \sum_{i=1}^5 \delta_{(T)i} / 5,$$

не превышают 0,37 м/с для скорости ветра и 0,37 °C для температуры.

## 8 Оформление результатов поверки

8.1 Положительным результатом поверки считают соответствие полученных технических характеристик изделия приведенным в описании типа на аппаратуру.

8.2 При положительных результатах поверки делается отметка в паспорте изделия и оформляется Свидетельство о поверке с указанием полученных технических характеристик.

8.3 При отрицательных результатах поверки следует в соответствии с указаниями инструкции по градуировке АМЯ2.702.090 И2 и руководства оператора ПЭВМ АМЯ2.702.090 И1 выполнить градуировку изделия, после чего снова провести поверку изделия.

8.4 При отрицательных результатах вторичной поверки изделие бракуется и отправляется в ремонт, о чем делается отметка в паспорте изделия.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
925	№ 10.10.08			


2	АМЯ2.702.090	Регистр 10.10.08
Изм	Лист	№ докум

АМЯ2.702.090 Д5

Лист  
9

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схема электрическая принципиальная технологического кабеля Т1



X1...X5 – клемма-крюк HV5-3,7; X6 – розетка PC7TB с кожухом

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
92.5	Кофу 10.10.08			

2	A48-250	Кофу	10.10.08	
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

**АМЯ2.702.090 Д5**

Лист  
10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата
925	Редж 10.10.08			

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ				
Изм.	Номера листов (страниц)		Всего листов (страниц) в докум.	№ документа
	изменен- ных	заменен- ных		
(1) (2)	1 1	7 7	— —	10 11
Изм. Лист	2	Редж-250 Редж 10.10.08	— —	37 40-250
№ докум	Подп.	Дата	Подпись	Дата
АМЯ2.702.090 Д5				
Лист	11			