1943

УТВЕРЖДАЮ Начальник БЩИСИ «Воентест» 37 ГЕЙИИИ МОРФ

ВОЕНТЕСТС. Понченко
« 2009 г.

# ИНСТРУКЦИЯ

ВАТТМЕТР ПРОХОДЯЩЕЙ МОЩНОСТИ С БЛОКОМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ NAS И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ NAS-Z2 ФИРМЫ «ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KG», ГЕРМАНИЯ

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

## 1 Общие сведения

- 1.1 Данная методика распространяется на ваттметр проходящей мощности с блоком измерительным NAS и преобразователем измерительным NAS-Z2 (далее ваттметр) (далее по тексту ВПРМ), изготовленный фирмой «Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG», Германия, и устанавливает порядок проведения первичной и периодических поверок.
  - 1.2 Межповерочный интервал 1 год.

#### 2 Операции поверки

- 2.1 Перед проведением поверки ВПРМ должен быть прогрет в течение не менее 30 минут. Время прогрева средств поверки установлено в соответствующих эксплуатационных документах.
  - 2.2 При поверке выполняют операции, представленные в таблице 1.

Таблица 1

	Номер пункта	Обязательность поверки параметров	
Операции поверки	методики	При ввозе импорта	периодическая
		(после	•
		ремонта)	
1 Внешний осмотр	8.1	да	да
2 Опробование	8.2	да	да
3 Определение метрологических характеристик	8.3		
3.1 Определение присоединительных размеров	8.3.1	да	да
коаксиальных соединителей			
3.2 Проверка относительной погрешности	8.3.2	да	да
измерений мощности			

#### 3 Средства поверки

- 3.1 При проведении поверки используются средства измерений и вспомогательное оборудование, представленные в таблице 2.
- 3.2 Все средства измерений применяемые при поверке должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства о поверке или оттиск поверительного клейма на средстве измерений или технической документации.

Таблица 2

№ пункта методики поверки	Эталонные СИ, испытательное оборудование и вспомогательная аппаратура
8.3.1	Комплект для измерений соединителей коаксиальных КИСК-7 (пределы допускаемой погрешности калибров-пробок $\pm$ 0,008 мм, пределы допускаемой погрешности индикаторов часового типа $\pm$ 0,02 мм, пределы допускаемой погрешности устройств измерений несоосности $\pm$ 0,03 мм)
8.3.2	Генератор стабильного тока ГСТ-1 (диапазон частот от 0,1 до 100 МГц; мощность выходного сигнала не менее 50 Вт) Вольтметр переменного тока В3-63 (предел допускаемой погрешности измерений переменного напряжения $\pm$ (0,2+0,001( $U_{\rm k}/U_{\rm x}$ -1)+0,08 (f/f $_{\rm H}$ )), где $U_{\rm k}$ — верхний предел подиапазона, $U_{\rm x}$ — измеряемое напряжении, f — частота измеряемого сигнала, $f_{\rm H}$ =10МГц

3.2 Допускается использование других средств измерений и вспомогательного оборудования, имеющих характеристики не хуже характеристик, приведенных в таблице 2.

#### 4 Требования к квалификации поверителей

4.1 К проведению поверки ВПРМ допускается инженерно-технический персонал со среднетехническим или высшим радиотехническим образованием, имеющий опыт работы с радиотехническими установками, ознакомленный с эксплуатационной документацией и документацией по поверке и имеющий право на поверку.

#### 5 Требования безопасности

- 5.1 К работе с ВПРМ допускаются лица, изучившие требования безопасности по ГОСТ 22261-94, инструкцию по правилам и мерам безопасности и прошедшие инструктаж на рабочем месте.
- 5.2 Запрещается проведение измерений при отсутствии или неисправности заземления аппаратуры.

#### 6 Условия поверки

6.1 Поверку проводить при следующих условиях: температура окружающего воздуха,  $^{0}$ C 20  $\pm$  5; относительная влажность воздуха,  $^{6}$  65  $\pm$  15; атмосферное давление, кПа 100  $\pm$  4 (750  $\pm$  30 мм рт. ст.); напряжение питания от сети переменного тока частотой (50  $\pm$  0,5) Гц, В

### 7 Подготовка к поверке

- 7.1 Подготовить средства измерений к работе в соответствии с руководствами по эксплуатации.
- 7.2 Поверитель должен изучить техническую документацию фирмы-изготовителя поверяемого ВПРМ и инструкции по эксплуатации используемых средств поверки.
  - 7.3 Перед проведением операций поверки необходимо:
- проверить комплектность поверяемого ВПРМ для проведения поверки;
- проверить комплектность рекомендованных (или аналогичных им) средств поверки, заземлить (если это необходимо) необходимые рабочие эталоны, средства измерений и включить питание заблаговременно перед очередной операцией поверки (в соответствии с временем установления рабочего режима, указанным в технической документации).

#### 8 Проведение поверки

### 8.1 Внешний осмотр

Внешним осмотром установить соответствие ВПРМ требованиям технической документации фирмы-изготовителя. Проверить отсутствие механических повреждений и ослабления элементов конструкции, сохранность механических органов управления и четкость фиксации их положения, четкость обозначений, чистоту и исправность разъемов и гнезд, наличие предохранителей, наличие и целостность печатей и пломб.

ВПРМ, имеющий дефекты (механические повреждения) дальнейшей поверке не подвергают, бракуют и направляют в ремонт.

#### 8.2 Опробование

Нажать клавишу «ON». Нажимая клавишу « $\rightarrow$ » (переключение диапазона) убедиться в возможности выбора поддиапазонов 3, 10, 30 и 100 Вт. Убедиться в изменении показаний стрелочного индикатора отображений на индикаторе «forward» результатов измерений при подаче мощности СВЧ с генератора стабильного тока ГСТ-1.

Проверку работоспособности проводить на всем диапазоне измерений.


Результаты опробования считать положительными, если при проверке работоспособности выполняются выше перечисленные требования, в противном случае ВПРМ бракуется и отправляется в ремонт.

- 8.3 Определение метрологических характеристик
- 8.3.1 Проверка присоединительных размеров коаксиальных соединителей

Соответствие присоединительных размеров коаксиального соединителя ВПРМ определить сличением основных размеров с указанными в ГОСТ РВ 51914-2002 (с использованием комплекта КИСК – 7).

Результаты поверки считать положительными, если присоединительные размеры коаксиальных соединителей соответствуют типу N (вилка), указанным в ГОСТ РВ 51914-2002. В противном случае ВПРМ бракуется и направляется в ремонт.

- 8.3.2 Проверка относительной погрешности измерений мощности
- 8.3.2.1 Проверку случайной относительной погрешности измерений мощности ВПРМ проводить по схеме, представленной на рисунке 1 в следующей последовательности:



- 1 генератор стабильного тока ГСТ-1.
- 2 испытываемый ВПРМ
- 3 вольтметр переменного тока В3-63.
- 4 нагрузка согласованная из комплекта ВЗ-63.

## Рисунок 1

ток нагрузки генератора стабильного тока  $\Gamma$ CT-1 установить на минимальное значение; установить на генераторе  $\Gamma$ CT-1 значение рабочей частоты 1 М $\Gamma$ ц;

установить мощность генератора ГСТ-1  $P_{on}$  по показаниям ВПРМ равную 100 мВт; подать мощность СВЧ, и после установления показаний одновременно считать показания ВПРМ (Pn) и B3-63 (Uo);

значение мощности, измеренное В3-63 (Ро) рассчитвывать по формуле (1):

$$P_o = \frac{U^2}{50}$$
 , (1)

выключить мощность СВЧ и определить отношение результатов измерений мощности измеренных ВПРМ (Pn) и В3-63 (Po).

Повторить определение отношения Pn/Po 10 раз (с перефланцовкой ВЗ-63) и рассчитать среднее арифметическое значение  $(Pn/Po)_{cp}$ .

Рассчитать составляющую случайной погрешность  $\delta_{cn}$  по формуле (2):

$$\delta_{cn} = \frac{(P_n / P_o)_{MAKC} - (P_n / P_o)_{MRIN}}{(P_n / P_o)_{cp}} * 0.31$$
 (2)

Значения погрешности  $\delta_{\text{сл}}$  должны находится в пределах  $\pm$  1,3 %. В противном случае ВПРМ бракуется и направляется в ремонт.

 $\delta_{i1}$ , зависящую от значения измеряемой мощности и составляющую относительной погрешности измерений мощности и оставляющую относительной погрешности измерений мощности  $\delta_{ij}$ , зависящую от частоты входного сигнала в следующем порядке.

Установить частоту генератора ГСТ-1  $f_{on} = 1$  МГц.

Определить составляющую относительной погрешности измерений мощности  $\delta_{i}$ , зависящую от измеряемой мощности при значениях мощности генератора Pi указанных в таблице 3 по формуле (3):

$$\delta_{i1} = [(P_n/(P_o))_{cvi} - 1] \times 100 \%,$$
 (3)

где  $(Pn/P_o)_{cpi}$  - среднее арифметическое значение отношения результатов измерений мощности ВПРМ Pn и ВЗ-63 (Po).

Таблица 3

Тип	Мощность $P_{on}$ ,
Ваттметр проходящей мощности с блоком	0,1; 25; 100 Вт
измерительным NAS и преобразователями	
измерительным NAS-Z2	

Определить составляющую погрешности измерений мощности  $\delta_{lj}$ , зависящую от частоты входного сигнала  $f_j$ , на опорном значении мощности генератора  $P_{on} = 100$  мВт и частотах  $f_j$  указанных в таблице 4 по формуле (4):

$$\delta_{1j} = [(P_n/(P_o))_{cpj} - 1] \times 100 \%, \quad (4)$$

где  $(P_n/P_o)_{cpj}$  - среднее арифметическое значение отношения результатов измерений мощности ВПРМ  $(P_n)$  и ВЗ-63  $(P_o)$ .

Повторить измерения в указанной последовательности для значений частоты входного сигнала указанных в таблице 4.

Таблица 4

Тип преобразователя	Частота $f_j$ , М $\Gamma$ ц
Ваттметр проходящей мощности с блоком	1, 15, 30
измерительным NAS и преобразователями	
измерительным NAS-Z2	

По результатам расчетов определить максимальные значения составляющих погрешности измерений мощности для ВПРМ  $\delta_{i1} = \delta_{i1imax}$  ,  $\delta_{lj} = \delta_{ljmax}$ .

Значения  $\delta_{i1}$  и  $\delta_{1j}$  не должны превышать значения погрешности измерений  $\delta_{us}$ , определяемого по формуле (5):

$$\delta_{u_3} = \pm (\sqrt{\delta_{c_2}^2 + \delta_1^2}), \%, (5)$$

где  $\delta_{cn}$  - случайная погрешность, определяемая в соответствии с п. 8.3.1;

 $\delta_{\rm l}$  - предел допускаемой относительной погрешности рабочего эталона.

Расчетное значение погрешности измерений ( $\delta_{us}$ ) должно находится в пределах  $\pm$  6,5 %. В противном случае ВПРМ бракуется и направляется в ремонт.

8.3.2.3 Относительную погрешность измерений мощности ВПРМ рассчитать по формуле (6):

$$\delta_{B\Pi PM} = \delta_{i1max} + \delta_{1imax} - \delta_{11} \%, \qquad (6)$$

где  $\delta_{11}$  – значение погрешности на опорном уровне мощности при опорной частоте;

По результатам расчетов определить максимальные значения погрешности измерений мощности.

Результаты поверки считать положительными, если значения  $\delta_{BПРM}$  не превышают 0,8 от предела допускаемой относительной погрешности измерений мощности, определяемой по технической документации фирмы-изготовителя:  $\pm$  6,5. В противном случае ВПРМ бракуется и направляется в ремонт.

- 9 Оформление результатов поверки
- 9.1 При положительных результатах поверки оформляется свидетельство о поверке с указанием полученных метрологических и технических характеристик, которое выдается владельцу ВПРМ.
- 9.2 При отрицательных результатах поверки применение ВПРМ запрещается, на него выдается извещение о непригодности к применению с указанием причин.

A/3 H

Начальник отдела ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

Научный сотрудник ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

В.Л. Воронов

А.А. Закутин