УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Автопрогресс–М»

А.С. Никитин

Автопрогрес«19» декабря 2017 г.

ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ СЕРИИ Т40

Методика поверки

МП АПМ 57-17

Настоящая методика распространяется на датчики перемещений волоконнооптические серии Т40 (далее — датчики), производства ООО «НПП «МСТД», г. Москва, г. Зеленоград и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками - 1 год.

1 Операции поверки

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1. Таблица 1.

	Наименование этапа поверки	№ пункта	Обязательность проведения опе-	
		документа	рации при проведении поверки:	
		по поверке	первичной	периодической
1	Внешний осмотр, проверка марки-			
	ровки и комплектности	7.1	Да	Да
2	Опробование, проверка работоспо-			
	собности	7.2	Да	Да
3	Определение метрологических ха-			
	рактеристик	7.3	-	_
3.1	Определение приведённой к полно-			
	му диапазону измерений погрешно-			
	сти измерений перемещений	7.3.1	Да	Да

2 Средства поверки

При проведении поверки должны применяться эталоны:

- рабочий эталон 4-го разряда по ГОСТ Р 8.763-2011 - меры длины концевые плоскопараллельные.

А также вспомогательные средства:

- система измерительная волоконно-оптическая SM/SI (NTM/NTI) (рег. № 64552-16).

Допускается применять аналогичные средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с точностью, удовлетворяющей требованиям настоящей методики поверки.

3 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускаются лица, изучившие эксплуатационные документы на поверяемые датчики, эталоны и вспомогательные средства поверки, имеющие достаточные знания и опыт работы с ними.

4 Требования безопасности

- 4.1. Перед проведением поверки следует изучить эксплуатационные документы на поверяемые датчики и приборы, применяемые при поверке.
- 4.2. К поверке допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе на электроустановках.

5 Условия проведения поверки

- 5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие нормальные условия измерений:
 - температура окружающей среды, °С

20±5:

- относительная влажность воздуха, %

не более (70±20);

- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)

84,0..106,7(630..800).

- 5.2 Внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать, либо находиться в пределах, не влияющих на работу приборов.
 - 5.3 Не допускаются удары, тряска, вибрация.

5.4. Поверяемый датчик и средства поверки должны быть выдержаны при температуре, указанной в п.5.1 не менее 3 часов.

6 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проверить наличие действующих свидетельств о поверке на средства поверки;
- подключить датчик к системе измерительной волоконно-оптической SM/SI (NTM/NTI) (далее измерительная система);
- выдержать поверяемые датчики, эталонные средства поверки и вспомогательное оборудование в помещении, где будет проводится поверка, не менее 3-х часов.

7 Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр, проверка маркировки и комплектности

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие датчиков следующим требованиям:

- наличие маркировки (наименование или товарный знак изготовителя, тип и заводской номер);
- комплектность датчиков должна соответствовать эксплуатационной документации.

В случае обнаружения несоответствия датчиков перечисленным требованиям они к поверке не допускаются.

7.2 Определение метрологических характеристик

7.2.1 Определение приведённой к полному диапазону измерений погрешности измерений перемещений

Приведенная погрешность определяется в точках 20, 40, 60, 80 и 100 % от верхнего предела измерения датчика при увеличении (прямой ход) и уменьшении перемещения штока датчика (обратный ход) Перед определением погрешности при обратном ходе датчик выдерживают на верхнем пределе измерений в течение 5 минут.

Определение приведенной погрешности измерений датчика в каждой точке диапазона измерений проводится в следующей последовательности:

- прочно закрепить неподвижную часть датчика, уперев щуп датчика в неподвижный упор. Важно, чтобы при этом щуп датчика был полностью выдвинут;
- убедиться, что поверяемый датчик присоединён к измерительной системе;
- подключить к сети и включить измерительную систему, если этого не было сделано ранее;
- задать необходимое перемещение, поместив между упором и штоком датчика концевую(-ые) меру;
- снять показания изменения длины волны чувствительного элемента датчика по измерительной системе и рассчитать перемещение согласно РЭ и паспорта на датчик. В случае если в измерительной системе уже введены необходимые параметры и на экране выводятся значения перемещения, то необходимо снять и занести в протокол поверки их.
- 7.2.2 Определить в каждой точке диапазона приведенную погрешность измерений перемещений γ_i по формуле:

$$\gamma_i = \frac{X_{ii} - X_{jl}}{X_{ii}} \times 100\%,$$

где X_{H} - значение перемещения, измеренное датчиком в данной точке, мм;

 X_{II} - значение перемещения, заданное рабочим эталоном, мм;

 X_H - верхний предел измерений датчика, мм.

Результаты поверки по данному пункту методики поверки считать положительными, если полученные значения приведённой к полному диапазону измерений погрешности измерений перемещений датчика не выходят за пределы:

- для датчиков модификаций T4050K, $T4050MK \pm 1\%$,
- для датчиков модификаций $T4050HK \pm 0.25\%$.

8. Оформление результатов поверки

- 8.1. Результаты поверки оформляются протоколом, составленным в виде сводной таблицы результатов поверки по каждому пункту раздела 7 настоящей методики поверки с указанием предельных числовых значений результатов измерений и их оценки по сравнению с предъявленными требованиями.
- 8.2. При положительных результатах поверки датчик признается годными к применению и на него выдаётся свидетельство о поверке установленной формы. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде наклейки и (или) поверительного клейма.
- 8.3. При отрицательных результатах поверки датчик признаётся непригодными к применению и на него выдается извещение о непригодности установленной формы с указанием основных причин.

Руководитель отдела ООО «Автопрогресс-М»

М.В. Максимов