Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТест»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ЦИ СИ,

главный метролог ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

В.Н. Щеглов

2018

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ГлобалТест»

А.А. Кирпичев


2018

HM

ДАТЧИК ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ PS09

Методика поверки

АБКЖ.433643.006 МП



Содержание

1 Операции поверки 5

	2	Cp	едства пов	ерки	• • • • • •	••••••			5			
	3	Tpe	ебования б	езопасн	ности	[6			
	4	Ус.	ловия пове	рки		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		7			
	5	По	дготовка к	поверк	e	•••••			7			
	6	Пр	оведение п	юверки	и об	работка результатов			7			
		6.1	Внешний	і осмот	p	•••••			7			
		6.2	контактам PS09-01 и	ии 1, 2 о или кон	соеди гакта	кого сопротивления изоляции меж нителя и корпусом для модификал ми 1, 2, 3 и контактом 4 соедините PS09B-01	ций PS0 ля для		7			
		6.3				кой емкости между контактами 1 и 09, PS09-01						
		6.4	Опробова	ание	· · · · · ·			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7			
ಶ		6.5	основной номиналь	погрец ного зн	іност іачені	измеряемых давлений, пределов до и, приведенной к верхнему предел ия коэффициента преобразования и	у измер и поляр	ений, ности	8			
и дал	6.6 Определение отклонения номинального значения коэффициента											
Подп. и дата			-			спортного значения в течение года			10			
Ė	7	Офо	ормление р	езульт	атов	поверки			10			
№ дубл.	ΓΙΡ	РИЛ	ОЖЕНИЕ	_		ое) Перечень документов, на котор тексте настоящей методики поверн			11			
1 1	ПР	нений	12									
Инв	ПР	ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) Выбор эталонов для поверки датчика с учетом										
No.				крит	ерие	в достоверности поверки			13			
инв												
Взам. инв.												
ата												
Подп. и дата		-		-								
Под						АБКЖ.43364	3.006 N	ИΠ				
	 Изм. Ла Разраб	ист	№ докум. Симчук А.А.	7 Подп.	Дата <i>05,6</i> 3	¥ /8	Лит.	C.	Страниц			
Инв. № подл.	Пров.	ŀ	Новоселов М.Ю	agr	25 ,07	В Датчик		3	15			
. No	Нач. от		(man man DYC)	40-	16.12.	динамического давления PS09	000	V.T	т.			
Инв	H. конт Утв.	тр. К	Срасношеков В.Ю.	Jan	05.07.13	Методика поверки	000	у «1 Л008	алТест»			

Методика поверки (МП) распространяется на датчики динамического давления PS (далее - датчики), выпускаемые по техническим условиям АБКЖ.433643 ТУ, и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Датчики предназначены для измерений быстропеременных (импульсных) давлений в жидких и газообразных средах.

Настоящая МП разработана в соответствии с требованиями РМГ 51.

Перечень документов, на которые даны ссылки в тексте настоящей МП, приведен в приложении А.

Межповерочный интервал датчика – 2 года.

C.						
1	АБКЖ.433643.006 МП					
4		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1 Операции поверки

1.1 Датчики подвергают первичной и периодической поверкам в соответствии с таблицей 1. Первичной поверке подвергают датчики при выпуске из производства.

Таблица 1 – Перечень операций при поверке

Наименование операции	Номер пункта	Обязательность проведения операции при поверке		
от ериц	методики	первичной	периодической	
1 Внешний осмотр	6.1	да	да	
2 Проверка электрического сопротивления изоляции между контактами 1, 2 соединителя и корпусом для модификаций PS09, PS09-01 или контактами 1, 2, 3 и контактом 4 соединителя для модификаций PS09B, PS09B-01	6.2	да	да	
3 Проверка электрической емкости между контактами 1 и 2 соединителя для модификаций PS09, PS09-01	6.3	да	да	
4 Опробование	6.4	да	да	
5 Проверка диапазона измеряемых давлений, пределов допускаемой основной погрешности, приведенной к верхнему пределу измерений, номинального значения коэффициента преобразования и полярности выходного сигнала	6.5	да	да	
6 Проверка отклонения номинального значения коэффициента преобразования от паспортного значения в течение года	6.6	нет	да	

1.2 При получении отрицательного результата какой-либо операции поверки дальнейшую поверку не проводят, и результаты оформляют в соответствии с 7.2.

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки применяют эталоны, средства измерений (СИ) и вспомогательное оборудование, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень эталонов, СИ и вспомогательного оборудования

	Средство поверки					
Требуемая характеристика	Наименование	Основные метрологические характеристики				
Диапазон воспроизведения импульсного давления от 0 до 25 МПа	Эталон единицы импульсного давления в диапазоне значений от 0,1 до 25 МПа, рег. № 3.АЗД.0313.2015, в составе: установки импульсного давления Импульс-2 (рег. № 58891-14)	$\Pi\Gamma \pm 0.05\%$ ВПИ в диапазоно от 0,1 до 2,5 МПа включ.; $\Pi\Gamma \pm 0.05\%$ в диапазоно св. 2,5 до 25 МПа; длительность переднего фронта от 0,5 до 5,0 мс				
Наибольший входной заряд не менее 10 ⁵ пКл	Усилитель измерительный AP5110 (рег. № 39864-08)	$\Pi\Gamma \pm 0.8\%$ по коэффициенту усиления; $\Pi\Gamma \pm 0.5\%$ по неравномерности AЧX				
Диапазон измерений выходного напряжения $\pm10\mathrm{B}$	Анализатор спектра A19-U2 (рег. № 35402-07)	Диапазон \pm 10 В; диапазон от 20 до $1 \cdot 10^5$ Гц; ПГ \pm (0,002 · U + 0,05) мВ				

1	Изм	Пист	No norvin	Полп	Пата

Продолжение таблицы 2

Средство поверки				
Наименование	Основные метрологические характеристики			
Согласующее устройство AG07B	Напряжение не более 30 В; ток не более 15 мА; емкость не более 2 нФ; индуктивность не более 0,1 мГн			
Источник питания постоянного тока GPR-1810HD	$\Pi\Gamma \pm (0,0001 \cdot U_{ycm} + 3 \text{ MB})$			
Мегаомметр Е6-17	ΠΓ ± 2,5 %			
Измеритель иммитанса LCR-816	$\Pi\Gamma \pm 0.1$ %			
	Наименование Согласующее устройство AG07В Источник питания постоянного тока GPR-1810HD Мегаомметр Е6-17			

Примечания

- 1 ПГ пределы допускаемой основной погрешности.
- 2 ВПИ верхний предел измерений.
- 3 АЧХ амплитудно-частотная характеристика

2.2 Для контроля условий поверки применяют средства измерений, приведенные в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень СИ, применяемых для контроля условий поверки

Требуемая характеристика (условия поверки)	Наименование СИ	Основные метрологические характеристики СИ
Температура окружающего воздуха (23 ± 2) °C	Гигрометр	ΠΓ ± 0,2 °C
Относительная влажность воздуха от 30 до 80 %	ость воздуха от 30 до 80 % ВИТ-2	
Атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа	Барометр-анероид БАММ-1	$ΠΓ \pm 200$ $Πa$
Напряжение питающей сети (220 ± 22) В	Maries 24401 A	$\Pi\Gamma \pm 0,64$ B
Частота питающей сети (50 ± 1) Гц	Мультиметр 34401А	$ΠΓ ± 0,001$ $Γ$ \mathbf{q}

2.3 Допускается применять другие СИ, обеспечивающие требуемые диапазоны и точность измерений.

3 Требования безопасности

- 3.1 При проведении поверки выполняют все требования безопасности, указанные в руководствах по эксплуатации (РЭ) на датчик, эталоны, СИ и вспомогательное оборудование.
- 3.2 К работе с датчиком допускают персонал, ознакомившейся с РЭ на датчик, эталоны, СИ и вспомогательное оборудование, и прошедший инструктаж по технике безопасности.
- 3.3 При выполнении работ с датчиком руководствуются «Правилами устройства электроустановок» и «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».
- 3.4 Установку (снятие) датчика на объекте поверки проводят в отсутствии давления.

C.	АБКЖ.433643.006 МП					
6		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

4 Условия поверки

При проведении поверки датчика соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха (23 \pm 2) °C;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
- напряжение питающей сети (220 ± 22) B;
- частота питающей сети (50 ± 1) Гц.

5 Подготовка к поверке

- 5.1 Перед проведением поверки датчик выдерживают не менее 3 ч при температуре, приведенной в 4.
- 5.2 Все эталоны, СИ и вспомогательное оборудование перед поверкой датчика включают и прогревают не менее 0,5 ч.

6 Проведение поверки и обработка результатов измерений

6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре датчика проверяют:

- целостность корпуса датчика;
- состояние поверхностей (отсутствие вмятин, царапин, задиров);
- наличие маркировки;
- наличие паспорта.
- 6.2 Проверка электрического сопротивления изоляции между контактами 1, 2 соединителя и корпусом для модификаций PS09, PS09-01 или контактами 1, 2, 3 и контактом 4 соединителя для модификаций PS09B, PS09B-01
- 6.2.1 Проверку электрического сопротивления изоляции проводить мегаомметром Е6-17 при напряжении 100 В в нормальных условиях применения по 4.
 - 6.2.2 Датчик считать годным, если электрическое сопротивление изоляции:
 - не менее 10000 MOм для модификаций PS09, PS09-01;
 - не менее 1000 MOм для модификаций PS09B, PS09B-01.
- 6.3 Проверка электрической емкости между контактами 1 и 2 соединителя для модификаций PS09, PS09-01
- 6.3.1 Проверку электрической емкости проводить измерителем иммитанса LCR-816 на частоте 1000 Гц в нормальных условиях применения по 4.
 - 6.3.2 Датчик считать годным, если электрическая емкость находится в пределах:
 - от 7 до 12 пФ для модификации PS09;
 - от 180 до 220 пФ для модификации PS09-01 (при длине кабеля (2 \pm 0,1) м).

 Π р и м е ч а н и е — Увеличение длины кабеля на 1 м увеличивает емкость на $(80-140)\,\pi\Phi$.

- 6.4 Опробование
- 6.4.1 При опробовании проверяют работоспособность датчика.
- 6.4.2 Собирают схему внешних электрических соединений согласно приложению Б.
- 6.4.3 Работоспособность датчика проверяют одиночным легким надавливанием пальцем на рабочую поверхность (мембрану) датчика, регистрируя на экране анализатора спектра A19-U2 изменение выходного сигнала.

Изм	Пист	No govern	Поли	Пата

- 6.5 Проверка диапазона измеряемых давлений, пределов допускаемой основной погрешности, приведенной к верхнему пределу измерений, номинального значения коэффициента преобразования и полярности выходного сигнала
- 6.5.1 Проверку диапазона измеряемых давлений, пределов допускаемой основной погрешности, приведенной к верхнему пределу измерений, номинального значения коэффициента преобразования и полярности выходного сигнала проводят на эталоне единицы импульсного давления в диапазоне значений от 0,1 до 25 МПа (установка импульсного давления Импульс-2) рег. № 3.АЗД.0313.2015:
- для модификаций PS09, PS09-01 по схеме внешних электрических соединений согласно рисунку Б.1;
- для модификаций PS09B, PS09B-01 по схеме внешних электрических соединений согласно рисунку Б.2.
- 6.5.2 Датчик закрепляют на установке Импульс-2 и подают избыточное давление с фиксированным уровнем $P_I = 0.2 \cdot P_{B\Pi H}$. Давление создают и контролируют с помощью грузопоршневого манометра МП-250, входящего в состав эталона.
 - 6.5.3 Проводят "сброс" избыточного давления до атмосферного (до нуля).
- 6.5.4 Выходной сигнал ("ступеньку" давления "сброса") U_l , В, представленный на рисунке 1, регистрируют на экране анализатора спектра A19-U2. Результаты измерений заносят в таблицу 4.




Рисунок 1 – "Ступенька" давления "сброса" от избыточного до атмосферного

Примечание — Амплитудные и временные интервалы на экране анализатора спектра A19-U2 отслеживают автоматически или выставляют вручную в процессе измерений в зависимости от параметра выходного сигнала датчика U_i , пропорционального по амплитуде измеряемому значению давления P_i . Луч выходного сигнала устанавливают в верхней части экрана, так как полярность датчика положительная.

6.5.5 Коэффициент преобразования датчика K_i , пКл/МПа, рассчитывают по формуле (1) и заносят в таблицу 4

$$K_i = \frac{U_i}{P_i \cdot \kappa_{vv}}, \tag{1}$$

где κ_{yc} - значение коэффициента преобразования по заряду усилителя AP5110, мВ/пКл. Примечание — Для согласующего устройства AG07В κ_{yc} = 1 мВ/пКл.

C.						
8	АБКЖ.433643.006 МП	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- 6.5.6 Операции по 6.5.2 6.5.5 выполняют не менее трех раз.
- 6.5.7 Среднее арифметическое значение коэффициента преобразования \overline{K}_i , пКл/МПа, рассчитывают по формуле (2) и заносят в таблицу 4

$$\overline{K}_i = \frac{\sum_{n=1}^3 K_i^n}{3}.$$
 (2)

- 6.5.8 Операции по 6.5.2 6.5.7 выполняют для давлений P_2 = 0,4 $\cdot P_{B\Pi U}$, P_3 = 0,6 $\cdot P_{B\Pi U}$, P_4 = 0,8 $\cdot P_{B\Pi U}$, и P_5 = $P_{B\Pi U}$.
- 6.5.9 Номинальное (среднее квадратическое) значение коэффициента преобразования датчика K, пKл/MПа, рассчитывают по формуле (3) и заносят в таблицу 4

$$K = \frac{\sum_{i=1}^{5} \overline{K}_{i} \cdot P_{i}^{2}}{\sum_{i=1}^{5} P_{i}^{2}}.$$
(3)

6.5.10 Основную погрешность γ_i , %, на каждом уровне задаваемого импульсного давления рассчитывают по формуле (4) и заносят в таблицу 4

$$\gamma_i = \frac{\overline{K}_i \cdot P_i - K \cdot P_i}{K \cdot P_{RDM}} \cdot 100. \tag{4}$$

Таблица 4 – Результаты измерений

			цаваем давлет		Номинальное значение		
Параметры	изме- рения <i>п</i>	P_I	P_2	P_3	P_4	P_5	коэффициента преобразования <i>К</i> , мВ/кПа
${ m B}$ ыходной сигнал U_i , ${ m B}$	1						
Коэффициент преобразования, K_i , пКл/МПа							
Выходной сигнал U_i , В							
Коэффициент преобразования, K_i , пКл/МПа	2						
${ m B}$ ыходной сигнал U_i , ${ m B}$	2						
Коэффициент преобразования, K_i , пКл/МПа	3						
Коэффициент преобразования $\overline{K_i}$, пКл/МПа	Cp.						
Основная погрешность γ_i , %							

- 6.5.11 Датчик признают годным, если:
- номинальное значение коэффициента преобразования находится в пределах (200 ± 40) пКл/МПа;
- полярность выходного сигнала положительная (выходной сигнал соответствует рисунку 1);
- модуль основной погрешности $|\gamma_i|$, %, приведенной к верхнему пределу измерений, на каждом уровне измерений импульсного давления удовлетворяет неравенству

$$\left|\gamma_{i}\right| \leq \gamma_{k} \cdot \gamma = 0,7 \cdot \gamma, \tag{5}$$

Изм	Пист	No HOKVM	Полп	Пата

- где γ_k абсолютное значение отношения контрольного допуска к пределу допускаемой основной погрешности датчика по таблице В.2 приложения В;
 - γ предел допускаемой основной погрешности датчика, %.
- 6.6 Проверка отклонения номинального значения коэффициента преобразования от паспортного значения в течение года
- 6.6.1 Проверку отклонения номинального значения коэффициента преобразования от паспортного значения в течение года проводят только при периодической поверке.
- 6.6.2 Отклонение номинального значения коэффициента преобразования от паспортного значения в течение года γ_{K_n} , %, рассчитывают по формуле

$$\gamma_{K_{II}} = \frac{K - K_{II}}{K_{II}} \cdot 100, \tag{6}$$

- где K номинальное значение коэффициента преобразования по 6.5.9, пКл/МПа;
 - K_{Π} номинальное значение коэффициента преобразования по паспорту, пКл/МПа.
- 6.6.3 Датчик признают годным, если отклонение номинального значения коэффициента преобразования от паспортного значения в течение года γ_{κ_0} не более 10~%.

7 Оформление результатов поверки

- 7.1 Положительные результаты поверки датчика удостоверяют свидетельством о поверке и (или) записью в паспорте, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки.
- 7.2 На датчик, не удовлетворяющий требованиям настоящей методики поверки, выдают извещение о непригодности с указанием причин. Датчик к дальнейшей эксплуатации не допускают.

C.						
10	АБКЖ.433643.006 МП					
10		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

приложение а

(справочное)

Перечень документов, на которые даны ссылки в тексте настоящей методики поверки

Обозначения	Наименование
АБКЖ.433643.006 ТУ	Датчик динамического давления PS09. Технические условия
МИ 187-86	Методические указания. ГСИ. Достоверность и требования к методикам поверки средств измерений
МИ 188-86	Методические указания. ГСИ. Средства измерений. Установление значений параметров методик поверки
ПУЭ	Правила устройства электроустановок
Утверждены приказом Минтруда России № 328н от 23 июля 2013 года	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
РМГ 51-2002	Рекомендации по межгосударственной стандартизации. ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения

Изм.	Лист	№ локум.	Полп	Лата

приложение б

(обязательное)

Схема внешних электрических соединений



Рисунок Б.1 — Схема внешних электрических соединений модификаций датчика PS09, PS09-01



Рисунок Б.2 — Схема внешних электрических соединений модификаций датчика PS09B, PS09B-01

C.	АБКЖ.433643.006 МП					
12		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

приложение в

(справочное)

Выбор эталонов для поверки датчика с учетом критериев достоверности поверки

В.1 При выборе эталонов для поверки датчика в соответствии с требованиями МИ 187 и МИ 188 устанавливают следующие критерии и параметры поверки:

 P_{bam} — наибольшая вероятность ошибочного признания годным любого в действительности дефектного экземпляра датчика, $P_{bam} = 0.20$;

- $(\delta_{\scriptscriptstyle M})_{ba}$ отношение наибольшего возможного модуля основной погрешности экземпляра датчика, который может быть ошибочно признан годным, к пределу допускаемой основной погрешности датчика, $(\delta_{\scriptscriptstyle M})_{ba}=1,25$;
 - m число проверяемых точек в диапазоне измерений датчика, $m \ge 5$;
- n- число наблюдений при экспериментальном определении значений погрешности в каждой из проверяемых точек, $n \ge 3$;
- γ_{κ} абсолютное значение отношения контрольного допуска к пределу допускаемой основной погрешности датчика;
- α_p отношение предела допускаемой погрешности эталонов, применяемых при поверке, к пределу допускаемой основной погрешности поверяемого датчика.

Примечание – Значения γ_{κ} и α_{ρ} выбирают по таблице В.1, взятой из МИ 188.

Таблица В.1 – Значения параметра γ_{κ} (числитель) и критерия ($\delta_{\rm M}$) $_{ba}$ (знаменатель) α_p 3начения γ_{κ} и ($\delta_{\rm M}$) $_{ba}$ при $P_{ba\rm M}$, равном

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

CI.				Значе	ния γ_{κ} и	$(\delta_{\!\scriptscriptstyle M})_{ba}$ пр	и <i>Р_{bам},</i> р	авном			
α_p	0,00	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
1/10	0,90	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99	1,00	1,00
	1,00	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,08	1,09	1,09	1,10	1,10
1/5	0,80	0,88	0,91	0,93	0,94	0,96	0,97	0,98	0,99	0,99	1,00
	1,00	1,08	1,11	1,13	1,14	1,16	1,17	1,18	1,19	1,19	1,20
1/4	0,75	0,85	0,88	0,91	0,93	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1,00
	1,00	1,10	1,13	1,16	1,18	1,20	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25
1/3	0,67	0,80	0,85	0,88	0,91	0,93	0,94	0,96	0,98	0,99	1,00
	1,00	1,13	1,18	1,21	1,24	1,26	1,27	1,29	1,31	1,32	1,33
1/2,5	0,60	0,76	0,82	0,86	0,89	0,91	0,93	0,95	0,97	0,98	1,00
	1,00	1,16	1,22	1,26	1,29	1,31	1,33	1,35	1,37	1,38	1,40
1/2	0,50	0,70	0,77	0,82	0,86	0,89	0,92	0,94	0,96	0,98	1,00
	1,00	1,20	1,27	1,32	1,36	1,39	1,42	1,44	1,46	1,48	1,50
		A									

В.2 С учетом установленных по В.1 значений P_{bam} , $(\delta_{\!\scriptscriptstyle M})_{ba}$, m и n таблицу В.1 преобразуют в таблицу В.2.

Таблица В.2 – Параметры и критерии достоверности поверки датчика

α_p	0,1 (1/10)	0,2 (1/5)	0,25 (1/4)	0,33 (1/3)	0,4 (1/2,5)	0,5 (1/2)
γ_{κ}	0,97	0,94	0,93	0,91	0,82	0,70
P_{bam}	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10	0,05
$(\delta_u)_{ba}$	1,07	1,14	1,18	1,24	1,22	1,20

Изм	Лист	No локум	Полп	Лата

В.3 При выборе эталонов для поверки датчика, в соответствии с требованиями МИ 187 и МИ 188, соблюдают следующее соотношение

$$(\gamma_p + \delta_{U_n}) + (\delta_V + \delta_{U_n}) \le \alpha_p \cdot \gamma, \tag{B.1}$$

где $(\gamma_P + \delta_{U_i})$ – предел допускаемой основной погрешности эталонного канала, % ВПИ;

 γ_P — предел допускаемой основной погрешности эталона давления (установки импульсного давления Импульс-2), $\gamma_P = 0.05$ % ВПИ;

 δ_{U_1} — предел допускаемой основной погрешности мультиметра 34401A, δ_{U_1} = $(0,0050~\%~\mathrm{ИB}+0,0035~\%~\mathrm{ДИ})=0,0225~\%~\mathrm{ВПИ};$

 $(\delta_{V} + \delta_{U2})$ — предел допускаемой основной погрешности измерительного канала поверяемого датчика, % ВПИ;

 δ_V — предел допускаемой основной погрешности усилителя измерительного AP5110, $\delta_V = 1.1 \cdot \sqrt{0.8^2 + 0.4^2} = 0.98\%$;

 δ_{U_2} — предел допускаемой основной погрешности анализатора спектра A19-U2, $\delta_{U_2} = \frac{0,003 \cdot U_r + 0,2}{U_r} \cdot 100 = 0,36\%;$

 γ — предел допускаемой основной погрешности поверяемого датчика, γ = 3,0 % ВПИ.

В.4 Подставляя полученные по В.3 значения в соотношение (В.1) получают следующее соотношение

$$0.471 \le \alpha_{p} \tag{B.2}$$

В.5 По таблице В.2 определяют допускаемый (ближайший) параметр α_p , удовлетворяющий соотношениям (В.2) и (В.3), $\alpha_p = 0.5$ (1/2), и параметр γ_k для неравенства (5) при определении годности (негодности) поверяемого датчика, $\gamma_k = 0.70$.

C.	АБКЖ.433643.006 МП					
14		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

			ЛИС	Т РЕГИ	СТРАЦИ	и изменеі	НИЙ		
4зм.		Номера страниц		Всего страниц в	№ документа	Входящий Подпись Дат № сопрово-			
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Аннули- рован- ных	документе		дительного документа и дата		
				,					
	· · · · ·							. , , ,	
					:				

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T
	No manual	П	-